

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	13
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza
Fecha	31/03/2017

Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Neumáticos			Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático ( * )	SUCURSAL	OBSERVACION
						Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI3438 PEP1008	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	09/01/2017	-	10	86.769	24/10/2013	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	PASA DEL PEI7416 AL PEP 1008
PEI3438 PEP1008	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	09/01/2017	-	10	86.769	24/10/2013	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	SE COLOCA LA LLANTA DE EMERGENCIA PARA USO DELANTERO
PEI3438 PEP1008	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	09/01/2017	-	10	86.769	09/01/2017	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEI3438 PEP1008	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	09/01/2017	-	10	86.769	09/01/2017	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEI3438 PEP1008	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	24/10/2013	-	10	86.769	24/10/2013	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	AMBATO	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO
PEI7416	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	55	63.979	16/06/2014	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	AMBATO	SE CAMBIA EL POSTERIOR IZQUIERDO PARA USO EN EJE DELANTERO
PEI7416	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	55	63.979	16/06/2014	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	AMBATO	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO
PEI7416	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	55	63.979	16/06/2014	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	AMBATO	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO
PEI7416	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	55	63.979	16/06/2014	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	AMBATO	SE CAMBIA EL POSTERIOR IZQUIERDO PARA USO EN EJE DELANTERO
PEI7416	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	55	63.979	16/06/2014	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	SALE DE PEP1008 AL PEI7416
PEI7427	1	KUMHO	106S	245/70	16	0	1	\$ 159,82	17/02/2016	17/02/2016	51.159	79.899	24/12/2013	UTILIZACIÓN LLANTAS DE BODEGA	AMBATO	VUELVE A VEHICULO 17-02-2016
PEI7427	2	KUMHO	106S	245/70	16	0	1	\$ 159,82	17/02/2016	17/02/2016	51.159	79.899	24/12/2013	UTILIZACIÓN LLANTAS DE BODEGA	AMBATO	VUELVE A VEHICULO 17-02-2016
PEI7427	3	KUMHO	106S	245/70	16	0	1	\$ 159,82	27/08/2014	17/02/2016	174.672	79.899	24/12/2013	UTILIZACIÓN LLANTAS DE BODEGA	AMBATO	VUELVE A VEHICULO 17-02-2016
PEI7427	4	KUMHO	106S	245/70	16	0	1	\$ 159,82	27/08/2014	17/02/2016	174.672	79.899	24/12/2013	UTILIZACIÓN LLANTAS DE BODEGA	AMBATO	VUELVE A VEHICULO 17-02-2016
PEI7427	E	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	55	79.899	16/06/2014	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	AMBATO	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO
PEO0227	1	GENERAL	100T	235/60	16	0	1	\$ 123,89	09/01/2017	-	258.824	266.059	20/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEO0227	2	GENERAL	100T	235/60	16	0	1	\$ 123,89	09/01/2017	-	258.824	266.059	20/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEO0227	3	KUMHO	104V	235/60	16	0	1	\$ 127,23	10/12/2015	20/11/2015	233.178	266.059	03/02/2014	REVISIÓN DE LLANTAS REENCAUCHADAS	AMBATO	SE CAMBIA DEL EJE DELANTERO AL EJE POSTERIOR
PEO0227	4	KUMHO	104V	235/60	16	0	1	\$ 127,23	08/12/2006	20/11/2015	233.178	266.059	08/12/2006	REVISIÓN DE LLANTAS REENCAUCHADAS	AMBATO	SE CAMBIA DEL EJE DELANTERO AL EJE POSTERIOR
PEO0227	E	CONTINENTAL	100T	235/60	16	1	0	\$ 95,00	03/02/2014	10/12/2015	234.351	266.059	03/02/2014	LLANTA REENCAUCHADA DESDE LA RECEPCIÓN DEL VEHICULO	AMBATO	LLANTAS REENCAUCHADAS
PEO0227	X	CONTINENTAL	100T	235/60	16	1	0	\$ -	10/12/2015	-	-	-	-	EJE DELANTERO DEBE IR SIN LLANTAS REENCAUCHADAS	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA
PEO0227	X	CONTINENTAL	100T	235/60	16	1	0	\$ -	10/12/2015	-	-	-	-	EJE DELANTERO DEBE IR SIN LLANTAS REENCAUCHADAS	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA
PEO0227	X	CONTINENTAL	100T	235/60	16	0	1	\$ -	-	-	-	179.188	-	ROTURA	AMBATO	LLANTA ROTA ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEO0227	X	KUMHO	100H	235/60	16	0	1	\$ 113,39	24/12/2013	20/11/2015	179.188	234.257	24/12/2013	MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTAS EN BODEGA PARA REENCAUCHE
PEO0227	X	KUMHO	100H	235/60	16	0	1	\$ 113,39	24/12/2013	20/11/2015	179.188	234.257	24/12/2013	MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTAS EN BODEGA PARA REENCAUCHE
PEO0227	X	DUNLOP	100T	235/60	16	1	0	\$ 95,00	03/02/2014	10/12/2015	180.350	234.351	03/02/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA REENCAUCHADA *
PEP1008	X	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	09/01/2017	-	-	-	-	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEP1008 SE GUARDAN EN BODEGA PARA REENCAUCHE
PEP1008	X	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	09/01/2017	-	-	-	-	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEP1008 SE GUARDAN EN BODEGA PARA REENCAUCHE
PEI7427	X	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA PARA REENCAUCHE
PEI7427	X	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA PARA REENCAUCHE
PEI7427	X	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA PARA REENCAUCHE
PEI7427	X	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA PARA REENCAUCHE
PEN0732	X	KUMHO	106S	245/70	16	0	1	\$ 159,82	24/12/2013	27/08/2014	174.672	200.690	24/12/2013	MENOR A 3MM	AMBATO	SALE DEL PEN0732 Y SE COLOCA EN PEI7427 17/02/2016 - CAMBIO
PEN0732	X	KUMHO	106S	245/70	16	0	1	\$ 159,82	24/12/2013	27/08/2014	174.672	200.690	24/12/2013	MENOR A 3MM	AMBATO	SALE DEL PEN0732 Y SE COLOCA EN PEI7427 17/02/2016 - CAMBIO
PEO0227	X	KUMHO	106S	245/70	16	0	1	\$ 159,82	-	-	-	-	24/12/2013	PARA USO DE EJE DELANTERO	AMBATO	SALE DEL PEO227 Y SE COLOCA EN PEI7427 17/02/2016 - CAMBIO
PEO0227	X	KUMHO	106S	245/70	16	0	1	\$ 159,82	-	-	-	-	24/12/2013	PARA USO DE EJE DELANTERO	AMBATO	SALE DEL PEO227 Y SE COLOCA EN PEI7427 17/02/2016 - CAMBIO
PEN0732	X	DUNLOP	111T	245/70	16	1	0	\$ 100,00	22/07/2013	24/12/2013	128.132	135.657	22/07/2013	EJE DELANTERO DEBE IR SIN LLANTAS REENCAUCHADAS	AMBATO	VUELVE A VEHICULO 27/8/14 - NO SE ENCUENTRA EN BODEGA
PEN0732	X	DUNLOP	111T	245/70	16	1	0	\$ 100,00	22/07/2013	24/12/2013	128.132	135.657	22/07/2013	EJE DELANTERO DEBE IR SIN LLANTAS REENCAUCHADAS	AMBATO	VUELVE A VEHICULO 27/8/14 - NO SE ENCUENTRA EN BODEGA

(\* ) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO SIN IVA

