

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	14
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza
Fecha	29/12/2017

Placa	Posición	Marca	Neumáticos						Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
			Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI3438 PEP1008	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	09/01/2017	-	79.037	108.265	24/10/2013	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	PASA DEL PEI7416 AL PEP 1008
PEI3438 PEP1008	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	09/01/2017	-	79.037	108.265	24/10/2013	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	SE COLOCA LA LLANTA DE EMERGENCIA PARA USO DELANTERO
PEI3438 PEP1008	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	09/01/2017	-	79.037	108.265	09/01/2017	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEI3438 PEP1008	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	09/01/2017	-	79.037	108.265	09/01/2017	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEI3438 PEP1008	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	24/10/2013	-	79.037	108.265	24/10/2013	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	AMBATO	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO
PEI7416	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 145,22	22/12/2017	22/12/2017	75.035	82.808	16/06/2014	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEI7416	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 145,22	22/12/2017	22/12/2017	75.035	82.808	16/06/2014	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEI7416	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	\$ -	22/12/2017	22/12/2017	75.035	82.808	16/06/2014	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	SE CAMBIA DEL DELANTERO IZQUIERDO AL POSTERIOR IZQUIERDO
PEI7416	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	\$ -	22/12/2017	22/12/2017	75.035	82.808	16/06/2014	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	SE CAMBIA DEL DELANTERO IZQUIERDO AL POSTERIOR DERECHO
PEI7416	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	\$ -	16/06/2014	-	55	82.808	16/06/2014	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	SALE DE PEP1008 AL PEI7416
PEI7427	1	GENERAL	106S	245/75	16	0	1	\$ 180,30	30/08/2017	15/09/2017	98.701	110.611	15/09/2017	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEI7427	2	GENERAL	106S	245/75	16	0	1	\$ 180,30	30/08/2017	15/09/2017	98.701	110.611	15/09/2017	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEI7427	3	GENERAL	106S	245/70	16	0	0	\$ 159,82	27/08/2014	15/09/2017	98.701	110.611	15/09/2017	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO - USADA
PEI7427	4	GENERAL	106S	245/70	16	0	0	\$ 159,82	27/08/2014	15/09/2017	98.701	110.611	15/09/2017	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO - USADA
PEI7427	E	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	55	55	16/06/2014	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	AMBATO	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO
PEO0227	1	GENERAL	100T	235/60	16	0	1	\$ 123,89	09/01/2017	-	258.832	280.708	20/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEO0227	2	GENERAL	100T	235/60	16	0	1	\$ 123,89	09/01/2017	-	258.832	280.708	20/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEO0227	3	KUMHO	104V	235/60	16	0	0	\$ 127,23	10/12/2015	20/11/2015	233.178	280.708	03/02/2014	REVISIÓN DE LLANTAS REENCAUCHADAS	AMBATO	SE CAMBIA DEL EJE DELANTERO AL EJE POSTERIOR
PEO0227	4	KUMHO	104V	235/60	16	0	0	\$ 127,23	08/12/2006	20/11/2015	233.178	280.708	08/12/2006	REVISIÓN DE LLANTAS REENCAUCHADAS	AMBATO	SE CAMBIA DEL EJE DELANTERO AL EJE POSTERIOR
PEO0227	E	CONTINENTAL	100T	235/60	16	1	0	\$ 95,00	03/02/2014	10/12/2015	234.351	280.708	03/02/2014	LLANTA REENCAUCHADA DESDE LA RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO	AMBATO	LLANTAS REENCAUCHADAS
PEO0227	X	CONTINENTAL	100T	235/60	16	1	0	-	10/12/2015	-	-	-	-	EJE DELANTERO DEBE IR SIN LLANTAS REENCAUCHADAS	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA
PEO0227	X	CONTINENTAL	100T	235/60	16	1	0	-	10/12/2015	-	-	-	-	EJE DELANTERO DEBE IR SIN LLANTAS REENCAUCHADAS	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA
PEO0227	X	CONTINENTAL	100T	235/60	16	0	1	\$ -	-	-	-	179.188	-	ROTURA	AMBATO	LLANTA ROTA ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEO0227	X	KUMHO	100H	235/60	16	0	1	\$ 113,39	24/12/2013	20/11/2015	179.188	234.257	24/12/2013	MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTAS EN BODEGA PARA REENCAUCHE
PEO0227	X	KUMHO	100H	235/60	16	0	1	\$ 113,39	24/12/2013	20/11/2015	179.188	234.257	24/12/2013	MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTAS EN BODEGA PARA REENCAUCHE
PEO0227	X	DUNLOP	100T	235/60	16	1	0	\$ 95,00	03/02/2014	10/12/2015	180.350	234.351	03/02/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA REENCAUCHADA *
PEP1008	X	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	-	09/01/2017	-	-	-	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEP1008 SE GUARDAN EN BODEGA PARA REENCAUCHE
PEP1008	X	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	-	09/01/2017	-	-	-	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEP1008 SE GUARDAN EN BODEGA PARA REENCAUCHE
PEI7427	X	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA PARA REENCAUCHE
PEI7427	X	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA PARA REENCAUCHE
PEI7427	X	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA PARA REENCAUCHE
PEI7427	X	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA PARA REENCAUCHE