

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION	MOTIVO	FECHA DE BAJA	GESTOR
							De la banda											
							Rodadura ****											
1	PEI3440	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 82H	GT RADIAL	BAJA	2,00	2,00	2,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	05/09/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
2	PEI3440	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 82H	GT RADIAL	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	05/09/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
3	PEI3440	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 82H	GT RADIAL	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	05/09/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
4	PEI3440	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 82H	GT RADIAL	BAJA	2,00	2,00	2,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	05/09/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
5	PEI1596	LLANTA	DOT 1H4C 3KV 1708	235/60 R16 100T	CONTINENTAL	BAJA	6,00	6,00	6,00	-	100 T	1	0	MATRIZ	BANDA ROTA	banda de rodadura desprendida	05/09/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
6	PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1814	245/75	GENERAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	111S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	15/09/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
7	PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1814	245/75	GENERAL	BAJA	3,00	4,00	3,00	-	111S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	15/09/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
8	PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	BAJA	2,00	2,00	2,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Aro dañado	15/09/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
9	PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	BAJA	1,00	1,00	1,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Rodada baja presión	15/09/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA