

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMÁTICOS

Informe	Informe nro. 1 - primer trimestre 2021
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Manabí
No. Vehículos	4
Fecha	31/3/2021

Placa	Neumáticos										Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
						B	R	M										
PEI3439	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	0	25/02/2021	31/03/2021	10mm	9mm	383421	385005	30	EN VEHICULO
	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	0	25/02/2021	31/03/2021	10mm	9mm	383421	385005	30	EN VEHICULO
	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	0	25/02/2021	31/03/2021	10mm	9mm	383421	385005	30	EN VEHICULO
	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	0	25/02/2021	31/03/2021	10mm	9mm	383421	385005	30	EN VEHICULO
	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	14/01/2020	31/03/2021	9 mm	9mm	349390	385005	30	EN VEHICULO
MEC0421	1	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	22/09/2020	31/03/2021	10mm	7mm	345353	358721	30	EN VEHICULO
	2	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	22/09/2020	31/03/2021	10mm	7mm	345353	358721	30	EN VEHICULO
	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	1	0	22/09/2020	31/03/2021	9mm	6mm	345353	358721	30	EN VEHICULO
	4	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	1	0	22/09/2020	31/03/2021	9mm	4mm	345353	358721	30	EN VEHICULO
	E	GENERAL	109S	255/70	16	1	0	0	0	0	N/A	31/03/2021	10mm	10mm	N/A	358721	30	EN VEHICULO
PEI3064	1	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	11/01/2021	31/03/2021	10mm	8mm	400.525	404.927	30	EN VEHICULO
	2	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	11/01/2021	31/03/2021	10mm	8mm	400.525	404.927	30	EN VEHICULO
	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	1	0	22/09/2020	31/03/2021	10mm	6mm	390.280	404.927	30	EN VEHICULO
	4	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	1	0	22/09/2020	31/03/2021	10mm	6mm	390.280	404.927	30	EN VEHICULO
	E	DISCOVER COOPER	109S	255/70	16	1	0	0	0	0	N/A	31/03/2021	10mm	5mm	N/A	404.927	30	EN VEHICULO
PEI1589	1	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	17/01/2020	31/03/2021	10mm	7mm	211.491	235.158	30	EN VEHICULO, delanteras rotaron
	2	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	17/01/2020	31/03/2021	10mm	6mm	211.491	235.158	30	EN VEHICULO, delanteras rotaron
	3	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	17/01/2020	31/03/2021	9mm	5mm	211.491	235.158	30	EN VEHICULO
	4	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	17/01/2020	31/03/2021	9mm	5mm	211.491	235.158	30	EN VEHICULO
	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	0	N/A	31/03/2021	9mm	9mm	N/A	235.158	30	EN VEHICULO
		GENERAL	111S	255/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	Neumático reencauchado en septiembre 2019, ubicación en bodega.
		GENERAL	111S	255/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		CONTINENTAL	111S	255/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		CONTINENTAL	111S	255/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	

		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		CONTINENTAL Y GENERAL		255/70R 16	16	0	0	16	0	0	N/A	22/09/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Neumáticos inspeccionados por empresa reencauchadora RENPAFIC en cuyo informe consta que no pasan a reencauche, listos para entrega a gestor ambiental.
		CONTINENTAL Y GENERAL		225/70R 16	16	0	0	14	0	0	N/A	22/09/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		CONTINENTAL		245/70R 16	16	0	0	2	0	0	N/A	22/09/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL TIRE	103T	225/70R 16	16	2	0	0	0	2	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	EN BODEGA, llantas nuevas
		CONTINENTAL	103FS/70R 16	225/70R 16	16	0	0	5	0	0	N/A	22/09/2020	N/A	3mm	N/A	N/A	N/A	4 NEUMATICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI1589 POR DESGASTE EL 17 DE ENERO 2020 Y SE ENCUESTRAN EN BODEGA; 1 NEUMÁTICO DE EMERGENCIA FUE CAMBIADO POR UNO REENCAUCHADO PARA EL VITARA PEI3439
		GENERAL		255/70R 16	16	0	0	6	0	0	N/A	22/09/2020	N/A	3mm	N/A	N/A	N/A	EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020: 4 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO MEC0421; 2 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL PEI3064 Y SE ENCUESTRAN EN BODEGA
		GENERAL		225/70R 16	16	6	0	0	0	2	N/A	24/12/2020	N/A	10mm	N/A	N/A	N/A	6 NEUMATICOS ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y RECIBIDAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. EN BODEGA. 4 fueron puestos el 25/02/2021 en el PEI3439
		GENERAL		255/70R 16	16	6	0	0	0	4	N/A	24/12/2020	N/A	10mm	N/A	N/A	N/A	6 NEUMATICOS ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y RECIBIDAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. EN BODEGA. Dos fueron puestos el 11/01/2021 en el PEI3046.
		GENERAL	103T	225/70R 16	16	0	0	4	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 NEUMATICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI3439 POR DESGASTE EL 25/02/2021 Y SE ENCUESTRAN EN BODEGA CON MEDIDAS: Posición 1 = 3mm; Posición 2 = 2mm; Posición 3 = 2mm; Posición 4 = 4mm
		GENERAL	111S	255/70R 16	16	0	0	2	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI3064 POR DESGASTE EL 11/01/2021 Y SE ENCUESTRAN EN BODEGA CON MEDIDAS: Posición 1 =3mm; Posición 2 = 4mm

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS
 Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHÍCULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos e 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

Informe	Informe nro. 1 - primer trimestre 2021
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Manabí
Fecha	31/3/2021

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado	PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda						
							Rodadura **** (mm)						
1	NA	Neumático	1HOK HM9J 0815	255/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
2	NA	Neumático	1HOK 3WR 2617	255/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
3	NA	Neumático	1HOK 3NY 3416	255/70R16	CONTINENTAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
4	NA	Neumático	1HOK 3NY 3416	255/70R16	CONTINENTAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
5	NA	Neumático	1HX5 3WR 2717	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
6	NA	Neumático	1HX5 3WR 0518	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
7	NA	Neumático	1HX5 3WR 0915	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
8	NA	Neumático	1HX5 3WR 4117	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
9	NA	Neumático	1HX5 3WR 4117	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
10	NA	Neumático	1HX5 3WR 4117	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
11	NA	Neumático	1HX5 3WR 4916	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta

	GENERAL		225/70R16	16	0	2	129,65	N/A	N/A	N/A	N/A	12/07/2019	N/A	MANABI	EN BODEGA, llantas nuevas
	CONTINENTAL	103FS/70R16	225/70R16	16	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/09/2019	N/A	MANABI	4 NEUMATICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI1589 POR DESGASTE EL 17 DE ENERO 2020 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA; 1 NEUMÁTICO DE EMERGENCIA FUE CAMBIADO POR UNO REENCAUCHADO PARA EL VITARA PEI3439
	GENERAL		255/70R16	16	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2018	N/A	MANABI	EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020: 4 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO MEC0421; 2 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL PEI3064 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA
	GENERAL		225/70R16	16	0	6	134,98	N/A	N/A	N/A	N/A	24/12/2020	N/A	MANABI	6 NEUMATICOS ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON ORDEN D6 E COMPRA 20200001944274 Y RECIBIDAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. VALOR DECLARADO POR NEUMATICO GRABADO IVA. EN BODEGA.
	GENERAL		255/70R16	16	0	6	166,58	N/A	N/A	N/A	N/A	24/12/2020	N/A	MANABI	6 NEUMATICOS ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON ORDEN DE COMPRAR 20200001944275. VALOR DECLARADO POR NEUMATICO GRABADO IVA. Y RECIBIDAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. EN BODEGA.
	GENERAL	103T	225/70R16	16	0	0	\$ 129,65	N/A	N/A	N/A	N/A	27/07/2019	N/A	MANABI	4 NEUMATICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI3439 POR DESGASTE EL 25/02/2021 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA CON MEDIDAS: Posición 1 = 3mm; Posición 2 = 2mm; Posición 3 = 2mm; Posición 4 = 4mm
	GENERAL	111S	255/70R16	16	0	0	\$ 155,80	N/A	N/A	N/A	N/A	27/07/2019	N/A	MANABI	2 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI3064 POR DESGASTE EL 11/01/2021 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA CON MEDIDAS: Posición 1 =3mm; Posición 2 = 4mm

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de renecauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

N/A no aplica
COSTO REGISTRADO SIN IVA

