

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMÁTICOS

| | |
|----------------------|--|
| Informe | 3er trimestre 2021 |
| Institución | Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Manabí |
| No. Vehículos | 4 |
| Fecha | 27/9/2021 |

| Placa | Neumáticos | | | | | | | | | Fecha | | Labrado | | Kilometraje / Inspección | | Presión PSI. | Observaciones | |
|---------|------------|-----------------|--------|---------------|-----|--------|---|---|--------------|-------|------------|------------|---------|--------------------------|---------|--------------|---------------|---------------------------------|
| | Posición | Marca | Diseño | Medida | Rin | Estado | | | Reencauchada | Nueva | Montaje | Inspección | Inicial | Actual | Inicial | | | Actual |
| | | | | | | B | R | M | | | | | | | | | | |
| PEI3439 | 1 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25/02/2021 | 27/09/2021 | 10mm | 6mm | 383421 | 406619 | 30 | EN VEHICULO |
| | 2 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25/02/2021 | 27/09/2021 | 10mm | 6mm | 383421 | 406619 | 30 | EN VEHICULO |
| | 3 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25/02/2021 | 27/09/2021 | 10mm | 6mm | 383421 | 406619 | 30 | EN VEHICULO |
| | 4 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25/02/2021 | 27/09/2021 | 10mm | 6mm | 383421 | 406619 | 30 | EN VEHICULO |
| | E | GENERAL | 103S | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14/01/2020 | 27/09/2021 | 9 mm | 9mm | 349390 | 406619 | 30 | EN VEHICULO |
| MEC0421 | 1 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22/09/2020 | 27/09/2021 | 10mm | 4mm | 345353 | 372363 | 30 | EN VEHICULO |
| | 2 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22/09/2020 | 27/09/2021 | 10mm | 4mm | 345353 | 372363 | 30 | EN VEHICULO |
| | 3 | CONTINENTAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22/09/2020 | 27/09/2021 | 9mm | 3mm | 345353 | 372363 | 30 | EN VEHICULO |
| | 4 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22/09/2020 | 27/09/2021 | 9mm | 3mm | 345353 | 372363 | 30 | EN VEHICULO |
| | E | GENERAL | 109S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 27/09/2021 | 10mm | 10mm | N/A | 372363 | 30 | EN VEHICULO |
| PEI3064 | 1 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/01/2021 | 27/09/2021 | 10mm | 6.5mm | 400.525 | 421.747 | 30 | EN VEHICULO |
| | 2 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/01/2021 | 27/09/2021 | 10mm | 6.5mm | 400.525 | 421.747 | 30 | EN VEHICULO |
| | 3 | CONTINENTAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22/09/2020 | 27/09/2021 | 10mm | 3.5mm | 390.280 | 421.747 | 30 | EN VEHICULO |
| | 4 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22/09/2020 | 27/09/2021 | 10mm | 3.5mm | 390.280 | 421.747 | 30 | EN VEHICULO |
| | E | DISCOVER COOPER | 109S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 27/09/2021 | 10mm | 5mm | N/A | 421.747 | 30 | EN VEHICULO |
| PEI1589 | 1 | CONTINENTAL | 103S | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17/01/2020 | 27/09/2021 | 10mm | 6mm | 211.491 | 236.915 | 30 | EN VEHICULO, delanteras rotaron |
| | 2 | CONTINENTAL | 103S | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17/01/2020 | 27/09/2021 | 10mm | 6mm | 211.491 | 236.915 | 30 | EN VEHICULO, delanteras rotaron |
| | 3 | CONTINENTAL | 103S | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17/01/2020 | 27/09/2021 | 9mm | 4mm | 211.491 | 236.915 | 30 | EN VEHICULO |
| | 4 | CONTINENTAL | 103S | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17/01/2020 | 27/09/2021 | 9mm | 4mm | 211.491 | 236.915 | 30 | EN VEHICULO |
| | E | GENERAL | 103S | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 27/09/2021 | 9mm | 9mm | N/A | 236.915 | 30 | EN VEHICULO |
| | | GENERAL | 111S | 255/70R 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 22/09/2020 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | GENERAL | 111S | 255/70R 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 22/09/2020 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------|---------------|----|---|---|----|---|---|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | CONTINENTAL | 111S | 255/70R 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 22/09/2020 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | Neumático reencauchado en septiembre 2019, ubicación en bodega. |
| | | CONTINENTAL | 111S | 255/70R 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 22/09/2020 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | GENERAL | 103S | 225/70R 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 22/09/2020 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | GENERAL | 103S | 225/70R 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 22/09/2020 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | GENERAL | 103S | 225/70R 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 22/09/2020 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | GENERAL | 103S | 225/70R 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 22/09/2020 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | GENERAL | 103S | 225/70R 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 22/09/2020 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | GENERAL | 103S | 225/70R 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 22/09/2020 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | GENERAL | 103S | 225/70R 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 22/09/2020 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | CONTINENTAL Y GENERAL | | 255/70R 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | N/A | 22/09/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neumáticos inspeccionados por empresa reencauchadora RENPACIF en cuyo informe consta que no pasan a reencauche, listos para entrega a gestor ambiental. |
| | | CONTINENTAL Y GENERAL | | 225/70R 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | N/A | 22/09/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | CONTINENTAL | | 245/70R 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | N/A | 22/09/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | GENERAL TIRE | 103T | 225/70R 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | 22/09/2020 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | EN BODEGA, llantas nuevas |
| | | CONTINENTAL | 103FS/70R 16 | 225/70R 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | N/A | 22/09/2020 | N/A | 3mm | N/A | N/A | N/A | 4 NEUMATICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI1589 POR DESGASTE EL 17 DE ENERO 2020 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA; 1 NEUMÁTICO DE EMERGENCIA FUE CAMBIADO POR UNO REENCAUCHADO PARA EL VITARA PEI3439 |
| | | GENERAL | | 255/70R 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | N/A | 22/09/2020 | N/A | 3mm | N/A | N/A | N/A | EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020: 4 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO MEC0421; 2 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL PEI3064 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|---------------|----|---|---|---|---|---|-----|------------|-----|------|-----|-----|-----|---|
| | | GENERAL | | 255/70R 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/A | 24/12/2020 | N/A | 10mm | N/A | N/A | N/A | 6 NEUMATICOS ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y RECIBIDAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. EN BODEGA. Dos fueron puestos el 11/01/2021 en el PEI3064. |
| | | GENERAL | | 225/70R 16 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | 24/12/2020 | N/A | 10mm | N/A | N/A | N/A | 6 NEUMATICOS ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y RECIBIDAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. EN BODEGA. 4 fueron puestos el 25/02/2021 en el PEI3439 |
| | | GENERAL | 103T | 225/70R 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 NEUMATICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI3439 POR DESGASTE EL 25/02/2021 Y SE ENCUESTRAN EN BODEGA CON MEDIDAS: Posición 1 = 3mm; Posición 2 = 2mm; Posición 3 = 2mm; Posición 4 = 4mm |
| | | GENERAL | 111S | 255/70R 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI3064 POR DESGASTE EL 11/01/2021 Y SE ENCUESTRAN EN BODEGA CON MEDIDAS: Posición 1 =3mm; Posición 2 = 4mm |

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS
 Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

| |
|---|
| VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche. |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo) |
| VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo) |
| VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo) |
| VEHÍCULO DE 10 LLANTAS |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo) |
| ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS |
| Menos e 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo) |
| ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS |
| Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos) |

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS

| | |
|--------------------|--|
| Informe | 3er trimestre 2021 |
| Institución | Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Manabí |
| Fecha corte | 27/9/2021 |

| Ítem | Placa | Descripción | No.Dot | Medida | Marca | Posición | Profundidad del labrado | PSI | Diseño | Original | Reencauche | SUCURSAL | OBSERVACION |
|------|-------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------|-------------------------|-----|--------|----------|------------|----------|---------------------|
| | | | | | | | De la banda | | | | | | |
| | | | | | | | Rodadura **** (mm) | | | | | | |
| 1 | NA | Neumático | 1HOK HM9J 0815 | 255/70R16 | GENERAL | NA | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 2 | NA | Neumático | 1HOK 3WR 2617 | 255/70R16 | GENERAL | NA | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 3 | NA | Neumático | 1HOK 3NY 3416 | 255/70R16 | CONTINENTAL | NA | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 4 | NA | Neumático | 1HOK 3NY 3416 | 255/70R16 | CONTINENTAL | NA | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 5 | NA | Neumático | 1HX5 3WR 2717 | 225/70R16 | GENERAL | NA | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 6 | NA | Neumático | 1HX5 3WR 0518 | 225/70R16 | GENERAL | NA | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 7 | NA | Neumático | 1HX5 3WR 0915 | 225/70R16 | GENERAL | NA | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 8 | NA | Neumático | 1HX5 3WR 4117 | 225/70R16 | GENERAL | NA | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 9 | NA | Neumático | 1HX5 3WR 4117 | 225/70R16 | GENERAL | NA | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 10 | NA | Neumático | 1HX5 3WR 4117 | 225/70R16 | GENERAL | NA | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 11 | NA | Neumático | 1HX5 3WR 4916 | 225/70R16 | GENERAL | NA | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

| | |
|--------------------|--|
| Informe | 3er trimestre 2021 |
| Institución | Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Manabí |
| Fecha | 27/9/2021 |

| Placa | Neumáticos | | | | | | | | Fecha | | Kilometraje / Inspección para cambio | | Fecha adquisición | Razón de cambio de neumático (*) | SUCURSAL | OBSERVACION |
|---------|------------|-----------------|--------|--------|-----|--------------|-------|-----------|------------|--------|--------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------|----------|-------------|
| | Posición | Marca | Diseño | Medida | Rin | Reencauchada | Nueva | Costo | Montaje | Cambio | Inicial | Actual | | | | |
| PEI3439 | 1 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 0 | 1 | \$ 134,98 | 25/02/2021 | - | 383421 | 406619 | 24/12/2020 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 2 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 0 | 1 | \$ 134,98 | 25/02/2021 | - | 383421 | 406619 | 24/12/2020 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 3 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 0 | 1 | \$ 134,98 | 25/02/2021 | - | 383421 | 406619 | 24/12/2020 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 4 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 0 | 1 | \$ 134,98 | 25/02/2021 | - | 383421 | 406619 | 24/12/2020 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | E | GENERAL | 103S | 225/70 | 16 | 1 | 0 | \$ 97,27 | 14/01/2020 | - | 349390 | 406619 | 23/10/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| MEC0421 | 1 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 0 | 1 | \$ 155,80 | 22/09/2020 | - | 345353 | 372363 | 12/07/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 2 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 0 | 1 | \$ 155,80 | 22/09/2020 | - | 345353 | 372363 | 12/07/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 3 | CONTINENTAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | \$ 104,77 | 22/09/2020 | - | 345353 | 372363 | 26/09/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 4 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | \$ 104,77 | 22/09/2020 | - | 345353 | 372363 | 26/09/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | E | GENERAL | 109S | 255/70 | 16 | 0 | 0 | \$ - | N/A | - | N/A | N/A | - | - | MANABI | EN VEHICULO |
| PEI3064 | 1 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 0 | 0 | \$ 166,58 | 11/01/2021 | - | 355.300 | 421.747 | 24/12/2020 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 2 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 0 | 0 | \$ 166,58 | 11/01/2021 | - | 355.300 | 421.747 | 24/12/2020 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 3 | CONTINENTAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | \$ 104,77 | 22/09/2020 | - | 390.280 | 421.747 | 26/09/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 4 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | \$ 104,77 | 22/09/2020 | - | 390.280 | 421.747 | 26/09/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | E | DISCOVER COOPER | 109S | 255/70 | 16 | 0 | 0 | \$ - | N/A | - | N/A | N/A | - | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 1 | CONTINENTAL | 103S | 225/70 | 16 | 0 | 1 | \$ 129,66 | 17/01/2020 | - | 211.491 | 236.915 | 12/07/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 2 | CONTINENTAL | 103S | 225/70 | 16 | 0 | 1 | \$ 129,66 | 17/01/2020 | - | 211.491 | 236.915 | 12/07/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|-------------|-----------|----|---|---|-----------|------------|-----|---------|---------|------------|--------|--------|---|
| PEI1589 | 3 | CONTINENTAL | 103S | 225/70 | 16 | 1 | 0 | \$ 97,27 | 17/01/2020 | - | 211.491 | 236.915 | 23/10/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 4 | CONTINENTAL | 103S | 225/70 | 16 | 1 | 0 | \$ 97,27 | 17/01/2020 | - | 211.491 | 236.915 | 23/10/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | E | GENERAL | 103S | 225/70 | 16 | 0 | 0 | - | N/A | - | N/A | N/A | - | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | | GENERAL | 111S | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | Neumático reencauchado en septiembre 2019, ubicación en bodega. |
| | | GENERAL | 111S | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | CONTINENTAL | 111S | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | CONTINENTAL | 111S | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | GENERAL | 103S | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | GENERAL | 103S | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | GENERAL | 103S | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | GENERAL | 103S | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | GENERAL | 103S | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | GENERAL | 103S | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | CONTINENTAL Y GENERAL | | 255/70R16 | 16 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | MANABI | Neumáticos inspeccionados por empresa reencauchadora RENPACIF en cuyo informe consta que no pasan a reencauche, listos para entrega a gestor ambiental. |
| | | CONTINENTAL Y GENERAL | | 225/70R16 | 16 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | MANABI | | |
| | | CONTINENTAL | | 245/70R16 | 16 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | MANABI | | |
| | | GENERAL | | 225/70R16 | 16 | 0 | 2 | 129,65 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12/07/2019 | N/A | MANABI | EN BODEGA, llantas nuevas |
| | | CONTINENTAL | 103FS/70R16 | 225/70R16 | 16 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30/09/2019 | N/A | MANABI | 4 NEUMATICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI1589 POR DESGASTE EL 17 DE ENERO 2020 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA; 1 NEUMÁTICO DE EMERGENCIA FUE CAMBIADO POR UNO REENCAUCHADO PARA EL VITARA PEI3439 |
| | | GENERAL | | 255/70R16 | 16 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 04/04/2018 | N/A | MANABI | EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020: 4 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO MEC0421; 2 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL PEI3064 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA |
| | | GENERAL | | 225/70R16 | 16 | 0 | 6 | 134,98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 24/12/2020 | N/A | MANABI | 6 NEUMATICOS ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON ORDEN D6 E COMPRA 20200001944274 Y RECIBIDAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. VALOR DECLARADO POR NEUMATICO GRABADO IVA. EN BODEGA. |
| | | GENERAL | | 255/70R16 | 16 | 0 | 6 | 166,58 | N/A | N/A | N/A | N/A | 24/12/2020 | N/A | MANABI | 6 NEUMATICOS ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON ORDEN DE COMPRAR 20200001944275. VALOR DECLARADO POR NEUMATICO GRABADO IVA. Y RECIBIDAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. EN BODEGA. |
| | | GENERAL | 103T | 225/70R16 | 16 | 0 | 0 | \$ 129,65 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27/07/2019 | N/A | MANABI | 4 NEUMATICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI3439 POR DESGASTE EL 25/02/2021 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA CON MEDIDAS: Posición 1 = 3mm; Posición 2 = 2mm; Posición 3 = 2mm; Posición 4 = 4mm |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|------|-----------|----|---|---|-----------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|--------|--|
| | | GENERAL | 111S | 255/70R16 | 16 | 0 | 0 | \$ 155,80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27/07/2019 | N/A | MANABI | 2 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI3064 POR DESGASTE EL 11/01/2021 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA CON MEDIDAS: Posición 1 =3mm; Posición 2 = 4mm |
|--|--|---------|------|-----------|----|---|---|-----------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|--------|--|

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| POSICIONES: | 1 | DELANTERA DERECHA |
| | 2 | DELANTERA IZQUIERDA |
| | 3 | POSTERIOR DERECHA |
| | 4 | POSTERIOR IZQUIERDA |
| | E | EMERGENCIA |

N/A no aplica

COSTO REGISTRADO SIN IVA

