CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	16
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Matriz
Fecha	21/12/2017

	Neumáticos								Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio					
Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Reen cauc	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual	Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
PEI1596	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	30/03/2017		137.352	162.192	29/09/2016	CAMBIO PARA COLOCAR EN EJE DELANTERO	MATRIZ	LLANTA NUEVA
PEI1596	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	30/03/2017		137.352	162.192	29/09/2016	CAMBIO PARA COLOCAR EN EJE DELANTERO	MATRIZ	LLANTA NUEVA
PEI1596	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 89.41	03/10/2016	-	117.997	162.192	12/08/2016	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI1596	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 89.41	03/10/2016	-	117.997	162.192	12/08/2016	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI1596	E	GT RADIAL	102T	225/70	16	0	1	$ -	01/08/2014	-	64.200	162.192	-	-	MATRIZ	PARA PEI1589
PEN0930	1	GOOD YEAR	CT176	700	15	0	1	$ -	27/04/2010	-	10	31.509	-	-	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	2	GOOD YEAR	CT176	700	15	0	1	$ -	27/04/2010	-	10	31.509	-	-	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	3	GOOD YEAR	CT176	700	15	0	1	$ -	27/04/2010	-	10	31.509	-	-	MATRIZ	SE REENCAUCHA Y SE COLOCA EN EL MISMO VEHICULO
PEN0930	4	GOOD YEAR	CT176	700	15	0	1	$ -	27/04/2010	-	10	31.509	-	-	MATRIZ	SE REENCAUCHA Y SE COLOCA EN EL MISMO VEHICULO
PEN0930	5	GOOD YEAR	CT176	700	15	0	1	$ -	27/04/2010	-	10	31.509	-	-	MATRIZ	SE REENCAUCHA Y SE COLOCA EN EL MISMO VEHICULO
PEN0930	6	GOOD YEAR	CT176	700	15	0	1	$ -	27/04/2010	-	10	31.509	-	-	MATRIZ	SE REENCAUCHA Y SE COLOCA EN EL MISMO VEHICULO
PEN0930	E	GOOD YEAR	CT176	700	15	0	1	$ -	27/04/2010	-	10	31.509	-	-	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI3062	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	$ 160.98	27/03/2017	-	185.743	205.870	29/09/2016	CAMBIO PARA COLOCAR EN EJE DELANTERO	MATRIZ	LLANTA NUEVA
PEI3062	4	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	$ 160.98	27/03/2017	-	185.743	205.870	29/09/2016	CAMBIO PARA COLOCAR EN EJE DELANTERO	MATRIZ	LLANTA NUEVA
PEI3062	2	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	$ 91.03	27/03/2017	-	185.743	205.870	23/02/2017	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI3062	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	$ 91.03	27/03/2017	-	185.743	205.870	23/02/2017	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI3062	E	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	$ -	-	-	-	205.870	-		MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEI7002	1	BRIDGESTONE	LT	700	16	0	1	$ -	19/12/2012	-	10		-	-	MATRIZ	VEHICULO EN CONVENIO ENTREGADO A BNF EN LIQUIDACION
PEI7002	2	BRIDGESTONE	LT	700	16	0	1	$ -	19/12/2012	-	10		-	-	MATRIZ	VEHICULO EN CONVENIO ENTREGADO A BNF EN LIQUIDACION
PEI7002	3	BRIDGESTONE	LT	700	16	1	0	$ 75.15	19/12/2012	12/11/2015	44.376		12/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	VEHICULO EN CONVENIO ENTREGADO A BNF EN LIQUIDACION
PEI7002	4	BRIDGESTONE	LT	700	16	1	0	$ 75.15	19/12/2012	12/11/2015	44.376		12/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	VEHICULO EN CONVENIO ENTREGADO A BNF EN LIQUIDACION
PEI7002	5	BRIDGESTONE	LT	700	16	1	0	$ 75.15	19/12/2012	12/11/2015	44.376		12/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	VEHICULO EN CONVENIO ENTREGADO A BNF EN LIQUIDACION
PEI7002	6	BRIDGESTONE	LT	700	16	1	0	$ 75.15	19/12/2012	12/11/2015	44.376		12/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	VEHICULO EN CONVENIO ENTREGADO A BNF EN LIQUIDACION
PEI7002	E	BRIDGESTONE	LT	700	16	0	1	$ -	19/12/2012	-	10		-	-	MATRIZ	VEHICULO EN CONVENIO ENTREGADO A BNF EN LIQUIDACION
PEI3440	1	GENERAL	82H	185/55	15	0	1	$ 73.47	15/02/2016	-	46.000	91.113	15/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	COMPRA DE NEUMATICOS UNICA MEDIDA EN FLOTA Y CERTIFICADO REENCAUCHADORA
PEI3440	2	GENERAL	82H	185/55	15	0	1	$ 73.47	15/02/2016	-	46.000	91.113	15/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	COMPRA DE NEUMATICOS UNICA MEDIDA EN FLOTA Y CERTIFICADO REENCAUCHADORA
PEI3440	3	GENERAL	82H	185/55	15	0	1	$ 73.47	15/02/2016	-	46.000	91.113	15/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	COMPRA DE NEUMATICOS UNICA MEDIDA EN FLOTA Y CERTIFICADO REENCAUCHADORA
PEI3440	4	GENERAL	82H	185/55	15	0	1	$ 73.47	15/02/2016	-	46.000	91.113	15/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	COMPRA DE NEUMATICOS UNICA MEDIDA EN FLOTA Y CERTIFICADO REENCAUCHADORA
PEI3440	E	CONTINENTAL	82H	185/60	15	0	1	$ -	24/10/2013	-	10	91.113	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI3437	1	KUMHO	102T	225/70	16	0	1	$ 100.89	01/11/2017	-	148.552	152.338	16/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	COMPRA DE NEUMATICOS PARA STOCK DE ROTACION 13/02/2016
PEI3437	2	KUMHO	102T	225/70	16	0	1	$ 100.89	01/11/2017	-	148.552	152.338	16/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	COMPRA DE NEUMATICOS PARA STOCK DE ROTACION 13/02/2016
PEI3437	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 88.70	04/10/2017	-	145.415	152.338	23/02/2017	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI3437	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 88.70	04/10/2017	-	145.415	152.338	23/02/2017	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI3437	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	24/10/2013	-	10	152.338	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI3436	1	KUMHO	102T	225/70	16	0	1	$ 100.89	16/02/2016	-	86.812	149.419	16/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	COMPRA DE NEUMATICOS PARA STOCK DE ROTACION 13/02/2016
PEI3436	2	KUMHO	102T	225/70	16	0	1	$ 100.89	16/02/2016	-	86.812	149.419	16/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	COMPRA DE NEUMATICOS PARA STOCK DE ROTACION 13/02/2016
PEI3436	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 88.70	06/11/2017	-	144.968	149.419	23/02/2017	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI3436	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 88.70	06/11/2017	-	144.968	149.419	23/02/2017	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI3436	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	24/10/2013	-	10	149.419	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI3435	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	14/03/2017	-	133.300	160.820	29/09/2016	CAMBIO PARA COLOCAR EN EJE DELANTERO	MATRIZ	LLANTA NUEVA
PEI3435	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	14/03/2017	-	133.300	160.820	29/09/2016	CAMBIO PARA COLOCAR EN EJE DELANTERO	MATRIZ	LLANTA NUEVA
PEI3435	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 88.70	14/03/2017	-	133.300	160.820	23/02/2017	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI3435	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 88.70	14/03/2017	-	133.300	160.820	23/02/2017	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI3435	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	24/10/2013	-	10	160.820	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI3434	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	24/10/2013	-	10	92.497	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI3434	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	24/10/2013	-	10	92.497	-	-	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI3434	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 88.70	13/10/2017	-	87.630	92.497	23/02/2017	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI3434	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 88.70	13/10/2017	-	87.630	92.497	23/02/2017	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI3434	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	13/07/2016	-	50.419	92.497	-	LLANTA PARA PEI3434	MATRIZ	SALE DELANTERA DEL PEI7421 Y SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL PEI3434
PEI7410	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	29/06/2017	29/06/2017	110.310	122.020	-	SE COLOCA EN EJE DELANTERO	MATRIZ	
PEI7410	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	29/06/2017	29/06/2017	110.310	122.020	-	SE COLOCA EN EJE DELANTERO	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7410	3	KUMHO	102T	225/70	16	0	1	$ 100.89	16/02/2016	-	35.486	122.020	16/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	COMPRA DE NEUMATICOS PARA STOCK DE ROTACION 13/02/2016
PEI7410	4	KUMHO	102T	225/70	16	0	1	$ 100.89	16/02/2016	-	35.486	122.020	16/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	COMPRA DE NEUMATICOS PARA STOCK DE ROTACION 13/02/2016
PEI7410	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 88.70	29/06/2017	29/06/2017	-	122.020	23/02/2017	SE COLOCA EN EMERGENCIA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7411	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	06/01/2017	-	84.541	109.564	29/09/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	LLANTA NUEVA
PEI7411	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	06/01/2017	-	84.541	109.564	29/09/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	LLANTA NUEVA
PEI7411	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 89.41	18/08/2016	-	65.404	109.564	12/08/2016	-	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7411	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 89.41	18/08/2016	-	65.404	109.564	12/08/2016	-	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7411	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 89.41	18/08/2016	-	65.404	109.564	12/08/2016	-	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7419	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	03/10/2016		61.587	107.023	29/09/2016	LLANTA PARA PEI7419	MATRIZ	LLANTA NUEVA
PEI7419	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	03/10/2016		61.587	107.023	29/09/2016	LLANTA PARA PEI7419	MATRIZ	LLANTA NUEVA
PEI7419	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 89.41	12/08/2016	12/08/2016	61.587	107.023	12/08/2016	LLANTA PARA PEI7419	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7419	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 89.41	12/08/2016	12/08/2016	61.587	107.023	12/08/2016	LLANTA PARA PEI7419	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7419	E	CONTINENTAL	100T	235/60	16	0	1	$ -	24/11/2017	-	104.836	107.023	-	SE COLOCA EN PEI7419	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419
PEI7420	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	04/10/2016	-	83.541	129.487	29/09/2016	LLANTA PARA PEI7420	MATRIZ	LLANTA NUEVA
PEI7420	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	04/10/2016	-	83.541	129.487	29/09/2016	LLANTA PARA PEI7420	MATRIZ	LLANTA NUEVA
PEI7420	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 89.41	22/08/2016	-	76.478	129.487	12/08/2016	LLANTA PARA PEI7420	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7420	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 88.70	17/05/2017	-	109.720	129.487	23/02/2017	LLANTA PARA PEI7421	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7420	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 89.41	22/08/2016	-	76.478	129.487	12/08/2016	LLANTA PARA PEI7420	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7421	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	13/07/2016	-	69.895	121.765	-	LLANTA PARA PEI7421	MATRIZ	SALE EMERGENCIA DEL PEI3434 Y SE COLOCA EN DELANTERA DEL PEI7421
PEI7421	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	13/07/2016	-	69.895	121.765	-	LLANTA PARA PEI7421	MATRIZ	SALE EMERGENCIA DEL PEI7421 Y SE COLOCA EN DELANTERA DEL PEI7421
PEI7421	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	29/07/2016	-	71.955	121.765	-	LLANTA PARA PEI7421	MATRIZ	SALE EMERGENCIA DEL PEI7411 Y SE COLOCA EN POSTERIOR DEL PEI7421
PEI7421	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	29/07/2016	-	71.955	121.765	-	LLANTA PARA PEI7421	MATRIZ	SALE EMERGENCIA DEL PEI7420 Y SE COLOCA EN POSTERIOR DEL PEI7421
PEI7421	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 89.41	15/08/2016	-	75.108	121.765	12/08/2016	LLANTA PARA PEI7421	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7425	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	$ 160.98	03/10/2016	-	85.492	138.727	29/09/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425
PEI7425	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	$ 160.98	03/10/2016	-	85.492	138.727	29/09/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425
PEI7425	3	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	$ 91.03	15/03/2017	-	108.947	138.727	23/02/2017	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425
PEI7425	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	$ 91.03	15/03/2017	-	108.947	138.727	23/02/2017	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425
PEI7425	E	HANKOOK	109T	255/70	16	0	1	$ -	02/09/2014	-	879	138.727	-	EMERGENCIA PARA USO DE PEI3062	MATRIZ	SALE DEL PEI3062 Y SE COLOCA EN PEI7425
PEI7426	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	$ 160.98	03/10/2016	-	58.798	102.227	29/09/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426
PEI7426	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	$ 160.98	03/10/2016	-	58.798	102.227	29/09/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426
PEI7426	3	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	$ 91.03	27/03/2017	-	78.592	102.227	23/02/2017	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426
PEI7426	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	$ 91.03	27/03/2017	-	78.592	102.227	23/02/2017	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426
PEI7426	E	HANKOOK	109T	255/70	16	0	1	$ -	02/09/2014	-	1.004	102.227	-	EMERGENCIA PARA USO DE PEI3062	MATRIZ	SALE DEL PEI3062 Y SE COLOCA EN PEI7426
PEO0228	1	HANKOOK	100H	235/60	16	0	1	$ 160.29	22/11/2013	-	200.416	261.902	25/11/2013	LLANTA DELANTERA CON REENCAUCHE	MATRIZ	COMPRA DE LLANTAS PARA EJE DELANTERO
PEO0228	2	HANKOOK	100H	235/60	16	0	1	$ 160.29	22/11/2013	-	200.416	261.902	25/11/2013	LLANTA DELANTERA CON REENCAUCHE	MATRIZ	COMPRA DE LLANTAS PARA EJE DELANTERO
PEO0228	3	DUNLOP	100H	235/60	16	1	0	$ 91.49	22/07/2013	-	196.900	261.902	22/07/2013	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHE SEGÚN INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEO0228	4	DUNLOP	100H	235/60	16	1	0	$ 91.49	22/07/2013	-	196.900	261.902	22/07/2013	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHE SEGÚN INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEO0228	E	CONTINENTAL	100T	235/60	16	0	1	$ -	-	-	-	261.902	-		MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEO0229	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	$ 160.98	15/03/2017	15/03/2017	235.701	243.318	29/09/2016	CAMBIO PARA COLOCAR EN EJE DELANTERO	MATRIZ	SALE DEL PEI7425
PEO0229	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	$ 160.98	15/03/2017	15/03/2017	235.701	243.318	29/09/2016	CAMBIO PARA COLOCAR EN EJE DELANTERO	MATRIZ	SALE DEL PEI7425
PEO0229	3	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	$ 91.03	15/03/2017	-	235.701	243.318	23/02/2017	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
PEO0229	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	$ 91.03	15/03/2017	-	235.701	243.318	23/02/2017	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
PEO0229	E	MICHELIN	-	255/70	16	0	1	$ -	-			243.318	-		MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEI8244	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	$ -	29/12/2016	-	90	42.569	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI8244	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	$ -	29/12/2016	-	90	42.569	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI8244	3	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	$ -	29/12/2016	-	90	42.569	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI8244	4	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	$ -	29/12/2016	-	90	42.569	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI8244	E	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	$ -	29/12/2016	-	90	42.569	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI8243	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	29/12/2016	-	75	30.816	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI8243	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	29/12/2016	-	75	30.816	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI8243	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	29/12/2016	-	75	30.816	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI8243	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	29/12/2016	-	75	30.816	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI8243	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	29/12/2016	-	75	30.816	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI8252	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	29/12/2016	-	68	26.766	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI8252	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	29/12/2016	-	68	26.766	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI8252	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	29/12/2016	-	68	26.766	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI8252	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	29/12/2016	-	68	26.766	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI8252	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	29/12/2016	-	68	26.766	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
TOYOTA	1	YOKOHAMA	91H	195/65	15	0	1	$ -	29/12/2016	-	20	1.562	27/10/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO
TOYOTA	2	YOKOHAMA	91H	195/65	15	0	1	$ -	29/12/2016	-	20	1.562	27/10/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO
TOYOTA	3	YOKOHAMA	91H	195/65	15	0	1	$ -	29/12/2016	-	20	1.562	27/10/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO
TOYOTA	4	YOKOHAMA	91H	195/65	15	0	1	$ -	29/12/2016	-	20	1.562	27/10/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO
TOYOTA	E	YOKOHAMA	91H	195/65	15	0	1	$ -	29/12/2016	-	20	1.562	27/10/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO
GSJ7127	1	KUMHO	99H	225/60	17	0	1	$ -	SIN REGISTRO	-	SIN REGISTRO	61.900	SIN REGISTRO	-	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 03/07/2017
GSJ7127	2	KUMHO	99H	225/60	17	0	1	$ -	SIN REGISTRO	-	SIN REGISTRO	61.900	SIN REGISTRO	-	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 03/07/2017
GSJ7127	3	CONTINENTAL	102T	225/65	17	1	0	$ -	SIN REGISTRO	-	SIN REGISTRO	61.900	SIN REGISTRO	-	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 03/07/2017
GSJ7127	4	CONTINENTAL	102T	225/65	17	1	0	$ -	SIN REGISTRO	-	SIN REGISTRO	61.900	SIN REGISTRO	-	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 03/07/2017
GSJ7127	E	GOOD YEAR	100M	155/90	16	0	1	$ -	SIN REGISTRO	-	SIN REGISTRO	61.900	SIN REGISTRO	-	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 03/07/2017
GRW6539	1	BRIDGESTONE		245/55	19	0	1	$ 192.97	SIN REGISTRO	09/08/2017	43.911	51.306	SIN REGISTRO	SIN LABRADO Y ROTA	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 17/07/2018
GRW6539	2	BRIDGESTONE		245/55	19	0	1	$ 192.97	SIN REGISTRO	09/08/2017	43.911	51.306	SIN REGISTRO	SIN LABRADO CON SOPLADURA	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 17/07/2018
GRW6539	3	BRIDGESTONE		245/55	19	0	1	$ 192.97	SIN REGISTRO	09/08/2017	43.911	51.306	SIN REGISTRO	SIN LABRADO	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 17/07/2018
GRW6539	4	BRIDGESTONE		245/55	19	0	1	$ 192.97	SIN REGISTRO	09/08/2017	43.911	51.306	SIN REGISTRO	SIN LABRADO	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 17/07/2018
GRW6539	E	BRIDGESTONE		165/90	18	0	1	$ -	SIN REGISTRO	-	43.911	51.306	SIN REGISTRO	-	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 17/07/2018
GSB8133	1	TOYO	105H		18	0	1	$ -	SIN REGISTRO	-	SIN REGISTRO	95.692	SIN REGISTRO	-	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 17/07/2018
GSB8133	2	TOYO	105H		18	0	1	$ -	SIN REGISTRO	-	SIN REGISTRO	95.692	SIN REGISTRO	-	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 17/07/2018
GSB8133	3	HANKOOK	105H		18	0	1	$ -	SIN REGISTRO	-	SIN REGISTRO	95.692	SIN REGISTRO	-	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 17/07/2018
GSB8133	4	HANKOOK	105H		18	0	1	$ -	SIN REGISTRO	-	SIN REGISTRO	95.692	SIN REGISTRO	-	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 17/07/2018
GSB8133	E	HANKOOK	116M		17	0	1	$ -	SIN REGISTRO	-	SIN REGISTRO	95.692	SIN REGISTRO	-	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 17/07/2018
GRW6539	STOCK	GOOD YEAR	111V	255/55	19	0	1	$ -	-	09/08/2017	-	43.911	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 17/07/2018
GRW6539	STOCK	GOOD YEAR	111V	255/55	19	0	1	$ -	-	09/08/2017	-	43.911	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 17/07/2018
GRW6539	STOCK	CONTINENTAL	111V	275/55	19	0	1	$ -	-	09/08/2017	-	43.911	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 17/07/2018
GRW6539	STOCK	CONTINENTAL	111V	275/55	19	0	1	$ -	-	09/08/2017	-	43.911	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	VEHICULO RECIBIDO EN CONVENIO DE USO 17/07/2018
PEO0229	STOCK	HANKOOK	109T	255/70	16	0	1	$ -	-	15/03/2017	-	235.701	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEO0229	STOCK	HANKOOK	109T	255/70	16	0	1	$ -	-	15/03/2017	-	235.701	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEO0229	STOCK	HANKOOK	109T	255/70	16	0	1	$ -	-	15/03/2017	-	235.701	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEO0229	STOCK	HANKOOK	109T	255/70	16	0	1	$ -	-	15/03/2017	-	235.701	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEI3062	STOCK	GOOD YEAR	107R	215/80	16	0	1	$ -	02/09/2014	20/01/2017	118.230	125.262	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3062	STOCK	GOOD YEAR	107R	215/80	16	0	1	$ -	02/09/2014	20/01/2017	118.230	125.262	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3062	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	20/01/2017	27/03/2017	178.008	185.743	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3062	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	20/01/2017	27/03/2017	178.008	185.743	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3062	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	20/01/2017	27/03/2017	178.008	185.743	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3062	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	20/01/2017	27/03/2017	178.008	185.743	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3434	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	24/10/2013	13/10/2017	10	87.630	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3434	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	24/10/2013	13/10/2017	10	87.630	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7420	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	29/07/2016	22/08/2016	72.826	76.478	-	-	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7420	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	16/06/2014	04/10/2016	46	83.541	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7411	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ -	16/06/2014	06/01/2017	47	84.541	-	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7420	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 89.41	22/08/2016	17/05/2017	76.478	109.720	12/08/2016	REENCAUCHADA PARA BAJA. SALE DE PEI7420 POR NO PODER SER PARCHADA	MATRIZ	REENCAUCHADA PARA BAJA. SALE DE PEI7420 POR NO PODER SER PARCHADA
PEI7419	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	$ 89.41	12/08/2016	24/11/2017	61.587	104.836	12/08/2016	REENCAUCHADA PARA BAJA. SALE DE PEI7419 POR NO PODER SER PARCHADA	MATRIZ	REENCAUCHADA PARA BAJA. SALE DE PEI7419 POR NO PODER SER PARCHADA
PEO0367	STOCK	HANKOOK	110T	265/65	17	0	1	$ 234.50	25/11/2013	28/08/2014	141.532	155.143	25/11/2013	SE PRIORIZA EL MANTENER LLANTAS NUEVAS EN BODEGA	MATRIZ	SE PRIORIZA EL MANTENER LLANTAS NUEVAS EN BODEGA MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
PEO0367	STOCK	HANKOOK	110T	265/65	17	0	1	$ 234.50	25/11/2013	28/08/2014	141.532	155.143	25/11/2013	SE PRIORIZA EL MANTENER LLANTAS NUEVAS EN BODEGA	MATRIZ	SE PRIORIZA EL MANTENER LLANTAS NUEVAS EN BODEGA MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
PEO0367	STOCK	HANKOOK	110T	265/65	17	0	1	$ 234.50	25/11/2013	28/08/2014	141.532	155.143	25/11/2013	SE PRIORIZA EL MANTENER LLANTAS NUEVAS EN BODEGA	MATRIZ	SE PRIORIZA EL MANTENER LLANTAS NUEVAS EN BODEGA MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
PEO0367	STOCK	HANKOOK	110T	265/65	17	0	1	$ 234.50	25/11/2013	28/08/2014	141.532	155.143	25/11/2013	SE PRIORIZA EL MANTENER LLANTAS NUEVAS EN BODEGA	MATRIZ	SE PRIORIZA EL MANTENER LLANTAS NUEVAS EN BODEGA MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
PEM0827	STOCK	HANKOOK	110T	265/65	17	0	1	$ 234.50	22/11/2013	01/08/2014	280.222	287.081	25/11/2013	SE PRIORIZA EL MANTENER LLANTAS NUEVAS EN BODEGA	MATRIZ	SE PRIORIZA EL MANTENER LLANTAS NUEVAS EN BODEGA MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
PEM0827	STOCK	HANKOOK	110T	265/65	17	0	1	$ 234.50	22/11/2013	01/08/2014	280.222	287.081	25/11/2013	SE PRIORIZA EL MANTENER LLANTAS NUEVAS EN BODEGA	MATRIZ	SE PRIORIZA EL MANTENER LLANTAS NUEVAS EN BODEGA MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
PEI1596	STOCK	GT RADIAL	102T	225/70	16	0	1	$ -	19/03/2010	02/04/2015	10	75.924	19/03/2010		MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI1596	STOCK	GT RADIAL	102T	225/70	16	0	1	$ -	19/03/2010	02/04/2015	10	75.924	19/03/2010		MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7419	STOCK	GT RADIAL	102T	225/70	16	0	1	$ -	13/07/2016	22/08/2016	57.139	61.587	19/03/2010		MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3435	STOCK	HANKOOK	100H	235/60	16	0	1	$ 234.50	25/11/2013	14/03/2017	81.470	133.300	25/11/2013	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3435	STOCK	HANKOOK	100H	235/60	16	0	1	$ 234.50	25/11/2013	14/03/2017	81.470	133.300	25/11/2013	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3435	STOCK	HANKOOK	100H	235/60	16	0	1	$ 234.50	25/11/2013	14/03/2017	81.470	133.300	25/11/2013	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3435	STOCK	HANKOOK	100H	235/60	16	0	1	$ 234.50	25/11/2013	14/03/2017	81.470	133.300	25/11/2013	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI1596	STOCK	HANKOOK	100H	235/60	16	0	1	$ 150.00	02/04/2015	30/03/2017	75.924	137.352	18/09/2013	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI1596	STOCK	HANKOOK	100H	235/60	16	0	1	$ 150.00	02/04/2015	30/03/2017	75.924	137.352	18/09/2013	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEN0222	STOCK	YOKOHAMA	100H	235/60	16	0	1	$ 150.00	18/09/2013	27/08/2014	157.794	174.999	25/11/2013		MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEN0222	STOCK	YOKOHAMA	100H	235/60	16	0	1	$ 150.00	18/09/2013	27/08/2014	157.794	174.999	25/11/2013		MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7410	STOCK	KUMHO	102T	225/70	16	0	1	$ 100.89	16/02/2016	29/06/2017	35.486	110.310	16/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7410	STOCK	KUMHO	102T	225/70	16	0	1	$ 100.89	16/02/2016	29/06/2017	35.486	110.310	16/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3437	STOCK	KUMHO	102T	225/70	16	0	1	$ 100.89	16/02/2016	04/10/2017	95.830	145.415	16/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3437	STOCK	KUMHO	102T	225/70	16	0	1	$ 100.89	16/02/2016	04/10/2017	95.830	145.415	16/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3437	STOCK	KUMHO	102T	225/70	16	0	1	$ 100.89	16/02/2016	04/10/2017	95.830	145.415	16/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3437	STOCK	KUMHO	102T	225/70	16	0	1	$ 100.89	16/02/2016	04/10/2017	95.830	145.415	16/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	$ 129.66	NUEVA	NUEVA	-	-	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	NUEVA

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA



COSTO REGISTRADO SIN IVA

STOCK
MOVIMIENTOS