

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS

Informe	03/2026
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sur
No. Vehículos	6
Fecha	viernes, 4 de septiembre de 2026

Placa	Neumáticos										Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
						B	R	M										
LEA1071	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	26/10/2021	04/09/2026	12MM	4MM	138,330	217,408	37	NUEVA
LEA1071	2	CONTINENTAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1	08/05/2024	04/09/2026	12MM	4MM	138,330	217,408	37	ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024
LEA1071	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	14/01/2025	04/09/2026	12MM	2MM	189,750	217,408	37	NUEVA/ DE ADQUISICION 2021
LEA1071	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	14/01/2025	04/09/2026	12MM	2MM	189,750	217,408	37	NUEVA/ DE ADQUISICION 2021
LEA1071	E	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	0	1	0	06/06/2024	04/09/2026	14MM	14MM		217,408	37	REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
PEC1600	1	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1	05/05/2026	04/09/2026	12MM	9MM	10	49,040	37	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
PEC1600	2	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1	05/05/2026	04/09/2026	12MM	9MM	10	49,040	37	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
PEC1600	3	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1	15/01/2025	04/09/2026	12MM	3MM	10	49,040	37	ADQUISICIÓN CE-20240002764979 /DICIEMBRE 2024
PEC1600	4	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1	15/01/2025	04/09/2026	12MM	3MM	10	49,040	37	ADQUISICIÓN CE-20240002764979 /DICIEMBRE 2024
PEC1600	E	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1	15/01/2025	04/09/2026	12MM	12 MM	10	49,040	37	ADQUISICIÓN CE-20240002764979 /DICIEMBRE 2024
PEI7422	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	01/06/2026	04/09/2026	12MM	6MM	224,910	238,285	37	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
PEI7422	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	01/06/2026	04/09/2026	12MM	6MM	224,910	238,285	37	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
PEI7422	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	18/08/2026	04/09/2026	12MM	13MM	171,822	238,285	37	ORDEN DE COMPRA Nro. IC-BDE-LOJ-001-2026 REENCAUCHE DE NEUMATICOS
PEI7422	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	18/08/2026	04/09/2026	12MM	13MM	171,822	238,285	37	ORDEN DE COMPRA Nro. IC-BDE-LOJ-001-2026 REENCAUCHE DE NEUMATICOS
PEI7422	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	11/08/2014	04/09/2026	9MM	6MM	60	238,285	37	ORIGINAL
PEI7423	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	25/3/2025	4/9/2026	12MM	6MM	190963	207,955	37	ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764980 DICIEMBRE DE 2024
PEI7423	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	25/3/2025	4/9/2026	12MM	7MM	190963	207,955	37	ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764980 DICIEMBRE DE 2024
PEI7423	3	CONTINENTAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1	08/05/2024	4/9/2026	14MM	6MM	126,693	207,955	37	REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
PEI7423	4	CONTINENTAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1	08/05/2024	4/9/2026	14MM	6MM	126,693	207,955	37	REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
PEI7423	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	11/08/2014	4/9/2026	9MM	6MM	51	207,955	37	VEHICULO NUEVO
PEI7424	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	24/07/2026	04/09/2026	12MM	4MM	189,750	203,227	37	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
PEI7424	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	24/07/2026	04/09/2026	12MM	4MM	189,750	203,227	37	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
PEI7424	3	CONTINENTAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1	24/07/2026	04/09/2026	14MM	4MM	138,330	203,227	37	ORDEN DE COMPRA Nro. IC-BDE-LOJ-001-2026 REENCAUCHE DE NEUMATICOS
PEI7424	4	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1	24/07/2026	04/09/2026	14MM	4MM	138,330	203,227	37	ORDEN DE COMPRA Nro. IC-BDE-LOJ-001-2026 REENCAUCHE DE NEUMATICOS
PEI7424	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	11/08/2014	04/09/2026	9MM	6MM	60	203,227	37	ORIGINAL
PEK-2066	1	BRIDGESTONE		265/60	18	1	0	0	0	1	01/08/2025	04/09/2026	12MM	8MM	50	5,546	37	
PEK-2066	2	BRIDGESTONE		265/60	18	1	0	0	0	1	01/08/2025	04/09/2026	12MM	8MM	50	5,546	37	
PEK-2066	3	BRIDGESTONE		265/60	18	1	0	0	0	1	01/08/2025	04/09/2026	12MM	7MM	50	5,546	37	
PEK-2066	4	BRIDGESTONE		265/60	18	1	0	0	0	1	01/08/2025	04/09/2026	12MM	7MM	50	5,546	37	
PEK-2066	E	BRIDGESTONE		265/60	18	1	0	0	0	1	01/08/2025	04/09/2026	12MM	12MM	50	5,546	37	
LEA1071	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	26/10/2021	09/03/2026	12MM	1.5MM	138,330	216,999	37	NUEVA
LEA1071	2	CONTINENTAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1	08/05/2024	09/03/2026	12MM	1.5MM	138,330	216,999	37	ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024
LEA1071	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	14/01/2025	09/03/2026	12MM	3MM	189,750	216,999	37	NUEVA/ DE ADQUISICION 2021
LEA1071	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	14/01/2025	09/03/2026	12MM	3MM	189,750	216,999	37	NUEVA/ DE ADQUISICION 2021
LEA1071	E	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	0	1	0	06/06/2024	09/03/2026	14MM	14MM		216,999	37	REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
PEC1600	1	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1	15/01/2025	09/03/2026	12MM	4MM	10	43,100	37	ADQUISICIÓN CE-20240002764979 /DICIEMBRE 2024
PEC1600	2	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1	15/01/2025	09/03/2026	12MM	4MM	10	43,100	37	ADQUISICIÓN CE-20240002764979 /DICIEMBRE 2024
PEC1600	3	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1	15/01/2025	09/03/2026	12MM	4MM	10	43,100	37	ADQUISICIÓN CE-20240002764979 /DICIEMBRE 2024
PEC1600	4	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1	15/01/2025	09/03/2026	12MM	4MM	10	43,100	37	ADQUISICIÓN CE-20240002764979 /DICIEMBRE 2024
PEC1600	E	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1	15/01/2025	09/03/2026	12MM	12 MM	10	43,100	37	ADQUISICIÓN CE-20240002764979 /DICIEMBRE 2024
PEI7422	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	01/06/2026	09/03/2026	12MM	12MM	224,910	227,472	37	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
PEI7422	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	01/06/2026	09/03/2026	12MM	12MM	224,910	227,472	37	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
PEI7422	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	08/05/20204	09/03/2026	12MM	2MM	171,822	227,472	37	ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024
PEI7422	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	08/05/20204	09/03/2026	12MM	2MM	171,822	227,472	37	ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024
PEI7422	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	11/08/2014	09/03/2026	9MM	6MM	60	227,472	37	ORIGINAL
PEI7423	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	25/3/2025	9/3/2026	12MM	7MM	190963	205,378	37	ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764980 DICIEMBRE DE 2024
PEI7423	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	25/3/2025	9/3/2026	12MM	7MM	190963	205,378	37	ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764980 DICIEMBRE DE 2024
PEI7423	3	CONTINENTAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1	08/05/2024	9/3/2026	14MM	8MM	126,693	205,378	37	REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
PEI7423	4	CONTINENTAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1	08/05/2024	9/3/2026	14MM	8MM	126,693	205,378	37	REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
PEI7423	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	11/08/2014	9/3/2026	9MM	6MM	51	205,378	37	VEHICULO NUEVO
PEI7424	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	14/01/2025	09/03/2026	12MM	5MM	189,750	197,860	37	NUEVA/ DE ADQUISICION Nro. 2 2024
PEI7424	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	14/01/2025	09/03/2026	12MM	5MM	189,750	197,860	37	NUEVA/ DE ADQUISICION Nro. 2 2024
PEI7424	3	CONTINENTAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1	08/05/2024	09/03/2026	14MM	6MM	138,330	197,860	37	REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
PEI7424	4	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1	08/05/2024	09/03/2026	14MM	6MM	138,330	197,860	37	REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
PEI7424	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	11/08/2014	09/03/2026	9MM	6MM	60	197,860	37	ORIGINAL
PEK-2066	1	BRIDGESTONE		265/60	18	1	0	0	0	1	01/08/2025	09/03/2026	12MM	8MM	50	4,760	37	
PEK-2066	2	BRIDGESTONE		265/60	18	1	0	0	0	1	01/08/2025	09/03/2026	12MM	8MM	50	4,760	37	
PEK-2066	3	BRIDGESTONE		265/60	18	1	0	0	0	1	01/08/2025	09/03/2026	12MM	7MM	50	4,760	37	
PEK-2066	4	BRIDGESTONE		265/60	18	1	0	0	0	1	01/08/2025	09/03/2026	12MM	7MM	50	4,760	37	
PEK-2066	E	BRIDGESTONE		265/60	18	1	0	0	0	1	01/08/2025	0						

7424	0	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	0	26/10/2021	26/10/2021	12MM	12MM			37	EN 7424- ADQUISICIÓN DEL 2021 -CAMBIO OCTUBRE 2021
1071	0	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	0	10/11/2022	10/11/2022	12MM	12MM			37	EN LEA 1071-AQUISICIÓN DEL 2021-CAMBIO 10/NOV/2022
1071	0	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	0	10/11/2022	10/11/2022	12MM	12MM			37	EN LEA 1071-AQUISICIÓN DEL 2021-CAMBIO 10/NOV/2022
7422	0	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	08/12/2022	08/12/2022	12MM	12MM			37	EN PEI-7422-AQUISICIÓN DEL 2021-CAMBIO 10/NOV/2022
7422	0	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	08/12/2022	08/12/2022	12MM	12MM			37	EN PEI-7422-AQUISICIÓN DEL 2021-CAMBIO 10/NOV/2022
7423	0	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	15/02/2023	15/02/2023	12MM	12MM			37	EN PEI-7423-AQUISICIÓN DEL 2021-CAMBIO 15-02-2023
7423	0	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	15/02/2023	15/02/2023	12MM	12MM			37	EN PEI-7423-AQUISICIÓN DEL 2021-CAMBIO 15-02-2023
3063	0	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	20/11/2023	20/11/2023	12MM	12MM			37	EN PEI 3063-CAMBIO NOVIEMBRE 2023
3063	0	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	20/11/2023	20/11/2023	12MM	12MM			37	EN PEI-3063- CAMBIO NOVIEMBRE 2023
PEI-7422	0	CONTINENTAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1			12MM	12MM			37	ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024
PEI-7422	0	CONTINENTAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1			12MM	12MM			37	ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024
PEI-7424	0	CONTINENTAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1			12MM	12MM			37	ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024
PEI-7422	0	CONTINENTAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1			12MM	12MM			37	ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024
PEI-7422	0	CONTINENTAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1			12MM	12MM			37	ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024
PEI-7423	0	CONTINENTAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1			14MM	14MM			37	REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
PEI-7423	0	CONTINENTAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1			14MM	14MM			37	REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
PEI-7424	0	CONTINENTAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1			14MM	14MM			37	REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
PEI-7424	0	CONTINENTAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1			14MM	14MM			37	REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
PEI-7424	0	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1			14MM	14MM			37	REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
LEA1071	0	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1			14MM	14MM			37	REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
	0	CONTINENTAL	107S	225/70	16	1	0	0	0	1			12MM	12MM			37	ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764979 DICIEMBRE DE 2024/ EN PEC-1600 CAMBIADA EN ENERO 2025
	0	CONTINENTAL	107S	225/70	16	1	0	0	0	1			12MM	12MM			37	ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764979 DICIEMBRE DE 2024/ EN PEC-1600 CAMBIADA EN ENERO 2025
	0	CONTINENTAL	107S	225/70	16	1	0	0	0	1			12MM	12MM			37	ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764979 DICIEMBRE DE 2024/ EN PEC-1600 CAMBIADA EN ENERO 2025
	0	CONTINENTAL	107S	225/70	16	1	0	0	0	1			12MM	12MM			37	ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764979 DICIEMBRE DE 2024/ EN PEC-1600 CAMBIADA EN ENERO 2025
	0	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1			12MM	12MM			37	ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764980 DICIEMBRE DE 2024-CAMBIADA EN ENERO EN LEA 1071
	0	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1			12MM	12MM			37	ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764980 DICIEMBRE DE 2024-CAMBIADA EN ENERO EN LEA 1071
	0	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1			12MM	12MM			37	ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764980 DICIEMBRE DE 2024 - CAMBIADA EN PEI7423 EN MARZO 2025
	0	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1			12MM	12MM			37	ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764980 DICIEMBRE DE 2024 - CAMBIADA EN PEI7423 EN MARZO 2025
PEI7423	X	GENERAL-GRAVER	106T	225/70	16	0	1	0	1	0	18/11/2020	28/03/2024	14MM	2MM	126,693	173,549	37	REENCAUCHADA
PEI7423	X	GENERAL-GRAVER	106T	225/70	16	0	1	0	1	0	18/11/2020	28/03/2024	14MM	2MM	126,693	173,549	37	REENCAUCHADA
LEA1071	X	GT RADIAL	102T	225/70	16	1	0	0	0	1	09/12/2009	28/03/2024	9MM	9MM	10	206,015	37	ORIGINAL
PEI7424	X	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	26/10/2021	28/03/2024	13MM	6MM	138,330	161,365	37	REENCAUCHADA
PEI7424	X	KHUMO	102T	225/70	16	1	0	0	1	0	24/02/2023	28/03/2024	12MM	6MM	156,505	161,365	37	REENCAUCHADA TRASFERENCIA MATRIZ
PEI7422	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	08/12/2022	28/03/2024	12MM	2MM	171,822	192,060	37	NUEVA
PEI7422	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	08/12/2022	28/03/2024	12MM	2MM	171,822	192,060	37	NUEVA
PEI7424	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	26/10/2021	28/03/2024	12MM	3MM	138,330	161,365	37	NUEVA
PEI7422	X	GENERAL- GRAVER	103T	225/70	16	1	0	0	1	0	27/04/2022	05/09/2024	14MM	2MM	100,294	201,918	37	REENCAUCHADA
PEI7422	X	GENERAL- GRAVER	103T	225/70	16	1	0	0	1	0	27/04/2022	05/09/2024	14MM	2MM	100,294	201,918	37	REENCAUCHADA
LEA1071	X	GENERAL-GRAVER	106T	225/70	16	1	0	0	1	0	25/11/2021	04/09/2024	14MM	3MM	177,222	211,540	37	REENCAUCHADA -TRANSFERENCIA DE MATRIZ 2021-FALTAN
LEA1071	X	GENERAL-GRAVER	106T	225/70	16	1	0	0	1	0	25/11/2021	04/09/2024	14MM	3MM	177,222	211,540	37	REENCAUCHADA -TRANSFERENCIA DE MATRIZ 2021-FALTAN
PEC1600	X	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1	15/01/2025	15/01/2025	12MM	1 MM	10	27,060	37	ORIGINAL - CAMIONETA NUEVA-REEMPLAZADA POR CE- 2024000 2764979
PEC1600	X	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1	15/01/2025	15/01/2025	12MM	1 MM	10	27,060	37	ORIGINAL - CAMIONETA NUEVA-REEMPLAZADA POR CE- 2024000 2764979
PEC1600	X	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1	15/01/2025	15/01/2025	12MM	1 MM	10	27,060	37	ORIGINAL - CAMIONETA NUEVA-REEMPLAZADA POR CE- 2024000 2764979
PEC1600	X	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1	15/01/2025	15/01/2025	12MM	1 MM	10	27,060	37	ORIGINAL - CAMIONETA NUEVA-REEMPLAZADA POR CE- 2024000 2764979
LEA1071	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	10/11/2022	19/12/2024	12MM	1,5MM	189,750	2,011,437	37	NUEVA/ DE ADQUISICION 2021
LEA1071	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	10/11/2022	19/12/2024	12MM	1,5MM	189,750	2,011,437	37	NUEVA/ DE ADQUISICION 2021
PEI7423	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	15/02/2022	21/03/2025	12MM	2MM	158,213	190,958	37	STOCK PARA REENCAUCHE
PEI7423	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	15/02/2022	21/03/2025	12MM	2MM	158,213	190,958	37	STOCK PARA REENCAUCHE
PEI7422	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	45523	46010	12MM	3MM	171822	227472	37	STOCK PARA REENCAUCHE
PEI7422	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	45523	46010	12MM	3MM	171822	227472	37	STOCK PARA REENCAUCHE
	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1							37	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN 7422
	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1							37	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN 7422
	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1							37	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1							37	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
	X	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1							37	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN 1600
	X	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1							37	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN 1600
	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1							37	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE DEL 05/05/2026
	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1							37	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE DEL 05/05/2026
	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1							37	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE DEL 05/05/2026
	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1							37	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE DEL 05/05/2026
	X	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1							37	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE DEL 05/05/2026
	X	CONTINENTAL	107S	245/70	16	1	0	0	0	1							37	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE DEL 05/05/2026

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS
Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

Informe	03/2026
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sur
No. Vehículos	6
Fecha	viernes, 4 de septiembre de 2026

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencau	SUCURS	AL	OBSERVACION
							De la banda									
							Rodadura **** (mm)									
	LEA1071	LLANTA	11H04815R3422	225/70	CONTINENTAL TIRE	1	1,5MM	1,5MM	1,5MM	37	103T	1		LOJA		
	LEA1071	LLANTA	11H04815R	255/70	CONTINENTAL	2	3MM	3MM	3MM	37	103T	1	0	LOJA		
	LEA1071	LLANTA	5WFA3409	225/70	CONTINENTAL	3	4MM	4MM	4MM	37	103T	1	0	LOJA		NUEVA/ DE ADQUISICION 2021
	LEA1071	LLANTA	1HX513WR2723	225/70	CONTINENTAL	4	7MM	7MM	7MM	37	103T	1	0	LOJA		NUEVA/ DE ADQUISICION 2021
	LEA1071	LLANTA	11H04815R4619	255/70	GENERAL	E	14MM	14MM	14MM	37	103T		1	LOJA		REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
	PEC1600	LLANTA	11H04816P2524	245/70	CONTINENTAL	1	7MM	7MM	7MM	37	107S	1	0	LOJA		NEUMATICO NUEVO CE- 2024000 2764979
	PEC1600	LLANTA	11H04816P2524	245/70	CONTINENTAL	2	7MM	7MM	7MM	37	107S	1	0	LOJA		NEUMATICO NUEVO CE- 2024000 2764979
	PEC1600	LLANTA	11H04816P2524	245/70	CONTINENTAL	3	7MM	7MM	7MM	37	107S	1	0	LOJA		NEUMATICO NUEVO CE- 2024000 2764979
	PEC1600	LLANTA	11H04816P2524	245/70	CONTINENTAL	4	7MM	7MM	7MM	37	107S	1	0	LOJA		NEUMATICO NUEVO CE- 2024000 2764979
	PEC1600	LLANTA	DOT 11H04816P 4422	245/70	CONTINENTAL	E	12 MM	12 MM	12 MM	37	107S	1	0	LOJA		EMERGENCIA
	PEI7422	LLANTA	11H04815R3422	255/70	CONTINENTAL TIRE	1	3MM	3MM	3MM	37	103T	1		LOJA		ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024/ CAMBIO EL 19/08/2024
	PEI7422	LLANTA	11H04815R3422	255/70	CONTINENTAL TIRE	2	3MM	3MM	3MM	37	103T	1		LOJA		ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024/ CAMBIO EL 19/08/2024
	PEI7422	LLANTA	11H04815R3422	225/70	CONTINENTAL	3	2MM	2MM	2MM	37	103T	0	1	LOJA		EN PEI 7422 CAMBIO 08 MAYO 2024/ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024/ S
	PEI7422	LLANTA	11H04815R0123	225/70	CONTINENTAL	4	3MM	3MM	3MM	37	103T	0	1	LOJA		EN PEI 7422 CAMBIO 08 MAYO 2024/ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024
	PEI7422	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL	E	6MM	6MM	6MM	37	103T	1	0	LOJA		
	PEI7423	LLANTA	11H04815R3324	225/70	CONTINENTAL	1	9MM	9MM	9MM	37	103T	1		LOJA		ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764980 DICIEMBRE DE 2024
	PEI7423	LLANTA	11H04815R3324	225/70	CONTINENTAL	2	8MM	8MM	8MM	37	103T	1		LOJA		ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764980 DICIEMBRE DE 2024
	PEI7423	LLANTA	11H04815R4619	225/70	CONTINENTAL TIRE	3	8MM	8MM	8MM	37	103T		1	LOJA		REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
	PEI7423	LLANTA	11H04815R4619	225/70	CONTINENTAL TIRE	4	8MM	8MM	8MM	37	103T		1	LOJA		REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
	PEI7423	LLANTA		225/70	GENERAL	E	6MM	6MM	6MM	37	103S	1	0	LOJA		
	PEI7424	LLANTA	11HX53WR 2723	#¡REF!	CONTINENTAL TIRE	1	7MM	7MM	7MM	37	103T	1	0	LOJA		NUEVA/ DE ADQUISICION 2021
	PEI7424	LLANTA	11H04815R3324	225/70	CONTINENTAL TIRE	2	7MM	7MM	7MM	37	103T	1	0	LOJA		NUEVA/ DE ADQUISICION 2021
	PEI7424	LLANTA	11H04815R4619	225/70	CONTINENTAL TIRE	3	7MM	7MM	7MM	37	103T		1	LOJA		REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
	PEI7424	LLANTA	11H04815R4619	225/70	CONTINENTAL TIRE	4	7MM	7MM	7MM	37	103T		1	LOJA		REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
	PEI7424	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	E	6MM	6MM	6MM	37	103S	1	0	LOJA		
	PEK-2066	LLANTA	9680PK44423	265/60	BRIDGESTONE	1	7MM	7MM	7MM	37	110T	1	0	LOJA		
	PEK-2066	LLANTA	9680PK44423	265/60	BRIDGESTONE	2	7MM	7MM	7MM	37	110T	1	0	LOJA		
	PEK-2066	LLANTA	9680PK44423	265/60	BRIDGESTONE	3	7MM	7MM	7MM	37	110T	1	0	LOJA		
	PEK-2066	LLANTA	9680PK44423	265/60	BRIDGESTONE	4	7MM	7MM	7MM	37	110T	1	0	LOJA		
	PEK-2066	LLANTA	9680PK44423	245/75	GENERAL	E	12MM	12MM	12MM	37	110T	1	0	LOJA		
	PEI 7424	LLANTA	11H04815R 4021	225/70	GENERAL	0	12MM	12MM	12MM	37	103T	1		LOJA		ADQUISICIÓN OCTUBRE 2021- EN PEI-7424
	PEI 7424	LLANTA	11H04815R 4021	225/70	GENERAL	0	12MM	12MM	12MM	37	103T	1		LOJA		ADQUISICIÓN OCTUBRE 2021- EN PEI-7424

	LEA-1071	LLANTA	11H04815R 4021	225/70	GENERAL	0	12MM	12MM	12MM	37	103T	1		LOJA	ADQUISICIÓN OCTUBRE 2021- EN LEA 1071
	LEA-1071	LLANTA	11H04815R 4021	225/70	GENERAL	0	12MM	12MM	12MM	37	103T	1		LOJA	ADQUISICIÓN OCTUBRE 2021- EN LEA 1071
	PEI-7422	LLANTA	11H04815R 4021	225/70	GENERAL	0	12MM	12MM	12MM	37	103T	1		LOJA	ADQUISICIÓN OCTUBRE 2021- EN PEI-7422
	PEI-7422	LLANTA	11H04815R 4021	225/70	GENERAL	0	12MM	12MM	12MM	37	103T	1		LOJA	ADQUISICIÓN OCTUBRE 2021- EN PEI-7422
	PEI-7423	LLANTA	11H04815R 4021	225/70	GENERAL	0	12MM	12MM	12MM	37	103T	1		LOJA	ADQUISICIÓN OCTUBRE 2021- EN PEI-7423
	PEI-7423	LLANTA	11H04815R 4021	225/70	GENERAL	0	12MM	12MM	12MM	37	103T	1		LOJA	ADQUISICIÓN OCTUBRE 2021- EN PEI-7423
	PEI-3063	LLANTA	DOT 1HX5 3WR	255/70	GENERAL	0	12MM	12MM	12MM	37	111S	1		LOJA	EN PEI 3063-CAMBIO NOVIEMBRE 2023
	PEI-3063	LLANTA	DOT 1HX5 3WR	255/70	GENERAL	0	12MM	12MM	12MM	37	111S	1		LOJA	EN PEI-3063- CAMBIO NOVIEMBRE 2023
	PEI-7422	LLANTA	11H04815R3422	255/70	CONTINENTAL TIRE	0	12MM	12MM	12MM	37	103T	1		LOJA	EN PEI 7422 CAMBIO 08 MAYO 2024ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024
	PEI-7422	LLANTA	11H048150123	255/70	CONTINENTAL TIRE	0	12MM	12MM	12MM	37	103T	1		LOJA	EN PEI 7422 CAMBIO 08 MAYO 2024/ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024
	PEI-7424	LLANTA	11H04815R4021	255/70	CONTINENTAL TIRE	0	12MM	12MM	12MM	37	103T	1		LOJA	EN PEI 7424 CAMBIO MAYO 2024/ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024
	PEI-7422	LLANTA	11H04815R3422	255/70	CONTINENTAL TIRE	0	12MM	12MM	12MM	37	103T	1		LOJA	EN PEI-7422-CAMBIO EL ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024
	PEI-7422	LLANTA	11H04815R3422	255/70	CONTINENTAL TIRE	0	12MM	12MM	12MM	37	103T	1		LOJA	EN PEI-7422-CAMBIO EL ADQUISICIÓN CE- 20240002616612/ABRIL 2024
	7423	LLANTA	11H04815R4619	255/70	CONTINENTAL TIRE	0	14MM	14MM	14MM	37	103T		1	LOJA	EN PEI-7424-REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
	7423	LLANTA	11H04815R4619	255/70	CONTINENTAL TIRE	0	14MM	14MM	14MM	37	103T		1	LOJA	EN PEI-7424-REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
	7424	LLANTA	11H04815R4619	255/70	CONTINENTAL TIRE	0	14MM	14MM	14MM	37	103T		1	LOJA	EN PEI-7423 REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
	7424	LLANTA	11H04815R4619	255/70	GENERAL	0	14MM	14MM	14MM	37	103T		1	LOJA	EN PEI-7423 REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
	1071	LLANTA	11H04815R4619	255/70	GENERAL	0	14MM	14MM	14MM	37	103T		1	LOJA	EN LEA 1071 REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
		LLANTA	11H04816R2524	245/70	CONTINENTAL	0	12MM	12MM	12MM	37	107S	1		LOJA	EN PEC-1600-ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764979 DICIEMBRE DE 2024
		LLANTA	11H04816R2624	245/70	CONTINENTAL	0	12MM	12MM	12MM	37	107S	1		LOJA	EN PEC-1600-ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764979 DICIEMBRE DE 2024
		LLANTA	11H04816R3524	245/70	CONTINENTAL	0	12MM	12MM	12MM	37	107S	1		LOJA	EN PEC-1600-ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764979 DICIEMBRE DE 2024
		LLANTA	11H04816R2724	245/70	CONTINENTAL	0	12MM	12MM	12MM	37	107S	1		LOJA	EN PEC-1600-ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764979 DICIEMBRE DE 2024
		LLANTA	11H04815R3324	225/70	CONTINENTAL	STOCK	12MM	12MM	12MM	37	103T	1		LOJA	EN LEA 1071 - ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764980 DICIEMBRE DE 2024
		LLANTA	11H04815R3324	225/70	CONTINENTAL	STOCK	12MM	12MM	12MM	37	103T	1		LOJA	EN LEA 1071 - ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764980 DICIEMBRE DE 2024
		LLANTA	11H04815R3324	225/70	CONTINENTAL	STOCK	12MM	12MM	12MM	37	103T	1		LOJA	EN PEI 7423 - ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764980 DICIEMBRE DE 2024
		LLANTA	11H04815R3324	225/70	CONTINENTAL	STOCK	12MM	12MM	12MM	37	103T	1		LOJA	EN PEI 7423 - ADQUISICIÓN CE- 2024000 2764980 DICIEMBRE DE 2024
	PEI7422	LLANTA	11H04815R 3921	# REF	# REF	X	# REF	# REF	# REF	37	103T	1	0	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION 2021/REEMPLAZADA POR ADQUISICIÓN CE 20240002616612
	PEI7422	LLANTA	11H04815R 3921	225/70	GENERAL-GRAVER	X	2MM	2MM	2MM	37	103T	1	0	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION 2021/REEMPLAZADA POR ADQUISICIÓN CE 20240002616612
	PEI7424	LLANTA	11H04815R	225/70	GENERAL-GRAVER	X	2MM	2MM	2MM	37	103T	1	0	LOJA	NUEVA/REEMPLAZADA EN SINIESTRO POR NEUMATICO DE ASEGURADORA
	PEI7424	LLANTA	11H04815R	225/70	GT RADIAL	X	9MM	9MM	9MM	37	103T	1	0	LOJA	NUEVA2021 /REEMPLAZADA POR ADQUISICIÓN CE 20240002616612/
	PEI7424	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL- GRAVER	X	2MM	2MM	2MM	37	103 S	0	1	LOJA	REENCAUCHADA MATRIZ
	PEI7423	LLANTA	1HX5HMEM 4614	225/70	GENERAL- GRAVER	X	2MM	2MM	2MM	-	103S	0	1	LOJA	REENCAUCHADA MATRIZ
	PEI7423	LLANTA	1HX5HMEM 4516	# REF	# REF	X	# REF	# REF	# REF	-	103S	0	1	LOJA	REENCAUCHADA MATRIZ
	PEI7424	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	# REF	# REF	X	# REF	# REF	# REF	37	103 S	0	1	LOJA	REENCAUCHADA MATRIZ
	PEI7422	LLANTA	1HX5 3WR	0	0	X	-	-	-	-	103S	0	1	LOJA	REENCAUCHADA
	PEI7422	LLANTA	1HX5 3WR 3713	0	0	X	-	-	-	-	103S	0	1	LOJA	REENCAUCHADA
	LEA1071	LLANTA	DOT 1HX5_3WR 1514	225/70	CONTINENTAL	X	3MM	3MM	3MM	-	106T	0	1	LOJA	REENCAUCHADA -TRANSFERENCIA DE MATRIZ 2021
	LEA1071	LLANTA	DOT 1HX5_3WR 1414	225/70	GENERAL- GRAVER	X	2MM	2MM	2MM	-	106T	0	1	LOJA	REENCAUCHADA -TRANSFERENCIA DE MATRIZ 2021
	PEC1600	LLANTA	DOT 11H04816P 4422	245/70	CONTINENTAL	X	1 MM	1 MM	1 MM	37	107S	1	0	LOJA	CAMIONETA NUEVA-NEUMATICO REEMPLAZADO POR CE- 2024000 2764979
	PEC1600	LLANTA	DOT 11H04816P 4422	245/70	CONTINENTAL	X	1 MM	1 MM	1 MM	37	107S	1	0	LOJA	CAMIONETA NUEVA-NEUMATICO REEMPLAZADO POR CE- 2024000 2764979
	PEC1600	LLANTA	DOT 11H04816P 4422	245/70	CONTINENTAL	X	1 MM	1 MM	1 MM	37	107S	1	0	LOJA	CAMIONETA NUEVA-NEUMATICO REEMPLAZADO POR CE- 2024000 2764979
	PEC1600	LLANTA	DOT 11H04816P 4422	245/70	CONTINENTAL	X	1 MM	1 MM	1 MM	37	107S	1	0	LOJA	CAMIONETA NUEVA-NEUMATICO REEMPLAZADO POR CE- 2024000 2764979
	LEA1071	LLANTA	11H04815R 4021	# REF	# REF	1	# REF	# REF	# REF	37	103T	1	0	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION 2021
	LEA1071	LLANTA	11H04815R 4021	# REF	# REF	1	# REF	# REF	# REF	37	103T	1	0	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION 2021
	PEI7423	LLANTA	11H04815R 3921	225/70	CONTINENTAL	X				37	103T	1	0	LOJA	STOCK PARA REENCAUCHE
	PEI7423	LLANTA	11H04815R 3921	225/70	CONTINENTAL	X				37	103T	1	0	LOJA	STOCK PARA REENCAUCHE
	PEI7422	LLANTA	11H04815R 3921	225/70	CONTINENTAL	X	2MM	2MM	2MM	37	103T	1	0	LOJA	STOCK PARA REENCAUCHE
	PEI7422	LLANTA	11H04815R 3921	225/70	CONTINENTAL	X	3MM	3MM	3MM	37	103T	1	0	LOJA	STOCK PARA REENCAUCHE
	PEI7422	LLANTA	11H04815R 0925	225/70	CONTINENTAL	X	14	14	14	37	103T	1	0	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
	PEI7422	LLANTA	11H04815R 0525	225/70	CONTINENTAL	X	14	14	14	37	103T	1	0	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
	PEI7422	LLANTA	11H04816P 4222	225/70	CONTINENTAL	X	14	14	14	37	103T	1	0	LOJA	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE 2026 - MONTADO EN 7422
	PEI7422	LLANTA	11H04816P 4222	225/70	CONTINENTAL	X	14	14	14	37	103T	1	0	LOJA	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE 2026 - MONTADO EN 7422
	PEC1600	LLANTA	11H04816P 4125	245/70	CONTINENTAL	X	14	14	14	37	107S	1	0	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
	PEC1600	LLANTA	11H04816P 4125	245/70	CONTINENTAL	X	14	14	14	37	107S	1	0	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025

	PEI7424	LLANTA	11H04815R 0925	225/70	CONTINENTAL	X	14	14	14	37	103T	1	0	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN 7424
	PEI7424	LLANTA	11H04815R 0525	225/70	CONTINENTAL	X	14	14	14	37	103T	1	0	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN 7424
	PEI7424	LLANTA	11H04816P 4222	225/70	CONTINENTAL	X	14	14	14	37	103T	1	0	LOJA	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE 2026 - MONTADO EN 7424
	PEI7424	LLANTA	11H04815R 4021	225/70	CONTINENTAL	X	14	14	14	37	103T	1	0	LOJA	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE 2026 - MONTADO EN 7424
					CONTINENTAL	X	14	14	14	37	103T	1	0	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN 7422
					CONTINENTAL	X	14	14	14	37	103T	1	0	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN 7422
					CONTINENTAL	X	14	14	14	37	103T	1	0	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN 7424
					CONTINENTAL	X	14	14	14	37	103T	1	0	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN 7424
					CONTINENTAL	X	14	14	14	37	107S	1	0	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN PEC1600
					CONTINENTAL	X	14	14	14	37	107S	1	0	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN PEC1600
					CONTINENTAL	X	14	14	14	37	103T	1	0	LOJA	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE 2026 - MONTADO EN 7422
					CONTINENTAL	X	14	14	14	37	103T	1	0	LOJA	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE 2026 - MONTADO EN 7422
					CONTINENTAL	X	14	14	14	37	103T	1	0	LOJA	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE 2026 - MONTADO EN 7423
					CONTINENTAL	X	14	14	14	37	103T	1	0	LOJA	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE 2026 - MONTADO EN 7423
					CONTINENTAL	X	14	14	14	37	107S	1	0	LOJA	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE DEL 05/05/2026
					CONTINENTAL	X	14	14	14	37	107S	1	0	LOJA	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE DEL 05/05/2026

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta

******:** Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	03/2026
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sur
No. Vehículos	6
Fecha	viernes, 4 de septiembre de 2026

Placa	Posición	Neumáticos						Fecha			Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
		Marca	Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI-7422	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	-	-	82.79	18/8/2026	18/8/2026	237910	238,285	5/5/2026	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	Q ㄹ	NEUMATICOS REENCAUCHADOS DE PROCESO DE INFIMA CUANTIA AÑO 2026
PEI-7422	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	-	-	82.79	18/8/2026	18/8/2026	237910	238,285	5/5/2026	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	Q ㄹ	NEUMATICOS REENCAUCHADOS DE PROCESO DE INFIMA CUANTIA AÑO 2026
PEI-7424	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	-	-	82.79	24/7/2026	24/7/2026	205500	207,106	5/5/2026	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	Q ㄹ	NEUMATICOS REENCAUCHADOS DE PROCESO DE INFIMA CUANTIA AÑO 2026
PEI-7424	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	-	-	82.79	24/7/2026	24/7/2026	205500	207,106	5/5/2026	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	Q ㄹ	NEUMATICOS REENCAUCHADOS DE PROCESO DE INFIMA CUANTIA AÑO 2026
PEI-7424	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	-	-	145.59	24/7/2026	24/7/2026	20550	207,106	10/12/2025	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOIA	NEUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
PEI-7424	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	-	-	145.59	24/7/2026	24/7/2026	20550	207,106	10/12/2025	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOIA	NEUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
PEC1600	1	CONTINENTAL	107S	245/70	16	-	-	145.59	5/5/2026	5/5/2026	224910	233,783	10/12/2025	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	Q ㄹ	NEUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
PEC1600	2	CONTINENTAL	107S	245/70	16	-	-	145.59	5/5/2026	5/5/2026	224910	233,783	10/12/2025	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	Q ㄹ	NEUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
PEI7422	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	-	1	146	5/1/2026	5/1/2026	224.910	227,472	10/12/2025	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOIA	NEUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
PEI7422	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	-	1	146	5/1/2026	5/1/2026	224.910	227,472	11/12/2025	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOIA	NEUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025
LEA1071	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	-	14/01/2025	14/01/2025	189750	217,408	24/12/2024	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOIA	NEUEVA/ DE ADQUISICION 2021
LEA1071	2	CONTINENTAL	103T	255/70	16	0	1	-	14/01/2025	14/01/2025	189750	217,408	24/12/2024	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOIA	NEUEVA/ DE ADQUISICION 2021
LEA1071	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141.84	14/01/2025	14/01/2025	189750	217,408	26/10/2021	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOIA	NEUEVA/ DE ADQUISICION 2021
LEA1071	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141.84	14/01/2025	14/01/2025	189750	217,408	26/10/2021	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOIA	NEUEVA/ DE ADQUISICION 2021
LEA1071	E	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	\$ 82.87	08/05/2024	8/5/2024	206.521	217,408	21/03/2024	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	LOIA	EN LEA 1071 REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
PEC1600	1	CONTINENTAL	107S	245/70	16	0	1	\$ 172.67	15/01/2025	15/01/2025	10	35,963	24/12/2024	LOIA	NEUMATICO NUEVO CE - 2024000 2764979	
PEC1600	2	CONTINENTAL	107S	245/70	16	0	1	\$ 172.67	15/01/2025	15/01/2025	10	35,963	24/12/2024	LOIA	NEUMATICO NUEVO CE - 2024000 2764979	
PEC1600	3	CONTINENTAL	107S	245/70	16	0	1	\$ 172.67	15/01/2025	15/01/2025	10	35,963	24/12/2024	LOIA	NEUMATICO NUEVO CE - 2024000 2764979	
PEC1600	4	CONTINENTAL	107S	245/70	16	0	1	\$ 172.67	15/01/2025	15/01/2025	10	35,963	24/12/2024	LOIA	NEUMATICO NUEVO CE - 2024000 2764979	
PEC1600	E	CONTINENTAL	107S	245/70	16	0	1	-	23/01/2023		10	35,963		LOIA	CAMIONETA NUEVA - TRANSFERIDA DESDE MATRIZ A SUCURSAL (NO SE ADQUIERE NEUMATICOS)	
PEI7422	1	CONTINENTAL TIRE	103T	255/70	16	0	1	\$ 145.69	19/08/2024	19/08/2024	193.428	221,553	15/4/2024	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOIA	ADQUISICIÓN CE - 20240002616612/ABRIL 2024
PEI7422	2	CONTINENTAL TIRE	103T	255/70	16	0	1	\$ 145.69	19/08/2024	19/08/2024	193.428	221,553	15/4/2024	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOIA	ADQUISICIÓN CE - 20240002616612/ABRIL 2024
PEI7422	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	\$ 145.69	08/05/2024	08/05/2024	142.677	221,553	16/11/2018	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOIA	ADQUISICIÓN CE - 20240002616612/ABRIL 2024
PEI7422	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	\$ 145.69	08/05/2024	08/05/2024	142.677	221,553	16/11/2018	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOIA	ADQUISICIÓN CE - 20240002616612/ABRIL 2024
PEI7422	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	11/08/2014		60	221,553	11/08/2014	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	LOIA	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO
PEI7423	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 145.69	25/03/2025	25/03/2025	190.963	197,124	24/12/2024		LOIA	ADQUISICIÓN CE - 2024000 2764980 DICIEMBRE DE 2024
PEI7423	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 145.69	25/03/2025	25/03/2025	190.963	197,124	24/12/2024		LOIA	ADQUISICIÓN CE - 2024000 2764980 DICIEMBRE DE 2024
PEI7423	3	CONTINENTAL TIRE	103T	255/70	16	1	0	\$ 82.87	-	8/5/2024	163.674	197,124	21/03/2024		LOIA	EN PEI 7423REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
PEI7423	4	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	\$ 82.87	-	8/5/2024	163.674	197,124	21/03/2024		LOIA	EN PEI 7423REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
PEI7423	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	11/08/2014		51	197,124	11/08/2014	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	LOIA	
PEI7424	1	CONTINENTAL TIRE	103T	225/70	16	0	1	\$ 145.69	8/5/2024	8/5/2024		188,990	15/4/2024	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOIA	ADQUISICIÓN CE - 20240002616612/ABRIL 2024
PEI7424	2	CONTINENTAL TIRE	mRIFET	225/70	16	0	1	\$ 141.84	26/10/2021	26/10/2021	141,466	188,990	26/10/2021	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOIA	NEUEVA/ CAMBIO ASEGURADORA
PEI7424	3	CONTINENTAL TIRE	103T	255/70	16	1	0	\$ 82.87	8/5/2024	8/5/2024	141,466	188,990	21/03/2024	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOIA	REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
PEI7424	4	CONTINENTAL TIRE	103T	255/70	16	1	0	\$ 82.87	8/5/2024	8/5/2024	141,466	188,990	21/03/2024	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOIA	REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
PEI7424	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	11/08/2014	-	60	188,990	11/08/2014	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	LOIA	
PEK-2066	1	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	01/08/2025	-	50	1,817	01/08/2025	LOIA		
PEK-2066	2	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	01/08/2025	-	50	1,817	01/08/2025	LOIA		
PEK-2066	3	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	01/08/2025	-	50	1,817	01/08/2025	LOIA		
PEK-2066	4	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	01/08/2025	-	50	1,817	01/08/2025	LOIA		
PEK-2066	E	GENERAL	110T	245/75	16	0	1	\$ -	01/08/2025	-	50	1,817	01/08/2025	LOIA		
PEI-7424	3YOC	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 76.61	-	-	-	-	-	16/11/2018	MATRIZ	TRANSFERENCIA DE MATRIZ-REENCAUCHADA NUEVA EN 7424-2021
PEI-7424	3YOC	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 76.61	-	-	-	-	-	16/11/2018	MATRIZ	TRANSFERENCIA DE MATRIZ-REENCAUCHADA NUEVA EN 7424-2021
LEA-1071	3YOC	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 76.61	-	-	-	-	-	16/11/2018	MATRIZ	TRANSFERENCIA DE MATRIZ- REENCAUCHADA NUEVA EN 1071-2021
LEA-1071	3YOC	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68.76	-	-	-	-	-	16/11/2018	MATRIZ	TRANSFERENCIA DE MATRIZ- REENCAUCHADA NUEVA EN 1071-2021
PEI-7422	3YOC	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68.76	-	-	-	-	-	16/11/2018	MATRIZ	TRANSFERENCIA DE MATRIZ REENCAUCHADA NUEVA-2021 EN 7422
PEI-7422	3YOC	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68.76	-	-	-	-	-	06/03/2020	MATRIZ	TRANSFERENCIA DE MATRIZ REENCAUCHADA NUEVA-2021 EN 7422
LEA-1071	3YOC	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68.76	-	-	-	-	-	06/03/2020	MATRIZ	TRANSFERENCIA DE MATRIZ REENCAUCHADA NUEVA-2021 EN LEA 1071
PEI-7424	3YOC	KUMHO	103 S	225/70	16	1	0	\$ 76.61	21/3/2019	13/5/2020	195,541	225,477	16/11/2018	MATRIZ	TRANSFERENCIA DE MATRIZ REENCAUCHADA NUEVA-2021 EN PEI 7424	
PEI-7424	3YOC	KUMHO	111S	245/75	16	1	0	\$ 76.61	-	-	-	-	-	16/11/2018	MATRIZ	TRANSFERENCIA DE MATRIZ REENCAUCHADA NUEVA-2021
PEI-7424	3YOC	KUMHO	109T	255/70	16	1	0	\$ 76.61	-	-	-	-	-	16/11/2018	MATRIZ	TRANSFERENCIA DE MATRIZ REENCAUCHADA NUEVA-2021
	0	CONTINENTAL TIRE	103T	255/70	16	0	1	\$ 145.69						15/4/2024		EN PEI -7422 ADQUISICIÓN CE - 20240002616612/ABRIL 2024
	0	CONTINENTAL TIRE	103T	255/70	16	0	1	\$ 145.69						15/4/2024		EN PEI -7422 ADQUISICIÓN CE - 20240002616612/ABRIL 2024
	0	CONTINENTAL TIRE	103T	255/70	16	0	1	\$ 145.69						15/4/2024		EN PEI-7424 ADQUISICIÓN CE - 20240002616612/ABRIL 2024
	1	CONTINENTAL TIRE	103T	255/70	16	0	1	\$ 145.69						15/4/2024		ADQUISICIÓN CE - 20240002616612/ABRIL 2024
	1	CONTINENTAL TIRE	103T	255/70	16	0	1	\$ 145.69						15/4/2024		ADQUISICIÓN CE - 20240002616612/ABRIL 2024
	0	CONTINENTAL TIRE	103T	255/70	16	1	0	\$ 82.87						21/3/2024		EN PEI 7424- REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
	0	CONTINENTAL TIRE	103T	255/70	16	1	0	\$ 82.87						21/3/2024		EN PEI 7424- REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
	0	CONTINENTAL TIRE	103T	255/70	16	1	0	\$ 82.87						21/3/2024		EN PEI 7423REENCAUCHE 2024 / IC-BDE-LOJ-2024-003
	0	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	\$ 82.87						21/3/2/		

PEI7424	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	5	141.84	26/10/2021	26/10/2021		192,060	26/10/2021	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION 2021
PEI7424	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	5	141.84	26/10/2021	26/10/2021		192,060	26/10/2021	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION 2021
PEI7424	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	5	68.40	26/10/2021	26/10/2021	-	161,365	16/11/2018	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOJA	REENCAUCHADA
PEI7424	X	GENERAL- GRAVER	103T	225/70	16	1	0	5	76.61	26/10/2021	24/2/2023	156505	201,918	16/11/2018	CAMBIO REALIZADO POR DESGASTE DE NEUMÁTICOS	LOJA	REENCAUCHADA
PEI7423	X	GENERAL- GRAVER	103T	225/70	16	1	0		97.44	-	18/11/2020	126,693	201,918	24/11/2015		LOJA	REENCAUCHADA
PEI7423	X	W/REFI	W/REFI	225/70	16	1	0		97.44	-	18/11/2020	126,693	W/REFI	24/11/2015		LOJA	REENCAUCHADA
LEA1071	X	GENERAL- GRAVER	106T	225/70	16	0	1	5		09/12/2009		-	211,540	09/12/2009	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	LOJA	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO
LEA1071	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0		68.4	-	22/04/2022	-	217,408	16/11/2018	NEUMATICO RENCAUCHADO PUESTO EL 25/11/2022 TUVO INCONVENIENTES REPORTADOS AL MIPOO	LOJA	REENCAUCHADA
LEA1071	X	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0		76.61	-	25/11/2021	-	217,408	16/11/2018		LOJA	REENCAUCHADA
PEC1600	X	GENERAL- GRAVER	106T	225/70	16	0	1			23/01/2023		10	27,060			LOJA	CAMIONETA NUEVA-NEUMATICO REEMPLAZADO POR CE - 2024000 2764979 EN ENERO 2025
PEC1600	X	CONTINENTAL	1075	245/70	16	0	1			23/01/2023		10	27,060			LOJA	CAMIONETA NUEVA-NEUMATICO REEMPLAZADO POR CE - 2024000 2764979 EN ENERO 2025
PEC1600	X	CONTINENTAL	1075	245/70	16	0	1			23/01/2023		10	27,060			LOJA	CAMIONETA NUEVA-NEUMATICO REEMPLAZADO POR CE - 2024000 2764979 EN ENERO 2025
PEC1600	X	CONTINENTAL	1075	245/70	16	0	1			23/01/2023		10	27,060			LOJA	CAMIONETA NUEVA-NEUMATICO REEMPLAZADO POR CE - 2024000 2764979 EN ENERO 2025
PEI7423	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1		136.25	15/2/2022	44607	158213	190958	26/10/2021	DESGASTE DE NEUMATICO	LOJA	STOCK PARA REENCAUCHE
PEI7423	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1		136.25	15/2/2022	44607	158213	190958	27/10/2021	DESGASTE DE NEUMATICO	LOJA	STOCK PARA REENCAUCHE
		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1		145.59					10/12/2025		LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN 7422
		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1		145.59					10/12/2025		LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN 7422
		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1		145.59					10/12/2025		LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN 7424
		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1		145.59					10/12/2025		LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN 7424
		CONTINENTAL	1075	245/70	16	0	1		172.61					10/12/2025		LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN PEC1600
		CONTINENTAL	1075	245/70	16	0	1		172.61					10/12/2025		LOJA	NUEVA/ DE ADQUISICION DICIEMBRE 2025 - MONTADA EN PEC1600
		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1		90.03					05/05/2026		LOJA	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE 2026 - MONTADO EN 7422
		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1		90.03					05/05/2026		LOJA	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE 2026 - MONTADO EN 7422
		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1		90.03					05/05/2026		LOJA	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE 2026 - MONTADO EN 7423
		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1		90.03					05/05/2026		LOJA	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE 2026 - MONTADO EN 7423
		CONTINENTAL	1075	245/70	16	0	1		95.20 €					05/05/2026		LOJA	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE DEL 05/05/2026
		CONTINENTAL	1075	245/70	16	0	1		95.20 €					05/05/2026		LOJA	NUEVO PROCESO DE REENCAUCHE DEL 05/05/2026

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO SIN IVA

