

**CUADRO No. 1**  
**INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

<b>Informe</b>	1
<b>Institución</b>	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
<b>No. Vehículos</b>	6
<b>Fecha</b>	28/03/2017

Placa	Neumáticos									Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones	
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial			Actual
						B	R	M										
GXI0427	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	04/10/2016	28/03/2017	11,00	9,00	187.637	197.710	38	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	04/10/2016	28/03/2017	11,00	9,00	187.637	197.710	38	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016	28/03/2017	13,00	11,00	187.637	197.710	38	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016	28/03/2017	13,00	11,00	187.637	197.710	38	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	E	GT RADIAL	102T	225/70	16	1	0	0	0	1	09/12/2009	28/03/2017	9,00	9,00	10	197.710	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI3060	1	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	28/03/2017	11,00	10,00	163.393	174.596	39	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	2	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	28/03/2017	11,00	10,00	163.393	174.596	39	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	28/03/2017	11,00	10,00	163.393	174.596	39	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	4	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	1	0	16/09/2016	28/03/2017	13,00	12,00	163.393	174.596	39	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	E	FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	1	0	0	1	0	16/09/2016	28/03/2017	13,00	13,00	163.393	174.596	39	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI7412	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	21/12/2016	28/03/2017	11,00	10,00	61.283	70.140	38	NUEVA
PEI7412	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	21/12/2016	28/03/2017	11,00	10,00	61.283	70.140	38	NUEVA
PEI7412	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	21/12/2016	28/03/2017	13,00	11,00	61.283	70.140	38	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	4	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	21/12/2016	28/03/2017	13,00	11,00	61.283	70.140	38	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	28/03/2017	9,00	9,00	50	70.140	38	VEHICULO TRANSFERIDO DESDE MATRIZ CON FECHA 14/03/2016
PEI7413	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	28/03/2017	9,00	5,00	56	74.472	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7413	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	28/03/2017	9,00	5,00	56	74.472	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7413	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	28/03/2017	9,00	5,00	56	74.472	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7413	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	28/03/2017	9,00	5,00	56	74.472	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7413	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	28/03/2017	9,00	9,00	56	74.472	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	28/03/2017	9,00	5,00	56	68.277	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	28/03/2017	9,00	5,00	56	68.277	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	28/03/2017	9,00	5,00	56	68.277	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	28/03/2017	9,00	5,00	56	68.277	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	28/03/2017	9,00	9,00	56	68.277	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7415	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	28/03/2017	11,00	9,00	67.550	83.750	38	NUEVA
PEI7415	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	28/03/2017	11,00	9,00	67.550	83.750	38	NUEVA
PEI7415	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016	28/03/2017	13,00	10,00	68.192	83.750	38	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016	28/03/2017	13,00	10,00	68.192	83.750	38	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	28/03/2017	9,00	9,00	56	83.750	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	06/02/2012	21/12/2016	9,00	2,00	64.275	145.630	-	STOCK PARA REENCAUCHE
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	06/02/2012	21/12/2016	9,00	2,00	64.275	145.630	-	STOCK PARA REENCAUCHE
PEI7415	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11,00	11,00	67.550		-	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI7415	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11,00	11,00	67.550		-	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI7415	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11,00	11,00	67.550		-	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI7415	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11,00	11,00	67.550		-	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI3060	1	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11,00	11,00	163.393		-	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	2	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11,00	11,00	163.393		-	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11,00	11,00	163.393		-	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	16/09/2016	9,00	4,00	56	67.550	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	16/09/2016	9,00	3,00	56	67.550	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	16/09/2016	9,00	3,00	56	67.550	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE

**CUADRO No. 1**  
**INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

<b>Informe</b>	1
<b>Institución</b>	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
<b>No. Vehículos</b>	6
<b>Fecha</b>	28/03/2017

Placa	Neumáticos									Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones	
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial			Actual
						B	R	M										
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	16/09/2016	9,00	4,00	56	67.550	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		GENERAL	111S	225/70	16	0	0	1	0	1	26/12/2012	12/07/2016	9,00	3,00	65.234	163.393	-	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		GENERAL	111S	225/70	16	0	0	1	0	1	26/12/2012	12/07/2016	9,00	3,00	65.234	163.393	-	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		GENERAL	111S	225/70	16	0	0	1	0	1	26/12/2012	12/07/2016	9,00	2,00	65.234	163.393	-	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		GENERAL	111S	225/70	16	0	0	1	0	1	26/12/2012	12/07/2016	9,00	2,00	65.234	163.393	-	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	0	1	0	0	1	11/01/2011	12/07/2016	9,00	5,00	10	163.393	-	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	0	0	1		31/07/2016	9,00	3,00	65.234	163.393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	0	0	1		31/07/2016	9,00	3,00	65.234	163.393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	0	0	1		31/07/2016	9,00	2,00	65.234	163.393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	4	GENERAL	111S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/09/2016	16/09/2016	13,00	13,00	163.393		-	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	5	FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	1	0	0	1	0	16/09/2016	16/09/2016	13,00	13,00	163.393		-	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/09/2016	13,00	13,00	67.550		-	REENCAUCHADA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/09/2016	13,00	13,00	67.550		-	REENCAUCHADA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/09/2016	13,00	13,00	67.550		-	REENCAUCHADA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/09/2016	13,00	13,00	67.550		-	REENCAUCHADA
PEI7415	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016		13,00	13,00	68.192		-	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016		13,00	13,00	68.192		-	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	04/10/2016	11,00	11,00	67.550	68.192	-	NUEVA. PARA INTERCAMBIO
PEI7415	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	04/10/2016	11,00	11,00	67.550	68.192	-	NUEVA. PARA INTERCAMBIO
GXI0427	1	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1	04/10/2016		11,00	11,00	187.637		-	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	2	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1	04/10/2016		11,00	11,00	187.637		-	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	3	GENERAL	103S	255/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016		13,00	13,00	187.637		-	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	4	GENERAL	103S	255/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016		13,00	13,00	187.637		-	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	04/10/2016	9,00	2,00	138.832	187.637	-	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	04/10/2016	9,00	2,00	138.832	187.637	-	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	04/10/2016	9,00	3,00	145.630	187.637	-	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	04/10/2016	9,00	3,00	145.630	187.637	-	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1		21/11/2016	9,00	2,00	187.637		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1		21/11/2016	9,00	2,00	187.637		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		21/11/2016	13,00	13,00	187.637		-	REENCAUCHADA
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		21/11/2016	13,00	13,00	187.637		-	REENCAUCHADA
PEI7412	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	21/12/2016		11,00	11,00	61.283		-	NUEVA SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	21/12/2016		11,00	11,00	61.283		-	NUEVA SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	21/12/2016		13,00	13,00	61.283		-	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	21/12/2016		13,00	13,00	61.283		-	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412


**CUADRO No. 1**  
**INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

<b>Informe</b>	1
<b>Institución</b>	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
<b>No. Vehículos</b>	6
<b>Fecha</b>	28/03/2017

Placa	Neumáticos									Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones	
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial			Actual
						B	R	M										
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	21/12/2016	9,00	2,00	56	61.283	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	21/12/2016	9,00	2,00	56	61.283	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	21/12/2016	9,00	3,00	56	61.283	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	21/12/2016	9,00	3,00	56	61.283	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/03/2017	2,00	13,00	61.283		-	REENCAUCHADA
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/03/2017	2,00	13,00	61.283		-	REENCAUCHADA
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/03/2017	3,00	13,00	61.283		-	REENCAUCHADA
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/03/2017	3,00	13,00	61.283		-	REENCAUCHADA

STOCK
MOVIMIENTOS

Elaborado por:



Ing. Julio León Bautista  
Unidad de Bienes y Servicios

**CUADRO No. 2**  
**STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS**  
 Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

<b>VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS</b>
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)</b>
<b>VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS</b>
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar reencauche.
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)</b>
<b>VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS</b>
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)</b>
<b>VEHÍCULO DE 10 LLANTAS</b>
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)</b>
<b>ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS</b>
Menos e 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)</b>
<b>ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS</b>
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)</b>

**ANEXO 1**  
**DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

<b>Informe</b>	1
<b>Institución</b>	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
<b>Fecha</b>	28/03/2017

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0216	225/70	GENERAL	1	9,00	9,00	9,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1316	225/70	GENERAL	2	9,00	9,00	9,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	3	11,00	11,00	11,00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	4	11,00	11,00	11,00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
	GXI0427	LLANTA	DOT 5WFA 3509	225/70	GT RADIAL	E	9,00	9,00	9,00	38	102T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
	PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1516	255/70	GENERAL	1	10,00	10,00	10,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
	PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1516	255/70	GENERAL	2	10,00	10,00	10,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
	PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1916	255/70	GENERAL	3	10,00	10,00	10,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
	PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 4812	225/70	GENERAL	4	12,00	12,00	12,00	39	111S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
	PEI3060	LLANTA	DOT F51L 1308	215/80	FATE RANGER RUNNER	E	13,00	13,00	13,00	39	107Q	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL	1	10,00	10,00	10,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL	2	10,00	10,00	10,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL	3	11,00	11,00	11,00	38	103 S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0414	225/70	GENERAL	4	11,00	11,00	11,00	38	103 S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412

**ANEXO 1  
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

**CUADRO No. 2**

<b>Informe</b>	1
<b>Institución</b>	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
<b>Fecha</b>	28/03/2017

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	E	9,00	9,00	9,00	38	103 S	1	0	GUAYAQUIL	VEHICULO TRANSFERIDO DESDE MATRIZ CON FECHA 14/03/2016
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	1	5,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL	2	5,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL	3	5,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL	4	5,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	9,00	9,00	9,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	1	5,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	2	5,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	3	5,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	4	5,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL	E	9,00	9,00	9,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0216	225/70	GENERAL	1	9,00	9,00	9,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1116	225/70	GENERAL	2	9,00	9,00	9,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	3	10,00	10,00	10,00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	4	10,00	10,00	10,00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	9,00	9,00	9,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
STOCK	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4511	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	STOCK PARA REENCAUCHE
STOCK	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1912	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	STOCK PARA REENCAUCHE
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0216	225/70	GENERAL	1	11,00	11,00	11,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	COMPRA
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1116	225/70	GENERAL	2	11,00	11,00	11,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	COMPRA
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0216	225/70	GENERAL	3	11,00	11,00	11,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	COMPRA
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1316	225/70	GENERAL	4	11,00	11,00	11,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	COMPRA
	PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1516	255/70	GENERAL	1	11,00	11,00	11,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1516	255/70	GENERAL	2	11,00	11,00	11,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1916	255/70	GENERAL	3	11,00	11,00	11,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		4,00	4,00	4,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		4,00	4,00	4,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	255/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	39	111S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	255/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	39	111S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	255/70	GENERAL		2,00	2,00	3,00	39	111S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	255/70	GENERAL		2,00	2,00	3,00	39	111S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI3060	LLANTA	DOT F51L 1308	215/80	FATE RANGER RUNNER		9,00	9,00	9,00	39	107Q	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	111S	1	0	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	111S	1	0	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	225/70	GENERAL		2,00	2,00	3,00	-	111S	1	0	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	225/70	GENERAL	4	13,00	13,00	13,00	39	111S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
	PEI3060	LLANTA	DOT F51L 1308	215/80	FATE RANGER RUNNER	5	13,00	13,00	13,00	39	107Q	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		13,00	13,00	13,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		13,00	13,00	13,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		13,00	13,00	13,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		13,00	13,00	13,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	3	13,00	13,00	13,00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	4	13,00	13,00	13,00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0216	225/70	GENERAL		11,00	11,00	11,00	103T	1	0	0	GUAYAQUIL	NUEVA. PARA INTERCAMBIO
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1316	225/70	GENERAL		11,00	11,00	11,00	103T	1	0	0	GUAYAQUIL	NUEVA. PARA INTERCAMBIO
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0216	225/70	GENERAL	1	11,00	11,00	11,00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1316	225/70	GENERAL	2	11,00	11,00	11,00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	3	13,00	13,00	13,00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	4	13,00	13,00	13,00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427

**ANEXO 1  
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

CUADRO No. 2


Informe	1
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	28/03/2017

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4511	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2012	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0414	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4511	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2012	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL		13,00	13,00	13,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0414	225/70	GENERAL		13,00	13,00	13,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL	1	11,00	11,00	11,00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI7412
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL	2	11,00	11,00	11,00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI7412
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL	3	13,00	13,00	13,00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0414	225/70	GENERAL	4	13,00	13,00	13,00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2214	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		13,00	13,00	13,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2214	225/70	GENERAL		13,00	13,00	13,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		13,00	13,00	13,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		13,00	13,00	13,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA

**No.Dot:** número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta

**\*\*\*\*:** Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

Elaborado por:



Ing. Julio León Bautista  
Unidad de Bienes y Servicios

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	1
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	28/03/2017

Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Neumáticos			Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático ( * )	SUCURSAL	OBSERVACION
						Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
GXI0427	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 114,75	26/08/2014	04/10/2016	187.637	195.087	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 114,75	26/08/2014	04/10/2016	187.637	195.087	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 91,06	13/12/2014	04/10/2016	187.637	195.087	16/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 91,06	13/12/2014	04/10/2016	187.637	195.087	16/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	E	GT RADIAL	102T	225/70	16	0	1	\$ -	09/12/2009	-	10	195.087	09/12/2009	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI3060	1	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 187,25	16/09/2016	-	163.393	170.065	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	2	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 187,25	16/09/2016	-	163.393	170.065	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 187,25	16/09/2016	-	163.393	170.065	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	4	GENERAL	111S	225/70	16	1	0	\$ 119,59	16/09/2016	-	163.393	170.065	19/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	E	FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	1	0	\$ 118,22	16/09/2016	-	163.393	170.065	19/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI7412	1	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	21/12/2016	61.283	61.283	19/12/2016	MENOR A 3MM	MATRIZ	NUEVA
PEI7412	2	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	21/12/2016	61.283	61.283	19/12/2016	MENOR A 3MM	MATRIZ	NUEVA
PEI7412	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ -	16/06/2014	21/12/2016	61.283	61.283	21/11/2016	MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	4	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ -	16/06/2014	21/12/2016	61.283	61.283	21/11/2016	MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	E	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	50	61.283	-	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO DESDE MATRIZ CON FECHA 14/03/2016
PEI7413	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	65.307	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7413	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	65.307	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7413	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	65.307	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7413	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	65.307	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7413	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	65.307	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	59.694	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	59.694	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	59.694	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	59.694	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	59.694	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7415	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155,33	16/09/2016	-	67.550	75.990	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7415	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155,33	16/09/2016	-	67.550	75.990	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7415	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	\$ 155,33	16/09/2016	-	68.192	75.990	16/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	\$ 155,33	16/09/2016	-	68.192	75.990	16/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	75.990	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 160,76	23/02/2012	13/12/2014	64.275	145.630	06/02/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	STOCK PARA REENCAUCHE
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 160,76	23/02/2012	13/12/2014	64.275	145.630	06/02/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	STOCK PARA REENCAUCHE
PEI7415	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155,33	16/09/2016	-	67.550	75.990	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI7415	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155,33	16/09/2016	-	67.550	75.990	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI7415	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155,33	16/09/2016	-	67.550	75.990	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI7415	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155,33	16/09/2016	-	67.550	75.990	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI3060	1	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 187,25	16/09/2016	-	163.393	170.065	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	2	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 187,25	16/09/2016	-	163.393	170.065	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 187,25	16/09/2016	-	163.393	170.065	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	67.550	16/09/2016	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	67.550	16/09/2016	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	67.550	16/09/2016	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	67.550	16/09/2016	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	1
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	28/03/2017

Placa	Posición	Marca	Neumáticos					Costo	Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático ( * )	SUCURSAL	OBSERVACION
			Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva		Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI3060		GENERAL	111S	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012	16/09/2016	65.234	163.393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		GENERAL	111S	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012	16/09/2016	65.234	163.393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		GENERAL	111S	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012	16/09/2016	65.234	163.393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		GENERAL	111S	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012	16/09/2016	65.234	163.393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	0	1	\$ -	11/01/2011	16/09/2016	10	163.393	11/01/2011	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012		65.234	163.393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012		65.234	163.393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012		65.234	163.393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	4	GENERAL	111S	225/70	16	1	0	\$ 119.59	16/09/2016		163.393		19/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	E	FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	1	0	\$ 118.22	16/09/2016		163.393		19/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34			67.550		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34			67.550		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34			67.550		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34			67.550		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7415	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34	04/10/2016		68.192		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34	04/10/2016		68.192		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016		67.550	68.192	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA. PARA INTERCAMBIO
PEI7415	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016		67.550	68.192	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA. PARA INTERCAMBIO
GXI0427	1	GENERAL	103T	255/70	16	0	1	\$ 155.33	04/10/2016		187.637		23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	2	GENERAL	103T	255/70	16	0	1	\$ 155.33	04/10/2016		187.637		23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	3	GENERAL	103S	255/70	16	1	0	\$ 105.34	04/10/2016		187.637		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	4	GENERAL	103S	255/70	16	1	0	\$ 105.34	04/10/2016		187.637		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		138.832	187.637	26/08/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		138.832	187.637	26/08/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		145.630	187.637	11/12/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		145.630	187.637	11/12/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -			187.637		26/08/2014	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -			187.637		26/08/2014	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34			187.637		21/11/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34			187.637		21/11/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7412	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	21/12/2016	21/12/2016	61.283		19/12/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	21/12/2016	21/12/2016	61.283		19/12/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34	21/12/2016	21/12/2016	61.283		21/11/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34	21/12/2016	21/12/2016	61.283		21/11/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412



CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL


Informe	1
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	28/03/2017

Placa	Posición	Marca	Neumáticos					Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático ( * )	SUCURSAL	OBSERVACION	
			Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial					Actual
PE7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	61.283	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	61.283	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	61.283	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	61.283	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 101,29	16/06/2014		61.283		24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PE7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 101,29	16/06/2014		61.283		24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PE7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 101,29	16/06/2014		61.283		24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PE7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 101,29	16/06/2014		61.283		24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA

( \* ) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO CON IVA



Elaborado por:

*Julio Bautista*

Ing. Julio León Bautista  
Unidad de Bienes y Servicios