

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	2
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Manabi
Fecha	29/06/2017

Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Neumáticos			Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
						Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI3439	1	CONTINENTAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	05/02/2016	-	159.857	183.194	05/02/2016	-	PORTOVIJEJO	EN VEHICULO
PEI3439	2	CONTINENTAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	05/02/2016	-	159.857	183.194	05/02/2016	-	PORTOVIJEJO	EN VEHICULO
PEI3439	3	CONTINENTAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	05/02/2016	-	159.857	183.194	05/02/2016	-	PORTOVIJEJO	EN VEHICULO
PEI3439	4	CONTINENTAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	05/02/2016	-	159.857	183.194	05/02/2016	-	PORTOVIJEJO	EN VEHICULO
PEI3439	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	24/10/2013	-	159.857	10	24/10/2013	-	PORTOVIJEJO	EN VEHICULO
MEC0421	1	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ -	13/10/2016	-	252.159	274.042	13/10/2016	-	PORTOVIJEJO	EN VEHICULO
MEC0421	2	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ -	13/10/2016	-	252.159	274.042	13/10/2016	-	PORTOVIJEJO	EN VEHICULO
MEC0421	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ -	13/10/2016	-	252.159	274.042	13/10/2016	-	PORTOVIJEJO	EN VEHICULO
MEC0421	4	CONTINENTAL	111T	255/70	16	0	1	\$ -	13/10/2016	-	252.159	274.042	13/10/2016	-	PORTOVIJEJO	EN VEHICULO
MEC0421	E	GENERAL	109S	255/70	16	0	1	\$ -	09/12/2009	-	252.159	10	09/12/2009	-	PORTOVIJEJO	EN VEHICULO
PEI3064	1	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ -	10/10/2016	-	254.476	277.144	10/10/2016	-	PORTOVIJEJO	EN VEHICULO
PEI3064	2	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ -	10/10/2016	-	254.476	277.144	10/10/2016	-	PORTOVIJEJO	EN VEHICULO
PEI3064	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ -	10/10/2016	-	254.476	277.144	10/10/2016	-	PORTOVIJEJO	EN VEHICULO
PEI3064	4	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ -	10/10/2016	-	254.476	277.144	10/10/2016	-	PORTOVIJEJO	EN VEHICULO
PEI3064	E	DISCOVER COOPER	109S	255/70	16	0	1	\$ -	17/12/2010	-	254.476	10	17/12/2010	-	PORTOVIJEJO	EN VEHICULO
MEC0421	1	GENERAL	DOT 1HOK HM9J 0815	255/70	16	0	-	\$ 141,09	13/10/2016	-	243.375	252.159	1	LABRADO DE 1,96 MM	PORTOVIJEJO	PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE
MEC0421	2	GENERAL	DOT 1HOK HM9J 0815	255/70	16	0	-	\$ 141,09	13/10/2016	-	243.375	252.159	1	LABRADO DE 1,96 MM	PORTOVIJEJO	PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3439	4	GENERAL	DOT 1HX5 3WR 1215	225/70	16	0	-	\$ 134,61	05/02/2016	13/10/2016	111.108	159.857	1	LABRADO DE 1,96 MM	PORTOVIJEJO	PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3439	3	GENERAL	DOT 1HX5 3WR 1315	225/70	16	0	-	\$ 134,61	05/02/2016	13/10/2016	111.108	159.857	1	LABRADO DE 1,96 MM	PORTOVIJEJO	PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3439	1	GENERAL	DOT 1HX5 3WR 0915	225/70	16	0	-	\$ 134,61	05/02/2016	13/10/2016	111.108	159.857	1	LABRADO DE 1,96 MM	PORTOVIJEJO	PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO SIN IVA



