

**CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

Informe	3
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	6
Fecha	27/09/2017

Placa	Posición	Marca	Neumáticos						Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones		
			Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual			Inicial	Actual
						B	R	M										
GXI0427	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	04/10/2016	27/09/2017	11.00	9.00	187,637	212,090	38	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	04/10/2016	27/09/2017	11.00	9.00	187,637	212,090	38	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016	27/09/2017	13.00	9.00	187,637	212,090	38	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016	27/09/2017	13.00	9.00	187,637	212,090	38	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	E	GT RADIAL	102T	225/70	16	1	0	0	0	1	09/12/2009	27/09/2017	9.00	9.00	10	212,090	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI3060	1	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	27/09/2017	11.00	9.00	163,393	184,031	39	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	2	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	27/09/2017	11.00	9.00	163,393	184,031	39	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	27/09/2017	11.00	9.00	163,393	184,031	39	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	4	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	1	0	16/09/2016	27/09/2017	13.00	9.00	163,393	184,031	39	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	E	FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	1	0	0	1	0	16/09/2016	27/09/2017	13.00	13.00	163,393	184,031	39	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI7412	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	21/12/2016	27/09/2017	11.00	8.00	61,283	85,670	38	NUEVA
PEI7412	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	21/12/2016	27/09/2017	11.00	8.00	61,283	85,670	38	NUEVA
PEI7412	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	21/12/2016	27/09/2017	13.00	8.00	61,283	85,670	38	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	4	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	21/12/2016	27/09/2017	13.00	8.00	61,283	85,670	38	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	27/09/2017	9.00	9.00	50	85,670	38	VEHICULO TRANSFERIDO DESDE MATRIZ CON FECHA 14/03/2016
PEI7413	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2017	27/09/2017	11.00	11.00	80,072	91,569	38	NUEVA
PEI7413	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2017	27/09/2017	11.00	11.00	80,072	91,569	38	NUEVA
PEI7413	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/05/2017	27/09/2017	13.00	11.00	80,072	91,569	38	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/05/2017	27/09/2017	13.00	11.00	80,072	91,569	38	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	27/09/2017	9.00	9.00	56	91,569	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2017	27/09/2017	11.00	11.00	70,646	84,241	38	NUEVA
PEI7414	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2017	27/09/2017	11.00	11.00	70,646	84,241	38	NUEVA
PEI7414	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/05/2017	27/09/2017	13.00	11.00	70,646	84,241	38	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7414
PEI7414	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/05/2017	27/09/2017	13.00	11.00	70,646	84,241	38	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7414
PEI7414	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	27/09/2017	9.00	9.00	56	84,241	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7415	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	27/09/2017	11.00	9.00	67,550	99,502	38	NUEVA
PEI7415	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	27/09/2017	11.00	9.00	67,550	99,502	38	NUEVA
PEI7415	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016	27/09/2017	13.00	9.00	68,192	99,502	38	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016	27/09/2017	13.00	9.00	68,192	99,502	38	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	27/09/2017	9.00	9.00	56	99,502	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	06/02/2012	26/06/2017	9.00	2.00	64,275	145,630	-	STOCK PARA REENCAUCHE
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	06/02/2012	26/06/2017	9.00	2.00	64,275	145,630	-	STOCK PARA REENCAUCHE
PEI7415	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11.00	11.00	67,550		-	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI7415	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11.00	11.00	67,550		-	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI7415	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11.00	11.00	67,550		-	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI7415	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11.00	11.00	67,550		-	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI3060	1	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11.00	11.00	163,393		-	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	2	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11.00	11.00	163,393		-	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11.00	11.00	163,393		-	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	16/09/2016	9.00	4.00	56	67,550	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	16/09/2016	9.00	3.00	56	67,550	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	16/09/2016	9.00	3.00	56	67,550	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE

**CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

Informe	3
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	6
Fecha	27/09/2017

Placa	Posición	Marca	Neumáticos						Reencauchada	Nueva	Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
			Diseño	Medida	Rin	Estado					Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
						B	R	M										
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	16/09/2016	9.00	4.00	56	67,550	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		GENERAL	111S	225/70	16	0	0	1	0	1	26/12/2012	12/07/2016	9.00	3.00	65,234	163,393	-	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		GENERAL	111S	225/70	16	0	0	1	0	1	26/12/2012	12/07/2016	9.00	3.00	65,234	163,393	-	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		GENERAL	111S	225/70	16	0	0	1	0	1	26/12/2012	12/07/2016	9.00	2.00	65,234	163,393	-	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		GENERAL	111S	225/70	16	0	0	1	0	1	26/12/2012	12/07/2016	9.00	2.00	65,234	163,393	-	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	0	1	0	0	1	11/01/2011	12/07/2016	9.00	5.00	10	163,393	-	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	0	0	1		31/07/2016	9.00	3.00	65,234	163,393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	0	0	1		31/07/2016	9.00	3.00	65,234	163,393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	0	0	1		31/07/2016	9.00	2.00	65,234	163,393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	4	GENERAL	111S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/09/2016	16/09/2016	13.00	13.00	163,393		-	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	5	FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	1	0	0	1	0	16/09/2016	16/09/2016	13.00	13.00	163,393		-	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/09/2016	13.00	13.00	67,550		-	REENCAUCHADA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/09/2016	13.00	13.00	67,550		-	REENCAUCHADA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/09/2016	13.00	13.00	67,550		-	REENCAUCHADA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/09/2016	13.00	13.00	67,550		-	REENCAUCHADA
PEI7415	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016		13.00	13.00	68,192		-	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016		13.00	13.00	68,192		-	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	04/10/2016	11.00	11.00	67,550	68,192	-	NUEVA. PARA INTERCAMBIO
PEI7415	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	04/10/2016	11.00	11.00	67,550	68,192	-	NUEVA. PARA INTERCAMBIO
GXI0427	1	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1	04/10/2016		11.00	11.00	187,637		-	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	2	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1	04/10/2016		11.00	11.00	187,637		-	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	3	GENERAL	103S	255/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016		13.00	13.00	187,637		-	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	4	GENERAL	103S	255/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016		13.00	13.00	187,637		-	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	04/10/2016	9.00	2.00	138,832	187,637	-	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	04/10/2016	9.00	2.00	138,832	187,637	-	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	04/10/2016	9.00	3.00	145,630	187,637	-	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	04/10/2016	9.00	3.00	145,630	187,637	-	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1		21/11/2016	9.00	2.00	187,637		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1		21/11/2016	9.00	2.00	187,637		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		21/11/2016	13.00	13.00	187,637		-	REENCAUCHADA
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		21/11/2016	13.00	13.00	187,637		-	REENCAUCHADA
PEI7412	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	21/12/2016		11.00	11.00	61,283		-	NUEVA SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	21/12/2016		11.00	11.00	61,283		-	NUEVA SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	21/12/2016		13.00	13.00	61,283		-	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	21/12/2016		13.00	13.00	61,283		-	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412


**CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

Informe	3
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	6
Fecha	27/09/2017

Placa	Posición	Marca	Neumáticos						Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones		
			Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual			Inicial	Actual
						B	R	M										
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	21/12/2016	9.00	2.00	56	61,283	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	21/12/2016	9.00	2.00	56	61,283	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	21/12/2016	9.00	3.00	56	61,283	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	21/12/2016	9.00	3.00	56	61,283	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/03/2017		2.00	13.00	61,283		REENCAUCHADA
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/03/2017		2.00	13.00	61,283		REENCAUCHADA
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/03/2017		3.00	13.00	61,283		REENCAUCHADA
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/03/2017		3.00	13.00	61,283		REENCAUCHADA
PEI7413	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2017		11.00	11.00	80,072		NUEVA SE COLOCA EN PEI7413	
PEI7413	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2017		11.00	11.00	80,072		NUEVA SE COLOCA EN PEI7413	
PEI7413	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/05/2017		13.00	13.00	80,072		REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413	
PEI7413	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/05/2017		13.00	13.00	80,072		REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413	
PEI7414	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2017		11.00	11.00	70,646		NUEVA SE COLOCA EN PEI7414	
PEI7414	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2017		11.00	11.00	70,646		NUEVA SE COLOCA EN PEI7414	
PEI7414	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/05/2017		13.00	13.00	70,646		REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7414	
PEI7414	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/05/2017		13.00	13.00	70,646		REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7414	
PEI7413		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	16/05/2017	9.00	2.00	56	80,072	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	16/05/2017	9.00	2.00	56	80,072	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	16/05/2017	9.00	2.00	56	80,072	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	16/05/2017	9.00	2.00	56	80,072	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/06/2017		2.00	13.00	80,072		REENCAUCHADA
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/06/2017		2.00	13.00	80,072		REENCAUCHADA
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/06/2017		2.00	13.00	80,072		REENCAUCHADA
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/06/2017		2.00	13.00	80,072		REENCAUCHADA
PEI7414		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	16/05/2017	9.00	2.00	56	70,646	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7414		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	16/05/2017	9.00	2.00	56	70,646	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7414		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	16/05/2017	9.00	2.00	56	70,646	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/06/2017		2.00	13.00	70,646		REENCAUCHADA
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/06/2017		2.00	13.00	70,646		REENCAUCHADA
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/06/2017		2.00	13.00	70,646		REENCAUCHADA
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/06/2017		2.00	13.00	70,646		REENCAUCHADA
PEI7413	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	11/09/2017		13.00	13.00	90,528		REENCAUCHADA DE PEI7414 SE COLOCA EN PEI7413	
PEI7413	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	11/09/2017		13.00	13.00	90,528		REENCAUCHADA DE PEI7414 SE COLOCA EN PEI7413	
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	1	0	16/05/2017	11/09/2017	13.00	11.00	90,528		NEUMÁTICO REENCAUCHADO CON FALLAS-APLICAR GARANTÍA	
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	1	0	16/05/2017	11/09/2017	13.00	11.00	90,528		NEUMÁTICO REENCAUCHADO CON FALLAS-APLICAR GARANTÍA	

STOCK
MOVIMIENTOS

Elaborado por:



Ing. Julio León Bautista
Analista Junior Administrativo

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS

Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHÍCULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

CUADRO No. 2

Informe	3
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	27/09/2017

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0216	225/70	GENERAL	1	9.00	9.00	9.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1316	225/70	GENERAL	2	9.00	9.00	9.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	3	9.00	9.00	9.00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	4	9.00	9.00	9.00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
	GXI0427	LLANTA	DOT 5WFA 3509	225/70	GT RADIAL	E	9.00	9.00	9.00	38	102T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
	PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1516	255/70	GENERAL	1	9.00	9.00	9.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
	PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1516	255/70	GENERAL	2	9.00	9.00	9.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
	PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1916	255/70	GENERAL	3	9.00	9.00	9.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	225/70	GENERAL	4	9.00	9.00	9.00	39	111S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
	PEI3060	LLANTA	DOT F51L 1308	215/80	FATE RANGER RUNNER	E	13.00	13.00	13.00	39	107Q	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL	1	8.00	8.00	8.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL	2	8.00	8.00	8.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL	3	8.00	8.00	8.00	38	103 S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0414	225/70	GENERAL	4	8.00	8.00	8.00	38	103 S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	E	9.00	9.00	9.00	38	103 S	1	0	GUAYAQUIL	VEHICULO TRANSFERIDO DESDE MATRIZ CON FECHA 14/03/2016
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL	1	11.00	11.00	11.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL	2	11.00	11.00	11.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	3	11.00	11.00	11.00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	4	11.00	11.00	11.00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	9.00	9.00	9.00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO

**ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

CUADRO No. 2

Informe	3
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	27/09/2017

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL	1	11.00	11.00	11.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL	2	11.00	11.00	11.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2214	225/70	GENERAL	3	11.00	11.00	11.00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7414
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	4	11.00	11.00	11.00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7414
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL	E	9.00	9.00	9.00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0216	225/70	GENERAL	1	9.00	9.00	9.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1116	225/70	GENERAL	2	9.00	9.00	9.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	3	9.00	9.00	9.00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	4	9.00	9.00	9.00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	9.00	9.00	9.00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
STOCK	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4511	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	STOCK PARA REENCAUCHE
STOCK	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1912	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	STOCK PARA REENCAUCHE
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0216	225/70	GENERAL	1	11.00	11.00	11.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	COMPRA
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1116	225/70	GENERAL	2	11.00	11.00	11.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	COMPRA
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0216	225/70	GENERAL	3	11.00	11.00	11.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	COMPRA
	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1316	225/70	GENERAL	4	11.00	11.00	11.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	COMPRA
	PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1516	255/70	GENERAL	1	11.00	11.00	11.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1516	255/70	GENERAL	2	11.00	11.00	11.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1916	255/70	GENERAL	3	11.00	11.00	11.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		4.00	4.00	4.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		4.00	4.00	4.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	255/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	39	111S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	255/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	39	111S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	255/70	GENERAL		2.00	2.00	3.00	39	111S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	255/70	GENERAL		2.00	2.00	3.00	39	111S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI3060	LLANTA	DOT F51L 1308	215/80	FATE RANGER RUNNER		9.00	9.00	9.00	39	107Q	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	111S	1	0	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	111S	1	0	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	225/70	GENERAL		2.00	2.00	3.00	-	111S	1	0	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	225/70	GENERAL	4	13.00	13.00	13.00	39	111S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
	PEI3060	LLANTA	DOT F51L 1308	215/80	FATE RANGER RUNNER	5	13.00	13.00	13.00	39	107Q	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	3	13.00	13.00	13.00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	4	13.00	13.00	13.00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0216	225/70	GENERAL		11.00	11.00	11.00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA. PARA INTERCAMBIO
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1316	225/70	GENERAL		11.00	11.00	11.00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA. PARA INTERCAMBIO
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0216	225/70	GENERAL	1	11.00	11.00	11.00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1316	225/70	GENERAL	2	11.00	11.00	11.00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	3	13.00	13.00	13.00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	4	13.00	13.00	13.00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4511	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2012	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0414	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4511	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2012	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0414	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL	1	11.00	11.00	11.00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI7412
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL	2	11.00	11.00	11.00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI7412
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL	3	13.00	13.00	13.00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0414	225/70	GENERAL	4	13.00	13.00	13.00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412

**ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

CUADRO No. 2


Informe	3
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	27/09/2017

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2214	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2214	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL	1	11.00	11.00	11.00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI7413
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL	2	11.00	11.00	11.00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI7413
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	3	13.00	13.00	13.00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	4	13.00	13.00	13.00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL	1	11.00	11.00	11.00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI7414
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL	2	11.00	11.00	11.00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI7414
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2214	225/70	GENERAL	3	13.00	13.00	13.00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7414
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	4	13.00	13.00	13.00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7414
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	3	13.00	13.00	13.00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7414 SE COLOCA EN PEI7413
	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	4	13.00	13.00	13.00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7414 SE COLOCA EN PEI7413
STOCK	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		11.00	11.00	11.00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	NEUMÁTICO REENCAUCHADO CON FALLAS-APLICAR GARANTÍA
STOCK	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		11.00	11.00	11.00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	NEUMÁTICO REENCAUCHADO CON FALLAS-APLICAR GARANTÍA

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta

******:** Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

Elaborado por:



Ing. Julio León Bautista
Analista Junior Administrativo

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	3
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	27/09/2017

Placa	Posición	Marca	Neumáticos						Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
			Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
GXI0427	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 114.75	26/08/2014	04/10/2016	187,637	212,090	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 114.75	26/08/2014	04/10/2016	187,637	212,090	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 91.06	13/12/2014	04/10/2016	187,637	212,090	16/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 91.06	13/12/2014	04/10/2016	187,637	212,090	16/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	E	GT RADIAL	102T	225/70	16	0	1	\$ -	09/12/2009	-	10	212,090	09/12/2009	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI3060	1	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 187.25	16/09/2016		163,393	184,031	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	2	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 187.25	16/09/2016		163,393	184,031	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 187.25	16/09/2016		163,393	184,031	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	4	GENERAL	111S	225/70	16	1	0	\$ 119.59	16/09/2016		163,393	184,031	19/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	E	FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	1	0	\$ 118.22	16/09/2016		163,393	184,031	19/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI7412	1	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	21/12/2016	61,283	85,670	19/12/2016	MENOR A 3MM	MATRIZ	NUEVA
PEI7412	2	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	21/12/2016	61,283	85,670	19/12/2016	MENOR A 3MM	MATRIZ	NUEVA
PEI7412	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ -	16/06/2014	21/12/2016	61,283	85,670	21/11/2016	MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	4	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ -	16/06/2014	21/12/2016	61,283	85,670	21/11/2016	MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	E	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	50	85,670	-	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO DESDE MATRIZ CON FECHA 14/03/2016
PEI7413	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/06/2014	16/05/2017	56	91,569	16/05/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/06/2014	16/05/2017	56	91,569	16/05/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014	16/05/2017	56	91,569	24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014	16/05/2017	56	91,569	24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	91,569	-	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/06/2014	16/05/2017	56	84,241	16/05/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7414	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/06/2014	16/05/2017	56	84,241	16/05/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7414	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014	16/05/2017	56	84,241	24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7414
PEI7414	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014	16/05/2017	56	84,241	24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7414
PEI7414	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	84,241	-	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7415	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016		67,550	99,502	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7415	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016		67,550	99,502	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7415	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	\$ 155.33	16/09/2016		68,192	99,502	16/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	\$ 155.33	16/09/2016		68,192	99,502	16/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	56	99,502	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 160.76	23/02/2012	13/12/2014	64,275	145,630	06/02/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	STOCK PARA REENCAUCHE
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 160.76	23/02/2012	13/12/2014	64,275	145,630	06/02/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	STOCK PARA REENCAUCHE
PEI7415	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016		67,550		23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI7415	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016		67,550		23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI7415	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016		67,550		23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI7415	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016		67,550		23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI3060	1	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 187.25	16/09/2016		163,393		23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	2	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 187.25	16/09/2016		163,393		23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 187.25	16/09/2016		163,393		23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	67,550	16/09/2016	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	67,550	16/09/2016	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	67,550	16/09/2016	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	67,550	16/09/2016	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	3
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	27/09/2017

Placa	Posición	Marca	Neumáticos						Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
			Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI3060		GENERAL	111S	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012	16/09/2016	65,234	163,393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		GENERAL	111S	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012	16/09/2016	65,234	163,393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		GENERAL	111S	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012	16/09/2016	65,234	163,393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		GENERAL	111S	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012	16/09/2016	65,234	163,393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	0	1	\$ -	11/01/2011	16/09/2016	10	163,393	11/01/2011	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012		65,234	163,393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012		65,234	163,393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012		65,234	163,393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	4	GENERAL	111S	225/70	16	1	0	\$ 119.59	16/09/2016		163,393		19/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	E	FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	1	0	\$ 118.22	16/09/2016		163,393		19/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34			67,550		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34			67,550		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34			67,550		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34			67,550		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7415	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34	04/10/2016		68,192		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34	04/10/2016		68,192		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016		67,550	68,192	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA. PARA INTERCAMBIO
PEI7415	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016		67,550	68,192	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA. PARA INTERCAMBIO
GXI0427	1	GENERAL	103T	255/70	16	0	1	\$ 155.33	04/10/2016		187,637		23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	2	GENERAL	103T	255/70	16	0	1	\$ 155.33	04/10/2016		187,637		23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	3	GENERAL	103S	255/70	16	1	0	\$ 105.34	04/10/2016		187,637		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	4	GENERAL	103S	255/70	16	1	0	\$ 105.34	04/10/2016		187,637		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		138,832	187,637	26/08/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		138,832	187,637	26/08/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		145,630	187,637	11/12/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		145,630	187,637	11/12/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -			187,637		26/08/2014	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -			187,637		26/08/2014	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34			187,637		21/11/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34			187,637		21/11/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7412	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	21/12/2016		61,283		19/12/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	21/12/2016		61,283		19/12/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34	21/12/2016		61,283		21/11/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34	21/12/2016		61,283		21/11/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	61,283	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	61,283	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	61,283	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	61,283	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 101.29	16/06/2014		61,283		24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 101.29	16/06/2014		61,283		24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 101.29	16/06/2014		61,283		24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 101.29	16/06/2014		61,283		24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7413	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/05/2017		80,072	82,878	16/05/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/05/2017		80,072	82,878	16/05/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/05/2017		80,072	82,878	24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/05/2017		80,072	82,878	24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	80,072	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	80,072	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	80,072	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	80,072	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014		80,072		06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014		80,072		06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014		80,072		06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014		80,072		06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	3
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	27/09/2017


Placa	Posición	Marca	Neumáticos						Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
			Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI7414	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/05/2017		70,646	75,077	16/05/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7414	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/05/2017		70,646	75,077	16/05/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7414	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/05/2017		70,646	75,077	24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7414
PEI7414	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/05/2017		70,646	75,077	24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7414
PEI7414		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	70,646	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7414		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	70,646	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7414		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	70,646	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7414		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	70,646	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014		70,646	75,077	06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014		70,646	75,077	06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014		70,646	75,077	06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7413	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0		11/09/2017		90,528	91,569	06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7414 SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0		11/09/2017		90,528	91,569	06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7414 SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0		16/05/2017	11/09/2017	90,528		24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NEUMÁTICO REENCAUCHADO CON FALLAS-APLICAR GARANTÍA
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0		16/05/2017	11/09/2017	90,528		24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NEUMÁTICO REENCAUCHADO CON FALLAS-APLICAR GARANTÍA

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO CON IVA

Elaborado por:



Ing. Julio León Bautista
Analista Junior Administrativo

