

**CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	6
Fecha	15/12/2017

Placa	Posición	Marca	Diseño	Neumáticos						Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones	
				Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial			Actual
						B	R	M										
GXI0427	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	04/10/2016	15/12/2017	11,00	8,00	187.637	219.432	38	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	04/10/2016	15/12/2017	11,00	8,00	187.637	219.432	38	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016	15/12/2017	13,00	9,00	187.637	219.432	38	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016	15/12/2017	13,00	9,00	187.637	219.432	38	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	E	GT RADIAL	102T	225/70	16	1	0	0	0	1	09/12/2009	15/12/2017	9,00	9,00	10	219.432	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI3060	1	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	15/12/2017	11,00	9,00	163.393	191.360	39	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	2	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	15/12/2017	11,00	9,00	163.393	191.360	39	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	15/12/2017	11,00	9,00	163.393	191.360	39	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	4	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	1	0	16/09/2016	15/12/2017	13,00	9,00	163.393	191.360	39	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	E	FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	1	0	0	1	0	16/09/2016	15/12/2017	13,00	13,00	163.393	191.360	39	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI7412	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	21/12/2016	15/12/2017	11,00	8,00	61.283	92.498	38	NUEVA
PEI7412	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	21/12/2016	15/12/2017	11,00	8,00	61.283	92.498	38	NUEVA
PEI7412	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	21/12/2016	15/12/2017	13,00	8,00	61.283	92.498	38	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	4	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	21/12/2016	15/12/2017	13,00	8,00	61.283	92.498	38	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	15/12/2017	9,00	9,00	50	92.498	38	VEHICULO TRANSFERIDO DESDE MATRIZ CON FECHA 14/03/2016
PEI7413	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2017	15/12/2017	11,00	10,00	80.072	97.465	38	NUEVA
PEI7413	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2017	15/12/2017	11,00	10,00	80.072	97.465	38	NUEVA
PEI7413	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/05/2017	15/12/2017	13,00	10,00	80.072	97.465	38	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/05/2017	15/12/2017	13,00	10,00	80.072	97.465	38	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	15/12/2017	9,00	9,00	56	97.465	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2017	15/12/2017	11,00	10,00	70.646	89.387	38	NUEVA
PEI7414	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2017	15/12/2017	11,00	10,00	70.646	89.387	38	NUEVA
PEI7414	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/05/2017	15/12/2017	13,00	10,00	70.646	89.387	38	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7414
PEI7414	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/05/2017	15/12/2017	13,00	10,00	70.646	89.387	38	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7414
PEI7414	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	15/12/2017	9,00	9,00	56	89.387	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7415	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	15/12/2017	11,00	8,00	67.550	106.648	38	NUEVA
PEI7415	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	15/12/2017	11,00	8,00	67.550	106.648	38	NUEVA
PEI7415	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016	15/12/2017	13,00	8,00	68.192	106.648	38	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016	15/12/2017	13,00	8,00	68.192	106.648	38	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	15/12/2017	9,00	9,00	56	106.648	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	06/02/2012	26/06/2017	9,00	2,00	64.275	145.630	-	STOCK PARA REENCAUCHE
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	06/02/2012	26/06/2017	9,00	2,00	64.275	145.630	-	STOCK PARA REENCAUCHE
PEI7415	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11,00	11,00	67.550		-	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI7415	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11,00	11,00	67.550		-	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI7415	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11,00	11,00	67.550		-	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI7415	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11,00	11,00	67.550		-	NUEVA SE SOLOCA EN PEI7415
PEI3060	1	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11,00	11,00	163.393		-	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	2	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11,00	11,00	163.393		-	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016		11,00	11,00	163.393		-	NUEVA SE COLOCA EN PEI3060
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	16/09/2016	9,00	4,00	56	67.550	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	16/09/2016	9,00	3,00	56	67.550	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	16/09/2016	9,00	3,00	56	67.550	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE

**CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	6
Fecha	15/12/2017

Placa	Neumáticos								Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones			
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual			Inicial	Actual	
PEI7415	STOCK	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	16/09/2016	9,00	4,00	56	67.550	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI3060		GENERAL	1115	225/70	16	0	0	1	0	1	26/12/2012	13/07/2016	9,00	3,00	65.234	163.393	-	PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI3060		GENERAL	1115	225/70	16	0	0	1	0	1	26/12/2012	12/07/2016	9,00	3,00	65.234	163.393	-	PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI3060		GENERAL	1115	225/70	16	0	0	1	0	1	26/12/2012	12/07/2016	9,00	2,00	65.234	163.393	-	PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI3060		GENERAL	1115	225/70	16	0	0	1	0	1	26/12/2012	12/07/2016	9,00	2,00	65.234	163.393	-	PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI3060		FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	0	1	0	0	1	11/01/2011	12/07/2016	9,00	5,00	10	163.393	-	PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI3060	STOCK	GENERAL	1115	225/70	16	0	1	0	0	1		31/07/2016	9,00	3,00	65.234	163.393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI3060	STOCK	GENERAL	1115	225/70	16	0	1	0	0	1		31/07/2016	9,00	3,00	65.234	163.393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI3060	STOCK	GENERAL	1115	225/70	16	0	1	0	0	1		31/07/2016	9,00	2,00	65.234	163.393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI3060	4	GENERAL	1115	225/70	16	1	0	0	1	0	16/09/2016	16/09/2016	13,00	13,00		163.393	-	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060	
PEI3060	5	FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	1	0	0	1	0	16/09/2016	16/09/2016	13,00	13,00		163.393	-	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060	
PEI7415	STOCK	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	0	1	0		29/09/2016	13,00	13,00		67.550	-	REENCAUCHADA	
PEI7415	STOCK	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	0	1	0		29/09/2016	13,00	13,00		67.550	-	REENCAUCHADA	
PEI7415	STOCK	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	0	1	0		29/09/2016	13,00	13,00		67.550	-	REENCAUCHADA	
PEI7415	STOCK	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	0	1	0		29/09/2016	13,00	13,00		67.550	-	REENCAUCHADA	
PEI7415	3	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016		13,00	13,00		68.192	-	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415	
PEI7415	4	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016		13,00	13,00		68.192	-	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415	
PEI7415	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	04/10/2016	11,00	11,00		67.550	68.192	-	NUEVA. PARA INTERCAMBIO
PEI7415	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/09/2016	04/10/2016	11,00	11,00		67.550	68.192	-	NUEVA. PARA INTERCAMBIO
GXI0427	1	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1	04/10/2016		11,00	11,00		187.637	-	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427	
GXI0427	2	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1	04/10/2016		11,00	11,00		187.637	-	NUEVA. INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427	
GXI0427	3	GENERAL	1035	255/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016		13,00	13,00		187.637	-	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427	
GXI0427	4	GENERAL	1035	255/70	16	1	0	0	1	0	04/10/2016		13,00	13,00		187.637	-	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427	
GXI0427		GENERAL	1035	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	04/10/2016	9,00	2,00	138.832	187.637	-	PROCESO DE REENCAUCHE	
GXI0427		GENERAL	1035	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	04/10/2016	9,00	2,00	138.832	187.637	-	PROCESO DE REENCAUCHE	
GXI0427		GENERAL	1035	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	04/10/2016	9,00	3,00	145.630	187.637	-	PROCESO DE REENCAUCHE	
GXI0427		GENERAL	1035	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	04/10/2016	9,00	3,00	145.630	187.637	-	PROCESO DE REENCAUCHE	
GXI0427	STOCK	GENERAL	1035	225/70	16	0	0	1	0	1		21/11/2016	9,00	2,00	187.637		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
GXI0427	STOCK	GENERAL	1035	225/70	16	0	0	1	0	1		21/11/2016	9,00	2,00	187.637		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
GXI0427	STOCK	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	0	1	0		21/11/2016	13,00	13,00		187.637	-	REENCAUCHADA	
GXI0427	STOCK	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	0	1	0		21/11/2016	13,00	13,00		187.637	-	REENCAUCHADA	
PEI7412	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	21/12/2016		11,00	11,00		61.283	-	NUEVA SE COLOCA EN PEI7412	
PEI7412	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	21/12/2016		11,00	11,00		61.283	-	NUEVA SE COLOCA EN PEI7412	
PEI7412	3	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	0	1	0	21/12/2016		13,00	13,00		61.283	-	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412	
PEI7412	4	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	0	1	0	21/12/2016		13,00	13,00		61.283	-	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412	


**CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	6
Fecha	15/12/2017

Placa	Posición	Marca	Neumáticos						Reencauchada	Nueva	Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
			Diseño	Medida	Rln	Estado					Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
						B	R	M										
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	21/12/2016	9,00	2,00	56	61.283	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	21/12/2016	9,00	2,00	56	61.283	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	21/12/2016	9,00	3,00	56	61.283	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	21/12/2016	9,00	3,00	56	61.283	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/03/2017	2,00	13,00	61.283	-	REENCAUCHADA	
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/03/2017	2,00	13,00	61.283	-	REENCAUCHADA	
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/03/2017	3,00	13,00	61.283	-	REENCAUCHADA	
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/03/2017	3,00	13,00	61.283	-	REENCAUCHADA	
PEI7413	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2017		11,00	11,00	80.072	-	NUEVA SE COLOCA EN PEI7413	
PEI7413	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2017		11,00	11,00	80.072	-	NUEVA SE COLOCA EN PEI7413	
PEI7413	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/05/2017		13,00	13,00	80.072	-	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413	
PEI7413	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/05/2017		13,00	13,00	80.072	-	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413	
PEI7414	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2017		11,00	11,00	70.646	-	NUEVA SE COLOCA EN PEI7414	
PEI7414	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2017		11,00	11,00	70.646	-	NUEVA SE COLOCA EN PEI7414	
PEI7414	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/05/2017		13,00	13,00	70.646	-	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7414	
PEI7414	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	16/05/2017		13,00	13,00	70.646	-	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7414	
PEI7413		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	16/05/2017	9,00	2,00	56	80.072	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	16/05/2017	9,00	2,00	56	80.072	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	16/05/2017	9,00	2,00	56	80.072	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/06/2017	2,00	13,00	80.072	-	REENCAUCHADA	
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/06/2017	2,00	13,00	80.072	-	REENCAUCHADA	
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/06/2017	2,00	13,00	80.072	-	REENCAUCHADA	
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/06/2017	2,00	13,00	80.072	-	REENCAUCHADA	
PEI7414		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	16/05/2017	9,00	2,00	56	70.646	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7414		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	16/05/2017	9,00	2,00	56	70.646	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7414		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	16/05/2017	9,00	2,00	56	70.646	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7414		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	16/05/2017	9,00	2,00	56	70.646	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/06/2017	2,00	13,00	70.646	-	REENCAUCHADA	
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/06/2017	2,00	13,00	70.646	-	REENCAUCHADA	
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/06/2017	2,00	13,00	70.646	-	REENCAUCHADA	
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/06/2017	2,00	13,00	70.646	-	REENCAUCHADA	
PEI7413	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	11/09/2017		13,00	13,00	90.528	-	REENCAUCHADA DE PEI7414 SE COLOCA EN PEI7413	
PEI7413	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	11/09/2017		13,00	13,00	90.528	-	REENCAUCHADA DE PEI7414 SE COLOCA EN PEI7413	
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	1	0	16/05/2017	11/09/2017	13,00	11,00	90.528	-	NEUMÁTICO REENCAUCHADO CON FALLAS-APLICAR GARANTÍA	
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	1	0	16/05/2017	11/09/2017	13,00	11,00	90.528	-	NEUMÁTICO REENCAUCHADO CON FALLAS-APLICAR GARANTÍA	

STOCK
MOVIMIENTOS

Elaborado por:


Sr. Ricardo Zambrano Crespo.
Asistente de Servicios

CUADRO No. 2

STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS

Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHÍCULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)

ANEXO 1

DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

CUADRO No. 2

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Utoral
Fecha	15/12/2017

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado		PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION	
							De la banda	Rodadura **** (mm)							
	GX0427	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0216	225/70	GENERAL	1	8.00	8.00	8.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PE17415, SE COLOCA EN GX0427
	GX0427	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1316	225/70	GENERAL	2	8.00	8.00	8.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PE17415, SE COLOCA EN GX0427
	GX0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	3	9.00	9.00	9.00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17415 SE COLOCA EN GX0427
	GX0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	4	9.00	9.00	9.00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17415 SE COLOCA EN GX0427
	GX0427	LLANTA	DOT SWFA 3509	225/70	GT RADIAL	E	9.00	9.00	9.00	38	102T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
	PE3060	LLANTA	DOT 1HXK 3MY 1516	255/70	GENERAL	1	9.00	9.00	9.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE3060
	PE3060	LLANTA	DOT 1HXK 3MY 1516	255/70	GENERAL	2	9.00	9.00	9.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE3060
	PE3060	LLANTA	DOT 1HXK 3MY 1916	255/70	GENERAL	3	9.00	9.00	9.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE3060
	PE3060	LLANTA	DOT 8HX3 3WR 4812	225/70	GENERAL	4	9.00	9.00	9.00	38	111S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PE3060
	PE3060	LLANTA	DOT FS11 1308	215/60	FATE RANGER RUMYER	E	13.00	13.00	13.00	38	107Q	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PE3060
	PE17412	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL	1	8.00	8.00	8.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PE17412	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL	2	8.00	8.00	8.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PE17412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL	3	8.00	8.00	8.00	38	103 S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GX0427 SE COLOCA EN PE17412
	PE17412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0414	225/70	GENERAL	4	8.00	8.00	8.00	38	103 S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GX0427 SE COLOCA EN PE17412
	PE17412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	E	9.00	9.00	9.00	38	103 S	1	0	GUAYAQUIL	VEHICULO TRANSFERIDO DESDE MATRIZ CON FECHA 14/03/2016
	PE17413	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	215/70	GENERAL	1	10.00	10.00	10.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PE17413	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL	2	10.00	10.00	10.00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PE17413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	3	10.00	10.00	10.00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17412 SE COLOCA EN PE17413
	PE17413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	4	10.00	10.00	10.00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17412 SE COLOCA EN PE17413
	PE17413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	9.00	9.00	9.00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO

**ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

CUADRO No. 2

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	15/12/2017

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
	PE7414	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 3417	225/70	GENERAL	1	10,00	10,00	10,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PE7414	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 3417	225/70	GENERAL	2	10,00	10,00	10,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PE7414	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 2214	225/70	GENERAL	3	10,00	10,00	10,00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE7412 SE COLOCA EN PE7414
	PE7414	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 2414	225/70	GENERAL	4	10,00	10,00	10,00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE7412 SE COLOCA EN PE7414
	PE7414	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 2114	225/70	GENERAL	E	9,00	9,00	9,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 0216	225/70	GENERAL	1	8,00	8,00	8,00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 1116	225/70	GENERAL	2	8,00	8,00	8,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL	3	8,00	8,00	8,00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PE7415
	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL	4	8,00	8,00	8,00	38	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PE7415
	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	9,00	9,00	9,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
STOCK	GX0427	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 4511	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	STOCK PARA REENCAUCHE
STOCK	GX0427	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1912	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	STOCK PARA REENCAUCHE
	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 0216	225/70	GENERAL	1	11,00	11,00	11,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	COMPRA
	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 1116	225/70	GENERAL	2	11,00	11,00	11,00	38	103T	1	0	GUAYADUFL	COMPRA
	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 0216	225/70	GENERAL	3	11,00	11,00	11,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	COMPRA
	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 1316	225/70	GENERAL	4	11,00	11,00	11,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	COMPRA
	PE3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1516	255/70	GENERAL	1	11,00	11,00	11,00	38	103T	1	0	GUAYADUFL	NUEVA
	PE3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1516	255/70	GENERAL	2	11,00	11,00	11,00	38	103T	1	0	GUAYADUFL	NUEVA
	PE3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1916	255/70	GENERAL	3	11,00	11,00	11,00	38	103T	1	0	GUAYADUFL	NUEVA
STOCK	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL		4,00	4,00	4,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL		4,00	4,00	4,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PE3060	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 4812	255/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	39	111S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	PE3060	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 4812	255/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	39	111S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	PE3060	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 4812	255/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	39	111S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	PE3060	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 4812	255/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	39	111S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	PE3060	LLANTA	DOT FS1L 1308	215/80	FATE RANGER RUNNER		9,00	9,00	9,00	39	107Q	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PE3060	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 4812	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	111S	1	0	GUAYADUFL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PE3060	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 4812	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	111S	1	0	GUAYADUFL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PE3060	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 4812	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	111S	1	0	GUAYADUFL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
	PE3060	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 4812	225/70	GENERAL	4	13,00	13,00	13,00	39	111S	0	1	GUAYADUFL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PE3060
	PE3060	LLANTA	DOT FS1L 1308	215/80	FATE RANGER RUNNER	5	13,00	13,00	13,00	39	107Q	0	1	GUAYADUFL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PE3060
STOCK	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL		13,00	13,00	13,00	-	103S	0	1	GUAYADUFL	REENCAUCHADA
STOCK	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL		13,00	13,00	13,00	-	103S	0	1	GUAYADUFL	REENCAUCHADA
STOCK	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL		13,00	13,00	13,00	-	103S	0	1	GUAYADUFL	REENCAUCHADA
STOCK	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL		13,00	13,00	13,00	-	103S	0	1	GUAYADUFL	REENCAUCHADA
	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL	3	13,00	13,00	13,00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PE7415
	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL	4	13,00	13,00	13,00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PE7415
STOCK	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 0216	225/70	GENERAL		11,00	11,00	11,00	103T	1	0	0	GUAYAQUIL	NUEVA, PARA INTERCAMBIO
STOCK	PE7415	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 1316	225/70	GENERAL		11,00	11,00	11,00	103T	1	0	0	GUAYAQUIL	NUEVA, PARA INTERCAMBIO
	GX0427	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 0216	225/70	GENERAL	1	11,00	11,00	11,00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA, INTERCAMBIO DE PE7415, SE COLOCA EN GX0427
	GX0427	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 1316	225/70	GENERAL	2	11,00	11,00	11,00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA, INTERCAMBIO DE PE7415, SE COLOCA EN GX0427
	GX0427	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL	3	13,00	13,00	13,00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE7415 SE COLOCA EN GX0427
	GX0427	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL	4	13,00	13,00	13,00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE7415 SE COLOCA EN GX0427
	GX0427	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 4511	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	GX0427	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 2012	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	GX0427	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 2114	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
	GX0427	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 0414	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	GX0427	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 4511	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	GX0427	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 2012	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	GX0427	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 2114	225/70	GENERAL		13,00	13,00	13,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	GX0427	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 0414	225/70	GENERAL		13,00	13,00	13,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
	PE7412	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 4316	225/70	GENERAL	1	11,00	11,00	11,00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE7412
	PE7412	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 4316	225/70	GENERAL	2	11,00	11,00	11,00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE7412
	PE7412	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 2114	215/70	GENERAL	3	13,00	13,00	13,00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GX0427 SE COLOCA EN PE7412
	PE7412	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 0414	225/70	GENERAL	4	13,00	13,00	13,00	39	103S	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GX0427 SE COLOCA EN PE7412

**ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

CUADRO No. 2

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	15/12/2017

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
	PE17412	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	1035	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PE17412	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 2214	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	1035	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PE17412	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	1035	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PE17412	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	1035	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PE17412	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 2214	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	1035	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PE17412	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	1035	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PE17412	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	1035	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
	PE17413	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL	1	11.00	11.00	11.00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
	PE17413	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 1417	225/70	GENERAL	2	11.00	11.00	11.00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE17413
	PE17413	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL	3	13.00	13.00	13.00	39	1035	0	1	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE17413
	PE17413	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL	4	13.00	13.00	13.00	39	1035	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17412 SE COLOCA EN PE17413
	PE17413	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	1035	1	0	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17412 SE COLOCA EN PE17413
	PE17413	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	1035	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PE17413	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	1035	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PE17413	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	1035	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PE17413	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	1035	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PE17413	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	1035	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PE17413	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	1035	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PE17413	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	1035	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PE17413	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	1035	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
	PE17414	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL	1	11.00	11.00	11.00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE17414
	PE17414	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 1417	225/70	GENERAL	2	11.00	11.00	11.00	39	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE17414
	PE17414	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL	3	13.00	13.00	13.00	39	1035	0	1	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE17414
	PE17414	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL	4	13.00	13.00	13.00	39	1035	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17413 SE COLOCA EN PE17414
	PE17414	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	1035	1	0	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17413 SE COLOCA EN PE17414
	PE17414	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	1035	1	0	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17413 SE COLOCA EN PE17414
	PE17414	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	1035	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PE17414	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL		2.00	2.00	2.00	-	1035	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PE17414	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	1035	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
	PE17414	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL		3.00	3.00	3.00	-	1035	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PE17414	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	1035	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PE17414	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	1035	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PE17414	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	1035	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
STOCK	PE17414	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL		13.00	13.00	13.00	-	1035	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
	PE17413	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL	3	13.00	13.00	13.00	39	1035	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17414 SE COLOCA EN PE17413
	PE17413	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL	4	13.00	13.00	13.00	39	1035	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17414 SE COLOCA EN PE17413
STOCK	PE17413	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL		11.00	11.00	11.00	39	1035	0	1	GUAYAQUIL	NEUMÁTICO REENCAUCHADO CON FALLAS-APLICAR GARANTÍA
STOCK	PE17413	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL		11.00	11.00	11.00	39	1035	0	1	GUAYAQUIL	NEUMÁTICO REENCAUCHADO CON FALLAS-APLICAR GARANTÍA

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta
 *****: Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

Elaborado por:


 Sr. Ricardo Zambrano Crespo.
 Asistente de Servicios

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	15/12/2017

Placa	Posición	Marca	Neumáticos					Costo	Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION	
			Diseño	Medida	Rln	Reencauchada	Nueva		Montaje	Cambio	Inicial	Actual					
GX0427	1	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	\$ 114.75	26/08/2014	04/12/2015	187.637	219.432	23/05/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PE17415, SE COLOCA EN GX0427	
GX0427	2	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	\$ 114.75	26/08/2014	04/12/2015	187.637	219.432	23/05/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA. INTERCAMBIO DE PE17415, SE COLOCA EN GX0427	
GX0427	3	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	\$ 91.06	13/12/2014	04/12/2015	187.637	219.432	16/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17415 SE COLOCA EN GX0427	
GX0427	4	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	\$ 91.06	13/12/2014	04/12/2015	187.637	219.432	16/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17415 SE COLOCA EN GX0427	
GX0427	E	GT RADIAL	102T	225/70	16	0	1	\$ -	09/12/2009	-	-	20	219.432	09/12/2009	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PE13060	1	CONTINENTAL	1115	255/70	16	0	1	\$ 187.25	16/09/2016	-	163.393	191.360	23/05/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE13060	
PE13060	2	CONTINENTAL	1115	255/70	16	0	1	\$ 187.25	16/09/2016	-	163.393	191.360	23/05/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE13060	
PE13060	3	CONTINENTAL	1115	255/70	16	0	1	\$ 187.25	16/09/2016	-	163.393	191.360	23/05/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE13060	
PE13060	4	GENERAL	1115	225/70	16	1	0	\$ 119.59	16/09/2016	-	163.393	191.360	19/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PE13060	
PE13060	E	FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	1	0	\$ 118.22	16/09/2016	-	163.393	191.360	19/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PE13060	
PE17412	1	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	21/12/2016	61.283	92.498	19/12/2016	MENOR A 3MM	MATRIZ	NUEVA	
PE17412	2	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	21/12/2016	61.283	92.498	19/12/2016	MENOR A 3MM	MATRIZ	NUEVA	
PE17412	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ -	16/06/2014	21/12/2016	61.283	92.498	21/11/2016	MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA DE GX0427 SE COLOCA EN PE17412	
PE17412	4	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ -	16/06/2014	21/12/2016	61.283	92.498	21/11/2016	MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA DE GX0427 SE COLOCA EN PE17412	
PE17412	E	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	-	50	92.498	-	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO DESDE MATRIZ CON FECHA 14/03/2016
PE17413	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/06/2014	16/05/2017	56	87.465	16/05/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE17413	
PE17413	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/06/2014	16/05/2017	56	87.465	16/05/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE17413	
PE17413	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014	16/05/2017	56	87.465	24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17412 SE COLOCA EN PE17413	
PE17413	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014	16/05/2017	56	87.465	24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17412 SE COLOCA EN PE17413	
PE17413	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	-	56	87.465	-	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PE17414	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/06/2014	16/05/2017	56	89.387	16/05/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA	
PE17414	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/06/2014	16/05/2017	56	89.387	16/05/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA	
PE17414	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014	16/05/2017	56	89.387	24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17412 SE COLOCA EN PE17414	
PE17414	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014	16/05/2017	56	89.387	24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17412 SE COLOCA EN PE17414	
PE17414	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	-	56	89.387	-	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PE17415	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016	-	67.550	106.648	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA	
PE17415	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016	-	67.550	106.648	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA	
PE17415	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	\$ 155.33	16/09/2016	-	68.192	106.648	16/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PE17415	
PE17415	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	\$ 155.33	16/09/2016	-	68.192	106.648	16/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PE17415	
PE17415	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	-	86	106.648	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
GX0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 160.76	23/03/2012	13/12/2014	64.275	145.630	06/02/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	STOCK PARA REENCAUCHE	
GX0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 160.76	23/03/2012	13/12/2014	64.275	145.630	06/02/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	STOCK PARA REENCAUCHE	
PE17415	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016	-	67.550	106.648	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE17415	
PE17415	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016	-	67.550	106.648	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE17415	
PE17415	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016	-	67.550	106.648	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE17415	
PE17415	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016	-	67.550	106.648	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE17415	
PE13060	1	CONTINENTAL	1115	255/70	16	0	1	\$ 187.25	16/09/2016	-	163.393	191.360	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE13060	
PE13060	2	CONTINENTAL	1115	255/70	16	0	1	\$ 187.25	16/09/2016	-	163.393	191.360	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE13060	
PE13060	3	CONTINENTAL	1115	255/70	16	0	1	\$ 187.25	16/09/2016	-	163.393	191.360	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA SE COLOCA EN PE13060	
PE17415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	-	56	67.550	16/09/2016	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE17415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	-	56	67.550	16/09/2016	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE17415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	-	56	67.550	16/09/2016	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE17415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014	-	-	56	67.550	16/09/2016	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	15/12/2017

Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Neumáticos			Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
						Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI3060		GENERAL	1115	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012	16/09/2016	65.234	163.393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		GENERAL	1115	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012	16/09/2016	65.234	163.393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		GENERAL	1115	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012	16/09/2016	65.234	163.393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		GENERAL	1115	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012	16/09/2016	65.234	163.393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060		FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	0	1	\$ -	11/01/2011	16/09/2016	10	163.393	11/01/2011	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060	STOCK	GENERAL	1115	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012		65.234	163.393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	STOCK	GENERAL	1115	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012		65.234	163.393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	STOCK	GENERAL	1115	225/70	16	0	1	\$ 152.84	26/12/2012		65.234	163.393	26/12/2012	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	4	GENERAL	1115	225/70	16	1	0	\$ 119.59	16/09/2016		163.393		19/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI3060	E	FATE RANGER RUNNER	107Q	215/80	16	1	0	\$ 119.52	16/09/2016		163.393		19/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI3060
PEI7415	STOCK	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	\$ 105.34			67.550		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7415	STOCK	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	\$ 105.34			67.550		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7415	STOCK	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	\$ 105.34			67.550		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7415	STOCK	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	\$ 105.34			67.550		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7415	3	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	\$ 105.34	04/10/2016		68.192		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	4	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	\$ 105.34	04/10/2016		68.192		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016		67.550	68.192	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUOVA PARA INTERCAMBIO
PEI7415	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/09/2016		67.550	68.192	23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUOVA PARA INTERCAMBIO
GXI0427	1	GENERAL	105T	255/70	16	0	1	\$ 155.33	04/10/2016		187.637		23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUOVA INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	2	GENERAL	103T	255/70	16	0	1	\$ 155.33	04/10/2016		187.637		23/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUOVA INTERCAMBIO DE PEI7415, SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	3	GENERAL	105S	255/70	16	0	1	\$ 105.34	05/10/2016		187.637		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427	4	GENERAL	105S	255/70	16	1	0	\$ 105.34	04/10/2016		187.637		29/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7415 SE COLOCA EN GXI0427
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		138.832	187.637	26/08/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		138.832	187.637	26/08/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		145.630	187.637	11/12/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		187.637	187.637	11/12/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	PROCESO DE REENCAUCHE
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -			187.637		26/08/2014	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -			187.637		26/08/2014	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34			187.637		21/11/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34			187.637		21/11/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7412	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	21/12/2016		61.283		19/12/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUOVA SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	21/12/2016		61.283		19/12/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUOVA SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34	21/12/2016		61.283		21/11/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 105.34	21/12/2016		61.283		21/11/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE GXI0427 SE COLOCA EN PEI7412
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	61.283	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	61.283	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	61.283	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	61.283	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 101.29	16/06/2014		61.283		24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 101.29	16/06/2014		61.283		24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 101.29	16/06/2014		61.283		24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 101.29	16/06/2014		61.283		24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7413	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/05/2017		80.072	82.878	16/05/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUOVA SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155.33	16/05/2017		80.072	82.878	16/05/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUOVA SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/05/2017		80.072	82.878	24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/05/2017		80.072	82.878	24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PEI7412 SE COLOCA EN PEI7413
PEI7413		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	80.072	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	80.072	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	80.072	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014		80.072		06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014		80.072		06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014		80.072		06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99.51	16/06/2014		80.072		06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	15/12/2017

Placa	Posición	Marca	Neumáticos						Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
			Diseño	Medida	Rln	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PE17414	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155,33	16/05/2017		70.646	75.077	16/05/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PE17414	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 155,33	16/05/2017		70.646	75.077	16/05/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PE17414	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99,51	16/05/2017		70.646	75.077	24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17412 SE COLOCA EN PE17414
PE17414	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99,51	16/05/2017		70.646	75.077	24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17412 SE COLOCA EN PE17414
PE17414		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	70.646	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE17414		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	70.646	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE17414		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	70.646	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE17414		GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	70.646	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE17414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99,51	16/06/2014		70.646	75.077	06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PE17414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99,51	16/06/2014		70.646	75.077	06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PE17414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99,51	16/06/2014		70.646	75.077	06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PE17414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 99,51	16/06/2014		70.646	75.077	06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PE17413	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0		11/09/2017		90.528	91.569	06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17414 SE COLOCA EN PE17413
PE17413	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0		11/09/2017		90.528	91.569	06/06/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA DE PE17414 SE COLOCA EN PE17413
PE17413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0		16/05/2017	11/09/2017	90.528		24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NEUMÁTICO REENCAUCHADO CON FALLAS-APLICAR GARANTÍA
PE17413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0		16/05/2017	11/09/2017	90.528		24/03/2017	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NEUMÁTICO REENCAUCHADO CON FALLAS-APLICAR GARANTÍA

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO CON IVA

Elaborado por:


Sr. Ricardo Zambrano Crespo.
Asistente de Servicios

