

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Manabi
Fecha	22/12/2017

Placa	Neumáticos								Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
	PEI3439	1	CONTINENTAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	31/10/2017	-	216716				
PEI3439	2	CONTINENTAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	31/10/2017	-	216716	229.647	05/02/2016	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
PEI3439	3	CONTINENTAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	31/10/2017	-	216716	229.647	05/02/2016	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
PEI3439	4	CONTINENTAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	31/10/2017	-	216716	229.647	05/02/2016	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
PEI3439	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	24/10/2013	-	10	229.647	24/10/2013	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
MEC0421	1	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ -	23/10/2017	-	288.192	288.917	13/10/2016	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
MEC0421	2	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ -	23/10/2017	-	288.192	288.917	13/10/2016	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
MEC0421	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ -	23/10/2017	-	288.192	288.917	13/10/2016	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
MEC0421	4	CONTINENTAL	111T	255/70	16	0	1	\$ -	23/10/2017	-	288.192	288.917	13/10/2016	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
MEC0421	E	GENERAL	109S	255/70	16	0	1	\$ -	09/12/2009	-	10	288.917	09/12/2009	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
PEI3064	1	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ -	20/10/2017	-	292.617	301.705	10/10/2016	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
PEI3064	2	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ -	20/10/2017	-	292.617	301.705	10/10/2016	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
PEI3064	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ -	20/10/2017	-	292.617	301.705	10/10/2016	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
PEI3064	4	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ -	20/10/2017	-	292.617	301.705	10/10/2016	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
PEI3064	E	DISCOVER COOPER	109S	255/70	16	0	1	\$ -	17/12/2010	-	10	301.705	17/12/2010	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
PEI1589	1	HANKOOK	103S	235/70	16	0	1	0	01/08/2014	-	100223	167056	25/11/2013	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
PEI1589	2	HANKOOK	103S	235/70	16	0	1	0	01/08/2014	-	100223	167056	25/11/2013	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
PEI1589	3	GT RADIAL	103S	225/70	16	0	1	0	01/08/2014	-	100223	167056	-	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
PEI1589	4	GT RADIAL	103S	225/70	16	0	1	0	01/08/2014	-	100223	167056	-	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
PEI1589	E	GT RADIAL	0	225/70	16	0	1	0	01/08/2014	-	100223	167056	-	-	PORTOVIEJO	COMPRA DE NEUMATICOS / EN VEHICULO
MEC0421	1	0	0	255/70	16	0	1	\$ -	13/10/2016	23/10/2017	252.159	283.715	13/10/2016	-	PORTOVIEJO	SALE DE VEHICULO PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE
MEC0421	2	0	0	255/70	16	0	1	\$ -	13/10/2016	23/10/2017	252.159	283.715	13/10/2016	-	PORTOVIEJO	SALE DE VEHICULO PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE
MEC0421	3	0	0	255/70	16	0	1	\$ -	13/10/2016	23/10/2017	252.159	283.715	13/10/2016	-	PORTOVIEJO	SALE DE VEHICULO PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE
MEC0421	4	0	0	255/70	16	0	1	\$ -	13/10/2016	23/10/2017	252.159	283.715	13/10/2016	-	PORTOVIEJO	SALE DE VEHICULO PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3064	1	0	0	255/70	16	0	1	\$ -	10/10/2016	20/10/2017	254.476	283.344	10/10/2016	-	PORTOVIEJO	SALE DE VEHICULO PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3064	2	0	0	255/70	16	0	1	\$ -	10/10/2016	20/10/2017	254.476	283.344	10/10/2016	-	PORTOVIEJO	SALE DE VEHICULO PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3064	3	0	0	255/70	16	0	1	\$ -	10/10/2016	20/10/2017	254.476	283.344	10/10/2016	-	PORTOVIEJO	SALE DE VEHICULO PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3064	4	0	0	255/70	16	0	1	\$ -	10/10/2016	20/10/2017	254.476	283.344	10/10/2016	-	PORTOVIEJO	SALE DE VEHICULO PARA INICIAR PROCESO DE REENCAUCHE

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO SIN IVA

