

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS

Informe		19																
Institución		Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza																
No. Vehículos		5																
Fecha		24/12/2019																
Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Neumáticos			Reencauchada	Nueva	Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
						B	R	M			Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
PEI3438 PEP1008	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/09/2019	23/12/2019	10MM	9MM	149.779	160.144	30	NUEVA
PEI3438 PEP1008	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/09/2019	23/12/2019	10MM	9MM	149.779	160.144	30	NUEVA
PEI3438 PEP1008	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	0	09/09/2019	23/12/2019	9MM	9MM	149.779	160.144	30	REENCAUCHADA
PEI3438 PEP1008	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	0	09/09/2019	23/12/2019	10MM	8MM	149.779	160.144	30	REENCAUCHADA
PEI3438 PEP1008	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/09/2019	23/12/2019	4MM	4MM	149.779	160.144	30	USADA PEP1008
PEI7416	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	03/12/2019	23/12/2019	10MM	10MM	135.474	137.372	30	LLANTA NUEVA
PEI7416	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	03/12/2019	23/12/2019	10MM	10 MM	135.474	137.372	30	LLANTA NUEVA
PEI7416	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	18/09/2017	23/12/2019	9MM	5MM	82.808	137.372	30	LLANTA USADA
PEI7416	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	18/09/2017	23/12/2019	9MM	5MM	82.808	137.372	30	LLANTA USADA
PEI7416	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	23/12/2019	9MM	3MM	82.808	137.372	30	LLANTA USADA
PEI7427	1	CONTINENTAL	106S	245/75	16	0	1	0	0	1	21/11/2019	23/12/2019	11MM	7MM	160.223	173.540	38	LLANTAS NUEVAS
PEI7427	2	CONTINENTAL	106S	245/75	16	0	1	0	0	1	21/11/2019	23/12/2019	11MM	7MM	160.223	173.540	38	LLANTAS NUEVAS
PEI7427	3	GENERAL	106S	245/75	16	0	1	0	1	0	21/11/2019	23/12/2019	8MM	6MM	160.223	173.540	38	REENCAUCHADA
PEI7427	4	GENERAL	106S	245/75	16	0	1	0	1	0	21/11/2019	23/12/2019	8MM	6MM	160.223	173.540	38	REENCAUCHADA
PEI7427	E	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	23/12/2019	2 MM	2 MM	160.223	173.540	38	LLANTA USADA
PEO0227	1	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	12/02/2019	23/12/2019	10 MM	8 MM	300.00	314.982	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	2	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	12/02/2019	23/12/2019	10 MM	9 MM	300.00	314.982	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	3	GENERAL	104V	235/60	16	0	0	1	0	1	09/01/2017	23/12/2019	10 MM	0 MM	258.832	314.982	30	LLANTA USADA
PEO0227	4	GENERAL	104V	235/60	16	0	0	1	0	1	09/01/2017	23/12/2019	10 MM	0 MM	258.832	314.982	30	LLANTA USADA
PEO0227	E	KUMHO	100T	235/60	16	0	1	0	1	0	10/12/2015	23/12/2019	5 MM	5 MM	258.832	314.982	30	REENCAUCHADA
GXI0427	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	04/07/2018	23/12/2019	10MM	9MM	238.036	251.088	30	LLANTAS NUEVAS ENTREGADAS CON LA ENTREGA DEL VEHICULO
GXI0427	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	04/07/2018	23/12/2019	10MM	5MM	238.036	251.088	30	LLANTAS NUEVAS ENTREGADAS CON LA ENTREGA DEL VEHICULO
GXI0427	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	29/10/2018	23/12/2019	11MM	6MM	244.598	251.088	30	LLANTAS NUEVAS ENTREGADAS CON LA ENTREGA DEL VEHICULO
GXI0427	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	29/10/2018	23/12/2019	11MM	9MM	244.598	251.088	30	LLANTAS NUEVAS ENTREGADAS CON LA ENTREGA DEL VEHICULO
GXI0427	E	GENERAL	102T	225/70	16	1	0	0	0	1	09/12/2009	23/12/2019	6MM	6MM	187.637	251.088	30	LLANTAS NUEVAS ENTREGADAS CON LA ENTREGA DEL VEHICULO
COMPRA	2	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	23/12/2019	9MM	9MM	266.059	258.221	38	SE COLOCA EN PEO0227
COMPRA	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	23/12/2019	9MM	9MM	86.769	114.936	38	SE COLOCA EN PEP1008
COMPRA	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	23/12/2019	9MM	9MM	86.769	114.936	38	SE COLOCA EN PEP1008
COMPRA	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	22/12/2017	23/12/2019	9MM	9MM	82.808,00	89.463	38	SE COLOCA EN PEI-7416
COMPRA	1	GENERAL	103S	245/70	16	1	0	0	0	1	22/12/2017	23/12/2019	9MM	9MM	116.763	116.763	38	SE COLOCA EN EL PIE-7427
COMPRA	2	GENERAL	103S	245/70	16	1	0	0	0	1	22/12/2017	23/12/2019	9MM	9MM	-	-	38	EN BODEGA PARA PONER EN VEHICULO PEO-0227
STOCK	1	DONLOP	111S	245/75	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	23/12/2019	9MM	3 MM	55	51.159	30	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM PARA BAJA
STOCK	2	GRABBER	111S	245/75	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	23/12/2019	9MM	3 MM	55	51.159	30	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM PARA BAJA
STOCK	3	CONTINENTAL	111S	245/75	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	23/12/2019	9MM	3 MM	55	51.159	30	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM PARA BAJA
STOCK	4	CONTINENTAL	111S	245/75	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	23/12/2019	9MM	3 MM	55	51.159	30	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM PARA BAJA
STOCK	3	GRABBER	104V	235/60	16	0	1	0	0	0	28/5/2018	23/12/2019	7 MM	3 MM	290000	290000	30	SALEN DEL PEO0227 LABRADO MENOR A 3MM PARA LA BAJA
STOCK	4	GRABBER	104V	235/60	16	0	1	0	0	0	28/5/2018	23/12/2019	7MM	3 MM	290000	290000	30	SALEN DEL PEO0227 LABRADO MENOR A 3MM PARA LA BAJA
STOCK	7	KHUMO	100H	235/60	16	0	1	0	1	0	10/12/2015	23/12/2019	9MM	3 MM	-	-	30	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA
STOCK	8	KHUMO	100T	235/60	16	0	1	0	1	0	10/12/2015	23/12/2019	9 MM	3 MM	-	-	30	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA
STOCK	9	KHUMO	100T	235/60	16	0	1	0	1	0	10/12/2015	23/12/2019	9 MM	3 MM	-	-	30	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA
STOCK	10	KHUMO	100T	235/60	16	0	1	0	1	0	19/12/2019	23/12/2019	9 MM	3MM	-	-	30	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA
STOCK	1	KHUMO	103S	225/70	16	1	0	0	1	1	-	23/12/2019	9MM	8 MM	-	-	30	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA PEI 7427
STOCK	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	1	-	23/12/2019	9MM	8 MM	-	-	30	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA PEI 7427
STOCK	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	1	-	23/12/2019	11MM	8 MM	-	-	30	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA PEI 7416
STOCK	4	GENERAL	100H	235/60	16	1	0	0	1	1	-	23/12/2019	9MM	8 MM	-	-	30	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA PEI 7416
STOCK	5	GENERAL	100H	235/60	16	1	0	0	1	1	-	23/12/2019	9MM	8 MM	-	-	30	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA GX0427

STOCK	1	CONTINENTAL	100H	225/70	16	1	0	0	0	1	-	23/12/2019	9MM	8 MM	-	-	30	EN BODEGA MEDIO USO PARA PEI 7427
STOCK	2	CONTINENTAL	100H	225/70	16	1	0	0	0	1	-	23/12/2019	9MM	8 MM	-	-	30	EN BODEGA MEDIO USO PARA PEI 7427
STOCK	3	GENERAL	100H	225/70	16	1	0	0	0	1	-	23/12/2019	9MM	8 MM	-	-	30	EN BODEGA MEDIO USO PARA PEP1008
STOCK	4	GENERAL	100H	225/70	16	1	0	0	0	1	-	23/12/2019	9MM	8 MM	-	-	30	UBICADO LLANTA DE EMERGENCIA PARA PEP1008
STOCK	5	GENERAL	100H	225/70	16	1	0	0	0	1	-	23/12/2019	9MM	8 MM	-	-	30	EN BODEGA MEDIO USO PARA PEI 7416

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMÁTICOS REENCAUCHADOS
 Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS	
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas	
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.	
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)	
VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS	
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas	
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar reencauche.	
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)	
VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS	
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas	
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.	
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)	
VEHÍCULO DE 10 LLANTAS	
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas	
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.	
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)	
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS	
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.	
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)	
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS	
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas	
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.	
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículo)	

ANEXO 1

DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

Informe	19
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro
	Pastaza
Fecha	24/12/2019

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
PE3438	PEFJ008	LLANTA	SHS HMEM 1618	225/70	GENERAL	1	9MM	8MM	8MM	30	1035	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
PE3438	PEFJ008	LLANTA	SHS HMEM 1618	225/70	GENERAL	2	9MM	8MM	8MM	30	1035	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
PE3438	PEFJ008	LLANTA	SHS HMEM 1618	225/70	GENERAL	3	9MM	8MM	8MM	30	1035	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
PE3438	PEFJ008	LLANTA	DOT SHS 3WR	225/70	GENERAL	4	8MM	10MM	10MM	30	1035	0	1	AMBATO	EN VEHICULO
PE3438	PEFJ008	LLANTA	SHS HMEM 4416	225/70	GENERAL	E	4MM	5MM	5MM	30	1035	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
PE7416	LLANTA	SHS HMEM 1518	225/70	GENERAL	1	10MM	10MM	10MM	30	1035	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE7416	LLANTA	SHS HMEM 1518	225/70	GENERAL	2	10MM	10MM	10MM	30	1035	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE7416	LLANTA	SHS 3WR 2917	225/70	GENERAL	3	5MM	5MM	5MM	30	1035	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE7416	LLANTA	SHS 3WR 3417	225/70	GENERAL	4	5MM	5MM	5MM	30	1035	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE7416	LLANTA	SHS 3WR	225/70	GENERAL	E	3MM	3MM	3MM	30	1035	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE7427	LLANTA	SH1 2618	245/75	GENERAL	1	13MM	7MM	7MM	38	1065	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE7427	LLANTA	SH1 2618	245/75	GENERAL	2	13MM	7MM	7MM	38	1065	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE7427	LLANTA	SHW 3WR 1914	245/75	GENERAL	3	8MM	6MM	6MM	38	1065	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE7427	LLANTA	SHW 3WR 1814	245/75	GENERAL	4	8MM	6MM	6MM	38	1065	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE7427	LLANTA	SHW 3WR 1914	245/75	GENERAL	E	2MM	2MM	2MM	38	1115	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE00227	LLANTA	SHWCW811718	235/60	GENERAL	1	10MM	8MM	8MM	30	1007	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE00227	LLANTA	SHWCW811718	235/60	GENERAL	2	10MM	9MM	9MM	30	1007	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE00227	LLANTA	DOT SHC WCB	235/60	GENERAL	3	10MM	0MM	0MM	30	104V	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE00227	LLANTA	DOT SHC WCB 2518	235/60	GENERAL	4	10MM	0MM	0MM	30	104V	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE00227	LLANTA	SHCBY0310	235/60	KUMHO	E	5MM	5MM	5MM	30	100H	0	1	AMBATO	EN VEHICULO	
G00427	LLANTA	DOT SHS HMEM 0918	225/70	GENERAL	1	10MM	9MM	9MM	38	1	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
G00428	LLANTA	DOT SHS HMEM 1118	225/70	GENERAL	2	10MM	9MM	9MM	38	1	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
G00429	LLANTA	DOT SHS HMEM 0316	225/70	GENERAL	3	11MM	9MM	9MM	38	1	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
G00430	LLANTA	DOT SHS HMEM	225/70	GENERAL	4	11MM	9MM	9MM	38	1	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
G00431	LLANTA	DOT SHS HMEM 1417	225/70	GENERAL	E	6MM	6MM	6MM	38	1	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
STOCK	LLANTA	DOT UDLU 3MPR 4810	235/60	DONLOP	X	3 MM	3 MM	3 MM	38	100H	0	1	AMBATO	SALEN DEL PE7427 LABRADO MENOR A 3MM PARA LA BAJA	
STOCK	LLANTA	DOT UDLU 3MPR 4810	235/60	GRABBER	X	3 MM	3 MM	3 MM	30	0	1	AMBATO	SALEN DEL PE7427 LABRADO MENOR A 3MM PARA LA BAJA		
STOCK	LLANTA	DOT SHS3R81414	225/70	CONTINENTAL	X	3MM	3MM	3MM	30	0	1	AMBATO	SALEN DEL PE7427 LABRADO MENOR A 3MM PARA LA BAJA		
STOCK	LLANTA	DOT SHS3R81809	235/60	CONTINENTAL	X	3 MM	3 MM	3 MM	30	0	1	AMBATO	SALEN DEL PE7427 LABRADO MENOR A 3MM PARA LA BAJA		
STOCK	LLANTA	DOT SHS3WR1411	225/70	GRABBER	X	3 MM	3 MM	3 MM	30	0	1	AMBATO	SALEN DEL PE00227 LABRADO MENOR A 3MM PARA LA BAJA		
STOCK	LLANTA	DOT HDSW811114	225/70	GRABBER	X	3 MM	3 MM	3 MM	30	0	1	AMBATO	SALEN DEL PE00227 LABRADO MENOR A 3MM PARA LA BAJA		
STOCK	LLANTA	DOT KVLVPA	245/70	KHUMO	X	3MM	3MM	3MM	30	0	1	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA		
STOCK	LLANTA	DOT KVLVPH43413	245/70	KHUMO	X	3 MM	3 MM	3 MM	30	0	1	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA		
STOCK	LLANTA	DOT KVLVPH43413	245/70	KHUMO	X	3MM	3MM	3MM	30	0	1	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA		
STOCK	LLANTA	DOT IHU3W22217	245/70	KHUMO	X	8 MM	8 MM	8 MM	30	0	1	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA PEI 7427		
STOCK	LLANTA	DOT IHU3WR 1117	245/70	KHUMO	X	8 MM	8 MM	8 MM	30	0	1	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA PEI 7427		
STOCK	LLANTA	DOT IHKS3WR8383	225/70	GENERAL	X	11 MM	8 MM	8 MM	30	0	1	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA PEI 7416		
STOCK	LLANTA	DOT IHKS3WR1114	225/70	GENERAL	X	11 MM	8 MM	8 MM	30	0	1	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA PEI 7416		
STOCK	LLANTA	DOT IHKS3WR 3717	225/70	GENERAL	X	11 MM	8 MM	8 MM	30	0	1	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA G0427		
STOCK	LLANTA	DOT IH11JUR2618	245/75	CONTINENTAL	X	7 MM	8 MM	8 MM	30	1	0	0	0	EN BODEGA MEDIO USO PARA PEI 7427	
STOCK	LLANTA	DOT IH11JVR1618	245/75	CONTINENTAL	X	7 MM	8 MM	8 MM	30	1	0	0	0	EN BODEGA MEDIO USO PARA PEI 7427	
STOCK	LLANTA	DOT IHKSHMEM 4416	225/70	GENERAL	X	4,5 MM	8 MM	8 MM	30	1	0	0	0	EN BODEGA MEDIO USO PARA PEI1008	
STOCK	LLANTA	DOT IHKSHMEM 4416	225/70	GENERAL	X	8 MM	8 MM	8 MM	30	1	0	0	0	UBICADO LLANTA DE EMERGENCIA PARA PEI1008	
STOCK	LLANTA	DOT IKS3WR 47171	225/70	GENERAL	X	3,5 MM	8 MM	8 MM	30	1	0	0	0	EN BODEGA MEDIO USO PARA PEI 7416	

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta

****: Puedo

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe: 19
Institución: Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Secursal Zonal Sierra Centro- Pastaza
Fecha: 24/12/2019

Main data table with columns: Placa, Posición, Marca, Diseño, Medida, Rin, Reencachada, Nueva, Costo, Montaje, Cambio, Kilometraje / Inspección para cambio (Inicial, Actual), Fecha adquisición o reencache, Razon de cambio de neumático (*), SUCURSAL, OBSERVACION.

(*): Razon de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencache

Diagram showing vehicle positions: 1 DELANTERA DERECHA, 2 DELANTERA IZQUIERDA, 3 POSTERIOR DERECHA, 4 POSTERIOR IZQUIERDA, E EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO SIN IVA

