

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS

Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHICULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHICULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHICULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHICULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos e 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

Informe	25
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
Fecha	24/3/2020

Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
						De la banda								
						Rodadura **** (mm)								
PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4818	225/70	GENERAL	1	7,00	7,00	7,00	38	1035	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4918	225/70	GENERAL	2	7,00	7,00	7,00	38	1035	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	LLANTA	DOT H2VH 6P6V 0915	225/70	KUMHO	3	11,00	11,00	11,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	LLANTA	DOT K2VH YP5F 0915	225/70	KUMHO	4	11,00	11,00	11,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	LLANTA	DOT 5WFA 3609	225/70	GT RADIAL	E	3,00	3,00	3,00	38	102T	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	1	5,00	5,00	5,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	PARA PEI1589
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	2	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3 4604	7,00 15LT	GOOD YEAR	3	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	4	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	5	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3 3704	7,00 15LT	GOOD YEAR	6	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	E	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3817	245/75	GENERAL	1	9,00	9,00	9,00	38	1115	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4617	245/75	GENERAL	2	9,00	9,00	9,00	38	1115	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 2816	245/75	GENERAL	3	9,00	9,00	9,00	38	1115	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	4	9,00	9,00	9,00	38	1115	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	LLANTA	DOT 1HPS FO 85110	255/70	GENERAL	E	9,00	9,00	9,00	38	1115	1	0	MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEI7002	LLANTA	DOT NTWW F70T 1617	7,00 16LT	GOOD YEAR	1	4,00	4,00	4,00	42	LT	1	0	MATRIZ	COMPRA GESTIONADA POR BNF EN PERIODO DE COMODATO
PEI7002	LLANTA	DOT NTWW F70T 1417	7,00 16LT	GOOD YEAR	2	3,00	3,00	3,00	42	LT	1	0	MATRIZ	COMPRA GESTIONADA POR BNF EN PERIODO DE COMODATO
PEI7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	3	4,00	4,00	4,00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	4	4,00	4,00	4,00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	5	4,00	4,00	4,00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	6	4,00	4,00	4,00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	E	8,00	8,00	8,00	42	LT	1	0	MATRIZ	

42	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 2917	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	1115	1	0	MATRIZ	NUEVA
43	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4917	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	1115	1	0	MATRIZ	NUEVA
44	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4917	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	1115	1	0	MATRIZ	NUEVA
45	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3417	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	1115	1	0	MATRIZ	NUEVA
46	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1218	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	1115	1	0	MATRIZ	NUEVA
47	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
48	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
49	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
50	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
51	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
52	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
53	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
54	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
55	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
56	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
57	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
58	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
59	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
60	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
61	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
62	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
63	PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	4,00	3,00	4,00	-	1115	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
64	PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	5,00	3,00	5,00	-	1115	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
65	PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL	STOCK	7,00	5,00	6,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
66	PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	STOCK	5,00	6,00	8,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
67	PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL	STOCK	5,00	7,00	5,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA (PIERDE PRESION Y TIENE BANDA DESPRENDIDA)
68	PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	7,00	7,00	6,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA (PIERDE PRESION Y TIENE BANDA CON AGUJERO)
69	PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	5,00	2,00	5,00	-	1115	0	1	MATRIZ	PARA BAJA (PIERDE PRESION Y TIENE BANDA CON AGUJERO)
70	PEO0228	LLANTA	DOT 2UKU 3MPR 0510	235/60	DUNLOP	STOCK	9,00	8,00	7,00	-	100 H	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
71	PEO0228	LLANTA	DOT 2UKU 3MPR 2036	235/60	DUNLOP	STOCK	8,00	8,00	8,00	-	100 H	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
72	PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	2,00	3,00	3,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
73	PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	4,00	4,00	3,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
74	PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WBR6 2315	185/55	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	PARA BAJA
75	PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WBR6 0915	185/55	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	PARA BAJA
76	PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WBR6 2115	185/55	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	PARA BAJA
77	PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WBR6 2215	185/55	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	PARA BAJA
78	PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	2,00	3,00	3,00	-	1115	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
79	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	STOCK	7,00	7,00	7,00	-	1115	1	0	MATRIZ	MEDIO USO
80	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 2817	245/75	GENERAL	STOCK	7,00	7,00	7,00	-	1115	1	0	MATRIZ	MEDIO USO
81	PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	5,00	3,00	4,00	-	1115	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
82	PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	5,00	3,00	5,00	-	1115	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
83	PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3813	225/70	GENERAL	STOCK	4,00	3,00	4,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
84	PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3813	225/70	GENERAL	STOCK	6,00	3,00	5,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
85	PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0117	225/70	GENERAL	STOCK	5,00	5,00	5,00	-	103S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE

*****: Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

STOCK
MOVIMIENTOS


PEI8244	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	180,30	8/5/2018	20/5/2019	58.077	89.800	27/2/2018	EXCESO DE VIBRACION ENVEHICULO	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7426	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	91,03	17/09/2018	13/6/2019	134.000	159.932	23/02/2017	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7426	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	91,03	17/09/2018	13/6/2019	134.000	159.932	23/02/2017	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7419	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	89,41	12/08/2016	21/10/2019	61.587	149.963	12/08/2016	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7419	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	89,41	12/08/2016	21/10/2019	61.587	149.963	12/08/2016	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7411	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	06/01/2017	18/4/2019	84.541	149.457	29/09/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO SIN IVA

STOCK
MOVIMIENTOS



Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del		PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION	MOTIVO	FECHA DE BAJA	GESTOR	
							De la banda Rodadura ****											
1	PEI3440	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 82H	GT RADIAL	BAJA	2,00	2,00	2,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
2	PEI3440	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 82H	GT RADIAL	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
3	PEI3440	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 82H	GT RADIAL	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
4	PEI3440	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 82H	GT RADIAL	BAJA	2,00	2,00	2,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
5	PEI1596	LLANTA	DOT 1H4C 3KV 1708	235/60 R16 100T	CONTINENTAL	BAJA	6,00	6,00	6,00	-	100 T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	banda de rodadura desprendida	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
6	PEI7425	LLANTA	DOT 1HU9 3WR 1814	245/75	GENERAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	1115	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	15/9/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
7	PEI7425	LLANTA	DOT 1HU9 3WR 1814	245/75	GENERAL	BAJA	3,00	4,00	3,00	-	1115	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	15/9/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
8	PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	BAJA	2,00	2,00	2,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Aro dañado	15/9/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
9	PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	BAJA	1,00	1,00	1,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Rodada baja presión	15/9/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
10	BAJA	LLANTA	DOT K2VH YPSF 0315	225/70	KUMHO	BAJA	3,00	2,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
11	BAJA	LLANTA	DOT K2VH YPSF 0315	225/70	KUMHO	BAJA	3,00	4,00	4,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
12	BAJA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3413	225/70	GENERAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	103S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
13	BAJA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1014	225/70	GENERAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	103S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
14	BAJA	LLANTA	DOT T7KK RFH 0212	255/70	HANKOOK	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	109T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
15	BAJA	LLANTA	DOT T7KK RFH 4511	255/70	HANKOOK	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	109T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
16	BAJA	LLANTA	DOT T7KK RFH 0212	255/70	HANKOOK	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	109T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
17	BAJA	LLANTA	DOT 1HU9 3WR 3516	245/75	GENERAL	BAJA	4,00	4,00	5,00	-	1115	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
18	GRW6539	LLANTA	DOT HWN8 PIXN 3311	255/55	GOOD YEAR	BAJA	0,00	0,00	0,00	-	111V	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
19	GRW6539	LLANTA	DOT HWN8 PIXN 3611	255/55	GOOD YEAR	BAJA	0,00	0,00	0,00	-	111V	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
20	GRW6539	LLANTA	DOT NEU5 2J04 3311	275/55	CONTINENTAL	BAJA	0,00	0,00	0,00	-	111V	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
21	GRW6539	LLANTA	DOT NEU5 2J04 3011	275/55	CONTINENTAL	BAJA	0,00	0,00	0,00	-	111V	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
22	PEN0722	LLANTA	DOT N7XV 2JN4 3204	215/80	GOOD YEAR	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	107R	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Aro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
23	PEN0722	LLANTA	DOT N7XV 2JN4 3204	215/80	GOOD YEAR	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	107R	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Aro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
24	PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	BAJA	7,00	7,00	7,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
25	PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3813	225/70	GENERAL	BAJA	7,00	7,00	7,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
26	PEI1596	LLANTA	DOT SWFA 3409	225/70	GT RADIAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	102T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Aro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
27	PEI7419	LLANTA	DOT SWFA 3509	225/70	GT RADIAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	102T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
28	PEI7420	LLANTA	DOT SWFA 3409	225/70	GT RADIAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	102T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
29	PEI3435	LLANTA	DOT T7UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	4,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
30	PEI3435	LLANTA	DOT T7UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
31	PEI3435	LLANTA	DOT T7UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
32	PEI3435	LLANTA	DOT T7UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	4,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
33	PEI1596	LLANTA	DOT T7UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	100H	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
34	PEI1596	LLANTA	DOT T7UH NAH 1813	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	100H	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
35	PEI1596	LLANTA	DOT 47KU EAD 3713	235/60	YOKOHAMA	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	100H	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
36	PEI1596	LLANTA	DOT 47KU EAC 1512	235/60	YOKOHAMA	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	100H	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
37	PEI7426	LLANTA	DOT 1HU9 3WR 3512	245/75	GENERAL	BAJA	5,00	3,00	4,00	-	1115	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
38	PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2813	225/70	GENERAL	BAJA	1,00	4,00	3,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
39	PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	BAJA	3,00	3,00	4,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
40	PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	BAJA	5,00	5,00	5,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
41	PEI7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	700	BRIDGESTONE	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	LT	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL			PENDIENTE GESTION
42	PEI7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	700	BRIDGESTONE	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	LT	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL			PENDIENTE GESTION
43	PE00228	LLANTA	DOT 1H4C 3KV 3806	235/60	CONTINENTAL	STOCK	2,00	2,00	2,00	-	100 T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL			PENDIENTE GESTION
44	PEI7426	LLANTA	DOT T7KK RF 0212	255/70	HANKOOK	STOCK	3,00	4,00	3,00	-	109T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL			PENDIENTE GESTION
45	PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL			PENDIENTE GESTION
46	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	STOCK	3,00	4,00	3,00	-	103S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL			PENDIENTE GESTION
47	PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	4,00	4,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL			PENDIENTE GESTION
48	PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	STOCK	3,00	4,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL			PENDIENTE GESTION