

**CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

Informe	27
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
No. Vehículos	23
Fecha	30/9/2020

Placa	Posición	Marca	Diseño	Neumáticos				Reencuchada	Nueva	Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI	Observaciones	
				Medida	Rin	Estado	Montaje			Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual				
PE1596	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	21/03/2019	01/09/2020	10,00	7,00	195.541	226.565	38	SE COLOCA EN PE1596
PE1596	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	21/03/2019	01/09/2020	10,00	7,00	195.541	226.565	38	SE COLOCA EN PE1596
PE1596	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	13/05/2020	01/09/2020	14,00	14,00	225.477	226.565	38	SE COLOCA EN PE1596
PE1596	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	13/05/2020	01/09/2020	14,00	14,00	225.477	226.565	38	SE COLOCA EN PE1596
PE1596	E	GT RADIAL	102T	225/70	16	0	0	1	0	1	01/08/2014	01/09/2020	3,00	3,00	64.200	226.565	38	PARA PE1589
PEN0930	1	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	1	0	0	0	1	27/04/2010	22/09/2020	9,00	5,00	10	35.292	42	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	2	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	1	0	0	0	1	27/04/2010	22/09/2020	9,00	7,00	10	35.292	42	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	3	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	1	0	0	0	1	27/04/2010	22/09/2020	9,00	7,00	10	35.292	42	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	4	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	1	0	0	0	1	27/04/2010	22/09/2020	9,00	7,00	10	35.292	42	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	5	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	1	0	0	0	1	27/04/2010	22/09/2020	9,00	7,00	10	35.292	42	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	6	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	1	0	0	0	1	27/04/2010	22/09/2020	9,00	7,00	10	35.292	42	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	E	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	1	0	0	0	1	27/04/2010	22/09/2020	9,00	7,00	10	35.292	42	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PE13062	1	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	20/11/2019	25/09/2020	11,00	7,00	258.774	274.530	38	SE COLOCA EN PE13062
PE13062	2	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	20/11/2019	25/09/2020	11,00	7,00	258.774	274.530	38	SE COLOCA EN PE13062
PE13062	3	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	1	0	24/04/2019	25/09/2020	14,00	8,00	240.712	274.530	38	SE COLOCA EN PE13062
PE13062	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	1	0	28/03/2019	25/09/2020	14,00	8,00	237.572	274.530	38	SE COLOCA EN PE13062
PE13062	E	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	0	0	1		25/09/2020	9,00	9,00		274.530	38	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 23/03/2013 COMPRRA GESTIONADA POR BNE EN PERIODO DE COMODATO
PE17002	1	GOOD YEAR	LT	7,00 16LT	16	1	0	0	0	1	25/07/2018	25/09/2020	11,00	4,00	58.474	89.746	42	COMPRRA GESTIONADA POR BNE EN PERIODO DE COMODATO
PE17002	2	GOOD YEAR	LT	7,00 16LT	16	1	0	0	0	1	25/07/2018	25/09/2020	11,00	3,00	58.474	89.746	42	COMPRRA GESTIONADA POR BNE EN PERIODO DE COMODATO
PE17002	3	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	1	0	0	1	0	12/11/2015	25/09/2020	13,00	4,00	44.376	89.746	42	REENCAUCHADA
PE17002	4	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	1	0	0	1	0	12/11/2015	25/09/2020	13,00	4,00	44.376	89.746	42	REENCAUCHADA
PE17002	5	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	1	0	0	1	0	12/11/2015	25/09/2020	13,00	4,00	44.376	89.746	42	REENCAUCHADA
PE17002	6	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	1	0	0	1	0	12/11/2015	25/09/2020	13,00	4,00	44.376	89.746	42	REENCAUCHADA
PE17002	E	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	1	0	0	1	19/12/2012	25/09/2020	9,00	8,00	10	89.746	42	REENCAUCHADA	
PE13440	1	GENERAL	82V	185/55	15	1	0	0	0	1	10/05/2019	29/09/2020	9,00	6,00	115.718	139.602	35	SE COLOCA EN PE13440
PE13440	2	GENERAL	82V	185/55	15	1	0	0	0	1	10/05/2019	29/09/2020	9,00	6,00	115.718	139.602	35	SE COLOCA EN PE13440
PE13440	3	GENERAL	82V	185/55	15	1	0	0	0	1	10/05/2019	29/09/2020	9,00	7,00	115.718	139.602	35	SE COLOCA EN PE13440
PE13440	4	GENERAL	82V	185/55	15	1	0	0	0	1	10/05/2019	29/09/2020	9,00	7,00	115.718	139.602	35	SE COLOCA EN PE13440
PE13440	E	CONTINENTAL	82H	185/60	15	1	0	0	0	1	24/10/2013	29/09/2020	12,00	10,00	10	139.602	35	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PE14437	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	08/02/2018	18/09/2020	13,00	4,00	157.285	256.298	38	NUEVA
PE14437	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	08/02/2018	18/09/2020	13,00	4,00	157.285	256.298	38	NUEVA
PE14437	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	0	1	08/02/2018	18/09/2020	11,00	4,00	157.285	256.298	38	SE COLOCA EN PARTE POSTERIOR DEL MISMO VEHICULO
PE14437	4	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	0	1	08/02/2018	18/09/2020	11,00	4,00	157.285	256.298	38	SE COLOCA EN PARTE POSTERIOR DEL MISMO VEHICULO
PE14437	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	31/01/2018	18/09/2020	11,00	11,00	156.600	256.298	38	SE COLOCA EN EMERGENCIA DE PE1437
PE14346	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	23/01/2018	29/09/2020	13,00	6,00	152.594	206.541	38	SE COLOCAN EN PE14346 VEHICULO DE SEGURIDAD
PE14346	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	23/01/2018	29/09/2020	13,00	6,00	152.594	206.541	38	SE COLOCAN EN PE14346 VEHICULO DE SEGURIDAD
PE14346	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	23/01/2018	29/09/2020	13,00	6,00	152.594	206.541	38	SE COLOCAN EN PE14346 VEHICULO DE SEGURIDAD
PE14346	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	23/01/2018	29/09/2020	13,00	6,00	152.594	206.541	38	SE COLOCAN EN PE14346 VEHICULO DE SEGURIDAD
PE14346	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	31/01/2018	29/09/2020	11,00	11,00	153.200	206.541	38	SE COLOCA EN EMERGENCIA DE PE1436
PE14345	1	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	05/02/2020	29/09/2020	11,00	8,00	249.819	269.272	38	SE COLOCA EN PE14345
PE14345	2	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	05/02/2020	29/09/2020	11,00	8,00	249.819	269.272	38	SE COLOCA EN PE14345
PE14345	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	25/03/2019	29/09/2020	11,00	4,00	214.943	269.272	38	SE COLOCA EN PE14345
PE14345	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	25/03/2019	29/09/2020	11,00	4,00	214.943	269.272	38	SE COLOCA EN PE14345
PE14345	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	14/03/2017	29/09/2020	13,00	5,00	133.300	269.272	38	SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL MISMO VEHICULO
PE14344	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	29/01/2018	25/09/2020	11,00	5,00	94.909	153.536	38	NUEVA, SE COLOCA EN PEI 3434
PE14344	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	29/01/2018	25/09/2020	11,00	4,00	94.909	153.536	38	NUEVA, SE COLOCA EN PEI 3434
PE14344	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	13/10/2017	25/09/2020	13,00	5,00	87.630	153.536	38	REENCAUCHADA
PE14344	4	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	13/10/2017	25/09/2020	13,00	5,00	87.630	153.536	38	REENCAUCHADA
PE14344	E	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	0	0	1	13/07/2016	25/09/2020	3,00	3,00	50.419	153.536	38	SALE DELANTERA DEL PE1421 Y SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL PE1434
PE17410	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	04/07/2019	25/09/2020	10,00	6,00	165.275	185.496	38	SE COLOCA EN PE17410
PE17410	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	04/07/2019	25/09/2020	10,00	6,00	165.275	185.496	38	SE COLOCA EN PE17410
PE17410	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	29/03/2018	25/09/2020	13,00	4,00	134.542	185.496	38	SE COLOCA EN PE17410
PE17410	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	29/03/2018	25/09/2020	13,00	4,00	134.542	185.496	38	SE COLOCA EN PE17410
PE17410	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	29/06/2017	25/09/2020	13,00	13,00	-	185.496	38	SE COLOCA EN PE17410
PE17411	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	18/04/2019	25/09/2020	11,00	6,00	149.457	181.688	38	SE COLOCA EN PE17411
PE17411	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	18/04/2019	25/09/2020	11,00	6,00	149.457	181.688	38	SE COLOCA EN PE17411
PE17411	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	18/04/2019	25/09/2020	14,00	9,00	149.457	181.688	38	SE COLOCA EN PE17411
PE17411	4	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	18/04/2019	25/09/2020	14,00	9,00	149.457	181.688	38	SE COLOCA EN PE17411
PE17411	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	18/08/2016	25/09/2020	11,00	11,00	65.404	181.688	38	REENCAUCHADA
PE17419	1																	

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS

Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHÍCULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

Informe
Institución
Fecha

27

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
30/9/2020

Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION			
						De la banda											
						Rodadura **** (mm)											
PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4818	225/70	GENERAL	1	7,00	7,00	7,00	38	1035	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596			
PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4918	225/70	GENERAL	2	7,00	7,00	7,00	38	1035	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596			
PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	3	14,00	14,00	14,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596			
PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3516	225/70	GENERAL	4	14,00	14,00	14,00	38	1035	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596			
PEI1596	LLANTA	DOT 5WFA 3609	225/70	GT RADIAL	E	3,00	3,00	3,00	38	102T	1	0	MATRIZ	PARA PEI1589			
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	1	5,00	5,00	5,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO			
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	2	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO			
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3 4604	7,00 15LT	GOOD YEAR	3	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO			
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	4	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO			
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	5	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO			
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3 3704	7,00 15LT	GOOD YEAR	6	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO			
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	E	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO			
PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3817	245/75	GENERAL	1	7,00	7,00	7,00	38	1115	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062			
PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4617	245/75	GENERAL	2	7,00	7,00	7,00	38	1115	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062			
PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 2816	245/75	GENERAL	3	8,00	8,00	8,00	38	1115	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062			
PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	4	8,00	8,00	8,00	38	1115	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062			
PEI3062	LLANTA	DOT 1HP5 FO 85110	255/70	GENERAL	E	9,00	9,00	9,00	38	1115	1	0	MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013			
PEI7002	LLANTA	DOT NTWW F70T 1617	7,00 16LT	GOOD YEAR	1	4,00	4,00	4,00	42	LT	1	0	MATRIZ	COMPRA GESTIONADA POR BNF EN PERIODO DE COMODATO			

PEI7002	LLANTA	DOT NTWW F70T 1417	7,00 16LT	GOOD YEAR	2	3,00	3,00	3,00	42	LT	1	0	MATRIZ	COMPRA GESTIONADA POR BNF EN PERIODO DE COMODATO
PEI7002	LLANTA	DOT EHHWW HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	3	4,00	4,00	4,00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	LLANTA	DOT EHHWW HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	4	4,00	4,00	4,00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	LLANTA	DOT EHHWW HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	5	4,00	4,00	4,00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	LLANTA	DOT EHHWW HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	6	4,00	4,00	4,00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	LLANTA	DOT EHHWW HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	E	8,00	8,00	8,00	42	LT	1	0	MATRIZ	
PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WCVR 3218	185/55	GENERAL	1	6,00	6,00	6,00	35	82V	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WCVR 3218	185/55	GENERAL	2	6,00	6,00	6,00	35	82V	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WCVR 3218	185/55	GENERAL	3	7,00	7,00	7,00	35	82V	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WCVR 3218	185/55	GENERAL	4	7,00	7,00	7,00	35	82V	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	LLANTA	DOT 1HF8 AXVE 4013	225/70	CONTINENTAL	E	10,00	10,00	10,00	35	103 S	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4117	225/70	GENERAL	1	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO
PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4117	225/70	GENERAL	2	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO
PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	3	4,00	4,00	4,00	38	103 S	1	0	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3737 EJE POSTERIOR
PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	4	4,00	4,00	4,00	38	103 S	1	0	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3737 EJE POSTERIOR
PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	11,00	11,00	11,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DE PEI3437
PEI3436	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3017	225/70	GENERAL	1	6,00	6,00	6,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3436 VEHICULO DE SEGURIDAD
PEI3436	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4217	225/70	GENERAL	2	6,00	6,00	6,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3436 VEHICULO DE SEGURIDAD
PEI3436	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3317	225/70	GENERAL	3	6,00	6,00	6,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3436 VEHICULO DE SEGURIDAD
PEI3436	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2917	225/70	GENERAL	4	6,00	6,00	6,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3436 VEHICULO DE SEGURIDAD
PEI3436	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	E	11,00	11,00	11,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DE PEI3436
PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	1	8,00	8,00	8,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	2	8,00	8,00	8,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	3	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	4	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	E	5,00	5,00	5,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL MISMO VEHICULO
PEI3434	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3517	225/70	GENERAL	1	5,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	MATRIZ	NEUEVA, SE COLOCA EN PEI 3434
PEI3434	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3517	225/70	GENERAL	2	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	NEUEVA, SE COLOCA EN PEI 3434
PEI3434	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL	3	5,00	5,00	5,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI3434	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL	4	5,00	5,00	5,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI3434	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	3,00	3,00	3,00	38	103 S	1	0	MATRIZ	SALE DELANTERA DEL PEI7421 Y SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL PEI3434
PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	1	6,00	6,00	6,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	2	6,00	6,00	6,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4017	225/70	GENERAL	3	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4117	225/70	GENERAL	4	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	13,00	13,00	13,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4818	225/70	GENERAL	1	6,00	6,00	6,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7411
PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4818	225/70	GENERAL	2	6,00	6,00	6,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7411
PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	3	9,00	9,00	9,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7411
PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	4	9,00	9,00	9,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7411
PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	E	11,00	11,00	11,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	1	8,00	8,00	8,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419
PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	2	8,00	8,00	8,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419
PEI7419	LLANTA	DOT K2VH YPSF 0315	225/70	KUMHO	3	11,00	11,00	11,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419
PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL	4	11,00	11,00	11,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419
PEI7419	LLANTA	DOT 1H4C 5A10 3904	235/60	CONTINENTAL	E	4,00	4,00	4,00	38	100T	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA A RAZON DE QUE UNA LLANTA REENCAUCHADA NO ACEPTA PARCHÉ
PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	1	6,00	6,00	6,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	2	6,00	6,00	6,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	3	7,00	7,00	7,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	4	7,00	7,00	7,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	E	5,00	5,00	5,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA
PEI7421	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	1	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	NEUEVA
PEI7421	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	2	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	NEUEVA
PEI7421	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	3	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	NEUEVA
PEI7421	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	4	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	NEUEVA
PEI7421	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3113	225/70	GENERAL	E	11,00	11,00	11,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7425	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 4218	245/75	GENERAL	1	5,00	5,00	5,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425
PEI7425	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 4318	245/75	GENERAL	2	4,00	4,00	4,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425
PEI7425	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 3516	245/75	GENERAL	3	9,00	9,00	9,00	38	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425
PEI7425	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 3516	245/75	GENERAL	4	9,00	9,00	9,00	38	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425
PEI7425	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 3516	245/75	HANKOOK	E	9,00	9,00	9,00	38	109T	1	0	MATRIZ	SALE DEL PEI3062 Y SE COLOCA EN PEI7425
PEI7426	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 0818	245/75	GENERAL	1	6,00	6,00	6,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426

	PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 0818	245/75	GENERAL	2	6,00	6,00	6,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426
	PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3616	245/75	GENERAL	3	9,00	9,00	9,00	38	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426
	PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3415	245/75	GENERAL	4	9,00	9,00	9,00	38	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426
	PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 0218	245/75	GENERAL	E	5,00	5,00	5,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426 EMERGENCIA
	PEO0228	LLANTA	DOT T7UH WAH 1913	235/60	HANKOOK	1	4,00	4,00	4,00	38	100H	1	0	MATRIZ	COMPRA DE LLANTAS PARA EJE DELANTERO
	PEO0228	LLANTA	DOT T7UH WAH 1914	235/60	HANKOOK	2	4,00	4,00	4,00	38	100H	1	0	MATRIZ	COMPRA DE LLANTAS PARA EJE DELANTERO
	PEO0228	LLANTA	DOT K2VH YP5F 0315	225/70	KUMHO	3	11,00	11,00	11,00	38	100H	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0228
	PEO0228	LLANTA	DOT K2VH YP5F 0315	225/70	KUMHO	4	11,00	11,00	11,00	38	100H	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0228
	PEO0228	LLANTA	DOT K2VH YP5F 0315	225/70	KUMHO	E	14,00	14,00	14,00	38	100H	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0228
	PEO0229	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4318	245/75	GENERAL	1	6,00	6,00	6,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
	PEO0229	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4318	245/75	GENERAL	2	6,00	6,00	6,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
	PEO0229	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3415	245/75	GENERAL	3	9,00	9,00	9,00	38	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
	PEO0229	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3616	245/75	GENERAL	4	9,00	9,00	9,00	38	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
	PEO0229	LLANTA		255/70	MICHELIN	E	3,00	3,00	3,00	38	-	1	0	MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 0818	245/75	GENERAL	1	5,00	5,00	5,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8244
	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 0818	245/75	GENERAL	2	5,00	5,00	5,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8244
	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 2917	245/75	GENERAL	3	4,00	4,00	4,00	38	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 2917	245/75	GENERAL	4	4,00	4,00	4,00	38	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1814	245/75	GENERAL	E	5,00	5,00	5,00	38	111S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
	PEI8243	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4017	225/70	GENERAL	1	5,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8243
	PEI8243	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	2	5,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8243
	PEI8243	LLANTA	DOT H2VH 6P6V 0915	225/70	KUMHO	3	6,00	6,00	6,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8243
	PEI8243	LLANTA	DOT H2VH 6P6V 0915	225/70	KUMHO	4	6,00	6,00	6,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8243
	PEI8243	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	E	11,00	11,00	11,00	38	103S	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	1	5,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	2	5,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8252
	PEI8252	LLANTA	DOT K2VH YP5F 0915	225/70	KUMHO	3	6,00	6,00	6,00	38	100H	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8252
	PEI8252	LLANTA	DOT H2VH 6P6V 1015	225/70	KUMHO	4	6,00	6,00	6,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8252
	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	E	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
	PEA7028	LLANTA	DOT FC9N N1D3016	195/65	YOKOHAMA	1	4,00	4,00	4,00	38	91H	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO
	PEA7028	LLANTA	DOT FC9N N1D3016	195/65	YOKOHAMA	2	4,00	4,00	4,00	38	91H	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO
	PEA7028	LLANTA	DOT FC9N N1D3016	195/65	YOKOHAMA	3	4,00	4,00	4,00	38	91H	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO
	PEA7028	LLANTA	DOT FC9N N1D3016	195/65	YOKOHAMA	4	4,00	4,00	4,00	38	91H	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO
	PEA7028	LLANTA	DOT FC9N N1D3016	195/65	YOKOHAMA	E	11,00	11,00	11,00	38	91H	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO
	GQC0005	LLANTA	DOT UYPN ABC 2314	225/50	MAXXIS	1	5,00	5,00	5,00	38	107V	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ENTREGA DEL VEHICULO - COMODATO
	GQC0005	LLANTA	DOT UYPN ABC 2314 145706	225/50	MAXXIS	2	5,00	5,00	5,00	38	107V	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ENTREGA DEL VEHICULO - COMODATO
	GQC0005	LLANTA	DOT UYPN ABC 2314 645706	225/50	MAXXIS	3	4,00	4,00	4,00	38	107V	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ENTREGA DEL VEHICULO - COMODATO
	GQC0005	LLANTA	DOT UYPN ABC 2314 112706	225/50	MAXXIS	4	4,00	4,00	4,00	38	107V	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ENTREGA DEL VEHICULO - COMODATO
	GQC0005	LLANTA		195/75		E	9,00	9,00	9,00	38		1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ENTREGA DEL VEHICULO - COMODATO
1	PEO0367	LLANTA	DOT T75X RFH 1413	265/65	HANKOOK	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	110T	1	0	MATRIZ	MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
2	PEO0367	LLANTA	DOT T75X RFH 1213	265/65	HANKOOK	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	110T	1	0	MATRIZ	MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
3	PEO0367	LLANTA	DOT T75X RFH 1313	265/65	HANKOOK	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	110T	1	0	MATRIZ	MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
4	PEO0367	LLANTA	DOT T75X RFH 1313	265/65	HANKOOK	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	110T	1	0	MATRIZ	MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
5	PEM0827	LLANTA	DOT T75X RFH 1413	265/65	HANKOOK	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	110T	1	0	MATRIZ	MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
6	PEM0827	LLANTA	DOT T75X RFH 1413	265/65	HANKOOK	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	110T	1	0	MATRIZ	MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
7	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	STOCK	14,00	14,00	14,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
8	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	14,00	14,00	14,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
9	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	STOCK	14,00	14,00	14,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
10	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	STOCK	14,00	14,00	14,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
11	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
12	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3516	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
13	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
14	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
15	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2916	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
16	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3716	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
17	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2616	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
18	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3314	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
19	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3616	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
20	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2916	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
21	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2916	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
22	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2916	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
23	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA

24	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	14,00	14,00	14,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
25	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
26	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3616	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
27	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3616	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
28	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
29	REE	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 3566	245/75	GENERAL	STOCK	14,00	14,00	14,00	-	111S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
30	REE	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	111S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
31	REE	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	111S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
32	REE	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 2817	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	111S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
33	REE	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 2917	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	111S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
34	REE	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 3717	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	111S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
35	REE	LLANTA	DOT T7KK RPH 1812	255/70	HANKOOK	STOCK	14,00	14,00	14,00	-	109T	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
36	NUEVA	LLANTA	DOT 1HAE D8RN 0819	195/65	GENERAL	STOCK	8,00	8,00	8,00	-	91H	1	0	MATRIZ	NUEVA
37	NUEVA	LLANTA	DOT 1HAE D8RN 0819	195/65	GENERAL	STOCK	8,00	8,00	8,00	-	91H	1	0	MATRIZ	NUEVA
38	NUEVA	LLANTA	DOT 1HAE D8RN 0819	195/65	GENERAL	STOCK	8,00	8,00	8,00	-	91H	1	0	MATRIZ	NUEVA
39	NUEVA	LLANTA	DOT 1HAE D8RN 0819	195/65	GENERAL	STOCK	8,00	8,00	8,00	-	91H	1	0	MATRIZ	NUEVA
40	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 2917	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
41	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 4917	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
42	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 4917	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
43	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 3417	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
44	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 1218	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
45	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
46	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
47	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
48	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
49	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
50	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
51	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
52	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
53	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
54	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
55	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
56	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
57	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
58	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
59	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
60	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
61	PEI7425	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	4,00	3,00	4,00	-	111S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
62	PEI7425	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	5,00	3,00	5,00	-	111S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
63	PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL	STOCK	7,00	5,00	6,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
64	PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	STOCK	5,00	6,00	5,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
65	PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL	STOCK	5,00	7,00	5,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA (PIERDE PRESION Y TIENE BANDA DESPRENDIDA)
66	PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	7,00	7,00	6,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA (PIERDE PRESION Y TIENE BANDA CON AGUJERO)
67	PEI3062	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	5,00	2,00	5,00	-	111S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA (PIERDE PRESION Y TIENE BANDA CON AGUJERO)
68	PEO0228	LLANTA	DOT 2UKU 3MPR 0510	235/60	DUNLOP	STOCK	9,00	8,00	7,00	-	100 H	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
69	PEO0228	LLANTA	DOT 2UKU 3MPR 2036	235/60	DUNLOP	STOCK	8,00	8,00	8,00	-	100 H	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
70	PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	2,00	3,00	3,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
71	PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	4,00	4,00	3,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
72	PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WBR6 2315	185/55	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	PARA BAJA
73	PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WBR6 0915	185/55	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	PARA BAJA
74	PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WBR6 2115	185/55	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	PARA BAJA
75	PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WBR6 2215	185/55	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	PARA BAJA
76	PEI3062	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	2,00	3,00	3,00	-	111S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
77	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	STOCK	7,00	7,00	7,00	-	111S	1	0	MATRIZ	MEDIO USO
78	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 2817	245/75	GENERAL	STOCK	7,00	7,00	7,00	-	111S	1	0	MATRIZ	MEDIO USO
79	PEI7426	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	5,00	3,00	4,00	-	111S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
80	PEI7426	LLANTA	DOT 1HUUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	5,00	3,00	5,00	-	111S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
81	PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3813	225/70	GENERAL	STOCK	4,00	3,00	4,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
82	PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3813	225/70	GENERAL	STOCK	6,00	3,00	5,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
83	PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0117	225/70	GENERAL	STOCK	5,00	5,00	5,00	-	103S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
	PEI1596	LLANTA	DOT H2VH 6P6V 0915	225/70	KUMHO	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTAS VIBRAN COLOCADAS EN VEHICULO
	PEI1596	LLANTA	DOT K2VH YP5F 0915	225/70	KUMHO	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTAS VIBRAN COLOCADAS EN VEHICULO

****: Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

STOCK
MOVIMIENTOS

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe
Institución
Fecha

27

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Matriz
30/9/2020

Placa	Posición	Marca	Neumáticos						Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
			Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI1596	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	21/3/2019	-	195.541	226.565	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI1596	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	21/3/2019	-	195.541	226.565	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI1596	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 76,61	13/5/2020	-	225.477	226.565	6/3/2020	SE COLOCA EN PEI1596	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 76,61	13/5/2020	-	225.477	226.565	6/3/2020	SE COLOCA EN PEI1596	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	E	GT RADIAL	102T	225/70	16	0	1	\$ -	1/8/2014	-	64.200	226.565	-	-	MATRIZ	PARA PEI1589
PEN0930	1	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$ -	27/04/2010	-	10	35.292	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	2	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$ -	27/04/2010	-	10	35.292	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	3	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$ -	27/04/2010	-	10	35.292	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	4	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$ -	27/04/2010	-	10	35.292	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	5	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$ -	27/04/2010	-	10	35.292	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	6	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$ -	27/04/2010	-	10	35.292	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	E	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$ -	27/04/2010	-	10	35.292	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI3062	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,62	20/11/2019	-	258.774	274.530	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI3062	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,62	20/11/2019	-	258.774	274.530	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI3062	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	3	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 76,61	24/4/2019	-	240.712	274.530	16/11/2018	SE COLOCA EN PEI3062	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 76,61	28/3/2019	-	237.572	274.530	16/11/2018	SE COLOCA EN PEI3062	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	E	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	\$ -	-	-	-	274.530	-	-	MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEI7002	1	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	0	1	\$ 207,00	25/07/2018	-	58.474	89.746	25/7/2018	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	COMPRA GESTIONADA POR BNF EN PERIODO DE COMODATO
PEI7002	2	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	0	1	\$ 207,00	25/07/2018	-	58.474	89.746	25/7/2018	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	COMPRA GESTIONADA POR BNF EN PERIODO DE COMODATO
PEI7002	3	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	1	0	\$ 75,15	19/12/2012	12/11/2015	44.376	89.746	12/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	4	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	1	0	\$ 75,15	19/12/2012	12/11/2015	44.376	89.746	12/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	5	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	1	0	\$ 75,15	19/12/2012	12/11/2015	44.376	89.746	12/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	6	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	1	0	\$ 75,15	19/12/2012	12/11/2015	44.376	89.746	12/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	E	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	0	1	\$ -	19/12/2012	-	10	89.746	-	-	MATRIZ	-
PEI3440	1	GENERAL	82V	185/55	15	0	1	\$ 80,34	10/5/2019	-	115.718	139.602	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI3440	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	2	GENERAL	82V	185/55	15	0	1	\$ 80,34	10/5/2019	-	115.718	139.602	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI3440	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	3	GENERAL	82V	185/55	15	0	1	\$ 80,34	10/5/2019	-	115.718	139.602	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI3440	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	4	GENERAL	82V	185/55	15	0	1	\$ 80,34	10/5/2019	-	115.718	139.602	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI3440	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	E	CONTINENTAL	82H	185/60	15	0	1	\$ -	24/10/2013	-	-	139.602	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI3437	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	08/02/2018	8/2/2018	157.285	256.298	29/11/2017	VEHICULO DE MAXIMA AUTORIDAD	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3437 EJE DELANTERO
PEI3437	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	08/02/2018	8/2/2018	157.285	256.298	29/11/2017	VEHICULO DE MAXIMA AUTORIDAD	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3437 EJE DELANTERO
PEI3437	3	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$ -	31/01/2018	8/2/2018	156.600	256.298	-	LLANTAS NUEVAS EN EJE DELANTERO	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3737 EJE POSTERIOR
PEI3437	4	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$ -	31/01/2018	8/2/2018	156.600	256.298	-	LLANTAS NUEVAS EN EJE DELANTERO	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3737 EJE POSTERIOR
PEI3437	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 88,70	31/01/2018	-	156.600	256.298	23/02/2017	E PRIORIZAN REENCAUCHOS PARA EMERGENCIA	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DE PEI3437
PEI3436	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	23/1/2018	-	152.594	206.541	29/11/2017	VEHICULO DE SEGURIDAD	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3436 VEHICULO DE SEGURIDAD
PEI3436	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	23/1/2018	-	152.594	206.541	29/11/2017	VEHICULO DE SEGURIDAD	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3436 VEHICULO DE SEGURIDAD
PEI3436	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	23/1/2018	-	152.594	206.541	29/11/2017	VEHICULO DE SEGURIDAD	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3436 VEHICULO DE SEGURIDAD
PEI3436	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	23/1/2018	-	152.594	206.541	29/11/2017	VEHICULO DE SEGURIDAD	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3436 VEHICULO DE SEGURIDAD
PEI3436	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 88,70	31/1/2018	-	153.200	206.541	23/2/2017	E PRIORIZAN REENCAUCHOS PARA EMERGENCIA	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DE PEI3436
PEI3435	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 180,30	05/02/2020	-	249.819	269.272	27/02/2018	SE COLOCA EN PEI3435	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,62	05/02/2020	-	249.819	269.272	07/03/2019	SE COLOCA EN PEI3435	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	25/03/2019	-	214.943	269.272	07/03/2019	SE COLOCA EN PEI3435	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	25/03/2019	-	214.943	269.272	07/03/2019	SE COLOCA EN PEI3435	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 88,70	24/07/2018	-	190.180	269.272	23/02/2017	COLOCA EN EMERGENCIA DEL MISMO VEHICULO	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL MISMO VEHICULO
PEI3434	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	29/1/2018	-	94.909	153.536	29/11/2017	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	NUEVA, SE COLOCA EN PEI 3434
PEI3434	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	29/1/2018	-	94.909	153.536	29/11/2017	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	NUEVA, SE COLOCA EN PEI 3434

PEI3434	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	88,70	13/10/2017	-	87.630	153.536	23/2/2017	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	REENCAUCHADA	
PEI3434	4	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	88,70	13/10/2017	-	87.630	153.536	23/2/2017	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	REENCAUCHADA	
PEI3434	E	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$	-	13/7/2016	-	50.419	153.536	-	LLANTA PARA PEI3434	MATRIZ	SALE DELANTERA DEL PEI7421 Y SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL PEI3434	
PEI7410	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	05/07/2019	-	165.275	185.496	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410	
PEI7410	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	05/07/2019	-	165.275	185.496	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410	
PEI7410	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	29/03/2018	-	134.542	185.496	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN EJE DELANTERO PEI7410	
PEI7410	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	29/03/2018	-	134.542	185.496	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN EJE DELANTERO PEI7410	
PEI7410	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	88,70	29/06/2017	29/06/2017	-	185.496	23/02/2017	SE COLOCA EN EMERGENCIA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410	
PEI7411	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	18/4/2019	-	149.457	181.688	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI7411	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7411	
PEI7411	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	18/4/2019	-	149.457	181.688	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI7411	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7411	
PEI7411	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	76,61	18/4/2019	-	149.457	181.688	16/11/2018	SE COLOCA EN PEI7411	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7411	
PEI7411	4	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	76,61	18/4/2019	-	149.457	181.688	16/11/2018	SE COLOCA EN PEI7411	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7411	
PEI7411	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	89,41	18/8/2016	-	65.404	181.688	12/8/2016	-	MATRIZ	REENCAUCHADA	
PEI7419	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	21/10/2019	-	149.963	165.428	07/03/2019	SE COLOCA EN PEI7419	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419	
PEI7419	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	21/10/2019	-	149.963	165.428	07/03/2019	SE COLOCA EN PEI7419	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419	
PEI7419	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	76,61	21/10/2019	-	149.963	165.428	16/11/2018	SE COLOCA EN PEI7419	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419	
PEI7419	4	KUMHO	103 S	225/70	16	1	0	\$	76,61	21/10/2019	-	149.963	165.428	16/11/2018	SE COLOCA EN PEI7419	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419	
PEI7419	E	CONTINENTAL	100T	235/60	16	0	1	\$	-	24/11/2017	-	104.836	165.428	-	SE COLOCA EN PEI7419	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419	
PEI7420	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	04/07/2019	-	188.053	225.521	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420	
PEI7420	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	04/07/2019	-	188.053	225.521	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420	
PEI7420	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	76,61	28/3/2019	28/3/2019	177.269	225.521	16/11/2018	SE COLOCA EN PEI7420	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420	
PEI7420	4	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	76,61	28/3/2019	28/3/2019	177.269	225.521	16/11/2018	SE COLOCA EN PEI7420	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420	
PEI7420	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	89,41	22/8/2016	28/3/2019	76.478	225.521	12/8/2016	LLANTA PARA PEI7420	MATRIZ	REENCAUCHADA	
PEI7421	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	05/03/2018	-	131.642	205.793	29/11/2017	SOLICITADO POR MAXIMA AUTORIDAD	MATRIZ	NUEVA	
PEI7421	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	05/03/2018	-	131.642	205.793	29/11/2017	SOLICITADO POR MAXIMA AUTORIDAD	MATRIZ	NUEVA	
PEI7421	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	05/03/2018	-	131.642	205.793	29/11/2017	SOLICITADO POR MAXIMA AUTORIDAD	MATRIZ	NUEVA	
PEI7421	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	05/03/2018	-	131.642	205.793	29/11/2017	SOLICITADO POR MAXIMA AUTORIDAD	MATRIZ	NUEVA	
PEI7421	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	89,41	15/8/2016	-	75.108	205.793	12/8/2016	LLANTA PARA PEI7421	MATRIZ	REENCAUCHADA	
PEI7425	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	167,61	23/11/2018	-	168.626	213.546	13/11/2018	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425	
PEI7425	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	167,61	23/11/2018	-	168.626	213.546	13/11/2018	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425	
PEI7425	3	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	76,61	14/11/2018	-	168.450	213.546	16/11/2018	SE COLOCA EN PEI7425	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425	
PEI7425	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	76,61	14/11/2018	-	168.450	213.546	16/11/2018	SE COLOCA EN PEI7425	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425	
PEI7425	E	HANKOOK	109T	255/70	16	0	1	\$	-	2/9/2014	-	879	213.546	-	EMERGENCIA PARA USO DE PEI3062	MATRIZ	SALE DEL PEI3062 Y SE COLOCA EN PEI7425	
PEI7426	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	167,62	13/06/2019	-	159.932	192.893	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426	
PEI7426	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	167,62	13/06/2019	-	159.932	192.893	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426	
PEI7426	3	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	76,61	13/06/2019	-	159.932	192.893	16/11/2018	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426	
PEI7426	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	76,61	13/06/2019	-	159.932	192.893	16/11/2018	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426	
PEI7426	E	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	180,30	13/6/2019	-	159.932	192.893	27/2/2018	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426 EMERGENCIA	
PEO0228	1	HANKOOK	100H	235/60	16	0	1	\$	160,29	22/11/2013	-	209.416	289.789	25/11/2013	LLANTA DELANTERA CON REENCAUCHE	MATRIZ	COMPRA DE LLANTAS PARA EJE DELANTERO	
PEO0228	2	HANKOOK	100H	235/60	16	0	1	\$	160,29	22/11/2013	-	209.416	289.789	25/11/2013	LLANTA DELANTERA CON REENCAUCHE	MATRIZ	COMPRA DE LLANTAS PARA EJE DELANTERO	
PEO0228	3	KUMHO	100H	225/70	16	1	0	\$	76,61	21/1/2019	-	273.805	289.789	16/11/2018	SE COLOCA EN PEO0228	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0228	
PEO0228	4	KUMHO	100H	225/70	16	1	0	\$	76,61	21/1/2019	-	273.805	289.789	16/11/2018	SE COLOCA EN PEO0228	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0228	
PEO0228	E	KUMHO	100H	225/70	16	1	0	\$	76,61	21/1/2019	-	273.805	289.789	16/11/2018	SE COLOCA EN PEO0228	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0228	
PEO0229	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	167,61	26/11/2018	-	251.072	283.984	13/11/2018	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229	
PEO0229	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	167,61	26/11/2018	-	251.072	283.984	13/11/2018	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229	
PEO0229	3	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	76,61	16/11/2018	-	251.072	283.984	16/11/2018	SE COLOCA EN PEO0229	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229	
PEO0229	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	76,61	16/11/2018	-	251.072	283.984	16/11/2018	SE COLOCA EN PEO0229	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229	
PEO0229	E	MICHELIN	-	255/70	16	0	1	\$	-	-	-	-	283.984	-	-	-	MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEI8244	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	167,62	20/05/2019	-	89.800	105.387	07/03/2019	SE COLOCA EN PEI8244	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8244	
PEI8244	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	167,62	20/05/2019	-	89.800	105.387	07/03/2019	SE COLOCA EN PEI8244	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8244	
PEI8244	3	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	180,30	8/5/2018	-	58.077	105.387	27/2/2018	NUEVA	MATRIZ	NUEVA	
PEI8244	4	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	180,30	8/5/2018	-	58.077	105.387	27/2/2018	NUEVA	MATRIZ	NUEVA	
PEI8244	E	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	91,03	8/5/2018	-	58.077	105.387	23/2/2017	REENCAUCHADA DE PEI7426	MATRIZ	REENCAUCHADA	
PEI8243	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	28/11/2018	-	53.259	86.212	29/11/2017	SE COLOCA EN PEI8243	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8243	
PEI8243	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	28/11/2018	-	53.259	86.212	29/11/2017	SE COLOCA EN PEI8243	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8243	
PEI8243	3	KUMHO	103 S	225/70	16	1	0	\$	76,61	09/04/2019	-	62.060	86.212	16/11/2018	SE COLOCA EN PEI8243	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8243	
PEI8243	4	KUMHO	103 S	225/70	16	1	0	\$	76,61	09/04/2019	-	62.060	86.212	16/11/2018	SE COLOCA EN PEI8243	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8243	
PEI8243	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	-	29/12/2016	-	75	86.212	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO	
PEI8252	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	-	29/12/2016	-	54.032	83.208	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO	
PEI8252	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	27/09/2018	-	54.032	83.208	29/11/2017	SE COLOCA EN PEI8252	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8252	
PEI8252	3	KUMHO	100H	225/70	16	1	0	\$	76,61	09/04/2019	9/4/2019	62.950	83.208	16/11/2018	SE COLOCA EN PEI8252	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8252	
PEI8252	4	KUMHO	103 S	225/70	16	1	0	\$	76,61	09/04/2019	9/4/2019	62.950	83.208	16/11/2018	SE COLOCA EN PEI8252	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8252	
PEI8252	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	-	29/12/2016	-	68	83.208	29/12/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO	
PEA7028	1	YOKOHAMA	17UH WAH	195/65	15	0	1	\$	-	29/12/2016	-	20	35.921	27/10/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO	


NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEI7425	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	91,03	15/03/2017	14/11/2018	108.947	168.450	23/2/2017	PARA BAJA	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7425	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	91,03	15/03/2017	14/11/2018	108.947	168.450	23/2/2017	PARA BAJA	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI1596	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	89,41	12/03/2018	21/3/2019	145.415	195.541	12/08/2016	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA
PEI1596	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	89,41	12/03/2018	21/3/2019	145.415	195.541	12/08/2016	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7420	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	88,70	17/5/2017	28/3/2019	109.720	177.269	23/2/2017	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA (PIERDE PRESION Y TIENE BANDA DESPRENDIDA)
PEI7420	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	89,41	22/8/2016	28/3/2019	76.478	177.269	12/8/2016	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA (PIERDE PRESION Y TIENE BANDA CON AGUJERO)
PEI3062	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	91,03	27/3/2017	28/3/2019	185.743	237.572	23/2/2017	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA (PIERDE PRESION Y TIENE BANDA CON AGUJERO)
PEO0228	STOCK	DUNLOP	100 H	235/60	16	1	0	\$	91,49	22/07/2013	21/1/2019	196.900	273.805	22/07/2013	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA
PEO0228	STOCK	DUNLOP	100 H	235/60	16	1	0	\$	91,49	22/07/2013	21/1/2019	196.900	273.805	22/07/2013	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7411	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	89,41	18/08/2016	18/4/2019	65.404	149.457	12/08/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7411	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	89,41	18/08/2016	18/4/2019	65.404	149.457	12/08/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI3440	STOCK	GENERAL	82H	185/55	15	0	1	\$	73,47	15/02/2016	10/5/2019	46.000	115.718	15/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI3440	STOCK	GENERAL	82H	185/55	15	0	1	\$	73,47	15/02/2016	10/5/2019	46.000	115.718	15/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI3440	STOCK	GENERAL	82H	185/55	15	0	1	\$	73,47	15/02/2016	10/5/2019	46.000	115.718	15/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI3440	STOCK	GENERAL	82H	185/55	15	0	1	\$	73,47	15/02/2016	10/5/2019	46.000	115.718	15/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI3062	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	91,03	27/3/2017	24/4/2019	185.743	240.712	23/2/2017	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI8244	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	-	29/12/2016	20/5/2019	90	89.800	29/12/2016	EXCESO DE VIBRACION ENVEHICULO	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI8244	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	180,30	8/5/2018	20/5/2019	58.077	89.800	27/2/2018	EXCESO DE VIBRACION ENVEHICULO	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7426	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	91,03	17/09/2018	13/6/2019	134.000	159.932	23/02/2017	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7426	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	91,03	17/09/2018	13/6/2019	134.000	159.932	23/02/2017	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7419	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	89,41	12/08/2016	21/10/2019	61.587	149.963	12/08/2016	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7419	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	89,41	12/08/2016	21/10/2019	61.587	149.963	12/08/2016	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7411	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	06/01/2017	18/4/2019	84.541	149.457	29/09/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI1596	STOCK	KUMHO	103 S	225/70	16	1	0	\$	76,61	21/03/2019	13/5/2020	195.541	225.477	16/11/2018	LLANTAS VIBRAN COLOCADAS EN VEHICULO	MATRIZ	LLANTAS VIBRAN COLOCADAS EN VEHICULO
PEI1596	STOCK	KUMHO	103 S	225/70	16	1	0	\$	76,61	21/03/2019	13/5/2020	195.541	225.477	16/11/2018	LLANTAS VIBRAN COLOCADAS EN VEHICULO	MATRIZ	LLANTAS VIBRAN COLOCADAS EN VEHICULO

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO SIN IVA

STOCK
MOVIMIENTOS



Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del De la banda Rodadura ****			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION	MOTIVO	FECHA DE BAJA	GESTOR
1	PEI3440	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 82H	GT RADIAL	BAJA	2,00	2,00	2,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
2	PEI3440	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 82H	GT RADIAL	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
3	PEI3440	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 82H	GT RADIAL	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
4	PEI3440	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 82H	GT RADIAL	BAJA	2,00	2,00	2,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
5	PEI1596	LLANTA	DOT 1H4C 3KV 1708	235/60 R16 100T	CONTINENTAL	BAJA	6,00	6,00	6,00	-	100 T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	banda de rodadura desprendida	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
6	PEI7425	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 1814	245/75	GENERAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	111S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	15/9/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
7	PEI7425	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 1814	245/75	GENERAL	BAJA	3,00	4,00	3,00	-	111S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	15/9/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
8	PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	BAJA	2,00	2,00	2,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Aro dañado	15/9/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
9	PEI7419	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 3516	225/70	GENERAL	BAJA	1,00	1,00	1,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Rodada baja presión	15/9/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
10	BAJA	LLANTA	DOT K2VH YP5F 0315	225/70	KUMHO	BAJA	3,00	2,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
11	BAJA	LLANTA	DOT K2VH YP5F 0315	225/70	KUMHO	BAJA	3,00	4,00	4,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
12	BAJA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3413	225/70	GENERAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	103S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
13	BAJA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1014	225/70	GENERAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	103S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
14	BAJA	LLANTA	DOT T7KK RFH 0212	255/70	HANKOOK	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	109T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
15	BAJA	LLANTA	DOT T7KK RFH 4511	255/70	HANKOOK	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	109T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
16	BAJA	LLANTA	DOT T7KK RFH 0212	255/70	HANKOOK	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	109T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
17	BAJA	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 3516	245/75	GENERAL	BAJA	4,00	4,00	5,00	-	111S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
18	GRW6539	LLANTA	DOT HWN8 PIXN 3311	255/55	GOOD YEAR	BAJA	0,00	0,00	0,00	-	111V	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
19	GRW6539	LLANTA	DOT HWN8 PIXN 3611	255/55	GOOD YEAR	BAJA	0,00	0,00	0,00	-	111V	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
20	GRW6539	LLANTA	DOT NEU5 2J04 3311	275/55	CONTINENTAL	BAJA	0,00	0,00	0,00	-	111V	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
21	GRW6539	LLANTA	DOT NEU5 2J04 3011	275/55	CONTINENTAL	BAJA	0,00	0,00	0,00	-	111V	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
22	PEN0722	LLANTA	DOT N7XV 2JN4 3204	215/80	GOOD YEAR	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	107R	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Aro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
23	PEN0722	LLANTA	DOT N7XV 2JN4 3204	215/80	GOOD YEAR	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	107R	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Aro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
24	PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	BAJA	7,00	7,00	7,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
25	PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3813	225/70	GENERAL	BAJA	7,00	7,00	7,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
26	PEI1596	LLANTA	DOT 5WFA 3409	225/70	GT RADIAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	102T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Aro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
27	PEI7419	LLANTA	DOT 5WFA 3509	225/70	GT RADIAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	102T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
28	PEI7420	LLANTA	DOT 5WFA 3409	225/70	GT RADIAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	102T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
29	PEI3435	LLANTA	DOT T7UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	4,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
30	PEI3435	LLANTA	DOT T7UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
31	PEI3435	LLANTA	DOT T7UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
32	PEI3435	LLANTA	DOT T7UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	4,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
33	PEI1596	LLANTA	DOT T7UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	100H	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
34	PEI1596	LLANTA	DOT T7UH NAH 1813	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	100H	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
35	PEI1596	LLANTA	DOT 47KU EAD 3713	235/60	YOKOHAMA	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	100H	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
36	PEI1596	LLANTA	DOT 47KU EAC 1512	235/60	YOKOHAMA	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	100H	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
37	PEI7426	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 3512	245/75	GENERAL	BAJA	5,00	3,00	4,00	-	111S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
38	PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2813	225/70	GENERAL	BAJA	1,00	4,00	3,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
39	PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	BAJA	3,00	3,00	4,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
40	PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	BAJA	5,00	5,00	5,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
41	PEI7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	700	BRIDGESTONE	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	LT	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	OTROS	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
42	PEI7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	700	BRIDGESTONE	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	LT	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	OTROS	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
43	PEO0228	LLANTA	DOT 1H4C 3KV 3806	235/60	CONTINENTAL	STOCK	2,00	2,00	2,00	-	100 T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	CASCO VIEJO	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
44	PEI7426	LLANTA	DOT T7KK RF 0212	255/70	KHUMO	STOCK	3,00	4,00	3,00	-	109T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	CARCASA FLOJA O CON LONA SEPARADA	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
45	PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	RODADA A BAJA PRESION	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
46	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	STOCK	3,00	4,00	3,00	-	103S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DESGASTE EXCESIVO Y/O IRREGULAR	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
47	PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	4,00	4,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	CASCO VIEJO	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
48	PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	STOCK	3,00	4,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	HERIDAS JUNTAS	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA