

**CUADRO No. 1  
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y PNEUMATICOS**

Informe		3																					
Institución		Banco de Desarrollo del Ecuador S.P. Sucursal Zonal Litoral																					
No. Vehículos		5																					
Fecha		18/9/2020																					
Pais	Posición	Neumáticos			Fecha		Laborado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI	Observaciones											
		Marca	Diseño	Medida	Rin.	Estado	Bencuchadas	Nueva	Montaje	Inspección			Inicial	Actual	Inicial	Actual							
PE-0060	1	CONVENTRAL	1111	255/70	16	1	0	1	21/07/2019	17/09/2020	15,00	5,00	232.700	251.700	35							NEUVA	
PE-0060	2	CONVENTRAL	1111	255/70	16	1	0	1	21/07/2019	17/09/2020	15,00	5,00	232.700	251.700	35								NEUVA
PE-0060	3	GENERAL	1111	255/70	16	1	0	1	08/07/2018	17/09/2020	15,00	5,00	203.940	231.700	35								NEUVA. CAMBIO LLANTAS DELANTERA A PARTE POSTERIOR
PE-0060	4	GENERAL	1111	255/70	16	1	0	1	08/07/2018	17/09/2020	15,00	5,00	203.344	251.700	35								NEUVA. CAMBIO LLANTAS DELANTERA A PARTE POSTERIOR
PE-0060	5	GENERAL	1111	255/70	16	1	0	1	21/07/2019	17/09/2020	15,00	5,00	183.300	231.700	35								NEUVA. CAMBIO LLANTAS POSTERIOR A PATERIOR
PE-1812	1	CONVENTRAL	1051	255/70	16	1	0	1	20/06/2019	17/09/2020	15,00	5,00	150.800	158.400	35								NEUVA
PE-1812	2	CONVENTRAL	1051	255/70	16	1	0	1	20/06/2019	17/09/2020	15,00	5,00	150.800	158.400	35								NEUVA
PE-1812	3	GENERAL	1051	255/70	16	1	0	1	11/01/2018	17/09/2020	15,00	5,00	131.161	158.400	35								NEUVA. CAMBIO LLANTAS DELANTERA A PARTE POSTERIOR
PE-1812	4	GENERAL	1051	255/70	16	1	0	1	11/01/2018	17/09/2020	15,00	5,00	131.161	158.400	35								NEUVA. CAMBIO LLANTAS DELANTERA A PARTE POSTERIOR
PE-1813	1	GENERAL	1051	255/70	16	1	0	1	21/07/2019	17/09/2020	15,00	5,00	274.400	171.000	35								REVISAR, DEJAR LA CORTINA DEL VEHICULO
PE-1813	2	CONVENTRAL	1051	255/70	16	1	0	1	21/07/2019	17/09/2020	15,00	5,00	168.238	171.000	35								NEUVA
PE-1813	3	GENERAL	1051	255/70	16	1	0	1	08/07/2018	17/09/2020	15,00	5,00	113.277	171.000	35								NEUVA. CAMBIO LLANTAS DELANTERA A PARTE POSTERIOR
PE-1813	4	GENERAL	1051	255/70	16	1	0	1	08/07/2018	17/09/2020	15,00	5,00	113.277	171.000	35								NEUVA. CAMBIO LLANTAS DELANTERA A PARTE POSTERIOR
PE-1813	5	GENERAL	1051	255/70	16	1	0	1	21/07/2019	17/09/2020	15,00	5,00	200.000	171.000	35								REVISAR, DEJAR LA CORTINA DEL VEHICULO
PE-1814	1	CONVENTRAL	1051	255/70	16	1	0	1	21/07/2019	17/09/2020	15,00	5,00	136.500	146.800	35								NEUVA
PE-1814	2	CONVENTRAL	1051	255/70	16	1	0	1	21/07/2019	17/09/2020	15,00	5,00	126.000	146.800	35								NEUVA
PE-1814	3	GENERAL	1051	255/70	16	1	0	1	08/07/2018	17/09/2020	15,00	5,00	102.700	146.800	35								NEUVA. CAMBIO LLANTAS DELANTERA A PARTE POSTERIOR
PE-1814	4	GENERAL	1051	255/70	16	1	0	1	08/07/2018	17/09/2020	15,00	5,00	102.700	146.800	35								NEUVA. CAMBIO LLANTAS DELANTERA A PARTE POSTERIOR
PE-1814	5	GENERAL	1051	255/70	16	1	0	1	21/07/2019	17/09/2020	15,00	5,00	136.500	146.800	35								REVISAR, DEJAR LA CORTINA DEL VEHICULO
PE-1815	1	CONVENTRAL	1051	255/70	16	1	0	1	21/07/2019	17/09/2020	15,00	10,00	162.400	176.800	35								NEUVA
PE-1815	2	CONVENTRAL	1051	255/70	16	1	0	1	21/07/2019	17/09/2020	15,00	10,00	162.400	176.800	35								NEUVA
PE-1815	3	GENERAL	1051	255/70	16	1	0	1	08/07/2018	17/09/2020	15,00	10,00	171.200	176.800	35								NEUVA. CAMBIO LLANTAS DELANTERA A PARTE POSTERIOR
PE-1815	4	GENERAL	1051	255/70	16	1	0	1	08/07/2018	17/09/2020	15,00	10,00	171.200	176.800	35								NEUVA. CAMBIO LLANTAS DELANTERA A PARTE POSTERIOR
PE-0061	1	GENERAL	1051	255/70	16	1	0	1	08/06/2016	17/09/2020	8,00	8,00	179.800	179.800	35								REVISAR, CORREJO LA CORTINA DEL VEHICULO
PE-0062	1	GENERAL	1111	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	6,00	6,00	65.234	161.901									RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
PE-0060	STOCK	GENERAL	1111	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	6,00	6,00	65.234	161.901	-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
PE-0060	STOCK	GENERAL	1111	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	6,00	6,00	65.234	161.901	-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
SE0427	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	8,00	2,00	187.637		-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
SE0427	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	8,00	2,00	187.637		-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
PE-1812	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	5,00	162.118		-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
PE-1812	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	5,00	162.118		-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
PE-1813	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	5,00	160.200	111.277	-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
PE-1813	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	5,00	159.800		-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
PE-1813	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	5,00	159.800		-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
PE-1814	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	5,00	138.662		-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
PE-1814	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	5,00	138.662		-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
PE-1815	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	5,00	138.662		-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
SE0427	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	11,00	11,00	156.000	238.000	-								REVISAR, DEJAR LA CORTINA DEL VEHICULO
PE-0060	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	15,00	-	203.344	-								NEUVA PARA INFORMACION
PE-0060	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	15,00	-	203.344	-								NEUVA PARA INFORMACION
PE-1812	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	5,00	100.200	111.277	-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
PE-1812	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	5,00	100.200	111.277	-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
PE-1813	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	5,00	70.640	158.788	-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
PE-1813	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	5,00	70.640	158.788	-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
PE-1814	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	6,00	103.700	112.804	-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
PE-1814	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	6,00	103.700	112.804	-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
SE0427	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	5,00	187.637	241.801	-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA
SE0427	STOCK	GENERAL	1051	255/70	16	D	1	0	17/09/2020	17/09/2020	15,00	5,00	187.637	241.801	-								RECHACADA PARA REVISUAL, EN PROCESO DE BUA

**CUADRO No. 1  
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y PNEUMATICOS**

<b>Informe</b>	3
<b>Institución</b>	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
<b>No. Vehiculos</b>	5
<b>Fecha</b>	18/9/2020

Placa	Posición	Marca	Neumáticos			Estado B A M	Reencuchados	Nueva	Montaje	Fecha		Kilometraje / Inspección		Presión PSI	Observaciones		
			Diseño	Medida	Rin.					Inspección	Inicial	Actual	Inicial			Actual	
PD-7414	1	GENERAL	1021	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00	100	776	139.552	-	SE RETIRA JUNTA SEVENTINA PRE 7414
PD-7412	1	GENERAL	1027	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00	100	140	130.140	-	NEUA PARA INTERCAMBIO DE JUNTA EN PRE 7414
PD-7412	3	GENERAL	1027	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00			130.140	-	NEUA PARA INTERCAMBIO DE JUNTA EN PRE 7414
PD-7415	4	GENERAL	1021	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00			131.109	-	NEUA PARA INTERCAMBIO DE JUNTA EN PRE 7415
PD-7415	2	GENERAL	1025	235/70	18	1	0	0		17/09/2020	13,00	13,00	138.692	141.498		-	SE RETIRA DEL PRE 15 EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-7414	4	GENERAL	1025	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00	137.788	139.552		-	REENCUCHADA PARA REENCALCHE EN PROCESO DE BAJO
PD-7415	STOCK	GENERAL	1025	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00	138.692	141.498		-	REENCUCHADA PARA REENCALCHE EN PROCESO DE BAJO
PD-7415	STOCK	GENERAL	1021	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00	138.692	141.498		-	REENCUCHADA PARA REENCALCHE EN PROCESO DE BAJO
PD-7412	2	GENERAL	1025	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	SE RETIRA DEL PRE 15 EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-7412	4	GENERAL	1025	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	SE RETIRA DEL PRE 15 EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-7412	1	GENERAL	1021	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	SE RETIRA DEL PRE 14 EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-7412	4	GENERAL	1025	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	SE RETIRA DEL PRE 14 EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-7414	1	GENERAL	1021	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	SE RETIRA DEL PRE 14 EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-7414	3	GENERAL	1021	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	SE RETIRA DEL PRE 14 EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-7414	4	GENERAL	1025	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	SE RETIRA DEL PRE 14 EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-7415	1	GENERAL	1025	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	SE RETIRA DEL PRE 15 EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-3000	1	GENERAL	1025	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	SE RETIRA DEL PRE 15 EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-3000	1	FAZE RANGER RUNNER	1025	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	SE RETIRA DEL PRE 15 EN PROCESO DE REENCALCHE
BOGICA	STOCK	COMERCIAL	1021	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	NEUA PARA INTERCAMBIO
PD-7413	STOCK	GENERAL	1021	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-7412	STOCK	GENERAL	1021	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-7412	STOCK	GENERAL	1025	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-7412	STOCK	GENERAL	1021	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-7414	STOCK	GENERAL	1021	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-7414	STOCK	GENERAL	1025	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-7415	STOCK	GENERAL	1021	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-7415	STOCK	GENERAL	1027	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-3000	STOCK	GENERAL	1021	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	EN PROCESO DE REENCALCHE
PD-3000	STOCK	FAZE RANGER RUNNER	1021	235/70	18	1	0	1		17/09/2020	13,00	13,00				-	EN PROCESO DE REENCALCHE

STOCK  
NOVA REENCALCHE

Elaborado por:

Ing. Alex Holguín Looz  
Servidor Bancario B

**CUADRO No. 2**  
**STOCK DE NEUMÁTICOS RENCAUCHADOS**  
 Aplicar para los rines 15,16, 16,5, 17, 17,5, 18, 18,5, 20, 22, 22,5, 24 y 24.5

<b>VEHICULOS DE 4 LLANTAS</b>	
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas rencauchadas.	
5 o más vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas rencauchadas. (Cantidad de llantas en posiciones para usar rencauche: Total 2 por vehículo)	
<b>VEHICULOS DE 6 LLANTAS</b>	
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas rencauchadas.	
5 o más vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas de la flota, en posiciones para usar rencauche (Cantidad de llantas en posiciones para usar rencauche: Total 4 por vehículo)	
<b>VEHICULOS DE 8 LLANTAS</b>	
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas rencauchadas.	
5 o más vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas de la flota, en posiciones para usar rencauche (Cantidad de llantas en posiciones para usar rencauche: Total 4 por vehículo)	
<b>VEHICULOS DE 10 LLANTAS</b>	
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas rencauchadas.	
5 o más vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas de la flota, en posiciones para usar rencauche (Cantidad de llantas en posiciones para usar rencauche: Total 4 por vehículo)	
<b>ARMARIOS PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETCI DE 8 LLANTAS</b>	
Menos de 5 unidades se debe tener en bodega 4 llantas de la flota, en posiciones para usar rencauche.	
Cantidad de llantas en posiciones para usar rencauche: Total 4 por vehículo	
<b>ARMARIOS PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETCI DE 12 LLANTAS</b>	
Menos de 5 unidades se debe tener en bodega 6 llantas rencauchadas.	
5 o más vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas de la flota, en posiciones para usar rencauche (Cantidad de llantas en posiciones para usar rencauche: Total 4 por vehículo)	

**ANEXO 1**  
**DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

<b>CUADRO No. 2</b>	
Informe	
Institución Banco de Desarrollo del Ecuador S.P. Sucursal Zonal Litoral	
Fecha 18/9/2020	

Item	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado		PSI	Diseño	Original	Rencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda	Residual**** (mm)						
PE1006	GUARAO	2007 2005 0016 0042	1204701	CONTRINORTE	1	8.00	8.00	800	18	1155	1	0	GUARAO	NIUNA
PE1006	GUARAO	2007 2005 0016 0042	1204701	CONTRINORTE	2	8.00	8.00	800	18	1155	1	0	GUARAO	NIUNA
PE1006	GUARAO	2007 2005 0016 0042	1204701	CONTRINORTE	3	8.00	8.00	800	18	1155	1	0	GUARAO	NIUNA. CAMBIO CAMBIO COLANTERNA A PARTE POSTERIOR
PE1006	GUARAO	2007 2005 0016 0042	1204701	CONTRINORTE	4	8.00	8.00	800	18	1155	1	0	GUARAO	NIUNA. CAMBIO CAMBIO COLANTERNA A PARTE POSTERIOR
PE1006	GUARAO	2007 2005 0016 0042	1204701	CONTRINORTE	5	8.00	8.00	800	18	1155	1	0	GUARAO	NIUNA. CAMBIO CAMBIO COLANTERNA A PARTE POSTERIOR
PE1010	GUARAO	2007 2005 0016 0018	1204701	CONTRINORTE	1	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA
PE1010	GUARAO	2007 2005 0016 0018	1204701	CONTRINORTE	2	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA
PE1010	GUARAO	2007 2005 0016 0018	1204701	CONTRINORTE	3	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA. CAMBIO CAMBIO COLANTERNA A PARTE POSTERIOR
PE1010	GUARAO	2007 2005 0016 0018	1204701	CONTRINORTE	4	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA. CAMBIO CAMBIO COLANTERNA A PARTE POSTERIOR
PE1010	GUARAO	2007 2005 0016 0018	1204701	CONTRINORTE	5	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA. CAMBIO CAMBIO COLANTERNA A PARTE POSTERIOR
PE1014	GUARAO	2007 2005 0016 0024	1204701	CONTRINORTE	1	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA. CAMBIO CAMBIO COLANTERNA A PARTE POSTERIOR
PE1014	GUARAO	2007 2005 0016 0024	1204701	CONTRINORTE	2	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA
PE1014	GUARAO	2007 2005 0016 0024	1204701	CONTRINORTE	3	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA. CAMBIO CAMBIO COLANTERNA A PARTE POSTERIOR
PE1014	GUARAO	2007 2005 0016 0024	1204701	CONTRINORTE	4	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA. CAMBIO CAMBIO COLANTERNA A PARTE POSTERIOR
PE1014	GUARAO	2007 2005 0016 0024	1204701	CONTRINORTE	5	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA. CAMBIO CAMBIO COLANTERNA A PARTE POSTERIOR
PE1018	GUARAO	2007 2005 0016 0032	1204701	CONTRINORTE	1	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA
PE1018	GUARAO	2007 2005 0016 0032	1204701	CONTRINORTE	2	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA
PE1018	GUARAO	2007 2005 0016 0032	1204701	CONTRINORTE	3	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA. CAMBIO CAMBIO COLANTERNA A PARTE POSTERIOR
PE1018	GUARAO	2007 2005 0016 0032	1204701	CONTRINORTE	4	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA. CAMBIO CAMBIO COLANTERNA A PARTE POSTERIOR
PE1018	GUARAO	2007 2005 0016 0032	1204701	CONTRINORTE	5	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA. CAMBIO CAMBIO COLANTERNA A PARTE POSTERIOR
PE1022	GUARAO	2007 2005 0016 0040	1204701	CONTRINORTE	1	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA
PE1022	GUARAO	2007 2005 0016 0040	1204701	CONTRINORTE	2	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA
PE1022	GUARAO	2007 2005 0016 0040	1204701	CONTRINORTE	3	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA. CAMBIO CAMBIO COLANTERNA A PARTE POSTERIOR
PE1022	GUARAO	2007 2005 0016 0040	1204701	CONTRINORTE	4	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA. CAMBIO CAMBIO COLANTERNA A PARTE POSTERIOR
PE1022	GUARAO	2007 2005 0016 0040	1204701	CONTRINORTE	5	8.00	8.00	800	18	1200	1	0	GUARAO	NIUNA. CAMBIO CAMBIO COLANTERNA A PARTE POSTERIOR



CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	3
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Literal
Fecha	18/9/2020

Placa	Posición	Marca	Neumáticos					Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencache	Razón de cambio de neumático ( * )	SUCURSAL	OBSERVACION		
			Diseño	Medida	Rin	Reencachada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial					Actual	
PE0980	0	CONTINENTAL	1555	225/70	16	0	1	0	5	595,85	23/07/2019	232,780	239,790	06/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA
PE0980	2	CONTINENTAL	1555	225/70	16	0	1	0	5	595,85	23/07/2019	232,780	239,790	06/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA
PE0980	0	GENERAL	1515	225/70	16	0	1	0	1	379,11	04/03/2018	203,994	220,790	08/07/2018	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PE0980	0	GENERAL	1515	225/70	16	0	1	0	1	379,11	04/03/2018	203,994	220,790	08/07/2018	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PE0980	0	GENERAL	1515	225/80	16	0	1	0	1	118,23	23/07/2019	163,391	219,790	04/09/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A PARALELA
PE1512	1	CONTINENTAL	1097	225/70	16	0	1	0	1	364,81	20/08/2019	138,403	158,465	09/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA
PE1512	0	CONTINENTAL	1097	225/70	16	0	1	0	1	364,81	20/08/2019	138,403	158,465	09/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA
PE1512	1	GENERAL	1097	225/70	16	0	1	0	1	333,40	17/07/2018	130,381	159,485	18/07/2018	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PE1512	4	GENERAL	1097	225/70	16	0	1	0	1	333,40	17/07/2018	130,381	159,485	18/07/2018	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PE1512	0	GENERAL	102 5	225/70	16	0	1	0	1	363,23	26/02/2019	135,439	158,465	08/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	ORIGINAL DEBIDO LA COMPRA DEL VEHICULO
PE1512	1	CONTINENTAL	1097	225/70	16	0	1	0	1	364,81	22/02/2019	138,236	172,361	25/06/2018	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA
PE1512	0	CONTINENTAL	1097	225/70	16	0	1	0	1	364,81	22/02/2019	138,236	172,361	25/06/2018	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA
PE1512	5	GENERAL	1097	225/70	16	0	1	0	1	332,60	6/07/2019	111,277	172,361	08/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PE1512	4	GENERAL	1097	225/70	16	0	1	0	1	332,60	6/07/2019	111,277	172,361	18/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PE1512	0	GENERAL	1097	225/70	16	0	1	0	1	332,60	06/07/2019	111,277	172,361	18/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	ORIGINAL DEBIDO LA COMPRA DEL VEHICULO
PE1512	1	CONTINENTAL	1097	225/70	16	0	1	0	1	364,81	23/07/2019	138,395	146,461	09/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA
PE1512	0	CONTINENTAL	1097	225/70	16	0	1	0	1	364,81	23/07/2019	138,395	146,461	09/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA
PE1512	0	GENERAL	1095	225/70	16	0	1	0	1	322,50	09/07/2018	102,788	146,461	08/07/2018	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PE1512	4	GENERAL	1095	225/70	16	0	1	0	1	322,50	09/07/2018	102,788	146,461	08/07/2018	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PE1512	0	GENERAL	1095	225/70	16	0	1	0	1	369,00	16/09/2014	58	146,461	08/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	ORIGINAL DEBIDO LA COMPRA DEL VEHICULO
PE1512	0	CONTINENTAL	1097	225/70	16	0	1	0	1	364,81	22/02/2019	132,449	178,803	09/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA
PE1512	0	CONTINENTAL	1097	225/70	16	0	1	0	1	364,81	22/02/2019	132,449	178,803	09/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA
PE1512	0	GENERAL	1095	225/70	16	0	1	0	1	352,80	08/07/2018	133,389	178,803	18/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PE1512	4	GENERAL	1095	225/70	16	0	1	0	1	352,80	08/07/2018	133,389	178,803	18/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PE1512	0	GENERAL	1095	225/70	16	0	1	0	1	352,80	08/07/2018	133,389	178,803	18/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	ORIGINAL DEBIDO LA COMPRA DEL VEHICULO
PE0900	STOCK	GENERAL	1115	225/70	16	1	0	0	0	16/09/2016	65,234	164,393	08/06/2016	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
PE0980	STOCK	GENERAL	1515	225/70	16	1	0	0	0		65,234	164,393		MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
PE0980	STOCK	GENERAL	1515	225/70	16	1	0	0	0		65,234	164,393		MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
084277	STOCK	GENERAL	1095	225/70	16	1	0	0	0		187,627	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
084277	STOCK	GENERAL	1095	225/70	16	1	0	0	0		187,627	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
PE1512	STOCK	GENERAL	1095	225/70	16	1	0	0	0		103,118	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
PE1512	STOCK	GENERAL	1095	225/70	16	1	0	0	0		103,118	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
PE1512	STOCK	GENERAL	1095	225/70	16	1	0	0	0		103,118	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
PE1512	STOCK	GENERAL	1095	225/70	16	1	0	0	0		116,602	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
PE1512	STOCK	GENERAL	1095	225/70	16	1	0	0	0		116,602	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
PE1512	STOCK	GENERAL	1095	225/70	16	1	0	0	0		116,602	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
PE1512	STOCK	GENERAL	1095	225/70	16	1	0	0	0		116,602	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
084277	STOCK	GENERAL	1097	225/70	16	1	0	0	0		788,388	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
PE0980	STOCK	GENERAL	1515	225/70	16	1	0	0	0		398,384	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
PE0980	STOCK	GENERAL	1515	225/70	16	0	1	0	1		398,384	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
PE1512	STOCK	GENERAL	1097	225/70	16	0	1	0	1		106,205	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA PARA INTERCAMBIO	
PE1512	STOCK	GENERAL	1097	225/70	16	0	1	0	1		106,205	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA PARA INTERCAMBIO	
PE1512	STOCK	GENERAL	1095	225/70	16	1	0	0	0		76,646	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
PE1512	STOCK	GENERAL	1095	225/70	16	1	0	0	0		76,646	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
PE1512	STOCK	GENERAL	1095	225/70	16	1	0	0	0		76,646	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
PE1512	STOCK	GENERAL	1095	225/70	16	1	0	0	0		76,646	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
PE1512	STOCK	GENERAL	1095	225/70	16	1	0	0	0		102,788	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
084277	STOCK	GENERAL	1095	225/70	16	1	0	0	0		187,627	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
084277	STOCK	GENERAL	1095	225/70	16	1	0	0	0		187,627	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE EN PROCESO DE BAJA	
PE1512	STOCK	GENERAL	1097	225/70	16	0	1	0	1		102,788	-	-	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	SE RETIRA LLANTA RELEVADA POR TELA	

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	3
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Literal
Fecha	18/9/2020


Placa	Posición	Marca	Neumáticos					Costo	Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
			Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva		Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI-012	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	150.000	-	Llanta reventada	GUAYAGUIL	NUOVA PARA INTERCAMBIO
PEI-012	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	150.000	-	NUOVA PARA INTERCAMBIO	GUAYAGUIL	NUOVA PARA INTERCAMBIO SE COLUCA EN PRETRES
PEI-015	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	125.000	-	NUOVA PARA INTERCAMBIO	GUAYAGUIL	NUOVA PARA INTERCAMBIO SE COLUCA EN PRETRES
PEI-015	GENERAL	1881	225/70	16	1	0	0	-	-	-	-	138.000	140.000	NUOVA PARA INTERCAMBIO	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRETRES EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-015	GENERAL	1881	225/70	16	1	0	0	-	-	-	-	138.000	140.000	NUOVA PARA INTERCAMBIO	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRETRES EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-014	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	100.000	110.000	RENTOR A BOM	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRETRES EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-015	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	1	0	-	-	-	-	138.000	140.000	Llanta reventada	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE. EN PROCESO DE BARR
PEI-015	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	1	0	-	-	-	-	138.000	140.000	RENTOR A BOM	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE. EN PROCESO DE BARR
PEI-103	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	-	RENTOR A BOM	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRETRES EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-103	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRETRES EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-103	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRETRES EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-103	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRETRES EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-104	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRETRES EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-104	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRETRES EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-105	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRETRES EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-105	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRETRES EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-200	STOCK	FATE RANGER RUNNER	1879	225/70	16	1	0	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRETRES EN PROCESO DE REENCAUCHE
BOO05A	STOCK	CONFIDENTIAL	1881	225/70	16	0	1	5	368.81	-	-	-	-	NUOVA PARA INTERCAMBIO	GUAYAGUIL	NUOVA PARA INTERCAMBIO
BOO05A	STOCK	CONFIDENTIAL	1881	225/70	16	0	1	5	368.81	-	-	-	-	NUOVA PARA INTERCAMBIO	GUAYAGUIL	NUOVA PARA INTERCAMBIO
PEI-103	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-103	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-103	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	1	0	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-102	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-104	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-104	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-104	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-105	STOCK	GENERAL	1881	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-200	STOCK	GENERAL	1815	225/70	16	1	0	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-200	STOCK	FATE RANGER RUNNER	1881	225/70	16	1	0	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE

(\*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO CON IVA

Elaborado por:



Ing. Alex Holguín Loor  
Servidor Bancario B