





PEI8244	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	0	0	1	26/03/2018	28/12/2020	11,00	7,00	90	89.800	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI8244	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	0	0	1	08/05/2018	28/12/2020	13,00	7,00	58.077	89.800	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7426	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	1	0	17/09/2018	28/12/2020	9,00	4,00	134.000	159.932	-	PARA BAJA
PEI7426	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	1	0	17/09/2018	28/12/2020	9,00	4,00	134.000	159.932	-	PARA BAJA
PEI7419	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	1	0	12/08/2016	28/12/2020	11,00	4,00	61.587	149.963	-	PARA BAJA
PEI7419	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	1	0	12/08/2016	28/12/2020	11,00	5,00	61.587	149.963	-	PARA BAJA
PEI7411	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	06/01/2017	28/12/2020	11,00	5,00	84.541	149.457	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI1596	STOCK	KUMHO	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	21/03/2019	28/12/2020	14,00	10,00	195.541	225.477	-	LLANTAS VIBRAN COLOCADAS EN VEHICULO
PEI1596	STOCK	KUMHO	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	21/03/2019	28/12/2020	14,00	10,00	195.541	225.477	-	LLANTAS VIBRAN COLOCADAS EN VEHICULO

STOCK  
MOVIMIENTOS

**CUADRO No. 2**  
**STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS**

Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

<b>VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS</b>
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)</b>
<b>VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS</b>
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar reencauche.
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)</b>
<b>VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS</b>
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)</b>
<b>VEHÍCULO DE 10 LLANTAS</b>
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)</b>
<b>ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS</b>
Menos e 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)</b>
<b>ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS</b>
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)</b>

**ANEXO 1**  
**DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

<b>Informe</b>
<b>Institución</b>
<b>Fecha</b>

28

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

28/12/2020

Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
						De la banda								
						Rodadura **** (mm)								
PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4818	225/70	GENERAL	1	7,00	7,00	7,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4918	225/70	GENERAL	2	7,00	7,00	7,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	3	14,00	14,00	14,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3516	225/70	GENERAL	4	14,00	14,00	14,00	38	103S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	LLANTA	DOT 5WFA 3609	225/70	GT RADIAL	E	3,00	3,00	3,00	38	102T	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	1	5,00	5,00	5,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	PARA PEI1589
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	2	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3 4604	7,00 15LT	GOOD YEAR	3	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	4	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	5	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3 3704	7,00 15LT	GOOD YEAR	6	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	E	7,00	7,00	7,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3817	245/75	GENERAL	1	6,00	6,00	5,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4617	245/75	GENERAL	2	6,00	6,00	5,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 2816	245/75	GENERAL	3	7,00	6,00	7,00	38	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	4	7,00	7,00	7,00	38	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	LLANTA	DOT 1HPS FO 85110	255/70	GENERAL	E	9,00	9,00	9,00	38	111S	1	0	MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEI7002	LLANTA	DOT NTWW F70T 1617	7,00 16LT	GOOD YEAR	1	4,00	4,00	4,00	42	LT	1	0	MATRIZ	COMPRA GESTIONADA POR BNF EN PERIODO DE COMODATO
PEI7002	LLANTA	DOT NTWW F70T 1417	7,00 16LT	GOOD YEAR	2	3,00	3,00	3,00	42	LT	1	0	MATRIZ	COMPRA GESTIONADA POR BNF EN PERIODO DE COMODATO
PEI7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	3	4,00	4,00	4,00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	4	4,00	4,00	4,00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	5	4,00	4,00	4,00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	6	4,00	4,00	4,00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	E	8,00	8,00	8,00	42	LT	1	0	MATRIZ	

PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WCVR 3218	185/55	GENERAL	1	5,00	5,00	5,00	35	82V	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WCVR 3218	185/55	GENERAL	2	5,00	5,00	5,00	35	82V	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WCVR 3218	185/55	GENERAL	3	6,00	6,00	6,00	35	82V	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WCVR 3218	185/55	GENERAL	4	6,00	6,00	6,00	35	82V	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	LLANTA	DOT 1HF8 AXVE 4013	225/70	CONTINENTAL	E	10,00	10,00	10,00	35	103 S	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4117	225/70	GENERAL	1	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO
PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4117	225/70	GENERAL	2	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO
PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	3	4,00	4,00	4,00	38	103 S	1	0	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3737 EJE POSTERIOR
PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	4	4,00	4,00	4,00	38	103 S	1	0	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3737 EJE POSTERIOR
PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	11,00	11,00	11,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DE PEI3437
PEI3436	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3017	225/70	GENERAL	1	4,00	5,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3436 VEHICULO DE SEGURIDAD
PEI3436	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4217	225/70	GENERAL	2	4,00	5,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3436 VEHICULO DE SEGURIDAD
PEI3436	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3317	225/70	GENERAL	3	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3436 VEHICULO DE SEGURIDAD
PEI3436	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2917	225/70	GENERAL	4	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3436 VEHICULO DE SEGURIDAD
PEI3436	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	E	11,00	11,00	11,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DE PEI3436
PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	1	7,00	7,00	7,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	2	7,00	7,00	7,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	3	3,00	3,00	3,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	4	3,00	3,00	3,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	E	5,00	5,00	5,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL MISMO VEHICULO
PEI3434	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3517	225/70	GENERAL	1	5,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA, SE COLOCA EN PEI 3434
PEI3434	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3517	225/70	GENERAL	2	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA, SE COLOCA EN PEI 3434
PEI3434	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL	3	5,00	5,00	5,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI3434	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL	4	5,00	5,00	5,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI3434	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	3,00	3,00	3,00	38	103 S	1	0	MATRIZ	SALE DELANTERA DEL PEI7421 Y SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL PEI3434
PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	1	6,00	6,00	6,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	2	6,00	6,00	6,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4017	225/70	GENERAL	3	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4117	225/70	GENERAL	4	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	13,00	13,00	13,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4818	225/70	GENERAL	1	6,00	6,00	6,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7411
PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4818	225/70	GENERAL	2	6,00	6,00	6,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7411
PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	3	9,00	9,00	9,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7411
PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	4	9,00	9,00	9,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7411
PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	E	11,00	11,00	11,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	1	8,00	8,00	8,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419
PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	2	8,00	8,00	8,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419
PEI7419	LLANTA	DOT K2VH YP5F 0315	225/70	KUMHO	3	11,00	11,00	11,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419
PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL	4	11,00	11,00	11,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419
PEI7419	LLANTA	DOT 1H4C 5A10 3904	235/60	CONTINENTAL	E	4,00	4,00	4,00	38	100T	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA A RAZON DE QUE UNA LLANTA REENCAUCHADA NO ACEPTA PARCHÉ
PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	1	4,00	5,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	2	4,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	3	9,00	9,00	9,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	4	9,00	9,00	8,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	E	5,00	5,00	5,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA
PEI7421	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	1	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
PEI7421	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	2	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
PEI7421	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	3	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
PEI7421	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	4	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
PEI7421	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3113	225/70	GENERAL	E	11,00	11,00	11,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4218	245/75	GENERAL	1	3,00	5,00	4,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425
PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4318	245/75	GENERAL	2	4,00	4,00	4,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425
PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	3	8,00	7,00	8,00	38	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425
PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	4	8,00	7,00	8,00	38	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425
PEI7425	LLANTA		255/70	HANKOOK	E	9,00	9,00	9,00	38	109PT	1	0	MATRIZ	SALE DEL PEI3062 Y SE COLOCA EN PEI7425
PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 0818	245/75	GENERAL	1	5,00	6,00	5,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426
PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 0818	245/75	GENERAL	2	6,00	6,00	5,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426
PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3616	245/75	GENERAL	3	7,00	7,00	7,00	38	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426
PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3415	245/75	GENERAL	4	7,00	8,00	7,00	38	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426
PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 0218	245/75	GENERAL	E	5,00	5,00	5,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426 EMERGENCIA
PEO0228	LLANTA	DOT T7UH WAH 1913	235/60	HANKOOK	1	4,00	3,00	4,00	38	100H	1	0	MATRIZ	COMPRA DE LLANTAS PARA EJE DELANTERO
PEO0228	LLANTA	DOT T7UH WAH 1914	235/60	HANKOOK	2	4,00	3,00	4,00	38	100H	1	0	MATRIZ	COMPRA DE LLANTAS PARA EJE DELANTERO
PEO0228	LLANTA	DOT K2VH YP5F 0315	225/70	KUMHO	3	11,00	11,00	11,00	38	100H	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0228
PEO0228	LLANTA	DOT K2VH YP5F 0315	225/70	KUMHO	4	11,00	11,00	11,00	38	100H	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0228
PEO0228	LLANTA	DOT K2VH YP5F 0315	225/70	KUMHO	E	14,00	14,00	14,00	38	100H	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0228
PEO0229	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4318	245/75	GENERAL	1	6,00	6,00	6,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
PEO0229	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4318	245/75	GENERAL	2	6,00	6,00	6,00	38	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
PEO0229	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3415	245/75	GENERAL	3	9,00	9,00	9,00	38	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229

	PEO0229	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 3616	245/75	GENERAL	4	9,00	9,00	9,00	38	1115	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
	PEO0229	LLANTA		255/70	MICHELIN	E	3,00	3,00	3,00	38	-	1	0	MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 0818	245/75	GENERAL	1	4,00	4,00	4,00	38	1115	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8244
	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 0818	245/75	GENERAL	2	4,00	4,00	4,00	38	1115	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8244
	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 2917	245/75	GENERAL	3	4,00	4,00	4,00	38	1115	1	0	MATRIZ	NUEVA
	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 2917	245/75	GENERAL	4	4,00	4,00	4,00	38	1115	1	0	MATRIZ	NUEVA
	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 1814	245/75	GENERAL	E	5,00	5,00	5,00	38	1115	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
	PEI8243	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4017	225/70	GENERAL	1	4,00	4,00	4,00	38	1035	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8243
	PEI8243	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	2	4,00	4,00	4,00	38	1035	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8243
	PEI8243	LLANTA	DOT H2VH 6P6V 0915	225/70	KUMHO	3	5,00	5,00	5,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8243
	PEI8243	LLANTA	DOT H2VH 6P6V 0915	225/70	KUMHO	4	5,00	5,00	5,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8243
	PEI8243	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	E	11,00	11,00	11,00	38	1035	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	1	4,00	4,00	4,00	38	1035	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	2	4,00	4,00	4,00	38	1035	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8252
	PEI8252	LLANTA	DOT K2VH YP5F 0915	225/70	KUMHO	3	5,00	5,00	5,00	38	100H	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8252
	PEI8252	LLANTA	DOT H2VH 6P6V 1015	225/70	KUMHO	4	5,00	5,00	5,00	38	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI8252
	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	E	4,00	4,00	4,00	38	1035	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
	PEA7028	LLANTA	DOT FC9N N1D3016	195/65	YOKOHAMA	1	4,00	3,00	4,00	38	91H	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO
	PEA7028	LLANTA	DOT FC9N N1D3016	195/65	YOKOHAMA	2	4,00	3,00	4,00	38	91H	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO
	PEA7028	LLANTA	DOT FC9N N1D3016	195/65	YOKOHAMA	3	3,00	3,00	3,00	38	91H	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO
	PEA7028	LLANTA	DOT FC9N N1D3016	195/65	YOKOHAMA	4	3,00	3,00	3,00	38	91H	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO
	PEA7028	LLANTA	DOT FC9N N1D3016	195/65	YOKOHAMA	E	11,00	11,00	11,00	38	91H	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO
	GQC0005	LLANTA	DOT UYPN ABC 2314	225/50	MAXXIS	1	5,00	5,00	5,00	38	107V	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ENTREGA DEL VEHICULO - COMODATO
	GQC0005	LLANTA	DOT UYPN ABC 2314 145706	225/50	MAXXIS	2	5,00	5,00	5,00	38	107V	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ENTREGA DEL VEHICULO - COMODATO
	GQC0005	LLANTA	DOT UYPN ABC 2314 645706	225/50	MAXXIS	3	4,00	4,00	4,00	38	107V	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ENTREGA DEL VEHICULO - COMODATO
	GQC0005	LLANTA	DOT UYPN ABC 2314 112706	225/50	MAXXIS	4	4,00	4,00	4,00	38	107V	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ENTREGA DEL VEHICULO - COMODATO
	GQC0005	LLANTA		195/75		E	9,00	9,00	9,00	38		1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ENTREGA DEL VEHICULO - COMODATO
1	PEO0367	LLANTA	DOT T75X RFH 1413	265/65	HANKOOK	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	110T	1	0	MATRIZ	MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
2	PEO0367	LLANTA	DOT T75X RFH 1213	265/65	HANKOOK	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	110T	1	0	MATRIZ	MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
3	PEO0367	LLANTA	DOT T75X RFH 1313	265/65	HANKOOK	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	110T	1	0	MATRIZ	MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
4	PEO0367	LLANTA	DOT T75X RFH 1313	265/65	HANKOOK	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	110T	1	0	MATRIZ	MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
5	PEM0827	LLANTA	DOT T75X RFH 1413	265/65	HANKOOK	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	110T	1	0	MATRIZ	MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
6	PEM0827	LLANTA	DOT T75X RFH 1413	265/65	HANKOOK	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	110T	1	0	MATRIZ	MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
7	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	STOCK	14,00	14,00	14,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
8	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	14,00	14,00	14,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
9	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	STOCK	14,00	14,00	14,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
10	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	STOCK	14,00	14,00	14,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
11	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
12	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3516	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
13	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
14	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
15	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2916	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
16	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3716	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
17	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2616	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
18	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3314	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
19	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3616	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
20	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2916	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
21	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2916	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
22	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2916	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
23	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
24	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	14,00	14,00	14,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
25	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
26	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3616	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
27	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3616	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
28	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
29	REE	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 3566	245/75	GENERAL	STOCK	14,00	14,00	14,00	-	1115	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
30	REE	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 3516	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	1115	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
31	REE	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 3516	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	1115	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
32	REE	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 2817	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	1115	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
33	REE	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 2917	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	1115	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
34	REE	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 3717	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	1115	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
35	REE	LLANTA	DOT T7KK RFH 1812	255/70	HANKOOK	STOCK	14,00	14,00	14,00	-	109T	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
36	NUEVA	LLANTA	DOT 1HAE D8RN 0819	195/65	GENERAL	STOCK	8,00	8,00	8,00	-	91H	1	0	MATRIZ	NUEVA
37	NUEVA	LLANTA	DOT 1HAE D8RN 0819	195/65	GENERAL	STOCK	8,00	8,00	8,00	-	91H	1	0	MATRIZ	NUEVA
38	NUEVA	LLANTA	DOT 1HAE D8RN 0819	195/65	GENERAL	STOCK	8,00	8,00	8,00	-	91H	1	0	MATRIZ	NUEVA
39	NUEVA	LLANTA	DOT 1HAE D8RN 0819	195/65	GENERAL	STOCK	8,00	8,00	8,00	-	91H	1	0	MATRIZ	NUEVA
40	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 2917	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	1115	1	0	MATRIZ	NUEVA
41	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 4917	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	1115	1	0	MATRIZ	NUEVA

42	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4917	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	1115	1	0	MATRIZ	NUEVA
43	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3417	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	1115	1	0	MATRIZ	NUEVA
44	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1218	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	1115	1	0	MATRIZ	NUEVA
45	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
46	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
47	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
48	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
49	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
50	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
51	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
52	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
53	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
54	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
55	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
56	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
57	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
58	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
59	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
60	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	1035	1	0	MATRIZ	NUEVA
61	PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	4,00	3,00	4,00	-	1115	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
62	PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	5,00	3,00	5,00	-	1115	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
63	PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL	STOCK	7,00	5,00	6,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
64	PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	STOCK	5,00	6,00	8,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
65	PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL	STOCK	5,00	7,00	5,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA (PIERDE PRESION Y TIENE BANDA DESPRENDIDA)
66	PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	7,00	7,00	6,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA (PIERDE PRESION Y TIENE BANDA CON AGUJERO)
67	PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	5,00	2,00	5,00	-	1115	0	1	MATRIZ	PARA BAJA (PIERDE PRESION Y TIENE BANDA CON AGUJERO)
68	PEO0228	LLANTA	DOT 2UKU 3MPR 0510	235/60	DUNLOP	STOCK	9,00	8,00	7,00	-	100 H	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
69	PEO0228	LLANTA	DOT 2UKU 3MPR 2036	235/60	DUNLOP	STOCK	8,00	8,00	8,00	-	100 H	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
70	PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	2,00	3,00	3,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
71	PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	4,00	4,00	3,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
72	PEI3440	LLANTA	DOT 1HX8 WBR6 2315	185/55	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	PARA BAJA
73	PEI3440	LLANTA	DOT 1HX8 WBR6 0915	185/55	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	PARA BAJA
74	PEI3440	LLANTA	DOT 1HX8 WBR6 2115	185/55	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	PARA BAJA
75	PEI3440	LLANTA	DOT 1HX8 WBR6 2215	185/55	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	PARA BAJA
76	PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	2,00	3,00	3,00	-	1115	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
77	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	STOCK	7,00	7,00	7,00	-	1115	1	0	MATRIZ	MEDIO USO
78	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 2817	245/75	GENERAL	STOCK	7,00	7,00	7,00	-	1115	1	0	MATRIZ	MEDIO USO
79	PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	5,00	3,00	4,00	-	1115	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
80	PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1914	245/75	GENERAL	STOCK	5,00	3,00	5,00	-	1115	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
81	PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3813	225/70	GENERAL	STOCK	4,00	3,00	4,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
82	PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3813	225/70	GENERAL	STOCK	6,00	3,00	5,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA
83	PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0117	225/70	GENERAL	STOCK	5,00	5,00	5,00	-	1035	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
	PEI1596	LLANTA	DOT H2VH 6PV 0915	225/70	KUMHO	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTAS VIBRAN COLOCADAS EN VEHICULO
	PEI1596	LLANTA	DOT K2VH YPSF 0915	225/70	KUMHO	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTAS VIBRAN COLOCADAS EN VEHICULO

\*\*\*\*\*: Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

STOCK
MOVIMIENTOS

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe
Institución
Fecha

28

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Matriz

28/12/2020

Placa	Posición	Marca	Neumáticos					Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático ( * )	SUCURSAL	OBSERVACION		
			Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial					Actual	
PEI1596	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	21/3/2019	-	195.541	226.611	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI1596	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	21/3/2019	-	195.541	226.611	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI1596	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	76,61	13/5/2020	-	225.477	226.611	6/3/2020	SE COLOCA EN PEI1596	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	76,61	13/5/2020	-	225.477	226.611	6/3/2020	SE COLOCA EN PEI1596	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	E	GT RADIAL	102T	225/70	16	0	1	\$	-	1/8/2014	-	64.200	226.611	-	-	MATRIZ	PARA PEI1589
PEN0930	1	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$	-	27/04/2010	-	10	35.519	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	2	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$	-	27/04/2010	-	10	35.519	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	3	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$	-	27/04/2010	-	10	35.519	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	4	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$	-	27/04/2010	-	10	35.519	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	5	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$	-	27/04/2010	-	10	35.519	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	6	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$	-	27/04/2010	-	10	35.519	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	E	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$	-	27/04/2010	-	10	35.519	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI3062	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	167,62	20/11/2019	-	258.774	280.190	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI3062	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	167,62	20/11/2019	-	258.774	280.190	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI3062	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	3	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	76,61	24/4/2019	-	240.712	280.190	16/11/2018	SE COLOCA EN PEI3062	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	76,61	28/3/2019	-	237.572	280.190	16/11/2018	SE COLOCA EN PEI3062	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	E	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	\$	-	-	-	280.190	-	-	-	MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEI7002	1	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	0	1	\$	207,00	25/07/2018	-	58.474	89.978	25/7/2018	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	COMPRA GESTIONADA POR BNF EN PERIODO DE COMODATO
PEI7002	2	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	0	1	\$	207,00	25/07/2018	-	58.474	89.978	25/7/2018	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	COMPRA GESTIONADA POR BNF EN PERIODO DE COMODATO
PEI7002	3	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	1	0	\$	75,15	19/12/2012	12/11/2015	44.376	89.978	12/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	4	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	1	0	\$	75,15	19/12/2012	12/11/2015	44.376	89.978	12/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	5	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	1	0	\$	75,15	19/12/2012	12/11/2015	44.376	89.978	12/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	6	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	1	0	\$	75,15	19/12/2012	12/11/2015	44.376	89.978	12/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	E	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	0	1	\$	-	19/12/2012	-	10	89.978	-	-	MATRIZ	-
PEI3440	1	GENERAL	82V	185/55	15	0	1	\$	80,34	10/5/2019	-	115.718	144.723	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI3440	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	2	GENERAL	82V	185/55	15	0	1	\$	80,34	10/5/2019	-	115.718	144.723	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI3440	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	3	GENERAL	82V	185/55	15	0	1	\$	80,34	10/5/2019	-	115.718	144.723	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI3440	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	4	GENERAL	82V	185/55	15	0	1	\$	80,34	10/5/2019	-	115.718	144.723	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI3440	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	E	CONTINENTAL	82H	185/60	15	0	1	\$	-	24/10/2013	-	10	144.723	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI3437	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	08/02/2018	8/2/2018	157.285	256.617	29/11/2017	VEHICULO DE MAXIMA AUTORIDAD	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3437 EJE DELANTERO
PEI3437	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	08/02/2018	8/2/2018	157.285	256.617	29/11/2017	VEHICULO DE MAXIMA AUTORIDAD	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3437 EJE DELANTERO
PEI3437	3	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$	-	31/01/2018	8/2/2018	156.600	256.617	-	LLANTAS NUEVAS EN EJE DELANTERO	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3737 EJE POSTERIOR
PEI3437	4	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$	-	31/01/2018	8/2/2018	156.600	256.617	-	LLANTAS NUEVAS EN EJE DELANTERO	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3737 EJE POSTERIOR
PEI3437	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	88,70	31/01/2018	-	156.600	256.617	23/02/2017	E PRIORIZAN REENCAUCHES PARA EMERGENCIA	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DE PEI3437
PEI3436	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	23/1/2018	-	152.594	214.643	29/11/2017	VEHICULO DE SEGURIDAD	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3436 VEHICULO DE SEGURIDAD
PEI3436	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	23/1/2018	-	152.594	214.643	29/11/2017	VEHICULO DE SEGURIDAD	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3436 VEHICULO DE SEGURIDAD
PEI3436	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	23/1/2018	-	152.594	214.643	29/11/2017	VEHICULO DE SEGURIDAD	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3436 VEHICULO DE SEGURIDAD
PEI3436	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	23/1/2018	-	152.594	214.643	29/11/2017	VEHICULO DE SEGURIDAD	MATRIZ	SE COLOCAN EN PEI3436 VEHICULO DE SEGURIDAD
PEI3436	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	88,70	31/1/2018	-	153.200	214.643	23/2/2017	E PRIORIZAN REENCAUCHES PARA EMERGENCIA	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DE PEI3436
PEI3435	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	180,30	05/02/2020	-	249.819	275.613	27/02/2018	SE COLOCA EN PEI3435	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	167,62	05/02/2020	-	249.819	275.613	07/03/2019	SE COLOCA EN PEI3435	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	25/03/2019	-	214.943	275.613	07/03/2019	SE COLOCA EN PEI3435	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	25/03/2019	-	214.943	275.613	07/03/2019	SE COLOCA EN PEI3435	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	88,70	24/07/2018	-	190.180	275.613	23/02/2017	E COLOCA EN EMERGENCIA DEL MISMO VEHICULO	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL MISMO VEHICULO
PEI3434	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	29/1/2018	-	94.909	156.459	29/11/2017	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	NUEVA, SE COLOCA EN PEI 3434
PEI3434	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	29/1/2018	-	94.909	156.459	29/11/2017	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	NUEVA, SE COLOCA EN PEI 3434
PEI3434	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	88,70	13/10/2017	-	87.630	156.459	23/2/2017	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI3434	4	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	88,70	13/10/2017	-	87.630	156.459	23/2/2017	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI3434	E	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$	-	13/7/2016	-	50.419	156.459	-	LLANTA PARA PEI3434	MATRIZ	SALE DELANTERA DEL PEI7421 Y SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL PEI3434
PEI7410	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	05/07/2019	-	165.275	189.276	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7410	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	05/07/2019	-	165.275	189.276	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7410	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	29/03/2018	-	134.542	189.276	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN EJE DELANTERO PEI7410
PEI7410	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	129,66	29/03/2018	-	134.542	189.276	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN EJE DELANTERO PEI7410





PEM0827	STOCK	HANKOOK	110T	265/65	17	0	1	\$	234,50	22/11/2013	1/8/2014	280.222	287.081	25/11/2013	MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS	MATRIZ	MEDIDA NO APLICA PARA VEHICULOS ACTUALES
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	76,61	-	-	-	-	16/11/2018	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	76,61	-	-	-	-	16/11/2018	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	76,61	-	-	-	-	16/11/2018	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	68,76	-	-	-	-	16/11/2018	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	68,76	-	-	-	-	16/11/2018	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	68,76	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	68,76	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	68,76	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	68,76	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	68,76	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	68,76	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	68,76	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	68,76	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	68,76	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	68,76	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	68,76	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	68,76	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	68,76	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	68,76	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$	68,76	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	76,61	-	-	-	-	16/11/2018	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	77,37	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	77,37	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	77,37	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	77,37	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	HANKOOK	109T	255/70	16	1	0	\$	76,61	-	-	-	-	16/11/2018	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	91H	195/65	15	0	1	\$	100,83	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	91H	195/65	15	0	1	\$	100,83	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	91H	195/65	15	0	1	\$	100,83	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	91H	195/65	15	0	1	\$	100,83	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	167,62	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$	167,62	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$	135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEI7425	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	91,03	15/03/2017	14/11/2018	108.947	168.450	23/2/2017	PARA BAJA	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7425	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	91,03	15/03/2017	14/11/2018	108.947	168.450	23/2/2017	PARA BAJA	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI1596	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	89,41	12/03/2018	21/3/2019	145.415	195.541	12/08/2016	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA
PEI1596	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	89,41	12/03/2018	21/3/2019	145.415	195.541	12/08/2016	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7420	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	88,70	17/5/2017	28/3/2019	109.720	177.269	23/2/2017	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA (PIERDE PRESION Y TIENE BANDA DESPRENDIDA)
PEI7420	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	89,41	22/8/2016	28/3/2019	76.478	177.269	12/8/2016	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA (PIERDE PRESION Y TIENE BANDA CON AGUJERO)
PEI3062	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	91,03	27/3/2017	28/3/2019	185.743	237.572	23/2/2017	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA (PIERDE PRESION Y TIENE BANDA CON AGUJERO)
PEO0228	STOCK	DUNLOP	100 H	235/60	16	1	0	\$	91,49	22/07/2013	21/1/2019	196.900	273.805	22/07/2013	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA
PEO0228	STOCK	DUNLOP	100 H	235/60	16	1	0	\$	91,49	22/07/2013	21/1/2019	196.900	273.805	22/07/2013	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7411	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	89,41	18/08/2016	18/4/2019	65.404	149.457	12/08/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7411	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$	89,41	18/08/2016	18/4/2019	65.404	149.457	12/08/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI3440	STOCK	GENERAL	82H	185/55	15	0	1	\$	73,47	15/02/2016	10/5/2019	46.000	115.718	15/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI3440	STOCK	GENERAL	82H	185/55	15	0	1	\$	73,47	15/02/2016	10/5/2019	46.000	115.718	15/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI3440	STOCK	GENERAL	82H	185/55	15	0	1	\$	73,47	15/02/2016	10/5/2019	46.000	115.718	15/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI3440	STOCK	GENERAL	82H	185/55	15	0	1	\$	73,47	15/02/2016	10/5/2019	46.000	115.718	15/02/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI3062	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$	91,03	27/3/2017	24/4/2019	185.743	240.712	23/2/2017	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA


PEI8244	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ -	29/12/2016	20/5/2019	90	89.800	29/12/2016	EXCESO DE VIBRACION ENVEHICULO	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI8244	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 180,30	8/5/2018	20/5/2019	58.077	89.800	27/2/2018	EXCESO DE VIBRACION ENVEHICULO	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7426	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 91,03	17/09/2018	13/6/2019	134.000	159.932	23/02/2017	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7426	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 91,03	17/09/2018	13/6/2019	134.000	159.932	23/02/2017	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7419	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 89,41	12/08/2016	21/10/2019	61.587	149.963	12/08/2016	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7419	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 89,41	12/08/2016	21/10/2019	61.587	149.963	12/08/2016	PARA BAJA	MATRIZ	PARA BAJA
PEI7411	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	06/01/2017	18/4/2019	84.541	149.457	29/09/2016	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI1596	STOCK	KUMHO	103 S	225/70	16	1	0	\$ 76,61	21/03/2019	13/5/2020	195.541	225.477	16/11/2018	LLANTAS VIBRAN COLOCADAS EN VEHICULO	MATRIZ	LLANTAS VIBRAN COLOCADAS EN VEHICULO
PEI1596	STOCK	KUMHO	103 S	225/70	16	1	0	\$ 76,61	21/03/2019	13/5/2020	195.541	225.477	16/11/2018	LLANTAS VIBRAN COLOCADAS EN VEHICULO	MATRIZ	LLANTAS VIBRAN COLOCADAS EN VEHICULO

(\* ) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO SIN IVA

STOCK
MOVIMIENTOS



Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION	MOTIVO	FECHA DE BAJA	GESTOR
							De la banda Rodadura ****											
1	PEI3440	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 82H	GT RADIAL	BAJA	2,00	2,00	2,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
2	PEI3440	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 82H	GT RADIAL	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
3	PEI3440	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 82H	GT RADIAL	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
4	PEI3440	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 82H	GT RADIAL	BAJA	2,00	2,00	2,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
5	PEI1596	LLANTA	DOT 1H4C 3KV 1708	235/60 R16 100T	CONTINENTAL	BAJA	6,00	6,00	6,00	-	100 T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	banda de rodadura desprendida	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
6	PEI7425	LLANTA	DOT 1HU9 3WR 1814	245/75	GENERAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	1115	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	15/9/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
7	PEI7425	LLANTA	DOT 1HU9 3WR 1814	245/75	GENERAL	BAJA	3,00	4,00	3,00	-	1115	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	15/9/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
8	PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	BAJA	2,00	2,00	2,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Aro dañado	15/9/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
9	PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	BAJA	1,00	1,00	1,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Rodada baja presión	15/9/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
10	BAJA	LLANTA	DOT K2VH YPSF 0315	225/70	KUMHO	BAJA	3,00	2,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
11	BAJA	LLANTA	DOT K2VH YPSF 0315	225/70	KUMHO	BAJA	3,00	4,00	4,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
12	BAJA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3413	225/70	GENERAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	103S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
13	BAJA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1014	225/70	GENERAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	103S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
14	BAJA	LLANTA	DOT T7KK RFH 0212	255/70	HANKOOK	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	109T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
15	BAJA	LLANTA	DOT T7KK RFH 4511	255/70	HANKOOK	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	109T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
16	BAJA	LLANTA	DOT T7KK RFH 0212	255/70	HANKOOK	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	109T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
17	BAJA	LLANTA	DOT 1HU9 3WR 3516	245/75	GENERAL	BAJA	4,00	4,00	5,00	-	1115	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
18	GRW6539	LLANTA	DOT HWN8 PIXN 3311	255/55	GOOD YEAR	BAJA	0,00	0,00	0,00	-	111V	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
19	GRW6539	LLANTA	DOT HWN8 PIXN 3611	255/55	GOOD YEAR	BAJA	0,00	0,00	0,00	-	111V	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
20	GRW6539	LLANTA	DOT NEU5 2J04 3311	275/55	CONTINENTAL	BAJA	0,00	0,00	0,00	-	111V	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
21	GRW6539	LLANTA	DOT NEU5 2J04 3011	275/55	CONTINENTAL	BAJA	0,00	0,00	0,00	-	111V	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
22	PEN0722	LLANTA	DOT N7XV 2JN4 3204	215/80	GOOD YEAR	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	107R	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Aro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
23	PEN0722	LLANTA	DOT N7XV 2JN4 3204	215/80	GOOD YEAR	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	107R	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Aro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
24	PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	BAJA	7,00	7,00	7,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
25	PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3813	225/70	GENERAL	BAJA	7,00	7,00	7,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
26	PEI1596	LLANTA	DOT SWFA 3409	225/70	GT RADIAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	102T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Aro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
27	PEI7419	LLANTA	DOT SWFA 3509	225/70	GT RADIAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	102T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
28	PEI7420	LLANTA	DOT SWFA 3409	225/70	GT RADIAL	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	102T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
29	PEI3435	LLANTA	DOT T7UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	4,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
30	PEI3435	LLANTA	DOT T7UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
31	PEI3435	LLANTA	DOT T7UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
32	PEI3435	LLANTA	DOT T7UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	4,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
33	PEI1596	LLANTA	DOT T7UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	100H	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
34	PEI1596	LLANTA	DOT T7UH NAH 1813	235/60	HANKOOK	BAJA	4,00	4,00	4,00	-	100H	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
35	PEI1596	LLANTA	DOT 47KU EAD 3713	235/60	YOKOHAMA	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	100H	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
36	PEI1596	LLANTA	DOT 47KU EAC 1512	235/60	YOKOHAMA	BAJA	3,00	3,00	3,00	-	100H	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
37	PEI7426	LLANTA	DOT 1HU9 3WR 3512	245/75	GENERAL	BAJA	5,00	3,00	4,00	-	1115	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
38	PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2813	225/70	GENERAL	BAJA	1,00	4,00	3,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
39	PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	BAJA	3,00	3,00	4,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
40	PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	BAJA	5,00	5,00	5,00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
41	PEI7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	700	BRIDGESTONE	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	LT	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	OTROS	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
42	PEI7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	700	BRIDGESTONE	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	LT	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	OTROS	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
43	PEO0228	LLANTA	DOT 1H4C 3KV 3806	235/60	CONTINENTAL	STOCK	2,00	2,00	2,00	-	100 T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	CASCO VIEJO	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
44	PEI7426	LLANTA	DOT T7KK RF 0212	255/70	KHUMO	STOCK	3,00	4,00	3,00	-	109T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	CARCASA FLOJA O CON LONA SEPARADA	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
45	PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	RODADA A BAJA PRESION	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
46	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	STOCK	3,00	4,00	3,00	-	103S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DESGASTE EXCESIVO Y/O IRREGULAR	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
47	PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	4,00	4,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	CASCO VIEJO	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
48	PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	STOCK	3,00	4,00	3,00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	HERIDAS JUNTAS	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA