

**CUADRO No. 1**  
**INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador Sucursal Zonal del Austro
No. Vehículos	4
Fecha	31/12/2020

Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Neumáticos			Reencauchada	Nueva	Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones	
						Estado	B	R			M	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial			Actual
PEI3061	1	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	0	0	1	22/06/2018	30/09/2019	11,00	8,00	216.863	221.864	38	EN USO	
PEI3061	2	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	0	0	1	22/06/2018	30/09/2019	11,00	8,00	216.863	221.864	38	EN USO	
PEI3061	3	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	0	0	1	22/06/2018	30/09/2019	11,00	8,00	216.863	221.864	38	EN USO	
PEI3061	4	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	0	0	1	22/06/2018	30/09/2019	11,00	8,00	216.863	221.864	38	EN USO	
PEI3061	E	GENERAL	109S	255/70	16	0	1	0	0	1	11/01/2011	30/09/2019	11,00	8,00	10	221.864	38	EN USO	
AEA1060	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	21/11/2018	30/09/2019	11,00	5,00	229.573	235.450	38	EN USO	
PEI7417	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	21/11/2018	30/09/2019	11,00	5,00	229.573	235.450	38	EN USO	
PEI7417	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	21/11/2018	30/09/2019	11,00	5,00	229.573	235.450	38	EN USO	
PEI7417	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	21/11/2018	30/09/2019	11,00	5,00	229.573	235.450	38	EN USO	
PEI7417	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	30/09/2015	30/09/2019	9,00	5,00	-	235.450	38	EN USO	
PEI7417	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2018	30/09/2019	11,00	6,00	137.720	148.648	38	EN USO	
PEI7417	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2018	30/09/2019	11,00	6,00	137.720	148.648	38	EN USO	
PEI7417	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2018	30/09/2019	11,00	6,00	137.720	148.648	38	EN USO	
PEI7417	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	16/05/2018	30/09/2019	11,00	6,00	137.720	148.648	38	EN USO	
PEI7417	E	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	0	0	1	11/08/2014	30/09/2019	9,00	8,00	47	137.630	38	EN USO	
PEI7418	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	03/05/2018	30/09/2019	11,00	6,00	128.053	134.855	38	EN USO	
PEI7418	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	03/05/2018	30/09/2019	11,00	6,00	128.053	134.855	38	EN USO	
PEI7418	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	03/05/2018	30/09/2019	11,00	6,00	128.053	134.855	38	EN USO	
PEI7418	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	03/05/2018	30/09/2019	11,00	6,00	128.053	134.855	38	EN USO	
PEI7418	E	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	0	0	1	11/08/2014	30/09/2019	9,00	8,00	47	128.053	38	EN USO	
PEI3061	1	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	0	0	1	22/06/2018	30/09/2019	11,00	8,00	216.863	221.864	38	EN BODEGA PARA PROCESO REENCAUCHE	
PEI3061	2	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	0	0	1	22/06/2018	30/09/2019	11,00	8,00	216.863	221.864	38	EN BODEGA PARA PROCESO REENCAUCHE	
PEI3061	3	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	0	0	1	22/06/2018	30/09/2019	11,00	8,00	216.863	221.864	38	EN BODEGA PARA PROCESO REENCAUCHE	
PEI3061	4	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	0	0	1	22/06/2018	30/09/2019	11,00	8,00	216.863	221.864	38	EN BODEGA PARA PROCESO REENCAUCHE	
PEI7418	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	10/02/2017	03/05/2018	11,00	3,00	68.039	100.736	38	EN BODEGA PARA PROCESO REENCAUCHE	
PEI7418	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	10/02/2017	03/05/2018	11,00	3,00	68.039	100.736	38	EN BODEGA PARA PROCESO REENCAUCHE	
PEI7418	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	10/02/2017	03/05/2018	11,00	3,00	68.039	100.736	38	EN BODEGA PARA PROCESO REENCAUCHE	
PEI7418	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	10/02/2017	03/05/2018	11,00	3,00	68.039	100.736	38	EN BODEGA PARA PROCESO REENCAUCHE	
PEI7417	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	03/05/2018	03/05/2018	11,00	11,00	100.736	100.736	38	EN BODEGA PARA PROCESO REENCAUCHE	
PEI7417	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	03/05/2018	03/05/2018	11,00	11,00	100.736	100.736	38	EN BODEGA PARA PROCESO REENCAUCHE	
PEI7417	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	03/05/2018	03/05/2018	11,00	11,00	100.736	100.736	38	EN BODEGA PARA PROCESO REENCAUCHE	
PEI7417	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	03/05/2018	03/05/2018	11,00	11,00	100.736	100.736	38	EN BODEGA PARA PROCESO REENCAUCHE	
AEA1060	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	10/02/2017	16/05/2018	11,00	6,00	74.055	107.565	38	EN BODEGA PARA PROCESO REENCAUCHE	
AEA1060	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	10/02/2017	16/05/2018	11,00	6,00	74.055	107.565	38	EN BODEGA PARA PROCESO REENCAUCHE	
AEA1060	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	1	0	1	10/02/2017	16/05/2018	11,00	6,00	74.055	107.565	38	EN BODEGA PARA PROCESO REENCAUCHE	
AEA1060	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	1	0	1	10/02/2017	16/05/2018	11,00	6,00	74.055	107.565	38	EN BODEGA PARA PROCESO REENCAUCHE	


MOVIMIENTOS  
STOCK

**CUADRO No. 2**  
**STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS**

Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

<b>VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS</b>
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)</b>
<b>VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS</b>
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)</b>
<b>VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS</b>
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)</b>
<b>VEHÍCULO DE 10 LLANTAS</b>
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)</b>
<b>ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS</b>
Menos e 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)</b>
<b>ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS</b>
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
<b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)</b>

**ANEXO 1**  
**DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**



Firmado electrónicamente por:  
**PEDRO ESTEBAN**  
**CRISTÓBAL TORQUE**  
Instituto de Desarrollo  
Ecuador Sucursal  
Zonal del Austro

Fecha: 31/12/2020

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
	PEI3061	LLANTA	DOT 1HOK HO3S 1418	255/70	GENERAL	X	8	8	8	38	111S	1	0	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
	PEI3061	LLANTA	DOT 1HOK HO3S 1418	255/70	GENERAL	X	8	8	8	38	111S	1	0	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
	PEI3061	LLANTA	DOT 1HOK HO3S 1418	255/70	GENERAL	X	8	8	8	38	111S	1	0	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
	PEI3061	LLANTA	DOT 1HOK HO3S 1518	255/70	GENERAL	X	8	8	8	38	111S	1	0	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
	AEA1060	LLANTA		225/70	GENERAL	1	5,00	5,00	5,00	38	103T	1	0	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
	AEA1060	LLANTA		225/70	GENERAL	3	5,00	5,00	5,00	38	103T	1	0	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
	AEA1060	LLANTA		225/70	GENERAL	4	5,00	5,00	5,00	38	103T	1	0	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
	AEA1060	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4913	225/70	GENERAL	E	5,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
	PEI7417	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1318	225/70	GENERAL	1	6,00	6,00	6,00	38	103T	1	0	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
	PEI7417	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1318	225/70	GENERAL	3	6,00	6,00	6,00	38	103T	1	0	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
	PEI7417	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1418	225/70	GENERAL	4	6,00	6,00	6,00	38	103T	1	0	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
	PEI7417	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	E	9,00	8,00	8,00	38	103S	1	0	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
	PEI7418	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1318	225/70	GENERAL	1	6,00	6,00	6,00	38	103T	1	0	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
	PEI7418	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1318	225/70	GENERAL	3	6,00	6,00	6,00	38	103T	1	0	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
	PEI7418	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1418	225/70	GENERAL	4	6,00	6,00	6,00	38	103T	1	0	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
	PEI7418	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	9,00	8,00	9,00	38	103S	1	0	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020

MOVIMIENTOS
STOCK

**No.Dot:** número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta  
**\*\*\*\*\*:** Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador Sucursal Zonal del Austro
Fecha	31/12/2020

Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Neumáticos				Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático ( * )	SUCURSAL	OBSERVACION
						Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual					
PEI0061	1	GENERAL	1115	255/70	16	0	1	\$	164.87	27/12/2019		216.845	230.630	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	NUEVA
PEI0061	2	GENERAL	1115	255/70	16	0	1	\$	164.87	27/12/2019		216.845	230.630	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	NUEVA
PEI0061	3	GENERAL	1115	255/70	16	0	1	\$	164.87	27/12/2019		216.845	230.630	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	NUEVA
PEI0061	4	GENERAL	1115	255/70	16	0	1	\$	164.87	27/12/2019		216.845	230.630	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	NUEVA
PEI0061	E	GENERAL	1095	255/70	16	0	1	\$	-	11/01/2011	-	216.845	230.630	11/01/2011	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	CUENCA	OPERATIVA TIENE LABRADO
AEA1060	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	21/11/2019	-	229.533	236.705	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	NUEVA
AEA1060	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	21/11/2019	-	229.533	236.705	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	NUEVA
AEA1060	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	21/11/2019	-	229.533	236.705	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	NUEVA
AEA1060	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	21/11/2019	-	229.533	236.705	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	NUEVA
AEA1060	E	GENERAL	103E	225/70	16	0	1	\$	-	30/09/2015	-	229.533	236.705	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	NUEVA
PEI7417	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	21/11/2019	-	137.630	157.113	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	OPERATIVA TIENE LABRADO
PEI7417	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	21/11/2019	-	137.630	157.113	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	NUEVA
PEI7417	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	21/11/2019	-	137.630	157.113	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	NUEVA
PEI7417	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	21/11/2019	-	137.630	157.113	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	NUEVA
PEI7417	E	GENERAL	1115	245/75	16	0	1	\$	-	16/05/2018	-	137.630	157.113	11/08/2014	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	CUENCA	OPERATIVA TIENE LABRADO
PEI7418	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	21/11/2019	-	127.354	145.566	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	NUEVA
PEI7418	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	21/11/2019	-	127.354	145.566	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	NUEVA
PEI7418	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	21/11/2019	-	127.354	145.566	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	NUEVA
PEI7418	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	21/11/2019	-	127.354	145.566	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	NUEVA
PEI7418	E	GENERAL	1115	245/75	16	0	1	\$	-	11/08/2014	-	127.354	145.566	11/08/2014	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	CUENCA	OPERATIVA TIENE LABRADO
PEI0061	1	GENERAL	1115	255/70	16	0	1	\$	164.87	22/06/2018	-	216.845	230.630	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
PEI0061	2	GENERAL	1115	255/70	16	0	1	\$	164.87	22/06/2018	-	216.845	230.630	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
PEI0061	3	GENERAL	1115	255/70	16	0	1	\$	164.87	22/06/2018	-	216.845	230.630	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
PEI0061	4	GENERAL	1115	255/70	16	0	1	\$	164.87	22/06/2018	-	216.845	230.630	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
AEA1060	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	21/11/2018	-	211.175	229.533	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
AEA1060	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	21/11/2018	-	211.175	229.533	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
AEA1060	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	21/11/2018	-	211.175	229.533	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
AEA1060	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	21/11/2018	-	211.175	229.533	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
PEI7417	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	16/05/2018	-	107.565	137.630	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
PEI7417	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	16/05/2018	-	107.565	137.630	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
PEI7417	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	16/05/2018	-	107.565	137.630	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
PEI7417	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	16/05/2018	-	107.565	137.630	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
PEI7418	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	03/05/2018	-	100.736	127.354	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
PEI7418	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	03/05/2018	-	100.736	127.354	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
PEI7418	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	03/05/2018	-	100.736	127.354	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
PEI7418	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	03/05/2018	-	100.736	127.354	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	EN BODEGA PARA PROCESO DE REENCAUCHE 2020
PEI0061	1	GENERAL	1115	255/70	16	0	1	\$	169.65	17/04/2013	-	56.511	84.339	17/04/2013	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI0061	GENERAL	1115	255/70	16	0	1	\$	169.65	17/04/2013	-	56.511	84.339	17/04/2013	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA	
AEA1060	GENERAL	103E	225/70	16	0	1	\$	132.14	06/05/2013	04/11/2013	68.268	92.829	06/05/2013	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA	
AEA1060	GENERAL	103E	225/70	16	0	1	\$	132.14	06/05/2013	04/11/2013	68.268	92.829	06/05/2013	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA	
PEI0061	1	GENERAL	1115	255/70	16	0	1	\$	182.41	13/02/2017	-	164.001	-	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI0061	2	GENERAL	1115	255/70	16	0	1	\$	182.41	13/02/2017	-	164.001	-	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI0061	3	GENERAL	1115	255/70	16	0	1	\$	182.41	13/02/2017	-	164.001	-	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI0061	4	GENERAL	1115	255/70	16	0	1	\$	182.41	13/02/2017	-	164.001	-	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
AEA1060	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	155.33	10/02/2017	-	170.054	-	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
AEA1060	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	155.33	10/02/2017	-	170.054	-	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
AEA1060	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	155.33	10/02/2017	-	170.054	-	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
AEA1060	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	155.33	10/02/2017	-	170.054	-	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI7417	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	155.33	10/02/2017	-	68.039	-	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI7417	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	155.33	10/02/2017	-	68.039	-	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI7417	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	155.33	10/02/2017	-	68.039	-	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI7417	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	155.33	10/02/2017	-	68.039	-	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI7418	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	155.33	10/02/2017	-	74.055	-	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI7418	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	155.33	10/02/2017	-	74.055	-	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI7418	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	155.33	10/02/2017	-	74.055	-	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI7418	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	155.33	10/02/2017	-	74.055	-	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI7418	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	155.33	10/02/2017	43.223	74.055	100.736	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI7418	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	155.33	10/02/2017	43.223	74.055	100.736	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI7418	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	155.33	10/02/2017	43.223	74.055	100.736	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI7418	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	155.33	10/02/2017	43.223	74.055	100.736	07/02/2017	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI7418	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	03/05/2018	-	100.736	100.736	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA
PEI7418	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$	136.25	03/05/2018	-	100.736	100.736	04/05/2018	MENOR A 3MM	CUENCA	DADO DE BAJA PREVIO INFORME DE RENOVALLANTA





Firmado electrónicamente por:  
**PEDRO ESTEBAN  
CRESPO BOJORQUE**

(\* ) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO SIN IVA

