

**CUADRO No. 1**  
**INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

<b>Informe</b>	4
<b>Institución</b>	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
<b>No. Vehículos</b>	5
<b>Fecha</b>	21/12/2020

Placa	Posición	Marca	Diseño	Neumáticos			Fecha				Labrado		Presión PSI.	Observaciones		
				Medida	Rin	Estado	Reencachada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual				
															B	R
PEI3060	1	CONTINENTAL	1115 255/70	16	1	0	0	1	23/07/2019	21/12/2020	11,00	9,00	212.780	237.992	39	NUEVA
PEI3060	2	CONTINENTAL	1115 255/70	16	1	0	0	1	23/07/2019	21/12/2020	11,00	9,00	212.780	237.992	39	NUEVA
PEI3060	3	GENERAL	1115 255/70	16	1	0	0	1	04/07/2018	21/12/2020	11,00	5,00	203.344	237.992	39	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI3060	4	GENERAL	1115 255/70	16	1	0	0	1	04/07/2018	21/12/2020	11,00	9,00	203.344	237.992	39	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI3060	E	GENERAL	1115 215/80	16	1	0	0	1	23/07/2019	21/12/2020	11,00	9,00	163.993	237.992	39	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA
PEI7412	1	CONTINENTAL	103T 225/70	16	1	0	0	1	20/08/2019	21/12/2020	11,00	9,00	136.803	164.284	38	NUEVA
PEI7412	2	CONTINENTAL	103T 225/70	16	1	0	0	1	20/08/2019	21/12/2020	11,00	9,00	136.803	164.284	38	NUEVA
PEI7412	3	GENERAL	103T 225/70	16	1	0	0	1	17/07/2018	21/12/2020	11,00	9,00	110.181	164.284	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7412	4	GENERAL	103T 225/70	16	1	0	0	1	17/07/2018	21/12/2020	11,00	9,00	110.181	164.284	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7412	E	GENERAL	103.5 225/70	16	1	0	0	1	26/03/2019	21/12/2020	11,00	9,00	125.408	164.284	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7413	1	CONTINENTAL	103T 225/70	16	1	0	0	1	22/07/2019	21/12/2020	11,00	9,00	138.238	183.049	38	NUEVA
PEI7413	2	CONTINENTAL	103T 225/70	16	1	0	0	1	22/07/2019	21/12/2020	11,00	9,00	138.238	183.049	38	NUEVA
PEI7413	3	GENERAL	103T 225/70	16	1	0	0	1	06/07/2018	21/12/2020	11,00	9,00	111.277	183.049	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7413	4	GENERAL	103T 225/70	16	1	0	0	1	06/07/2018	21/12/2020	11,00	9,00	111.277	183.049	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7413	E	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	16/06/2014	21/12/2020	11,00	9,00	56	183.049	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	1	CONTINENTAL	103T 225/70	16	1	0	0	1	23/07/2019	21/12/2020	11,00	9,00	126.965	152.312	38	NUEVA
PEI7414	2	CONTINENTAL	103T 225/70	16	1	0	0	1	23/07/2019	21/12/2020	11,00	9,00	126.965	152.312	38	NUEVA
PEI7414	3	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	09/07/2018	21/12/2020	11,00	9,00	102.798	152.312	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7414	4	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	09/07/2018	21/12/2020	11,00	9,00	102.798	152.312	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7414	E	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	16/06/2014	21/12/2020	11,00	9,00	56	152.312	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7415	1	CONTINENTAL	103T 225/70	16	1	0	0	1	22/07/2019	21/12/2020	13,00	10,00	152.449	182.802	38	NUEVA
PEI7415	2	CONTINENTAL	103T 225/70	16	1	0	0	1	22/07/2019	21/12/2020	13,00	10,00	152.449	182.802	38	NUEVA
PEI7415	3	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	16/07/2018	21/12/2020	13,00	10,00	121.189	182.802	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7415	4	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	16/07/2018	21/12/2020	13,00	10,00	121.189	182.802	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7415	E	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	16/06/2014	21/12/2020	9,00	9,00	56	182.802	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI3060	STOCK	GENERAL	1115 225/70	16	1	0	1	0		17/09/2020	9,00	3,00	65.234	163.993	-	RECHAZADA PARA REENCAUJE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	STOCK	GENERAL	1115 225/70	16	1	0	1	0		17/09/2020	9,00	3,00	65.234	163.993	-	RECHAZADA PARA REENCAUJE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	0	1	1	0		17/09/2020	9,00	2,00	65.234	163.993	-	RECHAZADA PARA REENCAUJE, EN PROCESO DE BAJA
0K0427	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	0	1	1	0		17/09/2020	9,00	2,00	187.637	-	-	RECHAZADA PARA REENCAUJE, EN PROCESO DE BAJA
0K0427	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	0	1	1	0		17/09/2020	9,00	2,00	187.637	-	-	RECHAZADA PARA REENCAUJE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	1	0		17/09/2020	13,00	5,00	102.118	-	-	RECHAZADA PARA REENCAUJE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	1	0		17/09/2020	13,00	5,00	102.118	-	-	RECHAZADA PARA REENCAUJE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	1	0		17/09/2020	13,00	3,00	106.795	111.277	-	RECHAZADA PARA REENCAUJE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	1	0		17/09/2020	13,00	5,00	116.662	-	-	RECHAZADA PARA REENCAUJE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	0	1	1	0		17/09/2020	9,00	2,00	65.234	163.993	-	RECHAZADA PARA REENCAUJE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	0	1	1	0		17/09/2020	13,00	5,00	116.662	-	-	RECHAZADA PARA REENCAUJE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	0	1	1	0		17/09/2020	13,00	5,00	116.662	-	-	RECHAZADA PARA REENCAUJE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	0	1	1	0		17/09/2020	13,00	5,00	116.662	-	-	RECHAZADA PARA REENCAUJE, EN PROCESO DE BAJA
0K427	STOCK	GENERAL	103T 225/70	16	1	0	1	0		17/09/2020	11,00	11,00	-	238.036	-	RECHAZADA PARA REENCAUJE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	STOCK	GENERAL	103T 255/70	16	1	0	0	1		17/09/2020	11,00	11,00	-	203.344	-	NUEVA PARA INTERCAMBIO

**CUADRO No. 1  
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

<b>Informe</b>	4
<b>Institución</b>	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
<b>No. Vehículos</b>	5
<b>Fecha</b>	21/12/2020

Placa	Posición	Marca	Diseño	Neumáticos				Fecha			Labrado		Kilometraje / Inspección	Presión PSI.	Observaciones	
				Medida	Rin	Estado	Reencachada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual				
				B	R	M										
PEI-3060	STOCK	GENERAL	103T 255/70	16	1	0	0	1	0	17/09/2020	11,00	11,00	-	203.344	-	NUOVA PARA INTERCAMBIO
PEI-7412	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	0	17/09/2020	13,00	5,00	106.295	111.277	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI-7414	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	0	17/09/2020	11,00	5,00	70.646	102.798	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI-7414	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	0	17/09/2020	11,00	5,00	70.646	102.798	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI-7414	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	0	17/09/2020	11,00	6,00	102.798	112.824	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI-7414	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	0	17/09/2020	11,00	6,00	102.798	112.824	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
G0427	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	0	17/09/2020	13,00	5,00	187.637	245.814	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
G0427	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	0	17/09/2020	14,00	6,00	187.637	245.814	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI-7414	1	GENERAL	103T 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	11,00	102.798	119.522	-	SE RETIRA LLANTA REVENTADA PEI-7414
PEI-7412	1	GENERAL	103T 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	11,00	110.181	-	-	NUOVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PEI-7414
PEI-7412	3	GENERAL	103T 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	11,00	11,00	-	110.181	-	NUOVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PEI-7415
PEI-7415	4	GENERAL	103T 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	11,00	11,00	-	121.189	-	NUOVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PEI-7415
PEI-7415	3	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	0	17/09/2020	13,00	10,00	116.662	142.498	-	SE RETIRA DEL PEI-7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7415	4	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	0	17/09/2020	13,00	10,00	116.662	142.498	-	SE RETIRA DEL PEI-7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7414	STOCK	GENERAL	103T 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	11,00	11,00	102.798	119.522	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI-7415	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	0	17/09/2020	13,00	3,00	116.662	142.498	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI-7415	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	0	17/09/2020	13,00	3,00	116.662	142.498	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI-7413	3	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI-7413 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7413	4	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI-7413 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7412	3	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI-7412 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7412	4	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI-7412 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7414	3	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI-7414 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7414	4	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI-7414 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7415	3	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI-7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7415	4	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI-7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-3060	3	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	0	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI-3060 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-3060	4	FATE RANGER RUNNER	107Q 225/70	16	1	0	0	1	0	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI-3060 EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODIGA	STOCK	CONTINENTAL	103T 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	11,00	11,00	-	-	-	NUOVA PARA INTERCAMBIO
PEI-7413	STOCK	GENERAL	103T 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7413	STOCK	GENERAL	103T 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7412	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	1	0	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7412	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7414	STOCK	GENERAL	103T 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7414	STOCK	GENERAL	103S 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7415	STOCK	GENERAL	103T 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7415	STOCK	GENERAL	103T 225/70	16	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-3060	STOCK	GENERAL	111S 255/70	16	0	0	1	1	0	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-3060	STOCK	FATE RANGER RUNNER	107Q 255/70	16	0	0	1	1	0	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE

**CUADRO No. 1**  
**INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

<b>Informe</b>	4
<b>Institución</b>	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
<b>No. Vehículos</b>	5
<b>Fecha</b>	21/12/2020

Placa	Neumáticos								Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado		Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial		
				B		R		M								

STOCK
MOVIMIENTOS

Elaborado por:

Ing. Alex Holguín Loor  
Servidor Bancario 8

**CUADRO No. 2**  
**STOCK DE NEUMÁTICOS REENCAUCHADOS**  
 Aplicar para los rines 15,16, 16,5, 17, 17,5, 18, 19, 19,5, 20, 22, 22,5, 24 y 24.5

<b>VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS</b>
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
<b>VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS</b>
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
<b>VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS</b>
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 5 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
<b>VEHÍCULO DE 10 LLANTAS</b>
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
<b>ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS</b>
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
<b>ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS</b>
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)

**ANEXO 1**  
**DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

CUADRO No. 2	4
Informe	
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	21/12/2020

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado		PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda							
							Rodadura **** (mm)							
PE3060	LLANTA	DOT 180K H035 3639	255/70	CONTINENTAL	1	9,00	9,00	9,00	38	1115	1	0	GUAVAGUIL	NUEVA
PE3060	LLANTA	DOT 180K H035 0618	255/70	CONTINENTAL	2	9,00	9,00	9,00	38	1115	1	0	GUAVAGUIL	NUEVA
PE3060	LLANTA	DOT 180K 3W9 0918	255/70	GENERAL	3	9,00	9,00	9,00	38	1115	1	0	GUAVAGUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PE3060	LLANTA	DOT 180K 3W9 0918	255/70	GENERAL	4	9,00	9,00	9,00	39	1115	1	0	GUAVAGUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PE3060	LLANTA	DOT 180K 3W9 0918	255/70	GENERAL	5	9,00	9,00	9,00	39	1115	1	0	GUAVAGUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA.
PE7412	LLANTA	DOT 180S H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	1	9,00	9,00	9,00	38	1037	1	0	GUAVAGUIL	NUEVA
PE7412	LLANTA	DOT 180S H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	2	9,00	9,00	9,00	38	1037	1	0	GUAVAGUIL	NUEVA
PE7412	LLANTA	DOT 180S HW03M 1418	225/70	GENERAL	3	9,00	9,00	9,00	38	1037	1	0	GUAVAGUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PE7412	LLANTA	DOT 180S HW03M 0918	225/70	GENERAL	4	9,00	9,00	9,00	38	1037	1	0	GUAVAGUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PE7412	LLANTA	DOT 180S 3MR 1414	225/70	GENERAL	5	9,00	9,00	9,00	38	103 5	1	0	GUAVAGUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PE7413	LLANTA	DOT 180S H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	1	9,00	9,00	9,00	38	1037	1	0	GUAVAGUIL	NUEVA

**ANEXO 1  
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

CUADRO No. 2

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	21/12/2020

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado				PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda									
							Rodadura ***** (mm)									
PE7413	LLANTA	DOT 19HS H83K 0418	225/70	CONTINENTAL	2	9,00	9,00	9,00	9,00	38	103T	1	0	GUAYAGUIL	NEUVA	
PE7413	LLANTA	DOT 19HS H83K 0418	225/70	GENERAL	3	9,00	9,00	9,00	9,00	38	103T	1	0	GUAYAGUIL	NEUVA. CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE7413	LLANTA	DOT 19HS H83K 0918	225/70	GENERAL	4	9,00	9,00	9,00	9,00	38	103T	1	0	GUAYAGUIL	NEUVA. CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE7413	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1514	225/70	GENERAL	5	9,00	9,00	9,00	9,00	38	103S	1	0	GUAYAGUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PE7414	LLANTA	DOT 19HS H83K 0418	225/70	CONTINENTAL	1	9,00	9,00	9,00	9,00	38	103T	1	0	GUAYAGUIL	NEUVA	
PE7414	LLANTA	DOT 19HS H83K 0418	225/70	CONTINENTAL	2	9,00	9,00	9,00	9,00	38	103T	1	0	GUAYAGUIL	NEUVA	
PE7414	LLANTA	DOT 19HS H83K 0918	225/70	GENERAL	3	9,00	9,00	9,00	9,00	38	103S	1	0	GUAYAGUIL	NEUVA. CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE7414	LLANTA	DOT 19HS H83K 0918	225/70	GENERAL	4	9,00	9,00	9,00	9,00	38	103S	1	0	GUAYAGUIL	NEUVA. CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE7414	LLANTA	DOT 19HS 3WR 2114	225/70	GENERAL	5	9,00	9,00	9,00	9,00	38	103S	1	0	GUAYAGUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PE7415	LLANTA	DOT 19HS H83K 0418	225/70	CONTINENTAL	1	10,00	10,00	10,00	10,00	38	103T	1	0	GUAYAGUIL	NEUVA	
PE7415	LLANTA	DOT 19HS H83K 0418	225/70	CONTINENTAL	2	10,00	10,00	10,00	10,00	38	103T	1	0	GUAYAGUIL	NEUVA	
PE7415	LLANTA	DOT 19HS H83K 0918	225/70	GENERAL	3	10,00	10,00	10,00	10,00	38	103S	1	0	GUAYAGUIL	NEUVA. CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE7415	LLANTA	DOT 19HS H83K 0918	225/70	GENERAL	4	10,00	10,00	10,00	10,00	38	103S	1	0	GUAYAGUIL	NEUVA. CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE7415	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1514	225/70	GENERAL	5	9,00	9,00	9,00	9,00	38	103S	1	0	GUAYAGUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PE7415	LLANTA	DOT 19HS 3WR 2012	225/70	GENERAL	6	9,00	9,00	9,00	9,00	38	103S	1	0	GUAYAGUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PE3060	LLANTA	DOT 19HS 3WR 4812	255/70	GENERAL	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1115	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE3060	LLANTA	DOT 19HS 3WR 4812	255/70	GENERAL	3,00	3,00	3,00	3,00	-	1115	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE3060	LLANTA	DOT 19HS 3WR 4812	255/70	GENERAL	2,00	2,00	2,00	2,00	-	1115	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
G04027	LLANTA	DOT 19HS 3WR 4511	225/70	GENERAL	2,00	2,00	2,00	2,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
G04027	LLANTA	DOT 19HS 3WR 2012	225/70	GENERAL	2,00	2,00	2,00	2,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7412	LLANTA	DOT 19HS 3WR 2114	225/70	GENERAL	5,00	5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7412	LLANTA	DOT 19HS 3WR 0414	225/70	GENERAL	5,00	5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7413	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1414	225/70	GENERAL	3,00	3,00	3,00	3,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7413	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1414	225/70	GENERAL	5,00	5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7413	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1414	225/70	GENERAL	5,00	5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7413	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1514	225/70	GENERAL	5,00	5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7413	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1514	225/70	GENERAL	5,00	5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
G0427	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1514	225/70	GENERAL	5,00	5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7415	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1514	225/70	GENERAL	5,00	5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7415	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1514	225/70	GENERAL	5,00	5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
G0427	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1514	225/70	GENERAL	11,00	11,00	11,00	11,00	-	103T	1	0	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE3060	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1516	255/70	GENERAL	11,00	11,00	11,00	11,00	-	103T	1	0	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE3060	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1516	255/70	GENERAL	11,00	11,00	11,00	11,00	-	103T	1	0	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7413	LLANTA	DOT 19HS 3WR 2114	225/70	GENERAL	5,00	5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7414	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1414	225/70	GENERAL	5,00	5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7414	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1414	225/70	GENERAL	5,00	5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7414	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1514	225/70	GENERAL	6,00	6,00	6,00	6,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7414	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1514	225/70	GENERAL	6,00	6,00	6,00	6,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
G0427	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1514	225/70	GENERAL	6,00	6,00	6,00	6,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
G0427	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1514	225/70	GENERAL	6,00	6,00	6,00	6,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7415	LLANTA	DOT 19HS H83K 0918	225/70	GENERAL	11,00	11,00	11,00	11,00	-	103T	1	0	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7412	LLANTA	DOT 19HS H83K 0418	225/70	GENERAL	11,00	11,00	11,00	11,00	-	103T	1	0	0	GUAYAGUIL	SE RETIRA LLANTA REVENIDA PE 7414	
PE7412	LLANTA	DOT 19HS H83K 0918	225/70	GENERAL	11,00	11,00	11,00	11,00	-	103T	1	0	0	GUAYAGUIL	NEUVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PE7414	
PE7412	LLANTA	DOT 19HS H83K 0918	225/70	GENERAL	11,00	11,00	11,00	11,00	-	103T	1	0	0	GUAYAGUIL	NEUVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PE7415	
PE7412	LLANTA	DOT 19HS H83K 0918	225/70	GENERAL	11,00	11,00	11,00	11,00	-	103T	1	0	0	GUAYAGUIL	NEUVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PE7415	
PE7415	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1514	225/70	GENERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PE7415 EN PROCESO DE REENCACHE	
PE7415	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1414	225/70	GENERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PE7415 EN PROCESO DE REENCACHE	
PE7414	LLANTA	DOT 19HS H83K 0918	225/70	GENERAL	11,00	11,00	11,00	11,00	-	103T	1	0	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7414	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1414	225/70	GENERAL	11,00	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7414	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1414	225/70	GENERAL	11,00	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7415	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1414	225/70	GENERAL	3,00	3,00	3,00	3,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7415	LLANTA	DOT 19HS 3WR 1414	225/70	GENERAL	3,00	3,00	3,00	3,00	-	103S	0	1	0	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCACHE, EN PROCESO DE BAJA	
PE7413	LLANTA	DOT 19HS H83K 0418	225/70	GENERAL	10,00	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	0	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PE7413 EN PROCESO DE REENCACHE	

**ANEXO 1**  
**DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

CUADRO No. 2

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	21/12/2020

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
STOCK	PE-7413	LLANTA	DOT SHS MREM 1417	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	1035	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PE7413 EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	PE-7412	LLANTA	DOT SHS 3WR 1414	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	1035	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PE7412 EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	PE-7412	LLANTA	DOT SHS 3WR 1414	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	1035	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PE7412 EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	PE-7414	LLANTA	DOT SHS MREM 1417	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	1035	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PE7414 EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	PE-7414	LLANTA	DOT SHS MREM 1417	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	1035	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PE7414 EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	PE-7415	LLANTA	DOT SHS MREM 4316	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	1035	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PE7415 EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	PE-7415	LLANTA	DOT SHS MREM 4316	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	1035	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PE7415 EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	PE-3060	LLANTA	DOT 130K 3WR 4812	255/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	1035	0	1	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PE3060 EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	PE-3060	LLANTA	DOT F311 1308	215/80	FATE RANGER RUNNER		10,00	10,00	10,00	107Q	0	1	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PE3060 EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	BORDEA	LLANTA	DOT SHS H23K 0418	225/70	CONTINENTAL		11,00	11,00	11,00	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUOVA PARA INTERCAMBIO	
STOCK	BORDEA	LLANTA	DOT SHS H23K 0418	225/70	CONTINENTAL		11,00	11,00	11,00	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUOVA PARA INTERCAMBIO	
STOCK	PE-7413	LLANTA	DOT SHS MREM 1417	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	PE-7413	LLANTA	DOT SHS MREM 1417	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	PE-7412	LLANTA	DOT SHS 3WR 1414	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	1035	0	1	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	PE-7412	LLANTA	DOT SHS 3WR 1414	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	1035	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	PE-7414	LLANTA	DOT SHS MREM 1316	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	PE-7414	LLANTA	DOT SHS 3WR 2114	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	1035	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	PE-7415	LLANTA	DOT SHS MREM 4316	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	PE-7415	LLANTA	DOT SHS MREM 4316	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	PE-3060	LLANTA	DOT 130K 3WR 4812	255/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	1111	0	1	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCALCHE	
STOCK	PE-3060	LLANTA	DOT F311 1308	215/80	FATE RANGER RUNNER		10,00	10,00	10,00	107Q	0	1	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCALCHE	

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta  
\*\*\*\*\*: Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

Elaborado por:

Ing. Alex Holguín Loor  
Servidor Bancario 8

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B. P. Sucursal Zonal Literal
Fecha	21/12/2020

Placa	Posición	Marca	Diseño	Neumáticos				Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático ( * )	SUCURSAL	OBSERVACION			
				Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial					Actual		
PE0980	0	GENERAL	1155	225/70	16	0	1	0	5	595,85	23/07/2019	232,780	237,992	06/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA	
PE0980	2	GENERAL	1155	225/70	16	0	1	0	5	595,85	23/07/2019	232,780	237,992	06/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA	
PE0980	0	GENERAL	1155	225/70	16	0	1	0	1	579,11	04/03/2018	203,994	227,992	08/07/2018	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE0980	0	GENERAL	1155	225/70	16	0	1	0	5	579,11	04/03/2018	203,994	227,992	08/07/2018	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE0980	0	GENERAL	1155	225/80	16	0	1	0	5	118,23	23/07/2019	163,995	227,992	06/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A PARALELA	
PE1012	1	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	564,81	20/08/2019	238,403	266,384	06/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA	
PE1012	0	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	564,81	20/08/2019	238,403	266,384	06/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA	
PE1012	0	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	573,40	17/07/2018	130,265	164,264	18/07/2018	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE1012	4	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	573,40	17/07/2018	130,265	164,264	18/07/2018	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE1012	0	GENERAL	1023 S	225/70	16	0	1	0	5	362,52/2019	16/05/2019	125,409	166,384				GUAYAGUIL	ORIGINAL DEBE LA COMPRA DEL VEHICULO
PE1012	1	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	564,81	22/07/2019	238,236	283,340	25/06/2018	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA	
PE1012	0	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	564,81	22/07/2019	238,236	283,340	25/06/2018	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA	
PE1012	0	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	572,60	6/07/2019	111,277	163,649	06/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE1012	4	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	572,60	6/07/2019	111,277	163,649	18/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE1012	0	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	564,81	23/07/2019	126,395	152,312	06/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	ORIGINAL DEBE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PE1012	0	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	564,81	23/07/2019	126,395	152,312	06/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA	
PE1012	0	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	564,81	23/07/2019	126,395	152,312	06/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA	
PE1012	0	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	572,60	09/07/2019	202,798	252,312	18/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE1012	4	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	572,60	09/07/2019	202,798	252,312	18/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE1012	0	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	564,81	16/09/2014	36	152,312				GUAYAGUIL	ORIGINAL DEBE LA COMPRA DEL VEHICULO
PE1012	0	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	564,81	22/07/2019	232,449	282,802	06/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA	
PE1012	0	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	564,81	22/07/2019	232,449	282,802	06/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA	
PE1012	0	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	572,60	18/07/2018	123,389	180,802	18/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE1012	4	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	572,60	18/07/2018	123,389	180,802	18/07/2019	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	NEIVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE1012	0	GENERAL	1087	225/70	16	0	1	0	5	564,81	16/09/2014	36	180,802	06/06/2014	MINOR A BUENA	GUAYAGUIL	ORIGINAL DEBE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PE0980	STOCK	GENERAL	1155	225/70	16	1	0	0	0			65,234	164,393				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PE0980	STOCK	GENERAL	1155	225/70	16	1	0	0	0			65,234	164,393				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PE0980	STOCK	GENERAL	1155	225/70	16	1	0	0	0			65,234	164,393				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
08K027	STOCK	GENERAL	1085	225/70	16	1	0	0	0			187,627	-				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
08K027	STOCK	GENERAL	1085	225/70	16	1	0	0	0			187,627	-				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PE1012	STOCK	GENERAL	1087	225/70	16	1	0	0	0			100,118	-				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PE1012	STOCK	GENERAL	1087	225/70	16	1	0	0	0			100,118	-				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PE1012	STOCK	GENERAL	1087	225/70	16	1	0	0	0			100,118	-				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PE1012	STOCK	GENERAL	1085	225/70	16	1	0	0	0			116,602	-				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PE1012	STOCK	GENERAL	1085	225/70	16	1	0	0	0			116,602	-				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PE1012	STOCK	GENERAL	1085	225/70	16	1	0	0	0			116,602	-				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PE1012	STOCK	GENERAL	1085	225/70	16	1	0	0	0			116,602	-				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PE1012	STOCK	GENERAL	1085	225/70	16	1	0	0	0			116,602	-				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
08K027	STOCK	GENERAL	1087	225/70	16	1	0	0	0			788,388	-				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PE0980	STOCK	GENERAL	1087	225/70	16	1	0	0	0			398,344	-				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PE0980	STOCK	GENERAL	1087	225/70	16	1	0	0	0			398,344	-				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PE1012	STOCK	GENERAL	1087	225/70	16	1	0	0	0			106,205	112,277				GUAYAGUIL	NEIVA PARA INTERCAMBIO
PE1012	STOCK	GENERAL	1087	225/70	16	1	0	0	0			106,205	112,277				GUAYAGUIL	NEIVA PARA INTERCAMBIO
PE1012	STOCK	GENERAL	1087	225/70	16	1	0	0	0			76,646	102,768				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PE1012	STOCK	GENERAL	1085	225/70	16	1	0	0	0			76,646	102,768				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PE1012	STOCK	GENERAL	1087	225/70	16	1	0	0	0			112,277	112,277				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PE1012	STOCK	GENERAL	1087	225/70	16	1	0	0	0			102,768	112,277				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
08K027	STOCK	GENERAL	1085	225/70	16	1	0	0	0			187,627	245,824				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
08K027	STOCK	GENERAL	1085	225/70	16	1	0	0	0			187,627	245,824				GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PE1012	STOCK	GENERAL	1087	225/70	16	1	0	0	0			102,768	112,277				GUAYAGUIL	SE RETIRA LLANTA RELEVADA POR TELA

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Literal
Fecha	21/12/2020

Placa	Posición	Marca	Neumáticos				Costo	Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
			Diseño	Medida	Rin	Reencauchada		Nueva	Montaje	Cambio	Inicial				
PE1312	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	130.385	-	-	LLANTA REVENTADA	GUAYAGUIL	NEUVA PARA INTERCAMBIO SE COLACA EN PRESELA
PE1312	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	130.385	-	-	NEUVA PARA INTERCAMBIO	GUAYAGUIL	NEUVA PARA INTERCAMBIO SE COLACA EN PRESELA
PE1315	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	135.280	-	-	NEUVA PARA INTERCAMBIO	GUAYAGUIL	NEUVA PARA INTERCAMBIO SE COLACA EN PRESELA
PE1315	GENERAL	1081	225/70	16	1	0	0	-	-	138.402	140.498	-	NEUVA PARA INTERCAMBIO	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRESELA EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1315	GENERAL	1081	225/70	16	1	0	-	-	-	138.402	140.498	-	NEUVA PARA INTERCAMBIO	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRESELA EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1314	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	100.790	110.522	-	MEJOR A BUNA	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRESELA EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1315	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	1	0	-	-	138.402	140.498	-	LLANTA REVENTADA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BARRA
PE1315	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	1	0	-	-	138.402	140.498	-	MEJOR A BUNA	GUAYAGUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BARRA
PE1313	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	MEJOR A BUNA	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRESELA EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1313	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRESELA EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1312	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRESELA EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1312	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRESELA EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1314	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRESELA EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1314	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRESELA EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1315	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRESELA EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1315	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRESELA EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1315	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRESELA EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1315	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRESELA EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1315	STOCK	FAIR RANGER RUNNER	1079	225/70	16	1	0	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	SE RETIRA DEL PRESELA EN PROCESO DE REENCAUCHE
BO056A	STOCK	CONFIDENTIAL	1081	225/70	16	0	1	5	368.81	-	-	-	000712020	GUAYAGUIL	NEUVA PARA INTERCAMBIO
BO056A	STOCK	CONFIDENTIAL	1081	225/70	16	0	1	5	368.81	-	-	-	000712020	GUAYAGUIL	NEUVA PARA INTERCAMBIO
PE1313	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1313	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1312	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	1	0	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1312	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1314	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1314	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1314	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1315	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1315	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1315	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1315	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1315	STOCK	GENERAL	1081	225/70	16	0	1	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1315	STOCK	FAIR RANGER RUNNER	1079	225/70	16	1	0	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PE1315	STOCK	FAIR RANGER RUNNER	1079	225/70	16	1	0	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	GUAYAGUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE

(\*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO CON IVA

Elaborado por:

Ing. Alex Holguin Loor  
Servidor Bancario B

