

**CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

Informe															23			
Institución															Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza			
No. Vehículos															5			
Fecha															24/12/2020			
Placa	Posición	Marca	Diseño	Neumáticos				Reencachada	Nueva	Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones	
				Medida	Rin	B	R			M	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial			Actual
PEI3438 PEPI008	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	03/07/2020	24/12/2020	10MM	6MM	168.409	180.623	30	LLANTA USADA
PEI3438 PEPI008	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	03/07/2020	24/12/2020	10MM	6MM	168.409	180.623	30	LLANTA USADA
PEI3438 PEPI008	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	03/07/2020	24/12/2020	9MM	5MM	168.409	180.623	30	REENCAUCHADA
PEI3438 PEPI008	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	03/07/2020	24/12/2020	9MM	5 MM	168.409	180.623	30	REENCAUCHADA
PEI3438 PEPI008	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/09/2019	24/12/2020	9MM	4MM	168.409	180.623	30	USADA PEPI008
PEI7416	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/08/2020	24/12/2020	10MM	10MM	148.419	154.252	30	LLANTA NUEVA
PEI7416	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/08/2020	24/12/2020	10MM	10 MM	148.419	154.252	30	LLANTA NUEVA
PEI7416	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	1	06/08/2020	24/12/2020	9MM	7MM	148.419	154.252	30	LLANTA USADA
PEI7416	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	1	06/08/2020	24/12/2020	9MM	7MM	148.419	154.252	30	LLANTA USADA
PEI7416	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	24/12/2020	9MM	3MM	148.419	154.252	30	LLANTA USADA
PEI7427	1	CONTINENTAL	108-104Q	245/75	16	1	0	0	0	1	13/08/2020	24/12/2020	11MM	4MM	176.310	186.430	30	LLANTA NUEVA
PEI7427	2	CONTINENTAL	108-104Q	245/75	16	1	0	0	0	1	12/08/2019	24/12/2020	11MM	3 MM	176.310	186.430	30	LLANTA NUEVA
PEI7427	3	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	12/08/2019	24/12/2020	8MM	5 MM	176.310	186.430	30	LLANTA NUEVA
PEI7427	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	12/08/2019	24/12/2020	8MM	6 MM	176.310	186.430	30	LLANTA NUEVA
PEI7427	E	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	0	1	0	16/06/2014	24/12/2020	2 MM	3MM	176.310	186.430	30	LLANTA USADA
PEO0227	1	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	18/02/2020	24/12/2020	10 MM	9 MM	316.580	318.838	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	2	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	18/02/2020	24/12/2020	10 MM	8 MM	316.580	318.838	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	3	GENERAL	104T	235/60	16	0	1	0	0	1	18/02/2020	24/12/2020	10 MM	9 MM	316.580	318.838	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	4	GENERAL	104T	235/60	16	0	1	0	0	1	18/02/2020	24/12/2020	10 MM	8 MM	316.580	318.838	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	E	GENERAL	100T	235/60	16	0	1	0	1	0	18/02/2020	24/12/2020	5 MM	7 MM	316.580	318.838	30	REENCAUCHADA
GXD0427	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	24/07/2020	24/12/2020	10MM	6MM	258.231	270.027	30	LLANTA USADA
GXD0427	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	24/07/2018	24/12/2020	10MM	6MM	258.231	270.027	30	LLANTA USADA
GXD0427	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	24/07/2018	24/12/2020	11MM	3MM	258.231	270.027	30	LLANTA USADA
GXD0427	4	GENERAL	100T	225/70	16	1	0	0	0	1	24/07/2020	24/12/2020	11MM	3MM	258.231	270.027	30	LLANTA USADA
GXD0427	E	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	09/12/2020	24/12/2020	6MM	6MM	258.231	270.027	30	LLANTA USADA
COMPRA	2	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	24/12/2020	9MM	9MM	266.059	258.221	30	SE COLOCA EN PEO0227
COMPRA	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	24/12/2020	9MM	9MM	86.769	114.936	30	SE COLOCA EN PEPI008
COMPRA	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	24/12/2020	9MM	9MM	86.769	114.936	30	SE COLOCA EN PEPI008
COMPRA	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	22/12/2017	24/12/2020	9MM	9MM	82.708	89.463	30	SE COLOCA EN PEI-7416
COMPRA	1	GENERAL	103S	245/70	16	1	0	0	0	1	22/12/2017	24/12/2020	9MM	9MM	116.763	116.763	30	SE COLOCA EN EL PIE-7427
COMPRA	2	GENERAL	103S	245/70	16	1	0	0	0	1	22/12/2017	24/12/2020	9MM	9MM	-	-	-	EN BODEGA PARA PONER EN VEHICULO PEO-0227
STOCK -BAJA	1	DONLOP	111S	245/75	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	24/12/2020	9MM	3 MM	-	-	-	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM PARA BAJA
STOCK -BAJA	2	GRABBER	111S	245/75	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	24/12/2020	9MM	3 MM	-	-	-	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM PARA BAJA
STOCK -BAJA	3	CONTINENTAL	111S	245/75	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	24/12/2020	9MM	3 MM	-	-	-	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM PARA BAJA
STOCK -BAJA	4	CONTINENTAL	111S	245/75	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	24/12/2020	9MM	3 MM	-	-	-	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM PARA BAJA
STOCK -BAJA	3	GRABBER	104V	235/60	16	0	1	0	0	0	28/5/2018	24/12/2020	7 MM	3 MM	-	-	-	SALEN DEL PEO0227 LABRADO MENOR A 3MM PARA LA BAJA
STOCK -BAJA	4	GRABBER	104V	235/60	16	0	1	0	0	0	28/5/2018	24/12/2020	7MM	3 MM	-	-	-	SALEN DEL PEO0227 LABRADO MENOR A 3MM PARA LA BAJA
STOCK -BAJA	7	KHUMO	100H	235/60	16	0	1	1	0	10/12/2015	24/12/2020	9MM	3 MM	-	-	-	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA	
STOCK -BAJA	8	KHUMO	100T	235/60	16	0	1	1	0	10/12/2015	24/12/2020	9 MM	3 MM	-	-	-	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA	
STOCK -BAJA	9	KHUMO	100T	235/60	16	0	1	1	0	10/12/2015	24/12/2020	9 MM	3 MM	-	-	-	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA	
STOCK -BAJA	10	KHUMO	100T	235/60	16	0	1	1	0	19/12/2019	24/12/2020	9 MM	3MM	-	-	-	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA	
STOCK -BAJA	11	GENERAL	100H	235/60	16	0	1	1	1	-	24/12/2020	24/12/2020	9MM	8 MM	-	-	-	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA PEI 7416
STOCK	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	1	-	24/12/2020	24/12/2020	11M	11 MM	-	-	30	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA PEI GXD0427
STOCK	2	GENERAL	100H	235/60	16	0	1	0	1	-	24/12/2020	24/12/2020	11M	11 MM	-	-	30	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA GXD0427
STOCK	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	1	-	24/12/2020	24/12/2020	11MM	4 MM	-	-	30	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA PEI 7416
STOCK	4	GENERAL	100H	225/70	16	0	1	0	0	-	24/12/2020	24/12/2020	9MM	4 MM	-	-	30	EN BODEGA MEDIO USO PARA PEPI008
STOCK	5	GENERAL	100H	225/70	16	0	1	0	0	-	24/12/2020	24/12/2020	9MM	4 MM	-	-	30	EN BODEGA MEDIO USO PARA PEI 7416
STOCK	6	GENERAL	100H	225/70	16	0	1	0	0	-	24/12/2020	24/12/2020	9MM	4 MM	-	-	30	EN BODEGA MEDIO USO PARA PEI 7416
STOCK	7	CONTINENTAL	100H	245/75	16	0	1	0	0	-	24/12/2020	24/12/2020	9MM	11 MM	-	-	30	EN BODEGA REENCAUCHADA PARA PEI 7427
STOCK	8	CONTINENTAL	100H	245/75	16	0	1	0	0	-	24/12/2020	24/12/2020	9MM	11 MM	-	-	30	EN BODEGA REENCAUCHADA PARA PEI 7427
STOCK	9	CONTINENTAL	100H	245/75	16	0	1	0	0	-	24/12/2020	24/12/2020	9MM	7 MM	-	-	30	EN BODEGA MEDIO USO PARA PEI 7427
STOCK	10	CONTINENTAL	100H	245/75	16	0	1	0	0	-	24/12/2020	24/12/2020	9MM	7 MM	-	-	30	EN BODEGA MEDIO USO PARA PEI 7427
STOCK	11	GENERAL	100H	235/60	16	0	1	0	0	-	24/12/2020	24/12/2020	9MM	9 MM	-	-	30	EN BODEGA MEDIO USO PARA PEO 0227
STOCK	12	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	-	24/12/2020	24/12/2020	9MM	9MM	-	-	30	EN BODEGA MEDIO USO PARA ROTAR EN VEHICULO PEI 7416
STOCK	13	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	-	24/12/2020	24/12/2020	9 MM	9 MM	-	-	30	EN BODEGA MEDIO USO PARA ROTAR EN VEHICULO PEI 7416
STOCK	14	CONTINENTAL	108-104Q	245/75	16	0	1	0	0	-	24/12/2020	24/12/2020	9MM	5.5MM	-	-	30	EN BODEGA MEDIO USO PARA ROTAR EN VEHICULO PEO 0227
STOCK	15	CONTINENTAL	108-104Q	245/75	16	0	1	0	0	-	24/12/2020	24/12/2020	9MM	3 MM	-	-	30	EN BODEGA MEDIO USO PARA ROTAR EN VEHICULO PEO 0227
STOCK	16	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	0	0	-	24/12/2020	24/12/2020	8MM	7 MM	-	-	30	EN BODEGA MEDIO USO PARA ROTAR EN VEHICULO PEO 0227
STOCK	17	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	0	0	-	24/12/2020	24/12/2020	8MM	7 MM	-	-	30	EN BODEGA MEDIO USO PARA ROTAR EN VEHICULO PEO 0227
STOCK	0	CONTINENTAL	100H	225/70	16	1	0	0	0	6	24/12/2020	24/12/2020	11MM	11MM	-	-	30	ADQUISICION NEUMATICOS 12/03/2020 225/70R16 103T FR TERRACATSO TERRAIN CONTACT AT50 DOT 11H04815R0520 S2
STOCK	0	CONTINENTAL	100H	225/70	16	1	0	0	0	4	24/12/2020	24/12/2020	11MM	11MM	-	-	30	ADQUISICION NEUMATICOS 12/03/2020 1745/75R16 120/1165 TERRACATSO DOT 1H11H0344719 CAMIONETA

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMÁTICOS REENCAUCHADOS
 Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHÍCULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículo)

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

Informe	23
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza
Fecha	24/12/2020

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
PEI3438	PEPI008	LLANTA	1HX5 HMEN 1618	225/70	GENERAL	1	6MM	6MM	6MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
PEI3438	PEPI008	LLANTA	1HX5 HMEN 1618	225/70	GENERAL	2	6MM	6MM	6MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
PEI3438	PEPI008	LLANTA	1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	3	5MM	5MM	5MM	30	103S	0	1	AMBATO	EN VEHICULO
PEI3438	PEPI008	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	4	5 MM	5 MM	5 MM	30	103S	0	1	AMBATO	EN VEHICULO
PEI3438	PEPI008	LLANTA	1HX5 HMEN 4416	225/70	GENERAL	E	4MM	4MM	4MM	30	103S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
PEI7416	LLANTA	11H0481SR 0520	225/70	CONTINENTAL	1	10MM	10MM	10MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7416	LLANTA	11H0481SR 0520	225/70	CONTINENTAL	2	10 MM	10 MM	10 MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7416	LLANTA	1HX5 HMEN 1518	225/70	GENERAL	3	7MM	7MM	7MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7416	LLANTA	1HX5 HMEN 1518	225/70	GENERAL	4	7MM	7MM	7MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7416	LLANTA	1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	E	3MM	3MM	3MM	30	103S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7427	LLANTA	1HU113UR 2618	245/75	CONTINENTAL	1	4MM	4MM	4MM	38	108-104Q	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7427	LLANTA	1HU113UR 2618	245/75	CONTINENTAL	2	3 MM	3 MM	3 MM	38	108-104Q	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7427	LLANTA	1HU7 3WR 1814	245/75	GENERAL	3	5 MM	5 MM	5 MM	38	111S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7427	LLANTA	1HU7 3WR 1814	245/75	GENERAL	4	6 MM	6 MM	6 MM	38	111S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7427	LLANTA	1HU7 3WR 1814	245/75	GENERAL	E	3MM	3MM	3MM	38	111S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEO0227	LLANTA	1H4CW8S2719	235/60	GENERAL	1	9 MM	9 MM	9 MM	30	100T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEO0227	LLANTA	1H4CW8S2719	235/60	GENERAL	2	8 MM	8 MM	8 MM	30	100T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEO0227	LLANTA	1H4CW8S2719	235/60	GENERAL	3	9 MM	9 MM	9 MM	30	104T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEO0227	LLANTA	1H4CW8S2719	235/60	GENERAL	4	8 MM	8 MM	8 MM	30	104T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEO0227	LLANTA	1H4CW8S1718	235/60	GENERAL	E	7 MM	7 MM	7 MM	30	100T	0	1	AMBATO	EN VEHICULO	
GXD427	LLANTA	DOT 1HX5 HMEN0918	225/70	GENERAL	1	6MM	6MM	6MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
GXD427	LLANTA	DOT 1HX5 HMEN 0918	225/70	GENERAL	2	6MM	6MM	6MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
GXD427	LLANTA	DOT 1HX5 HMEN 0216	225/70	GENERAL	3	3MM	3MM	3MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
GXD427	LLANTA	DOT 1HX5 HMEN 1116	225/70	GENERAL	4	3MM	3MM	3MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
GXD427	LLANTA	DOT 1HX5 HMEN 1417	225/70	GENERAL	E	6MM	6MM	6MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
STOCK - BAJA	LLANTA	DOT 12RU 3MR 4810	235/60	DONOP	X	3 MM	3 MM	3 MM	38	100H	0	1	AMBATO	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM PARA LA BAJA	
STOCK - BAJA	LLANTA	DOT 12RU 3MR 4810	235/60	GRABBER	X	3 MM	3 MM	3 MM	30	0	0	1	AMBATO	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM PARA LA BAJA	
STOCK - BAJA	LLANTA	DOT 1HX34181414	225/70	CONTINENTAL	X	3 MM	3 MM	3 MM	30	0	0	1	AMBATO	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM PARA LA BAJA	
STOCK - BAJA	LLANTA	DOT 1HHC3481809	235/60	CONTINENTAL	X	3 MM	3 MM	3 MM	30	0	0	1	AMBATO	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM PARA LA BAJA	
STOCK - BAJA	LLANTA	DOT 1H53WR1414	225/70	GRABBER	X	3 MM	3 MM	3 MM	30	0	0	1	AMBATO	SALEN DEL PEO0227 LABRADO MENOR A 3MM PARA LA BAJA	
STOCK - BAJA	LLANTA	DOT 1HX5WR1514	225/70	GRABBER	X	3 MM	3 MM	3 MM	30	0	0	1	AMBATO	SALEN DEL PEO0227 LABRADO MENOR A 3MM PARA LA BAJA	
STOCK - BAJA	LLANTA	DOT K2ULYPH43413	245/70	KHUMO	X	3 MM	3 MM	3 MM	30	0	0	1	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA	
STOCK - BAJA	LLANTA	DOT K2ULYPH43413	245/70	KHUMO	X	3 MM	3 MM	3 MM	30	0	0	1	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA	
STOCK - BAJA	LLANTA	DOT K2ULYPH43413	245/70	KHUMO	X	3 MM	3 MM	3 MM	30	0	0	1	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA	
STOCK - BAJA	LLANTA	DOT K2ULYPH43413	245/70	KHUMO	X	3MM	3MM	3MM	30	0	0	1	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA	
STOCK - BAJA	LLANTA	DOT 1HU73W2217	245/70	GENERAL	X	8 MM	8 MM	8 MM	30	0	0	1	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA PEI 7416	
STOCK	LLANTA	1H4CW8S1718	235/60	GENERAL	1	9MM	9MM	9MM	30	103S	1	0	AMBATO	SALEN PEO0227 EN BODEGA DAR BAJA 17/02/2020	
STOCK	LLANTA	1H4CW8S1718	235/60	GENERAL	2	7 MM	7 MM	7 MM	30	104V	1	0	AMBATO	SALEN PEO0227 EN BODEGA DAR BAJA 17/02/2020	
STOCK	LLANTA	DOT 1H4C WCB1	235/60	GENERAL	3	7MM	3 MM	3 MM	30	104V	1	0	AMBATO	SALEN PEO0227 EN BODEGA DAR BAJA 17/02/2020	
STOCK	LLANTA	DOT 1H4C WCB1	235/60	GENERAL	4	9MM	3 MM	3 MM	30	111S	1	0	AMBATO	SALEN PEO0227 EN BODEGA DAR BAJA 17/02/2020	
STOCK	LLANTA	DOT 1HU73WR 1117	245/70	GENERAL	X	11 MM	11 MM	11 MM	30	0	0	1	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA PEI GXD427	
STOCK	LLANTA	DOT 1HX53WR3813	225/70	GENERAL	X	11 MM	4 MM	4 MM	30	0	0	1	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA PEI 7416	
STOCK	LLANTA	DOT 1HX53WR1514	225/70	GENERAL	X	11 MM	8 MM	8 MM	30	0	0	1	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA PEI 7416	
STOCK	LLANTA	DOT 1HX53WR 3717	225/70	GENERAL	X	11 MM	11 MM	11 MM	30	0	0	1	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA 22/11/2019 PARA GXD427	
STOCK	LLANTA	DOT 1H113UR2618	245/75	CONTINENTAL	X	7 MM	11 MM	11 MM	30	1	0	0	AMBATO	EN BODEGA REENCAUCHADA PARA PEI 7427	
STOCK	LLANTA	DOT 1H113WR1618	245/75	CONTINENTAL	X	7 MM	11 MM	11 MM	30	1	0	0	AMBATO	EN BODEGA REENCAUCHADA PARA PEI 7427	
STOCK	LLANTA	DOT 1HX5HMEN 4416	225/70	GENERAL	X	4.5 MM	4 MM	4 MM	30	1	0	0	AMBATO	EN BODEGA MEDIO USO PARA PEPI008	
STOCK	LLANTA	DOT 1HX5HMEN 4416	225/70	GENERAL	X	4 MM	4 MM	4 MM	30	1	0	0	AMBATO	EN BODEGA MEDIO USO PARA PEI 7416	

	STOCK	LLANTA	DOT IXXS3WR 47171	225/70	GENERAL	X	3.5 MM	4 MM	4 MM	30		1	0	AMBATO	EN BODEGA MEDIO USO PARA PEI 7416
	STOCK	LLANTA	1HSXS HMEN 1518	225/70	GENERAL	X	11 MM	11 MM	11 MM	30	100H	1	0	AMBATO	EN BODEGA PARA ROTAR EN VEHICULO PEO 0227
	STOCK	LLANTA	1HSXS HMEN 1518	225/70	GENERAL	X	7 MM	7 MM	7 MM	30	100H	1	0	AMBATO	EN BODEGA PARA ROTAR EN VEHICULO PEO 0227
	STOCK	LLANTA	1H4CWCBS2719	235/60	GENERAL	X	7 MM	7 MM	7 MM	30	100H	1	0	AMBATO	EN BODEGA PARA ROTAR EN VEHICULO PEI 7416
	STOCK	LLANTA	1H4CWCBS2719	235/60	GENERAL	X	9 MM	9 MM	9 MM	30	100H	1	0	AMBATO	EN BODEGA PARA ROTAR EN VEHICULO PEI 7416
	STOCK	LLANTA	1H4CWCBS2719	235/60	GENERAL	X	11MM	11MM	11MM	30	100H	0	1	AMBATO	EN BODEGA PARA ROTAR EN VEHICULO PEI 7416
	STOCK	LLANTA	1H4CWCBS2719	235/60	GENERAL	X	11MM	11MM	11MM	30	100H	0	1	AMBATO	EN BODEGA PARA ROTAR EN VEHICULO PEI 7416

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCACHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	23
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador S.R. Sucursal Zonal Sierra Centro-Pacifica
Fecha	24/12/2020

Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Reencuchada	Nuevo	Costo	Fecha		Fecha adquisición o reencache	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION			
									Montaje	Cambio							
											Kilometraje / Inspección para cambio						
											Inicial	Actual					
PC3438 RFP008	1	GENERAL	3031	235/75	16	0	1	5	145,22	06/08/2020	188.400	188.620	24/02/2021	LIMBADO MENOR A BMM	AMBAITO	LLANTA LEVADA	
PC3438 RFP008	2	GENERAL	3031	235/75	16	0	1	5	145,22	06/08/2020	188.400	188.620	24/02/2021	LIMBADO MENOR A BMM	AMBAITO	LLANTA LEVADA	
PC3438 RFP008	3	GENERAL	3031	235/75	16	0	1	5	145,22	06/08/2020	188.400	188.620	24/02/2021	LIMBADO MENOR A BMM	AMBAITO	REENCACHADA	
PC3438 RFP008	4	GENERAL	3031	235/75	16	1	1	1	144,24	06/08/2020	188.400	188.620	24/02/2021	LIMBADO MENOR A BMM	AMBAITO	REENCACHADA	
PC3438 RFP008	E	GENERAL	3031	235/75	16	0	1	5	145,22	06/08/2020	188.400	188.620	24/02/2021	LLANTA ORIGINAL DESE COMPRO DE VEHICULO	AMBAITO	USADA POPULAR	
PC7466	1	CONTINENTAL	3037	235/75	16	0	1	5	145,22	06/08/2020	144.410	154.252	12/01/2020	LLANTA NUEVA	AMBAITO	LLANTA NUEVA	
PC7466	2	CONTINENTAL	3037	235/75	16	0	1	5	145,22	06/08/2020	144.410	154.252	12/01/2020	LLANTA NUEVA	AMBAITO	LLANTA NUEVA	
PC7466	3	GENERAL	3037	235/75	16	0	1	5	145,22	06/08/2020	144.410	154.252	14/02/2021	LLANTA NUEVA	AMBAITO	LLANTA LEVADA	
PC7466	4	GENERAL	3037	235/75	16	0	1	5	144,24	06/08/2020	144.410	144.252	14/02/2021	LLANTA NUEVA	AMBAITO	LLANTA LEVADA	
PC7466	E	GENERAL	3031	235/75	16	0	1	5	145,22	06/08/2020	144.410	154.252	12/01/2020	LIMBADO MENOR A BMM	AMBAITO	LLANTA LEVADA	
PC7467	1	CONTINENTAL	148.040	240/75	16	0	1	5	180,80	14/08/2020	170.300	180.400	15/02/2021	LLANTA NUEVA	AMBAITO	LLANTA NUEVA	
PC7467	2	CONTINENTAL	148.040	240/75	16	0	1	5	180,80	14/08/2020	170.300	180.400	15/02/2021	LLANTA NUEVA	AMBAITO	LLANTA NUEVA	
PC7467	3	GENERAL	1112	240/75	16	0	1	5	159,40	12/08/2020	170.300	180.400	15/02/2021	LIMBADO MENOR A BMM	AMBAITO	LLANTA LEVADA	
PC7467	4	GENERAL	1112	240/75	16	0	1	5	159,40	12/08/2020	170.300	180.400	15/02/2021	LIMBADO MENOR A BMM	AMBAITO	LLANTA LEVADA	
PC7467	E	GENERAL	1112	240/75	16	0	1	5	159,40	14/02/2021	170.300	180.400	14/02/2021	REENCACHADA	AMBAITO	LLANTA LEVADA	
PC0227	1	GENERAL	3001	235/60	16	0	1	5	115,11	18/02/2020	180.000	188.800	12/01/2020	LIMBADO A BMM	AMBAITO	LLANTA NUEVA	
PC0227	2	GENERAL	3001	235/60	16	0	1	5	115,11	18/02/2020	180.000	188.800	12/01/2020	LIMBADO A BMM	AMBAITO	LLANTA NUEVA	
PC0227	3	GENERAL	3001	235/60	16	0	1	5	115,11	18/02/2020	180.000	188.800	12/01/2020	LIMBADO A BMM	AMBAITO	LLANTA NUEVA	
PC0227	4	GENERAL	3001	235/60	16	0	1	5	115,11	18/02/2020	180.000	188.800	12/01/2020	LIMBADO A BMM	AMBAITO	LLANTA NUEVA	
PC0227	E	GENERAL	3001	235/60	16	1	1	1	95,00	18/02/2020	180.000	188.800	10/02/2024	LLANTA REENCACHADA DESE DE REECCION DEL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA	
049427	1	GENERAL	232/70	235/70	16	0	1	5	144,75	24/02/2024	238.231	270.027	24/06/2024	MENOR A BMM	GUARANGAZ	LLANTA LEVADA	
049427	2	GENERAL	232/70	235/70	16	0	1	5	144,75	24/02/2024	238.231	270.027	24/06/2024	MENOR A BMM	GUARANGAZ	LLANTA LEVADA	
049427	3	GENERAL	232/70	235/70	16	0	1	5	144,75	24/02/2024	238.231	270.027	07/01/2024	MENOR A BMM	GUARANGAZ	LLANTA LEVADA	
049427	4	GENERAL	232/70	235/70	16	0	1	5	144,75	24/02/2024	238.231	270.027	07/01/2024	MENOR A BMM	GUARANGAZ	LLANTA LEVADA	
049427	E	GENERAL	232/70	235/70	16	0	1	5	144,75	09/12/2008	238.231	270.027	06/12/2008	LLANTA ORIGINAL DESE COMPRO DE VEHICULO	GUARANGAZ	LLANTA LEVADA	
PC0227	X	CONTINENTAL	3001	235/60	16	1	1	1	107,02/015	-	-	-	-	DE DELANTERO DEBE IR EN LLANTAS REENCACHADAS	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA PARA DAR DE BAJA	
PC0227	X	CONTINENTAL	3007	230/60	16	0	1	1	1	-	-	-	170.188	ROTURA	AMBAITO	LLANTA ROTTA ANTESOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 20/02/2013	
PC0227	X	KUMHO	1004	230/60	16	0	1	5	113,36	24/12/2015	203.120	179.188	234.257	24/12/2021	MENOR A BMM	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA PARA DAR DE BAJA
PC0227	X	KUMHO	1004	230/60	16	0	1	5	113,36	24/12/2015	203.120	179.188	234.257	24/12/2021	MENOR A BMM	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA PARA DAR DE BAJA
PC0227	X	DUNLOP	3007	230/60	16	1	1	1	95,00	08/02/2024	180.300	234.301	03/02/2024	MENOR A BMM	AMBAITO	LLANTA REENCACHADA*	
RFP1008	X	GENERAL	3031	235/75	16	0	1	5	145,22	06/08/2020	-	-	-	LIMBADO MENOR A BMM	AMBAITO	SALEN DEL POPULAR SE GUARDAN EN BODEGA PARA DAR DE BAJA	
RFP1008	X	GENERAL	3031	235/75	16	0	1	5	145,22	06/08/2020	-	-	-	LIMBADO MENOR A BMM	AMBAITO	SALEN DEL POPULAR SE GUARDAN EN BODEGA PARA DAR DE BAJA	
PC7467	X	GENERAL	1112	240/75	16	0	1	5	159,40	12/02/2016	15	15.100	18/02/2024	MENOR A BMM	AMBAITO	SALEN DEL POPULAR LIMBADO MENOR A BMM EN BODEGA PARA DAR DE BAJA	
PC7467	X	GENERAL	1112	240/75	16	0	1	5	159,40	12/02/2016	15	15.100	18/02/2024	MENOR A BMM	AMBAITO	SALEN DEL POPULAR LIMBADO MENOR A BMM EN BODEGA PARA DAR DE BAJA	
PC7467	X	GENERAL	1112	240/75	16	0	1	5	159,40	12/02/2016	15	15.100	18/02/2024	MENOR A BMM	AMBAITO	SALEN DEL POPULAR LIMBADO MENOR A BMM EN BODEGA PARA DAR DE BAJA	
PC7467	X	GENERAL	1112	240/75	16	0	1	5	159,40	12/02/2016	15	15.100	18/02/2024	MENOR A BMM	AMBAITO	SALEN DEL POPULAR LIMBADO MENOR A BMM EN BODEGA PARA DAR DE BAJA	
PC7467	X	GENERAL	1112	240/75	16	0	1	5	159,40	12/02/2016	15	15.100	18/02/2024	MENOR A BMM	AMBAITO	SALEN DEL POPULAR LIMBADO MENOR A BMM EN BODEGA PARA DAR DE BAJA	
PC7467	X	GENERAL	1112	240/75	16	0	1	5	159,40	12/02/2016	15	15.100	18/02/2024	MENOR A BMM	AMBAITO	SALEN DEL POPULAR LIMBADO MENOR A BMM EN BODEGA PARA DAR DE BAJA	
PC7466	E	GENERAL	3031	235/75	16	0	1	5	-	-	-	-	20/02/2021	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
PC7466	E	GENERAL	3031	235/75	16	0	1	5	-	-	-	-	20/02/2021	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
PC7466	1	GENERAL	3031	235/75	16	0	1	5	134.9040	02/12/2020	-	134.474	02/12/2020	ENLANTAR ROTACION NEUMATICOS NUEVOS	AMBAITO	CAMBIO DE NEUMATICOS NUEVOS	
PC7466	2	GENERAL	3031	235/75	16	0	1	5	134.9040	02/12/2020	-	134.474	02/12/2020	ENLANTAR ROTACION NEUMATICOS NUEVOS	AMBAITO	CAMBIO DE NEUMATICOS NUEVOS	
PC3438 RFP008	E	GENERAL	3031	235/75	16	0	1	5	0	0	0	0	4006	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
PC7466	X	GENERAL	235/75	235/75	16	2	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA NUEVA EN BODEGA	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
PC7467	X	GENERAL	235/75	235/75	16	2	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	1	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020	LLANTA REENCACHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBAITO	REENCACHADA EN BODEGA	
GR0427	X	GENERAL	235/75	235/75	16	0	0	0	0	0	0	0	11/11/2020				