

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS

Informe	3
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	5
Fecha	27/9/2021

Placa	Posición	Marca	Neumáticos			Fecha			Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión Psi.	Observaciones				
			Diseño	Medida	Rin	Estado	Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual			Inicial	Actual		
						B	I	R	M									
PEI060	1	CONTINENTAL	1115	255/70	18	1	0	0	0	1	23/07/2019	27/09/2021	11,00	9,00	212.780	247.369	39	NUEVA
PEI060	2	CONTINENTAL	1115	255/70	18	1	0	0	0	1	23/07/2019	27/09/2021	11,00	9,00	212.780	247.369	39	NUEVA
PEI060	3	CONTINENTAL	1115	255/70	18	1	0	0	0	1	04/07/2018	27/09/2021	11,00	6,00	203.344	247.369	39	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI060	4	GENERAL	1115	255/70	18	1	0	0	0	1	04/07/2018	27/09/2021	11,00	6,00	203.344	247.369	39	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI060	E	CONTINENTAL	1115	215/80	18	1	0	0	0	1	23/07/2019	27/09/2021	11,00	9,00	163.893	247.369	39	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA
PEI742	1	CONTINENTAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	20/08/2019	27/09/2021	11,00	7,00	136.803	176.094	38	NUEVA
PEI742	2	CONTINENTAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	20/08/2019	27/09/2021	11,00	7,00	136.803	176.094	38	NUEVA
PEI742	3	GENERAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	17/07/2018	27/09/2021	11,00	4,00	110.181	176.094	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI742	4	GENERAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	17/07/2018	27/09/2021	11,00	7,00	110.181	176.094	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI742	E	GENERAL	103 S	225/70	18	1	0	0	0	1	26/03/2019	27/09/2021	11,00	9,00	125.408	176.094	38	ORIGINAL DESE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI743	1	CONTINENTAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	22/07/2019	27/09/2021	11,00	7,00	188.238	199.966	38	NUEVA
PEI743	2	CONTINENTAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	22/07/2019	27/09/2021	11,00	7,00	138.238	199.966	38	NUEVA
PEI743	3	CONTINENTAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	06/07/2018	27/09/2021	11,00	4,00	111.277	199.966	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI743	4	CONTINENTAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	06/07/2018	27/09/2021	11,00	4,00	111.277	199.966	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI743	E	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	0	1	16/06/2014	27/09/2021	11,00	9,00	56	199.966	38	ORIGINAL DESE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI744	1	CONTINENTAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	23/07/2019	27/09/2021	11,00	7,00	126.965	167.364	38	NUEVA
PEI744	2	CONTINENTAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	23/07/2019	27/09/2021	11,00	7,00	126.965	167.364	38	NUEVA
PEI744	3	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	0	1	09/07/2018	27/09/2021	11,00	4,00	102.798	167.364	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI744	4	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	0	1	09/07/2018	27/09/2021	11,00	6,00	102.798	167.364	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI744	E	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	0	1	16/06/2014	27/09/2021	11,00	9,00	56	167.364	38	ORIGINAL DESE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI745	1	CONTINENTAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	22/07/2019	27/09/2021	13,00	7,00	152.449	193.591	38	NUEVA
PEI745	2	CONTINENTAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	22/07/2019	27/09/2021	13,00	7,00	152.449	193.591	38	NUEVA
PEI745	3	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	0	1	16/07/2018	27/09/2021	13,00	5,00	121.189	193.591	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI745	4	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	0	1	16/07/2018	27/09/2021	13,00	5,00	121.189	193.591	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI745	E	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	0	1	16/06/2014	27/09/2021	9,00	9,00	56	193.591	38	ORIGINAL DESE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI060	STOCK	GENERAL	1115	225/70	18	0	1	0	1	0	27/09/2021		9,00	3,00	65.234	163.393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI060	STOCK	GENERAL	1115	225/70	18	0	1	0	1	0	27/09/2021		9,00	3,00	65.234	163.393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI060	STOCK	GENERAL	1115	225/70	18	0	1	0	1	0	27/09/2021		9,00	2,00	65.234	163.393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GK427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	0	1	1	0	0	27/09/2021		9,00	2,00	187.637	-	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GK427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	0	1	1	0	0	27/09/2021		9,00	2,00	187.637	-	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI742	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	27/09/2021		13,00	5,00	102.118	-	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI742	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	27/09/2021		13,00	5,00	102.118	-	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI743	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	27/09/2021		13,00	3,00	106.295	111.277	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI743	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	27/09/2021		13,00	5,00	116.662	-	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI743	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	27/09/2021		13,00	5,00	116.662	-	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI745	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	0	1	0	1	0	27/09/2021		13,00	5,00	116.662	-	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI745	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	0	1	0	1	0	27/09/2021		13,00	5,00	116.662	-	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GK427	STOCK	GENERAL	103T	225/70	18	1	0	0	1	0	27/09/2021		11,00	5,00	-	238.036	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI060	STOCK	GENERAL	103T	255/70	18	1	0	0	0	1	27/09/2021		11,00	5,00	-	203.344	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI060	STOCK	GENERAL	103T	255/70	18	1	0	0	0	1	27/09/2021		11,00	5,00	-	203.344	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI743	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	27/09/2021		11,00	5,00	106.295	111.277	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y PNEUMATICOS

Informe	3
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	5
Fecha	27/9/2021

Placa	Posición	Marca	Neumáticos				Estado		Reencauchada	Nueva	Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión Psi.	Observaciones
			Diseño	Medida	Rin	B	I	R			M	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	27/09/2021	11,00	5,00	70.646	102.798	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	27/09/2021	11,00	5,00	70.646	102.798	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	27/09/2021	11,00	6,00	102.798	112.824	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	27/09/2021	11,00	6,00	102.798	112.824	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
GR427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	27/09/2021	13,00	5,00	187.637	245.814	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
GR427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	27/09/2021	13,00	6,00	187.637	245.814	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7414	1	GENERAL	103T	225/70	18	0	0	0	1	1	12/09/2020	11,00	11,00	102.798	119.522	-	SE RETIRA LLANTA REVENTADA PEI-7414	
PEI7412	1	GENERAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	11,00	110.181	-	-	NUEVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PEI7414	
PEI7412	3	GENERAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	17/09/2020	11,00	11,00	-	110.181	-	NUEVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PEI7415	
PEI7415	4	GENERAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	11,00	-	121.189	-	NUEVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PEI7415	
PEI7415	3	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	17/09/2020	13,00	10,00	116.662	142.498	-	SE RETIRA DEL PEI7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI7415	4	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	17/09/2020	13,00	10,00	116.662	142.498	-	SE RETIRA DEL PEI7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI7414	STOCK	GENERAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	27/09/2021	13,00	11,00	102.798	119.522	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	27/09/2021	13,00	3,00	116.662	142.498	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	27/09/2021	13,00	3,00	116.662	142.498	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI-7413	3	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI7413 EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI-7413	4	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI7413 EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI-7412	3	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI7412 EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI-7412	4	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI7412 EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI-7414	3	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI7414 EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI-7414	4	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI7414 EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI-7415	3	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI-7415	4	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI-3060	3	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI3060 EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI-3060	E	FATE RANGER RUNNER	107Q	225/70	18	1	0	0	1	0	17/09/2020	13,00	10,00	-	-	-	SE RETIRA DEL PEI3060 EN PROCESO DE REENCAUCHE	
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	27/09/2021	13,00	5,00	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	0	27/09/2021	13,00	5,00	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	18	1	0	0	1	0	27/09/2021	13,00	5,00	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	0	1	27/09/2021	13,00	5,00	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	27/09/2021	13,00	5,00	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	27/09/2021	13,00	5,00	-	-	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
BODEGA	STOCK	FATE RANGER RUNNER	107Q	255/70	18	0	1	1	1	0	27/09/2021	13,00	5,00	-	-	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7413	3	GENERAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	06/07/2018	11,00	9,00	111.277	194.485	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI7413	4	GENERAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	06/07/2018	11,00	9,00	111.277	194.485	-	SE RETIRA DEL PEI7413 EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI-7413	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	11,00	-	-	-	NUEVA PARA INTERCAMBIO	
PEI-7413	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	17/09/2020	13,00	11,00	-	-	-	NUEVA PARA INTERCAMBIO	
BODEGA	3	GENERAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	06/07/2018	27/09/2021	11,00	5,00	111.277	194.485	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	4	GENERAL	103T	225/70	18	1	0	0	0	1	06/07/2018	27/09/2021	11,00	5,00	111.277	194.485	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7414	4	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	0	1	09/07/2018	27/09/2021	13,00	9,00	102.798	163.952	-	NUEVA: CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS

Informe	3
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	5
Fecha	27/9/2021

Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Neumáticos			Recauchada	Nueva	Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
					B	R	M			Inspección	Actual	Inicial	Actual				
PE17414	E	GENERAL	103S	225/70	18	1	0	0	1	16/06/2014	27/09/2021	11,00	9,00	56	163.552	-	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PE17414	4	GENERAL	103T	225/70	18	1	0	0	1	06/07/2018	27/09/2021	11,00	9,00	111.277	194.485	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE - SE COLOCA EN PE17414
PE17414	E	GENERAL	103T	225/70	18	1	0	0	1		17/09/2020	13,00	10,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE - SE COLOCA EN PE17414
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	0	0	0	1		27/09/2021	13,00	8,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	18	0	1	0	1		27/09/2021	13,00	4,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	18	0	1	0	1		27/09/2021	13,00	4,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103S	235/60	18	0	1	0	1		27/09/2021	13,00	2,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	18	0	1	0	1		27/09/2021	13,00	2,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	18	0	1	0	1		27/09/2021	13,00	2,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	18	0	1	0	1		27/09/2021	13,00	2,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE

STOCK
MOVIMIENTOS

Elaborado por:

Ing. Alex Holguín Loor
Analista Administrativo de Sucursal

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUADOS
 Aplicar para los rines 15,16, 16,5, 17, 17,5, 18, 19, 19,5, 20, 22, 22,5, 24 y 24,5

VEHICULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHICULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHICULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHICULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

CUADRO No. 2	3
Informe	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Institución	
Fecha	27/9/2021

Item	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado				PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda									
							Rodadura **** (mm)									
PE0306	LLANTA	DOT SHOX HD30 3619	255/70	CONTINENTAL	1	9,00	9,00	9,00	9,00	38	1115	1	0	GUAYAQUIL	NEUEVA	
PE0306	LLANTA	DOT SHOX HD30 0819	255/70	CONTINENTAL	2	9,00	9,00	9,00	9,00	38	1115	1	0	GUAYAQUIL	NEUEVA	
PE0306	LLANTA	DOT SHOX 2WR 1718	255/70	CONTINENTAL	3	6,00	6,00	6,00	6,00	38	1115	1	0	GUAYAQUIL	NEUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE0306	LLANTA	DOT SHOX 2WR 1718	255/70	GENERAL	4	6,00	6,00	6,00	6,00	39	1115	1	0	GUAYAQUIL	NEUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE0306	LLANTA	DOT SHOX HD30 0819	255/70	CONTINENTAL	4	6,00	6,00	6,00	6,00	39	1115	1	0	GUAYAQUIL	NEUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A EMERGENCIA	
PE0422	LLANTA	DOT SHOX HD30 0418	225/70	CONTINENTAL	1	7,00	7,00	7,00	7,00	38	1057	1	0	GUAYAQUIL	NEUEVA	
PE0422	LLANTA	DOT SHOX HD30 0418	225/70	CONTINENTAL	2	7,00	7,00	7,00	7,00	38	1057	1	0	GUAYAQUIL	NEUEVA	
PE0422	LLANTA	DOT SHOX HD30 0418	225/70	GENERAL	3	4,00	4,00	4,00	4,00	38	1057	1	0	GUAYAQUIL	NEUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE0422	LLANTA	DOT SHOX 2WR 1614	225/70	GENERAL	4	7,00	7,00	7,00	7,00	38	1057	1	0	GUAYAQUIL	NEUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE0422	LLANTA	DOT SHOX HD30 0918	225/70	GENERAL	1	9,00	9,00	9,00	9,00	38	1057	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PE0422	LLANTA	DOT SHOX HD30 0918	225/70	CONTINENTAL	2	7,00	7,00	7,00	7,00	38	1057	1	0	GUAYAQUIL	NEUEVA	
PE0422	LLANTA	DOT SHOX HD30 0418	225/70	CONTINENTAL	3	7,00	7,00	7,00	7,00	38	1057	1	0	GUAYAQUIL	NEUEVA	
PE0422	LLANTA	DOT SHOX HD30 0418	225/70	CONTINENTAL	3	4,00	4,00	4,00	4,00	38	1057	1	0	GUAYAQUIL	NEUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE0422	LLANTA	DOT SHOX HD30 0418	225/70	CONTINENTAL	4	4,00	4,00	4,00	4,00	38	1057	1	0	GUAYAQUIL	NEUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PE0424	LLANTA	DOT SHOX 2WR 1614	225/70	GENERAL	4	9,00	9,00	9,00	9,00	38	1057	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PE0424	LLANTA	DOT SHOX HD30 0418	225/70	CONTINENTAL	1	7,00	7,00	7,00	7,00	38	1057	1	0	GUAYAQUIL	NEUEVA	

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

CUADRO No. 2

Informe	3
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Literal
Fecha	27/9/2021

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
STOCK	BOBISGA	LLANTA	DOT 3140 3WR 0314	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	1035	0	1	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
STOCK	BOBISGA	LLANTA	DOT 3140 3WR 1316	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	1037	1	0	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
STOCK	BOBISGA	LLANTA	DOT 3140 3WR 2114	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	1035	1	0	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
STOCK	BOBISGA	LLANTA	DOT 3140 3WRM 1316	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	1037	1	0	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
STOCK	BOBISGA	LLANTA	DOT 3140 3WRM 0216	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	1037	1	0	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
STOCK	BOBISGA	LLANTA	DOT 3140 3WR 4912	255/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	1115	0	1	GUAYAZUL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
STOCK	BOBISGA	LLANTA	DOT 3151 315P	255/70	FATS RANGER FLUNZER		5,00	5,00	5,00	1070	0	1	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PRE1413	LLANTA	DOT 3145 3WRM 0918	225/70	GENERAL			9,00	9,00	9,00	1037	1	0	GUAYAZUL	SE RETIRA DEL PRE143 EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PRE1413	LLANTA	DOT 3145 3WRM 0218	225/70	GENERAL			9,00	9,00	9,00	1037	1	0	GUAYAZUL	SE RETIRA DEL PRE143 EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PRE1413	LLANTA	DOT 3145 3WR 0418	225/70	CONTINENTAL			11,00	11,00	11,00	1037	1	0	GUAYAZUL	BUENA PARA INTERCAMBIO	
PRE1413	LLANTA	DOT 3145 3WR 0418	225/70	CONTINENTAL			11,00	11,00	11,00	1037	1	0	GUAYAZUL	BUENA PARA INTERCAMBIO	
STOCK	BOBISGA	LLANTA	DOT 3145 3WRM 0918	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	1037	1	0	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
STOCK	BOBISGA	LLANTA	DOT 3145 3WRM 0918	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	1037	1	0	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PRE1414	LLANTA	DOT 3145 3WRM 0918	225/70	GENERAL			9,00	9,00	9,00	1035	1	0	GUAYAZUL	BUENA PARA INTERCAMBIO	
PRE1414	LLANTA	DOT 3145 3WR 2114	225/70	GENERAL			9,00	9,00	9,00	1035	1	0	GUAYAZUL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PRE1414	LLANTA	DOT 3145 3WRM 0316	225/70	GENERAL			9,00	9,00	9,00	1037	1	0	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE - SE COLOCA EN PRE144	
PRE1414	LLANTA	DOT 3145 3WRM 1417	225/70	GENERAL			10,00	10,00	10,00	1037	1	0	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE - SE COLOCA EN PRE144	
STOCK	BOBISGA	LLANTA	DOT 3145 3WR 1417	225/70	GENERAL		8,00	8,00	8,00	1035	1	0	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
STOCK	BOBISGA	LLANTA	DOT 3145 3WR 0418	225/70	GENERAL		4,00	4,00	4,00	1035	1	0	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
STOCK	BOBISGA	LLANTA	DOT 3145 3WR 0418	225/70	GENERAL		4,00	4,00	4,00	1035	1	0	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
STOCK	BOBISGA	LLANTA	DOT 3145 3WR 0418	225/70	GENERAL		4,00	4,00	4,00	1035	1	0	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
STOCK	BOBISGA	LLANTA	DOT 3145 3WR 2114	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	1035	1	0	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
STOCK	BOBISGA	LLANTA	DOT 3145 3WR 0418	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	1035	1	0	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
STOCK	BOBISGA	LLANTA	DOT 3145 3WR 0418	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	1035	1	0	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
STOCK	BOBISGA	LLANTA	DOT 3145 3WR 0418	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	1035	1	0	GUAYAZUL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta
******:** Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

Elaborado por:

Ing. Alex Holguín Loor
Analista Administrativo de Sucursal

