

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	5
Fecha	28/12/2021

Placa	Neumáticos									Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones	
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial			Actual
						B	R	M										
PEI3060	1	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	23/07/2019	28/12/2021	11,00	9,00	212.780	253.117	39	NUEVA
PEI3060	2	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	23/07/2019	28/12/2021	11,00	9,00	212.780	253.117	39	NUEVA
PEI3060	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	04/07/2018	28/12/2021	11,00	6,00	203.344	253.117	39	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI3060	4	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	04/07/2018	28/12/2021	11,00	6,00	203.344	253.117	39	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI3060	E	CONTINENTAL	111S	215/80	16	1	0	0	0	1	23/07/2019	28/12/2021	11,00	9,00	163.393	253.117	39	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA
PEI7412	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	20/08/2019	28/12/2021	11,00	7,00	136.803	183.449	38	NUEVA
PEI7412	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	20/08/2019	28/12/2021	11,00	7,00	136.803	183.449	38	NUEVA
PEI7412	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/07/2018	28/12/2021	11,00	4,00	110.181	183.449	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7412	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/07/2018	28/12/2021	11,00	7,00	110.181	183.449	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7412	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	0	1	26/03/2019	28/12/2021	11,00	9,00	125.408	183.449	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7413	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	22/07/2019	28/12/2021	11,00	7,00	138.238	200.731	38	NUEVA
PEI7413	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	22/07/2019	28/12/2021	11,00	7,00	138.238	200.731	38	NUEVA
PEI7413	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/07/2018	28/12/2021	11,00	4,00	111.277	200.731	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7413	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/07/2018	28/12/2021	11,00	4,00	111.277	200.731	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7413	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	28/12/2021	11,00	9,00	56	200.731	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	23/07/2019	28/12/2021	11,00	7,00	126.965	173.572	38	NUEVA
PEI7414	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	23/07/2019	28/12/2021	11,00	7,00	126.965	173.572	38	NUEVA
PEI7414	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/07/2018	28/12/2021	11,00	4,00	102.798	173.572	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7414	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/07/2018	28/12/2021	11,00	6,00	102.798	173.572	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7414	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	28/12/2021	11,00	9,00	56	173.572	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7415	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	22/07/2019	28/12/2021	13,00	7,00	152.449	197.964	38	NUEVA
PEI7415	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	22/07/2019	28/12/2021	13,00	7,00	152.449	197.964	38	NUEVA
PEI7415	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/07/2018	28/12/2021	13,00	5,00	121.189	197.964	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7415	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/07/2018	28/12/2021	13,00	5,00	121.189	197.964	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7415	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	28/12/2021	9,00	9,00	56	197.964	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI3060	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	0	1	0		28/12/2021	9,00	3,00	65.234	163.393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	0	1	0		28/12/2021	9,00	3,00	65.234	163.393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	0	1	0		28/12/2021	9,00	2,00	65.234	163.393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	1	0		28/12/2021	9,00	2,00	187.637		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	1	0		28/12/2021	9,00	2,00	187.637		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/12/2021	13,00	5,00	102.118		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/12/2021	13,00	5,00	102.118		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/12/2021	13,00	3,00	106.295	111.277	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	1	0		28/12/2021	13,00	5,00	116.662		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	1	0		28/12/2021	13,00	5,00	116.662		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	1	0		28/12/2021	13,00	5,00	116.662		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	1	0		28/12/2021	13,00	5,00	116.662		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GXI427	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	1	0		28/12/2021	11,00	5,00	-	238.036	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI3060	STOCK	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1		28/12/2021	11,00	5,00	-	203.344	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI3060	STOCK	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1		28/12/2021	11,00	5,00	-	203.344	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/12/2021	11,00	5,00	106.295	111.277	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/12/2021	11,00	5,00	70.646	102.798	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/12/2021	11,00	5,00	70.646	102.798	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/12/2021	11,00	6,00	102.798	112.824	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/12/2021	11,00	6,00	102.798	112.824	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GXI427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/12/2021	13,00	5,00	187.637	245.814	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
GXI427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/12/2021	13,00	6,00	187.637	245.814	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7414	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		17/09/2020	11,00	11,00	102.798	119.522	-	SE RETIRA LLANTA REVENTADA PEI-7414
PEI7412	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		17/09/2020	11,00	11,00	110.181		-	NUEVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PEI7414
PEI7412	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		17/09/2020	11,00	11,00	-	110.181	-	NUEVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		17/09/2020	11,00	11,00	-	121.189	-	NUEVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PEI7415
PEI7415	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		17/09/2020	13,00	10,00	116.662	142.498	-	SE RETIRA DEL PEI7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7415	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		17/09/2020	13,00	10,00	116.662	142.498	-	SE RETIRA DEL PEI7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	5
Fecha	28/12/2021

Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
						B	R	M			Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
PEI7414	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		28/12/2021	11,00	11,00	102.798	119.522	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/12/2021	13,00	3,00	116.662	142.498	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/12/2021	13,00	3,00	116.662	142.498	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
PEI-7413	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1		17/09/2020	13,00	10,00			-	SE RETIRA DEL PEI7413 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7413	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1		17/09/2020	13,00	10,00			-	SE RETIRA DEL PEI7413 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7412	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1		17/09/2020	13,00	10,00			-	SE RETIRA DEL PEI7412 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7412	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1		17/09/2020	13,00	10,00			-	SE RETIRA DEL PEI7412 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7414	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1		17/09/2020	13,00	10,00			-	SE RETIRA DEL PEI7414 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7414	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1		17/09/2020	13,00	10,00			-	SE RETIRA DEL PEI7414 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7415	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1		17/09/2020	13,00	10,00			-	SE RETIRA DEL PEI7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7415	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1		17/09/2020	13,00	10,00			-	SE RETIRA DEL PEI7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-3060	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		17/09/2020	13,00	10,00			-	SE RETIRA DEL PEI3060 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-3060	E	FATE RANGER RUNNER	107Q	225/70	16	1	0	0	1	0		17/09/2020	13,00	10,00			-	SE RETIRA DEL PEI3060 EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		28/12/2021	13,00	5,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/12/2021	13,00	5,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/12/2021	13,00	5,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		28/12/2021	13,00	5,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1		28/12/2021	13,00	5,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		28/12/2021	13,00	5,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	111S	255/70	16	0	0	1	1	0		28/12/2021	13,00	5,00			-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	FATE RANGER RUNNER	107Q	255/70	16	0	0	1	1	0		28/12/2021	13,00	5,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/07/2018	27/09/2021	11,00	9,00	111.277	194.485	-	SE RETIRA DEL PEI7413 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/07/2018	27/09/2021	11,00	9,00	111.277	194.485	-	SE RETIRA DEL PEI7413 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7413	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		17/09/2020	11,00	11,00			-	NUEVA PARA INTERCAMBIO
PEI-7413	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		17/09/2020	11,00	11,00			-	NUEVA PARA INTERCAMBIO
BODEGA	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/07/2018	28/12/2021	11,00	5,00	111.277	194.485	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/07/2018	28/12/2021	11,00	5,00	111.277	194.485	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7414	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/07/2018	27/09/2021	11,00	9,00	102.798	163.552	-	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7414	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	27/09/2021	11,00	9,00	56	163.552	-	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/07/2018	27/09/2021	11,00	9,00	111.277	194.485	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE - SE COLOCA EN PEI7414
PEI7414	E	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		17/09/2020	13,00	10,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE - SE COLOCA EN PEI7414
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	0	0	1		28/12/2021	13,00	8,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	16	0	0	1	0	1		28/12/2021	13,00	4,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	16	0	0	1	0	1		28/12/2021	13,00	4,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103S	235/60	16	0	0	1	0	1		28/12/2021	13,00	2,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1		28/12/2021	13,00	2,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	16	0	0	1	0	1		28/12/2021	13,00	2,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	16	0	0	1	0	1		28/12/2021	13,00	2,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE

STOCK
MOVIMIENTOS

Elaborado por:

Ing. Alex Holguín Loor
Analista Administrativo de Sucursal

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS
 Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHÍCULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

CUADRO No. 2	4
Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	28/12/2021

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
PEI3060	LLANTA	DOT 1H0K H035 1619	255/70	CONTINENTAL	1	9,00	9,00	9,00	38	1115	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI3060	LLANTA	DOT 1H0K H035 0619	255/70	CONTINENTAL	2	9,00	9,00	9,00	38	1115	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI3060	LLANTA	DOT 1H0K 3WR 1718	255/70	CONTINENTAL	3	6,00	6,00	6,00	38	1115	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI3060	LLANTA	DOT 1H0K 3WR 1718	255/70	GENERAL	4	6,00	6,00	6,00	39	1115	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI3060	LLANTA	DOT 1H0K 3NY 1916	215/80	CONTINENTAL	E	9,00	9,00	9,00	39	1115	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA	
PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	1	7,00	7,00	7,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	2	7,00	7,00	7,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1418	225/70	GENERAL	3	4,00	4,00	4,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	4	7,00	7,00	7,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0918	225/70	GENERAL	E	9,00	9,00	9,00	38	103 S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	1	7,00	7,00	7,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	2	7,00	7,00	7,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	3	4,00	4,00	4,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	4	4,00	4,00	4,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	9,00	9,00	9,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	1	7,00	7,00	7,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	2	7,00	7,00	7,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0918	225/70	GENERAL	3	4,00	4,00	4,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL	4	6,00	6,00	6,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL	E	9,00	9,00	9,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	1	7,00	7,00	7,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	2	7,00	7,00	7,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4917	225/70	GENERAL	3	5,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4817	225/70	GENERAL	4	5,00	5,00	5,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	9,00	9,00	9,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	

**ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

CUADRO No. 2

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	28/12/2021

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
STOCK	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	111S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	111S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	111S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4511	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	GXI0427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2012	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0414	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	GXI427	LLANTA	DOT SWFA 3509	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1516	255/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1516	255/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		6,00	6,00	6,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		6,00	6,00	6,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	GXI427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	GXI427	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2214	225/70	GENERAL		6,00	6,00	6,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0918	225/70	GENERAL		11,00	11,00	11,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA LLANTA REVENTADA PEI-7414
STOCK	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL		11,00	11,00	11,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PEI7414
STOCK	PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL		11,00	11,00	11,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PEI7415
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0216	225/70	GENERAL		11,00	11,00	11,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PEI7415
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0918	225/70	GENERAL		11,00	11,00	11,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	PEI-7413	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7413 EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI-7413	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7413 EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI-7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7412 EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI-7412	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7412 EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI-7414	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7414 EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI-7414	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7414 EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI-7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI-7415	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0216	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI-3060	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI3060 EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI-3060	LLANTA	DOT F51L 1308	225/70	FATE RANGER RUNNER		10,00	10,00	10,00	-	107Q	0	1	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI3060 EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1316	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0216	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	255/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	111S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT F51L 1308	225/70	FATE RANGER RUNNER		5,00	5,00	5,00	-	107Q	0	1	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0918	225/70	GENERAL		9,00	9,00	9,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7413 EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0918	225/70	GENERAL		9,00	9,00	9,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7413 EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI-7413	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL		11,00	11,00	11,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA PARA INTERCAMBIO
STOCK	PEI-7413	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL		11,00	11,00	11,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA PARA INTERCAMBIO
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0918	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0918	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0918	225/70	GENERAL		9,00	9,00	9,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
STOCK	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL		9,00	9,00	9,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
STOCK	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL		9,00	9,00	9,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE - SE COLOCA EN PEI7414
STOCK	PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL		10,00	10,00	10,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE - SE COLOCA EN PEI7414
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL		8,00	8,00	8,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE

**ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

CUADRO No. 2

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	28/12/2021

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HPS F07 4910	255/70	GENERAL		4,00	4,00	4,00		103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HPS F07 5010	255/70	GENERAL		4,00	4,00	4,00		103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1H4C 5A0 1304	235/60	CONTINENTAL		2,00	2,00	2,00		103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1912	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00		103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HPS F07 4910	255/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00		103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HPS F07 4910	255/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00		103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta

******:** Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

Elaborado por:

Ing. Alex Holguín Loor
Analista Administrativo de Sucursal

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	28/12/2021

Placa	Posición	Marca	Neumáticos						Costo	Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
			Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Montaje		Cambio	Inicial	Actual					
PEI3060	1	CONTINENTAL	1115	255/70	16	0	1	\$ 191,85	23/07/2019		212.780	253.117	10/07/2019	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI3060	2	CONTINENTAL	1115	255/70	16	0	1	\$ 191,85	23/07/2019		212.780	253.117	10/07/2019	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI3060	3	CONTINENTAL	1115	255/70	16	0	1	\$ 179,21	04/07/2018		203.344	253.117	18/07/2018	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI3060	4	GENERAL	1115	255/70	16	0	1	\$ 179,21	04/07/2018		203.344	253.117	18/07/2018	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI3060	E	CONTINENTAL	1115	215/80	16	0	1	\$ 118,22	23/07/2019		163.393	253.117	19/09/2016	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA	
PEI7412	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164,81	20/08/2019		136.803	183.449	10/07/2019	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7412	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164,81	20/08/2019		136.803	183.449	10/07/2019	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7412	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 152,60	17/07/2018		110.181	183.449	18/07/2018	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7412	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 152,60	17/07/2018		110.181	183.449	18/07/2018	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7412	E	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$ -	26/03/2019		125.408	183.449	-	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PEI7413	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164,81	22/07/2019		138.238	200.731	25/06/2018	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7413	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164,81	22/07/2019		138.238	200.731	25/06/2018	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7413	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 152,60	6/07/2018		111.277	200.731	18/07/2018	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7413	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 152,60	6/07/2018		111.277	200.731	18/07/2018	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7413	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	200.731	-	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PEI7414	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164,81	23/07/2019		126.965	173.572	10/07/2019	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7414	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164,81	23/07/2019		126.965	173.572	10/07/2019	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7414	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 152,60	09/07/2018		102.798	173.572	18/07/2018	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7414	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 152,60	09/07/2018		102.798	173.572	18/07/2018	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7414	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	173.572	-	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PEI7415	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164,81	22/07/2019		152.449	197.964	10/07/2019	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7415	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164,81	22/07/2019		152.449	197.964	10/07/2019	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7415	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 152,60	16/07/2018		121.189	197.964	18/07/2018	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7415	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 152,60	16/07/2018		121.189	197.964	18/07/2018	Menor a 3mm	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7415	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	197.964	16/06/2014	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PEI3060	STOCK	GENERAL	1115	225/70	16	1	0				65.234	163.393			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI3060	STOCK	GENERAL	1115	225/70	16	1	0				65.234	163.393			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI3060	STOCK	GENERAL	1115	225/70	16	1	0				65.234	163.393			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				187.637	-			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
GXI0427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				187.637	-			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				102.118	-			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7412	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				102.118	-			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				106.295	111.277			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				116.662	-			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				116.662	-			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				116.662	-			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				116.662	-			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
GXI427	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0				-	238.036			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI3060	STOCK	GENERAL	103T	255/70	16	0	1				-	203.344			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI3060	STOCK	GENERAL	103T	255/70	16	0	1				-	203.344			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI7413	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				106.295	111.277			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				70.646	102.798			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				70.646	102.798			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				102.798	112.824			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7414	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				102.798	112.824			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
GXI427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				187.637	245.814			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
GXI427	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				187.637	245.814			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7414	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1				102.798	119.522			GUAYAQUIL	SE RETIRA LLANTA REVENTADA PEI-7414	
PEI7412	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1				110.181	-			GUAYAQUIL	NUEVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PEI7414	
PEI7412	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1				-	110.181			GUAYAQUIL	NUEVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PEI7415	
PEI7415	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1				-	121.189			GUAYAQUIL	NUEVA PARA INTERCAMBIO SE COLOCA EN PEI7415	
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				116.662	142.498			GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				116.662	142.498			GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE	
PEI7414	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1				102.798	119.522			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				116.662	142.498			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	
PEI7415	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				116.662	142.498			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA	

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	28/12/2021

Placa	Posición	Marca	Neumáticos						Costo	Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
			Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Reencauchada		Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI-7413		GENERAL	103S	225/70	16	0	1									GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7413 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7413		GENERAL	103S	225/70	16	0	1									GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7413 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	1									GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7412 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7412		GENERAL	103S	225/70	16	0	1									GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7412 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7414		GENERAL	103S	225/70	16	0	1									GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7414 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7414		GENERAL	103S	225/70	16	0	1									GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7414 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7415		GENERAL	103S	225/70	16	0	1									GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7415		GENERAL	103S	225/70	16	0	1									GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7415 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-3060		GENERAL	103S	225/70	16	1	0									GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI3060 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-3060		FATE RANGER RUNNER	107Q	225/70	16	1	0									GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI3060 EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1									GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0									GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0									GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1									GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1									GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1									GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1									GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1									GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	111S	255/70	16	1	0									GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	FATE RANGER RUNNER	107Q	255/70	16	1	0									GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413		GENERAL	103T	225/70	16	0	1					111.277	194.485			GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7413 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7413		GENERAL	103T	225/70	16	0	1					111.277	194.485			GUAYAQUIL	SE RETIRA DEL PEI7413 EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI-7413		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1					-	-			GUAYAQUIL	NUEVA PARA INTERCAMBIO
PEI-7413		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1					-	-			GUAYAQUIL	NUEVA PARA INTERCAMBIO
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1					111.277	194.485			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1					111.277	194.485			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7414		GENERAL	103S	225/70	16	0	1					102.798	163.552			GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7414		GENERAL	103S	225/70	16	0	1					56	163.552			GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414		GENERAL	103T	225/70	16	0	1					111.277	194.485			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE - SE COLOCA EN PEI7414
PEI7414		GENERAL	103T	225/70	16	0	1					-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE - SE COLOCA EN PEI7414
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1					-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	16	0	1					-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	16	0	1					-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103S	235/60	16	0	1					-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1					-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	16	0	1					-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	16	0	1					-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	16	0	1					-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO CON IVA

Elaborado por:

Ing. Alex Holguín Looor
Analista Administrativo de Sucursal

