

**CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

Informe	2
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	5
Fecha	29/6/2022

Placa	Neumáticos									Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones	
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial			Actual
						B	R	M										
PEI3060	1	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	23/07/2019	29/06/2022	11,00	5,55	212.780	263.127	39	NUEVA
PEI3060	2	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	23/07/2019	29/06/2022	11,00	4,76	212.780	263.127	39	NUEVA
PEI3060	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	04/07/2018	29/06/2022	11,00	7,14	203.344	263.127	39	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI3060	4	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	04/07/2018	29/06/2022	11,00	7,14	203.344	263.127	39	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI3060	E	CONTINENTAL	111S	215/80	16	1	0	0	0	1	23/07/2019	29/06/2022	11,00	8,73	163.393	263.127	39	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA
PEI7412	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/05/2022	29/06/2022	11,00	10,31	194.717	196.996	38	NUEVA
PEI7412	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/05/2022	29/06/2022	11,00	10,31	194.717	196.996	38	NUEVA
PEI7412	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	20/08/2019	29/06/2022	11,00	3,97	136.803	196.996	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7412	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	20/08/2019	29/06/2022	11,00	4,76	136.803	196.996	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7412	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	0	1	26/03/2019	29/06/2022	11,00	4,76	125.408	196.996	38	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA
PEI7413	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	30/05/2022	29/06/2022	11,00	10,31	208.627	210.309	38	NUEVA
PEI7413	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	30/05/2022	29/06/2022	11,00	10,31	208.627	210.309	38	NUEVA
PEI7413	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	22/07/2019	29/06/2022	11,00	6,35	138.238	210.309	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7413	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	22/07/2019	29/06/2022	11,00	6,35	138.238	210.309	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7413	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	29/06/2022	11,00	8,73	56	210.309	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	20/05/2022	29/06/2022	11,00	10,31	174.952	178.309	38	NUEVA
PEI7414	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	20/05/2022	29/06/2022	11,00	10,31	174.952	178.309	38	NUEVA
PEI7414	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	23/07/2019	29/06/2022	11,00	5,56	126.965	178.309	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7414	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	23/07/2019	29/06/2022	11,00	4,76	126.965	178.309	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7414	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	29/06/2022	11,00	6,35	56	178.309	38	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA
PEI7415	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/05/2022	29/06/2022	13,00	10,31	207.195	209.717	38	NUEVA
PEI7415	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/05/2022	29/06/2022	13,00	10,31	207.195	209.717	38	NUEVA
PEI7415	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	22/07/2019	29/06/2022	13,00	4,76	152.449	209.717	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7415	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	22/07/2019	29/06/2022	13,00	4,76	152.449	209.717	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7415	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	29/06/2022	9,00	8,73	56	209.717	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
BODEGA	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	0	1	0		29/06/2022	9,00	3,00	65.234	163.393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	0	1	0		29/06/2022	9,00	3,00	65.234	163.393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	0	1	0	1	0		29/06/2022	9,00	2,00	65.234	163.393	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	1	0		29/06/2022	9,00	2,00	187.637		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	1	0		29/06/2022	9,00	2,00	187.637		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/06/2022	13,00	5,00	102.118		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/06/2022	13,00	5,00	102.118		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/06/2022	13,00	3,00	106.295	111.277	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	1	0		29/06/2022	13,00	5,00	116.662		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	1	0		29/06/2022	13,00	5,00	116.662		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	1	0		29/06/2022	13,00	5,00	116.662		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	1	0		29/06/2022	13,00	5,00	116.662		-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	1	0		29/06/2022	11,00	5,00	-	238.036	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1		29/06/2022	11,00	5,00	-	203.344	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	255/70	16	1	0	0	0	1		29/06/2022	11,00	5,00	-	203.344	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/06/2022	11,00	5,00	106.295	111.277	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/06/2022	11,00	5,00	70.646	102.798	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/06/2022	11,00	5,00	70.646	102.798	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/06/2022	11,00	6,00	102.798	112.824	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/06/2022	11,00	6,00	102.798	112.824	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/06/2022	13,00	5,00	187.637	245.814	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/06/2022	13,00	6,00	187.637	245.814	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		29/06/2022	11,00	11,00	102.798	119.522	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/06/2022	13,00	3,00	116.662	142.498	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/06/2022	13,00	3,00	116.662	142.498	-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		29/06/2022	13,00	5,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/06/2022	13,00	5,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		29/06/2022	13,00	5,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS

Informe	2
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	5
Fecha	29/6/2022

Placa	Neumáticos									Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones	
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial			Actual
						B	R	M										
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		29/06/2022	13,00	5,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1		29/06/2022	13,00	5,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		29/06/2022	13,00	5,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		29/06/2022	13,00	5,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	111S	255/70	16	0	0	1	1	0		29/06/2022	13,00	5,00			-	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	FATE RANGER RUNNER	107Q	255/70	16	0	0	1	1	0		29/06/2022	13,00	5,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/07/2018	29/06/2022	11,00	5,00	111.277	194.485	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/07/2018	29/06/2022	11,00	5,00	111.277	194.485	-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	0	0	1		29/06/2022	13,00	8,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	16	0	0	1	0	1		29/06/2022	13,00	4,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	16	0	0	1	0	1		29/06/2022	13,00	4,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103S	235/60	16	0	0	1	0	1		29/06/2022	13,00	2,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1		29/06/2022	13,00	2,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	16	0	0	1	0	1		29/06/2022	13,00	2,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	16	0	0	1	0	1		29/06/2022	13,00	2,00			-	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/05/2022	29/06/2022	11,00	10,31	194.717	196.996	38	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7412	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/05/2022	29/06/2022	11,00	10,31	194.717	196.996	38	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7412	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	20/08/2019	29/06/2022	11,00	3,97	136.803	196.996	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7412	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	20/08/2019	29/06/2022	11,00	4,76	136.803	196.996	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7413	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	30/05/2022	29/06/2022	11,00	10,31	208.627	210.309	38	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7413	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	30/05/2022	29/06/2022	11,00	10,31	208.627	210.309	38	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7413	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	22/07/2019	29/06/2022	11,00	6,35	138.238	210.309	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7413	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	22/07/2019	29/06/2022	11,00	6,35	138.238	210.309	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7414	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	20/05/2022	29/06/2022	11,00	10,31	174.952	178.309	38	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7414	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	20/05/2022	29/06/2022	11,00	10,31	174.952	178.309	38	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7414	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	23/07/2019	29/06/2022	11,00	5,56	126.965	178.309	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7414	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	23/07/2019	29/06/2022	11,00	4,76	126.965	178.309	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7415	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/05/2022	29/06/2022	13,00	10,31	207.195	203.998	38	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7415	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/05/2022	29/06/2022	13,00	10,31	207.195	203.998	38	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7415	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	22/07/2019	29/06/2022	13,00	4,76	152.449	203.998	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7415	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	22/07/2019	29/06/2022	13,00	4,76	152.449	203.998	38	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/07/2018	30/03/2022	11,00	2,00	110.181	191.806	38	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/07/2018	30/03/2022	11,00	2,00	110.181	191.806	38	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/07/2018	30/03/2022	11,00	2,00	111.277	202.703	38	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/07/2018	30/03/2022	11,00	2,00	111.277	202.703	38	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/07/2018	30/03/2022	11,00	2,00	102.798	173.774	38	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/07/2018	30/03/2022	11,00	2,00	102.798	173.774	38	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/07/2018	30/03/2022	13,00	2,00	121.189	203.998	38	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/07/2018	30/03/2022	13,00	2,00	121.189	203.998	38	EN PROCESO DE REENCAUCHE

**CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

Informe	2
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	5
Fecha	29/6/2022

Placa	Neumáticos										Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
						B	R	M										

STOCK
MOVIMIENTOS

Elaborado por:

Ing. Alex Holguín Loor
Analista Administrativo de Sucursal

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS
 Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHÍCULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos e 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

Informe	2
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	29/6/2022

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 1718	255/70	GENERAL	1	5,55	5,55	5,55	38	111S	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 1718	255/70	GENERAL	2	4,76	4,76	4,76	38	111S	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK H035 0619	255/70	CONTINENTAL	3	7,14	7,14	7,14	38	111S	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK H035 1619	255/70	CONTINENTAL	4	7,14	7,14	7,14	39	111S	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI3060	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1916	215/80	CONTINENTAL	E	8,73	8,73	8,73	39	111S	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA	
PEI7412	LLANTA	DOT 11H04815R 0922	225/70	CONTINENTAL	1	10,31	10,31	10,31	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7412	LLANTA	DOT 11H04815R 0922	225/70	CONTINENTAL	2	10,31	10,31	10,31	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	3	3,97	3,97	3,97	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	4	4,76	4,76	4,76	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL	E	4,76	4,76	4,76	38	103 S	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA	
PEI7413	LLANTA	DOT 11H04815R 0922	225/70	CONTINENTAL	1	10,31	10,31	10,31	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7413	LLANTA	DOT 11H04815R 0922	225/70	CONTINENTAL	2	10,31	10,31	10,31	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	3	6,35	6,35	6,35	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	4	6,35	6,35	6,35	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7413	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	8,73	8,73	8,73	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	
PEI7414	LLANTA	DOT 11H04815R 0922	225/70	CONTINENTAL	1	10,31	10,31	10,31	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7414	LLANTA	DOT 11H04815R 0922	225/70	CONTINENTAL	2	10,31	10,31	10,31	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	3	5,56	5,56	5,56	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	4	4,76	4,76	4,76	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7414	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL	E	6,35	6,35	6,35	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA	
PEI7415	LLANTA	DOT 11H04815R 0621	225/70	CONTINENTAL	1	10,31	10,31	10,31	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7415	LLANTA	DOT 11H04815R 0521	225/70	CONTINENTAL	2	10,31	10,31	10,31	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA	
PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	3	4,76	4,76	4,76	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL	4	4,76	4,76	4,76	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR	
PEI7415	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	8,73	8,73	8,73	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO	

**ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

CUADRO No. 2

Informe	2
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	29/6/2022

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	111S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	111S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT IHOK 3WR 4812	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	111S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4511	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2012	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0414	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 5WFA 3509	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1516	255/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HOK 3NY 1516	255/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		6,00	6,00	6,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		6,00	6,00	6,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2214	225/70	GENERAL		6,00	6,00	6,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0918	225/70	GENERAL		11,00	11,00	11,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		3,00	3,00	3,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1316	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2114	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0216	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HOK 3WR 4812	255/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	111S	0	1	GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT F51L 1308	255/70	FATE RANGER RUNNER		5,00	5,00	5,00	-	107Q	0	1	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0918	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0918	225/70	GENERAL		5,00	5,00	5,00	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL		8,00	8,00	8,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HP5 F07 4910	255/70	GENERAL		4,00	4,00	4,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HP5 F07 5010	255/70	GENERAL		4,00	4,00	4,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1H4C 5A0 1304	235/60	CONTINENTAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1912	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HP5 F07 4910	255/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HP5 F07 4910	255/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00	-	103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412	LLANTA	DOT 11H04815R 0922	225/70	CONTINENTAL			10,31	10,31	10,31	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7412	LLANTA	DOT 11H04815R 0922	225/70	CONTINENTAL			10,31	10,31	10,31	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL			3,97	3,97	3,97	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7412	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL			4,76	4,76	4,76	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7413	LLANTA	DOT 11H04815R 0922	225/70	CONTINENTAL			10,31	10,31	10,31	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7413	LLANTA	DOT 11H04815R 0922	225/70	CONTINENTAL			10,31	10,31	10,31	-	103T	1	0	GUAYAQUIL	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS

**ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

CUADRO No. 2

Informe	2
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	29/6/2022

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
PEI7413		LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL		6,35	6,35	6,35		103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7413		LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL		6,35	6,35	6,35		103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7414		LLANTA	DOT 11H04815R 0922	225/70	CONTINENTAL		10,31	10,31	10,31		103T	1	0	GUAYAQUIL	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7414		LLANTA	DOT 11H04815R 0922	225/70	CONTINENTAL		10,31	10,31	10,31		103T	1	0	GUAYAQUIL	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7414		LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL		5,56	5,56	5,56		103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7414		LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL		4,76	4,76	4,76		103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7415		LLANTA	DOT 11H04815R 0621	225/70	CONTINENTAL		10,31	10,31	10,31		103T	1	0	GUAYAQUIL	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7415		LLANTA	DOT 11H04815R 0521	225/70	CONTINENTAL		10,31	10,31	10,31		103T	1	0	GUAYAQUIL	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7415		LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL		4,76	4,76	4,76		103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7415		LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL		4,76	4,76	4,76		103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 1418	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00		103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00		103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL		2,00	2,00	2,00		103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 H03K 0418	225/70	CONTINENTAL		2,00	2,00	2,00		103T	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 0918	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00		103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4316	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00		103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4917	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00		103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 1HX5 HMEM 4817	225/70	GENERAL		2,00	2,00	2,00		103S	1	0	GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta

******:** Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

Elaborado por:

Ing. Alex Holguín Loor
Analista Administrativo de Sucursal

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	2
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	29/6/2022

Placa	Posición	Marca	Neumáticos					Costo	Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
			Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva		Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI3060	1	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 191,85	23/07/2019		212.780	263.127	10/07/2019	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI3060	2	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 191,85	23/07/2019		212.780	263.127	10/07/2019	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI3060	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 179,21	04/07/2018		203.344	263.127	18/07/2018	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI3060	4	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 179,21	04/07/2018		203.344	263.127	18/07/2018	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI3060	E	CONTINENTAL	111S	215/80	16	0	1	\$ 118,22	23/07/2019		163.393	263.127	19/09/2016	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA
PEI7412	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141,75	17/05/2022		194.717	196.996	10/07/2019	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7412	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141,75	17/05/2022		194.717	196.996	10/07/2019	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7412	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164,81	20/08/2019		136.803	196.996	18/07/2018	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7412	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164,81	20/08/2019		136.803	196.996	18/07/2018	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7412	E	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$ -	26/03/2019		125.408	196.996	-	-	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA
PEI7413	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141,75	30/05/2022		208.627	210.309	25/06/2018	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7413	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141,75	30/05/2022		208.627	210.309	25/06/2018	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7413	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164,81	22/07/2019		138.238	210.309	18/07/2018	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7413	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164,81	22/07/2019		138.238	210.309	18/07/2018	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7413	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	210.309	-	-	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141,75	20/05/2022		174.952	178.309	10/07/2019	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7414	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141,75	20/05/2022		174.952	178.309	10/07/2019	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7414	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164,81	23/07/2019		126.965	178.309	18/07/2018	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7414	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164,81	23/07/2019		126.965	178.309	18/07/2018	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7414	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	178.309	-	-	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTA POSTERIOR A EMERGENCIA
PEI7415	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141,75	17/05/2022		207.195	209.717	10/07/2019	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7415	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 141,75	17/05/2022		207.195	209.717	10/07/2019	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7415	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164,81	22/07/2019		152.449	209.717	18/07/2018	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7415	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 164,81	22/07/2019		152.449	209.717	18/07/2018	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7415	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	209.717	16/06/2014	-	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
BODEGA	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	1	0				65.234	163.393			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	1	0				65.234	163.393			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	1	0				65.234	163.393			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				187.637	-			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				187.637	-			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				102.118	-			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				102.118	-			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				106.295	111.277			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				116.662	-			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				116.662	-			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				116.662	-			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	1	0				-	238.036			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	255/70	16	0	1				-	203.344			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	255/70	16	0	1				-	203.344			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				106.295	111.277			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				70.646	102.798			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				70.646	102.798			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				102.798	112.824			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				102.798	112.824			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				187.637	245.814			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				187.637	245.814			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1				102.798	119.522			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				116.662	142.498			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				116.662	142.498			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1				-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0				-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1				-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1				-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1				-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1				-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1				-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	111S	255/70	16	1	0				-	-			GUAYAQUIL	RECHAZADA PARA REENCAUCHE, EN PROCESO DE BAJA
BODEGA	STOCK	FATE RANGER RUNNER	107Q	255/70	16	1	0				-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1				111.277	194.485			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1				111.277	194.485			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1				-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	16	0	1				-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	16	0	1				-	-			GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	2
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	29/6/2022

Placa	Posición	Marca	Diseño	Neumáticos				Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
				Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial				
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103S	235/60	16	0	1				-	-		GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1				-	-		GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	16	0	1				-	-		GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	255/70	16	0	1				-	-		GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
PEI7412		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				194.717	196.996		GUAYAQUIL	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7412		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				194.717	196.996		GUAYAQUIL	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7412		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				136.803	196.996		GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7412		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				136.803	196.996		GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7413		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				208.627	210.309		GUAYAQUIL	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7413		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				208.627	210.309		GUAYAQUIL	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7413		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				138.238	210.309		GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7413		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				138.238	210.309		GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7414		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				174.952	178.309		GUAYAQUIL	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7414		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				174.952	178.309		GUAYAQUIL	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7414		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				126.965	178.309		GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7414		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				126.965	178.309		GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7415		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				207.195	203.998		GUAYAQUIL	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7415		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				207.195	203.998		GUAYAQUIL	SE COLOCAN LLANTAS NUEVAS
PEI7415		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				152.449	203.998		GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
PEI7415		CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				152.449	203.998		GUAYAQUIL	NUEVA- CAMBIO LLANTAS DELANTERAS A PARTE POSTERIOR
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1				110.181	191.806		GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103T	225/70	16	0	1				110.181	191.806		GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				111.277	202.703		GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1				111.277	202.703		GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1				102.798	173.774		GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1				102.798	173.774		GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1				121.189	203.998		GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE
BODEGA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1				121.189	203.998		GUAYAQUIL	EN PROCESO DE REENCAUCHE

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	2
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	29/6/2022

Placa	Neumáticos								Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO CON IVA

Elaborado por:

Ing. Alex Holguín Loor
Analista Administrativo de Sucursal

