

**CUADRO No. 1**  
**INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMÁTICOS**

<b>Informe</b>	2do trimestre 2022
<b>Institución</b>	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Manabí
<b>No. Vehículos</b>	4
<b>Fecha</b>	15/06/2022

Placa	Neumáticos										Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
						B	R	M										
PEI3439	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	13/06/2022	15/06/2022	10mm	10mm	430322	430672	30	EN VEHICULO
	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	13/06/2022	15/06/2022	10mm	10mm	430322	430672	30	EN VEHICULO
	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	13/06/2022	15/06/2022	10mm	10mm	430322	430672	30	EN VEHICULO
	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	13/06/2022	15/06/2022	10mm	10mm	430322	430672	30	EN VEHICULO
	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	14/01/2020	15/06/2022	9 mm	9mm	349390	430672	30	EN VEHICULO
MEC0421	1	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	20/08/2021	30/03/2022	10mm	6,5mm	369338	379794	30	EN VEHICULO
	2	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	20/08/2021	30/03/2022	10mm	6,5mm	369338	379794	30	EN VEHICULO
	3	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	1	0	20/01/2022	30/03/2022	9mm	6,5mm	373567	379794	30	EN VEHICULO
	4	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	1	0	20/01/2022	30/03/2022	9mm	6,5mm	373567	379794	30	EN VEHICULO
	E	GENERAL	109S	255/70	16	1	0	0	0	0	N/A	30/03/2022	10mm	10mm	N/A	379794	30	EN VEHICULO
PEI3064	1	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	22/03/2022	30/03/2022	10mm	7,5mm	436.275	445.394	30	EN VEHICULO
	2	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	22/03/2022	30/03/2022	10mm	7,5mm	436.275	445.394	30	EN VEHICULO
	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	1	0	20/01/2022	30/03/2022	9mm	6.5mm	431.096	445.394	30	EN VEHICULO
	4	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	1	0	20/01/2022	30/03/2022	9mm	6.5mm	431.096	445.394	30	EN VEHICULO
	E	DISCOVER COOPER	109S	255/70	16	1	0	0	0	0	N/A	30/03/2022	10mm	5mm	N/A	445.394	30	EN VEHICULO
PEI1589	1	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	17/01/2020	30/03/2022	10mm	4,mm	211.491	254.120	30	EN VEHICULO, delanteras rotaron
	2	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	17/01/2020	30/03/2022	10mm	4,mm	211.491	254.120	30	EN VEHICULO, delanteras rotaron
	3	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	17/01/2020	30/03/2022	9mm	3,mm	211.491	254.120	30	EN VEHICULO
	4	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	17/01/2020	30/03/2022	9mm	3,mm	211.491	254.120	30	EN VEHICULO
	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	0	N/A	30/03/2022	9mm	9mm	N/A	254.120	30	EN VEHICULO
		GENERAL	111S	255/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	

		GENERAL	111S	255/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	Neumático reencauchado en septiembre 2019, ubicación en bodega.
		CONTINENTAL	111S	255/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		CONTINENTAL	111S	255/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		CONTINENTAL Y GENERAL		255/70R 16	16	0	0	16	0	0	N/A	22/09/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Neumáticos inspeccionados por empresa reencauchadora RENPACIF en cuyo informe consta que no pasan a reencauche, listos para entrega a gestor ambiental.
		CONTINENTAL Y GENERAL		225/70R 16	16	0	0	14	0	0	N/A	22/09/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		CONTINENTAL		245/70R 16	16	0	0	2	0	0	N/A	22/09/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL TIRE	103T	225/70R 16	16	2	0	0	0	2	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	fueron puestas al vehículo PEI3439 el lunes 13 de junio del 2022
		CONTINENTAL	103FS/70R 16	225/70R 16	16	0	0	5	0	0	N/A	22/09/2020	N/A	3mm	N/A	N/A	N/A	4 NEUMATICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI1589 POR DESGASTE EL 17 DE ENERO 2020 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA; 1 NEUMÁTICO DE EMERGENCIA FUE CAMBIADO POR UNO REENCAUCHADO PARA EL VITARA PEI3439

		GENERAL		255/70R 16	16	0	0	6	0	0	N/A	22/09/2020	N/A	3mm	N/A	N/A	N/A	EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020: 4 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO MEC0421; 2 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL PEI3064 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA
		GENERAL		255/70R 16	16	6	0	0	0	4	N/A	24/12/2020	N/A	10mm	N/A	N/A	N/A	6 NEUMATICOS ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y RECIBIDAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. EN BODEGA. Dos fueron puestos el 11/01/2021 en el PEI3064.
		GENERAL		225/70R 16	16	6	0	0	0	2	N/A	24/12/2020	N/A	10mm	N/A	N/A	N/A	6 NEUMATICOS ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y RECIBIDAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. EN BODEGA. 4 fueron puestos el 25/02/2021 en el PEI3439
		GENERAL	103T	225/70R 16	16	0	0	4	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 NEUMATICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI3439 POR DESGASTE EL 25/02/2021 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA CON MEDIDAS: Posición 1 = 3mm; Posición 2 = 2mm; Posición 3 = 2mm; Posición 4 = 4mm
		GENERAL	111S	255/70R 16	16	0	0	2	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI3064 POR DESGASTE EL 11/01/2021 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA CON MEDIDAS: Posición 1 =3mm; Posición 2 = 4mm

**CUADRO No. 2**  
**STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS**

<b>Informe</b>	2do trimestre 2022
<b>Institución</b>	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Manabí
<b>Fecha corte</b>	15/06/2022

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado	PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda						
							Rodadura **** (mm)						
1	NA	Neumático	1HOK HM9J 0815	255/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	se ubico en la MEC0421 el 20 de enero del 2022
2	NA	Neumático	1HOK 3WR 2617	255/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	se ubico en la MEC0421 el 20 de enero del 2022
3	NA	Neumático	1HOK 3NY 3416	255/70R16	CONTINENTAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	se ubico en la PEI3064 el 20 de enero del 2022
4	NA	Neumático	1HOK 3NY 3416	255/70R16	CONTINENTAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	se ubico en la PEI3064 el 20 de enero del 2022
5	NA	Neumático	1HX5 3WR 2717	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
6	NA	Neumático	1HX5 3WR 0518	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
7	NA	Neumático	1HX5 3WR 0915	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
8	NA	Neumático	1HX5 3WR 4117	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
9	NA	Neumático	1HX5 3WR 4117	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
10	NA	Neumático	1HX5 3WR 4117	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
11	NA	Neumático	1HX5 3WR 4916	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega

**No.Dot:** número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta

**CUADRO No. 3**

**DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL**


Informe	2do trimestre 2022															
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Manabí															
Fecha	15/06/2022															
Placa	Neumáticos								Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición	Razón de cambio de neumático ( * )	SUCURSAL	OBSERVACION
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI3439	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 134,98	13/06/2022	-	430322	430672	24/12/2020	-	MANABI	EN VEHICULO
	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 134,98	13/06/2022		430322	430672	24/12/2020	-	MANABI	EN VEHICULO
	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 134,98	13/06/2022		430322	430672	24/12/2020	-	MANABI	EN VEHICULO
	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 134,98	13/06/2022	-	430322	430672	24/12/2020	-	MANABI	EN VEHICULO
	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 97,27	14/01/2020	-	349390	423230	23/10/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
MEC0421	1	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 155,80	20/08/2021	-	369338	379794	12/07/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	2	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 155,80	20/08/2021	-	369338	379794	12/07/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	3	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	\$ 104,77	20/01/2022		373567	379794	26/09/2019		MANABI	EN VEHICULO
	4	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	\$ 104,77	20/01/2022		373567	379794	26/09/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	E	GENERAL	109S	255/70	16	0	0	\$ -	N/A	-	N/A	N/A	-	-	MANABI	EN VEHICULO
PEI3064	1	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 166,58	22/03/2022	-	436.275	445.394	24/12/2020	-	MANABI	EN VEHICULO
	2	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 166,58	22/03/2022		436.275	445.394	24/12/2020	-	MANABI	EN VEHICULO
	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	\$ 104,77	20/01/2022	-	431.096	445.394	26/09/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	4	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	\$ 104,77	20/01/2022	-	431.096	445.394	26/09/2019		MANABI	EN VEHICULO
	E	DISCOVER COOPER	109S	255/70	16	0	0	\$ -	N/A	-	N/A	N/A	-		MANABI	EN VEHICULO
PEI1589	1	CONTINENTAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	17/01/2020	-	211.491	254.120	12/07/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	2	CONTINENTAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	17/01/2020	-	211.491	254.120	12/07/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	3	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 97,27	17/01/2020	-	211.491	254.120	23/10/2019	-	MANABI	EN VEHICULO

	4	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 97,27	17/01/2020	-	211.491	254.120	23/10/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	-	N/A	-	N/A	N/A	-	-	MANABI	EN VEHICULO
		GENERAL	111S	255/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI	Neumático reencauchado en septiembre 2019, ubicación en bodega.
		GENERAL	111S	255/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI	
		CONTINENTAL	111S	255/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI	
		CONTINENTAL	111S	255/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI	
		GENERAL	103S	225/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI	
		GENERAL	103S	225/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI	
		GENERAL	103S	225/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI	
		GENERAL	103S	225/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI	
		GENERAL	103S	225/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI	
		GENERAL	103S	225/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI	
		CONTINENTAL Y GENERAL		255/70R16	16	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MANABI	Neumáticos inspeccionados por empresa reencauchadora RENPACIF en cuyo informe consta que no pasan a reencauche, listos para entrega a gestor ambiental.
		CONTINENTAL Y GENERAL		225/70R16	16	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MANABI		
		CONTINENTAL		245/70R16	16	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MANABI		
		GENERAL		225/70R16	16	0	2	129,65	N/A	N/A	N/A	N/A	12/07/2019	N/A	MANABI	llantas nuevas se cambiaron a la PEI3439 el 13 de junio 2022
		CONTINENTAL	103FS/70R16	225/70R16	16	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/09/2019	N/A	MANABI	4 NEUMATICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI1589 POR DESGASTE EL 17 DE ENERO 2020 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA; 1 NEUMÁTICO DE EMERGENCIA FUE CAMBIADO POR UNO REENCAUCHADO PARA EL VITARA PEI3439

		GENERAL		255/70R16	16	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2018	N/A	MANABI	EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020: 4 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO MEC0421; 2 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL PEI3064 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA
		GENERAL		225/70R16	16	0	6	134,98	N/A	N/A	N/A	N/A	24/12/2020	N/A	MANABI	6 NEUMATICOS ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON ORDEN D6 E COMPRA 20200001944274 Y RECIBIDAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. VALOR DECLARADO POR NEUMATICO GRABADO IVA. EN BODEGA.
		GENERAL		255/70R16	16	0	6	166,58	N/A	N/A	N/A	N/A	24/12/2020	N/A	MANABI	6 NEUMATICOS ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON ORDEN DE COMPRAR 20200001944275. VALOR DECLARADO POR NEUMATICO GRABADO IVA. Y RECIBIDAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. EN BODEGA.
		GENERAL	103T	225/70R16	16	0	0	\$ 129,65	N/A	N/A	N/A	N/A	27/07/2019	N/A	MANABI	4 NEUMATICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI3439 POR DESGASTE EL 25/02/2021 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA CON MEDIDAS: Posición 1 = 3mm; Posición 2 = 2mm; Posición 3 = 2mm; Posición 4 = 4mm
		GENERAL	111S	255/70R16	16	0	0	\$ 155,80	N/A	N/A	N/A	N/A	27/07/2019	N/A	MANABI	2 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI3064 POR DESGASTE EL 11/01/2021 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA CON MEDIDAS: Posición 1 =3mm; Posición 2 = 4mm

(\*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA



N/A no aplica  
COSTO REGISTRADO SIN IVA

