

**CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

Informe	27
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro-Pastaza
No. Vehículos	5
Fecha	29/9/2022

Placa	Posición	Marca	Neumáticos							Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones	
			Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial			Actual
						B	R	M										
PEI3438 PEP1008	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	26/10/2021	29/09/2022	4MM	4MM	204.832	211.790	30	LLANTA USADA
PEI3438 PEP1008	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	26/10/2021	29/09/2022	4MM	4MM	204.832	211.790	30	LLANTA USADA
PEI3438 PEP1008	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	26/10/2021	29/09/2022	4MM	4MM	204.832	211.790	30	REENCAUCHADA
PEI3438 PEP1008	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	26/10/2021	29/09/2022	4MM	4MM	204.832	211.790	30	REENCAUCHADA
PEI3438 PEP1008	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/09/2019	29/09/2022	11MM	11MM	204.832	211.790	30	USADA PEP1008
PEI7416	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	05/10/2021	29/09/2022	7MM	5MM	195.903	201.508	30	LLANTA NUEVA
PEI7416	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	05/10/2021	29/09/2022	7MM	5MM	195.903	201.508	30	LLANTA NUEVA
PEI7416	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	1	05/10/2021	29/09/2022	7MM	5MM	195.903	201.508	30	LLANTA NUEVA
PEI7416	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	1	05/10/2021	29/09/2022	7MM	5MM	195.903	201.508	30	LLANTA NUEVA
PEI7416	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	29/09/2022	1 MM	1 MM	195.903	201.508	30	LLANTA USADA
PEI7427	1	CONTINENTAL	108-104Q	245/75	16	1	0	0	0	1	11/11/2020	29/09/2022	11MM	7 MM	217.034	217.948	30	LLANTA NUEVA
PEI7427	2	CONTINENTAL	108-104Q	245/75	16	1	0	0	0	1	11/11/2020	29/09/2022	11MM	7 MM	217.034	217.948	30	LLANTA NUEVA
PEI7427	3	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	11/11/2020	29/09/2022	11 MM	10 MM	217.034	217.948	30	REENCAUCHADA
PEI7427	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	11/11/2020	29/09/2022	11 MM	10 MM	217.034	217.948	30	REENCAUCHADA
PEI7427	E	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	0	1	0	16/06/2014	29/09/2022	3 MM	3 MM	217.034	217.948	30	LLANTA USADA
PEO0227	1	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	18/02/2020	29/09/2022	8MM	6 MM	323.823	325.140	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	2	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	18/02/2020	29/09/2022	8MM	6 MM	323.823	325.140	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	3	GENERAL	104T	235/60	16	0	0	1	0	1	18/02/2020	29/09/2022	8MM	6 MM	323.823	325.140	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	4	GENERAL	104T	235/60	16	0	0	1	0	1	18/02/2020	29/09/2022	8MM	6 MM	323.823	325.140	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	E	GENERAL	100T	235/60	16	0	1	0	1	0	18/02/2020	29/09/2022	7 MM	7 MM	323.823	325.140	30	REENCAUCHADA
GXI0427	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	11/10/2021	29/09/2022	4,5MM	4MM	301.510	309.636	30	LLANTA USADA
GXI0427	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	11/10/2021	29/09/2022	4,5MM	4MM	301.510	309.636	30	LLANTA USADA
GXI0427	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	11/10/2021	29/09/2022	3 MM	2MM	301.510	309.636	30	LLANTA USADA
GXI0427	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	11/10/2021	29/09/2022	3 MM	2MM	301.510	309.636	30	LLANTA USADA
GXI0427	E	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	09/12/2009	29/09/2022	6MM	6MM	301.510	309.636	30	LLANTA USADA
COMPRA	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/03/2020	29/09/2022	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/03/2020	29/09/2022	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/03/2020	29/09/2022	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/03/2020	29/09/2022	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
STOCK	3	GENERAL	103T	245/70	16	0	1		0	-	-	29/09/2022	9 MM	9 MM	-	-	30	PARA DAR DE BAJA
STOCK	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1		0	-	-	29/09/2022	9 MM	9 MM	-	-	30	PARA DAR DE BAJA
STOCK	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1		0	-	-	29/09/2022	9 MM	9 MM	-	-	30	PARA DAR DE BAJA

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS
 Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHÍCULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

Informe	27
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza
Fecha	29/9/2022

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
PEI3438 PEP1008	LLANTA	1HXS HMEM 1618	225/70	GENERAL	1	4MM	4MM	4MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI3438 PEP1008	LLANTA	1HXS HMEM 1618	225/70	GENERAL	2	4MM	4MM	4MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI3438 PEP1008	LLANTA	1HXS 3WR 3713	225/70	GENERAL	3	4MM	4MM	4MM	30	103S	0	1	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI3438 PEP1008	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 3713	225/70	GENERAL	4	4MM	4MM	4MM	30	103S	0	1	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI3438 PEP1008	LLANTA	1HXS HMEM 4416	225/70	GENERAL	E	11MM	11MM	11MM	30	103S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7416	LLANTA	DOT 11H04815R0520	225/70	GENERAL	1	5MM	5MM	5MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7416	LLANTA	DOT 11H04815R0520	225/70	GENERAL	2	5MM	5MM	5MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7416	LLANTA	DOT 11H04815R0520	225/70	GENERAL	3	5MM	5MM	5MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7416	LLANTA	DOT 11H04815R0520	225/70	GENERAL	4	5MM	5MM	5MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7416	LLANTA	1HXS 3WR 3417	225/70	GENERAL	E	1 MM	1 MM	1 MM	30	103S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7427	LLANTA	1HU113UR 2618	245/75	CONTINENTAL	1	7 MM	7 MM	7 MM	38	108-104Q	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7427	LLANTA	1HU113UR 2618	245/75	CONTINENTAL	2	7 MM	7 MM	7 MM	38	108-104Q	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7427	LLANTA	1HUY 3WR 1814	245/75	GENERAL	3	10 MM	10 MM	10 MM	38	111S	0	1	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7427	LLANTA	1HUY 3WR 1814	245/75	GENERAL	4	10 MM	10 MM	10 MM	38	111S	0	1	AMBATO	EN VEHICULO	
PEI7427	LLANTA	1HUY 3WR 1814	245/75	GENERAL	E	3 MM	3 MM	3 MM	38	111S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEO0227	LLANTA	1H4CWC8S2719	235/60	GENERAL	1	6 MM	6 MM	6 MM	30	100T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEO0227	LLANTA	1H4CWC8S2719	235/60	GENERAL	2	6 MM	6 MM	6 MM	30	100T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEO0227	LLANTA	1H4CWC8S2719	235/60	GENERAL	3	6 MM	6 MM	6 MM	30	104T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEO0227	LLANTA	1H4CWC8S2719	235/60	GENERAL	4	6 MM	6 MM	6 MM	30	104T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEO0227	LLANTA	1H4CWC8S1718	235/60	GENERAL	E	7 MM	7 MM	7 MM	30	100T	0	1	AMBATO	EN VEHICULO	
GXI0427	LLANTA	1H5XS HMEN 1518	225/70	GENERAL	1	4MM	4MM	4MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
GXI0427	LLANTA	1H5XS HMEN 1518	225/70	GENERAL	2	4MM	4MM	4MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
GXI0427	LLANTA	1H5XS HMEN 1518	225/70	GENERAL	1	2MM	2MM	2MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
GXI0427	LLANTA	1H5XS HMEN 1518	225/70	GENERAL	2	2MM	2MM	2MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
GXI0427	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 1417	225/70	GENERAL	E	6MM	6MM	6MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
STOCK	LLANTA	DOT 1HXSHMEN 1518	245/70	GENERAL	X	1 MM	1 MM	1 MM	30	103 T	0	1	AMBATO	PARA DAR DE BAJA	
STOCK	LLANTA	DOT 1HXS3WR 1514	225/70	GENERAL	X	1 MM	1 MM	1 MM	30	103 T	0	1	AMBATO	PARA DAR DE BAJA	
STOCK	LLANTA	DOT 1HXSHMEN 1116	225/70	GENERAL	X	1 MM	1 MM	1 MM	30	103 T	0	1	AMBATO	PARA DAR DE BAJA	

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta

*****: Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL


Informe	27
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro-Pastaza
Fecha	29/9/2022

Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Neumáticos			Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
						Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI3438 PEP1008	1	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	\$ -	26/10/2021	26/10/2021	204.832	211.790	24/10/2013	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA USADA
PEI3438 PEP1008	2	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	\$ -	26/10/2021	26/10/2021	204.832	211.790	24/10/2013	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA USADA
PEI3438 PEP1008	3	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	\$ -	26/10/2021	26/10/2021	204.832	211.790	09/01/2017	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	REENCAUCHADA
PEI3438 PEP1008	4	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	\$ -	26/10/2021	26/10/2021	204.832	211.790	09/01/2017	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	REENCAUCHADA
PEI3438 PEP1008	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	\$ -	09/09/2019	09/09/2019	204.832	211.790	24/10/2013	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	AMBATO	USADA PEP1008
PEI7416	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 145,22	5/10/2021	05/10/2021	195.903	201.508	12/03/2020	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEI7416	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 145,22	5/10/2021	05/10/2021	195.903	201.508	12/03/2020	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEI7416	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 145,22	5/10/2021	05/10/2021	195.903	201.508	16/06/2014	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEI7416	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 145,22	5/10/2021	05/10/2021	195.903	201.508	16/06/2014	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEI7416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	\$ -	16/6/2014	16/06/2014	195.903	201.508	16/06/2014	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA USADA
PEI7427	1	CONTINENTAL	108-104Q	245/75	16	0	1	\$ 180,30	11/11/2020	11/11/2020	217.034	217.948	13/02/2020	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEI7427	2	CONTINENTAL	108-104Q	245/75	16	0	1	\$ 180,30	11/11/2020	11/11/2020	217.034	217.948	13/02/2020	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEI7427	3	GENERAL	1115	245/75	16	1	1	\$ 159,82	11/11/2020	11/11/2020	217.034	217.948	15/09/2017	LABRADO 11MM	AMBATO	REENCAUCHADA
PEI7427	4	GENERAL	1115	245/75	16	1	1	\$ 159,82	11/11/2020	11/11/2020	217.034	217.948	15/09/2017	LABRADO 11MM	AMBATO	REENCAUCHADA
PEI7427	E	GENERAL	1115	245/75	16	0	0	\$ -	16/06/2014	16/06/2014	217.034	217.948	16/06/2014	REENCAUCHADA	AMBATO	LLANTA USADA
PEO0227	1	GENERAL	100T	235/60	16	0	1	\$ 115,15	18/02/2020	18/2/2020	323.823	325.140	12/03/2020	LABRADO 11 MM	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEO0227	2	GENERAL	100T	235/60	16	0	1	\$ 115,15	18/02/2020	18/2/2020	323.823	325.140	12/03/2020	LABRADO 11 MM	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEO0227	3	GENERAL	104T	235/60	16	0	1	\$ 115,15	18/02/2020	18/2/2020	323.823	325.140	12/03/2020	LABRADO 11 MM	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEO0227	4	GENERAL	104T	235/60	16	0	1	\$ 115,15	18/02/2020	18/2/2020	323.823	325.140	12/03/2020	LABRADO 11 MM	AMBATO	LLANTA NUEVA
PEO0227	E	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	\$ 95,00	18/02/2020	18/2/2020	323.823	325.140	03/02/2014	LLANTA REENCAUCHADA DESDE LA RECEPCIÓN DEL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA
GXI0427	1	GENERAL	225/70	225/70	16	0	1	\$ 114,75	11/10/2021	11/10/2021	301.510	309.636	25/06/2018	MENOR A 5MM	GUAYAQUIL	LLANTA USADA
GXI0427	2	GENERAL	225/70	225/70	16	0	1	\$ 114,75	11/10/2021	11/10/2021	301.510	309.636	25/06/2018	MENOR A 5MM	GUAYAQUIL	LLANTA USADA
GXI0427	3	GENERAL	225/70	225/70	16	0	1	\$ 155,33	11/10/2021	11/10/2021	301.510	309.636	07/05/2018	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	LLANTA USADA
GXI0427	4	GENERAL	225/70	225/70	16	0	1	\$ 114,75	11/10/2021	11/10/2021	301.510	309.636	07/05/2018	MENOR A 3MM	GUAYAQUIL	LLANTA USADA
GXI0427	E	GENERAL	225/70	225/70	16	0	1	\$ -	09/12/2009	09/12/2009	301.510	309.636	09/12/2009	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	GUAYAQUIL	LLANTA USADA
PEO0227	X	CONTINENTAL	100T	235/60	16	1	0	\$ -	10/12/2015	-	-	-	-	EJE DELANTERO DEBE IR SIN LLANTAS REENCAUCHADAS	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA DAR DE BAJA
PEO0227	X	CONTINENTAL	100T	235/60	16	0	1	\$ -	-	-	-	179.188	-	ROTURA	AMBATO	LLANTA ROTA ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEO0227	X	KUMHO	100H	235/60	16	0	1	\$ 113,39	24/12/2013	20/11/2015	179.188	234.257	24/12/2013	MENOR A 3MM	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA DAR DE BAJA
PEO0227	X	KUMHO	100H	235/60	16	0	1	\$ 113,39	24/12/2013	20/11/2015	179.188	234.257	24/12/2013	MENOR A 3MM	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA DAR DE BAJA
PEO0227	X	DUNLOP	100T	235/60	16	1	0	\$ 95,00	03/02/2014	10/12/2015	180.350	234.351	03/02/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA REENCAUCHADA *
PEP1008	X	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	\$ -	-	09/01/2017	-	-	-	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEP1008 SE GUARDAN EN BODEGA PARA DAR DE BAJA
PEP1008	X	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	\$ -	-	09/01/2017	-	-	-	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEP1008 SE GUARDAN EN BODEGA PARA DAR DE BAJA
PEI7427	X	GENERAL	1115	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA DAR DE BAJA
PEI7427	X	GENERAL	1115	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA DAR DE BAJA
PEI7427	X	GENERAL	1115	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA DAR DE BAJA
PEI7427	X	GENERAL	1115	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA DAR DE BAJA
PEI7427	X	GENERAL	1115	245/75	16	0	2	\$ -	-	-	-	-	29/12/2017	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACIÓN EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA
PEI7416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	\$ -	-	-	-	-	29/12/2017	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACIÓN EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA
PEI 7416	1	GENERAL		225/70	16	0	1	\$ 114,94	02/12/2019	02/12/2019	-	135.474	02/12/2019	ENLLANTAJE ROTACION NEUMATICOS NUEVOS	AMBATO	CAMBIO DE NEUMATICOS NUEVOS
PEI 7416	2	GENERAL		225/70	16	0	1	\$ 114,94	02/12/2019	02/12/2019	-	135.474	02/12/2019	ENLLANTAJE ROTACION NEUMATICOS NUEVOS	AMBATO	CAMBIO DE NEUMATICOS NUEVOS
PEI3438 PEP1008	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	0	-	-	0	0	43098	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACIÓN EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA
PEI 7416	X	GENERAL		225/70	16	2	0	0	0	0	0	0	11/11/2019	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACIÓN EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA
PEI7427	X	GENERAL		225/70	16	2	0	0	0	0	0	0	11/11/2019	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACIÓN EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA
GXI0427	X	GENERAL		225/70	16	1	0	0	0	0	0	0	11/11/2019	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACIÓN EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA
GXI0427 - PEP 1008-PEI 7416	X	GENERAL	103T	225/70	16	0	12	126,64	0	0	0	0	12/3/2020	LLANTA NUEVA EN BODEGA	AMBATO	ADQUISICIÓN NEUMATICOS 12/03/2020 225/70R16 103T FR TERRCAT50 TERRAIN CONTACT AT50 DOT 11H04815R0520
PEI 7427	X	GENERAL	100 T	235/60	16	0	4	154,07	0	0	0	0	12/3/2020	LLANTA NUEVA EN BODEGA	AMBATO	ADQUISICIÓN NEUMATICOS 12/03/2020 LT245/75R16 120/1165 TERRCAT50 DOT 1H11H0344719
PEI7416	X	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	0	0	0	03/12/2019	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	AMBATO	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT
PEI 7416	X	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	0	0	0	03/12/2019	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	AMBATO	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT
PEO0227	X	GENERAL	100T	235/60	16	0	1	0	0	0	0	0	12/03/2020	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	AMBATO	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT
PEO0227	X	GENERAL	100T	235/60	16	0	1	0	0	0	0	0	12/03/2020	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	AMBATO	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT
PEO0227	X	GENERAL	104V	235/60	16	0	1	0	0	0	0	0	12/03/2020	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	AMBATO	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT
PEO0227	X	GENERAL	104V	235/60	16	0	1	0	0	0	0	0	12/03/2020	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	AMBATO	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO SIN IVA



Ítem	Ubicación	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION	MOTIVO	FECHA DE BAJA	GESTOR
							De la banda Rodadura ****											
2022																		
1	BODEGA SUCURSAL	LLANTA	DOT U2KU 3MPR 4810	235/60	DUNLOP	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	111S	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
2	BODEGA SUCURSAL	CONTINENTAL	DOT 1H4C3KY 0210	235/60	CONTINENTAL	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	111S	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
3	BODEGA SUCURSAL	CONTINENTAL	DOT 1H4C3WY 1809	235/60	CONTINENTAL	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	111S	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
4	BODEGA SUCURSAL	CONTINENTAL	DOT 1H4C3KY 0210	235/60	CONTINENTAL	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	111S	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
5	BODEGA SUCURSAL	CONTINENTAL	DOT 1H4C3KY 0210	235/60	CONTINENTAL	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	104V	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
6	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 1HUY3WR 1914	245/75	GENERAL	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	104V	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
7	BODEGA SUCURSAL	KHUMO	DOT K2VLYP4A 3413	245/70	KHUMO	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	100H	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
8	BODEGA SUCURSAL	KHUMO	DOT K2VLYP4A 3213	245/70	KHUMO	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	100T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
9	BODEGA SUCURSAL	KHUMO	DOT 4TVBYA3P 3013	235/60	KHUMO	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	100T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
10	BODEGA SUCURSAL	KHUMO	DOT 4TVBYA3P 2913	235/60	KHUMO	BAJA	3MM	3MM	3MM	-	100T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
11	BODEGA SUCURSAL	KHUMO	DOT 42VLYP4A 3413	235/60	KHUMO	BAJA	8 MM	8 MM	8 MM	-	100H	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
12	BODEGA SUCURSAL	KHUMO	DOT 42VLYP4A 3413	235/60	KHUMO	BAJA	9MM	9MM	9MM	-	103S	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
13	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 1HX53WER 1414	225/70	GENERAL	BAJA	7 MM	3 MM	3 MM	-	100H	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
14	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 1HX53WR 3713	225/70	GENERAL	BAJA	11 MM	11 MM	11 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
15	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 1HX53WR 3813	225/70	GENERAL	BAJA	11 MM	11 MM	11 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
16	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT IHUY3WR 2217	245/75	GENERAL	BAJA	11 MM	11 MM	11 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
17	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 11H04815R 05250	225/70	GENERAL	BAJA	11 MM	11 MM	11 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
18	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 11H04815R 05250	225/70	GENERAL	BAJA	11 MM	11 MM	11 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
19	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 11H04815R 05250	225/70	GENERAL	BAJA	11 MM	11 MM	11 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
20	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 11H04815R 05250	225/70	GENERAL	BAJA	11 MM	11 MM	11 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
21	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 11H04815R 05250	225/70	GENERAL	BAJA	11 MM	11 MM	11 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
22	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 1HXSHMEN 1518	245/70	GENERAL	BAJA	4 MM	4 MM	4 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE