

**CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

Informe	49
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.
No. Vehículos	29
Fecha	20/3/2026

Placa	Neumáticos									Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones		
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial			Actual	
						B	R	M											
PEI1596	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	0	1	24/07/2024	02/03/2026	10.00	10.00	237,317	244,172	40	SE COLOCA EL PEI1596
PEI1596	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	24/07/2024	02/03/2026	10.00	10.00	237,317	244,172	40	SE COLOCA EL PEI1596	
PEI1596	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	13/05/2020	02/03/2026	14.00	10.00	225,477	244,172	40	SE COLOCA EN PEI1596	
PEI1596	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	13/05/2020	02/03/2026	14.00	10.00	225,477	244,172	40	SE COLOCA EN PEI1596	
PEI1596	E	GT RADIAL	102T	225/70	16	0	0	1	0	1	01/08/2014	02/03/2026	3.00	2.67	64,200	244,172	40	PARA PEI1589	
PEN0930	1	HONOUR	109L	7.00 R15C	15	1	0	0	0	1	03/10/2025	20/03/2026	13.00	13.00	41,987	42,696	42	NUEVA	
PEN0930	2	HONOUR	109L	7.00 R15C	15	1	0	0	0	1	03/10/2025	20/03/2026	13.00	13.00	41,987	42,696	42	NUEVA	
PEN0930	3	GOOD YEAR	CT176	7.00 15LT	15	1	0	0	0	1	27/04/2010	20/03/2026	9.00	5.33	10	42,696	42	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO	
PEN0930	4	GOOD YEAR	CT176	7.00 15LT	15	1	0	0	0	1	27/04/2010	20/03/2026	9.00	5.00	10	42,696	42	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO	
PEN0930	5	GOOD YEAR	CT176	7.00 15LT	15	1	0	0	0	1	27/04/2010	20/03/2026	9.00	7.33	10	42,696	42	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO	
PEN0930	1	GOOD YEAR	CT176	7.00 15LT	15	0	1	0	0	1	27/04/2010	20/03/2026	9.00	5.00	10	42,696	42	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO	
PEN0930	E	GOOD YEAR	CT176	7.00 15LT	15	1	0	0	0	1	27/04/2010	20/03/2026	9.00	14.00	10	42,696	42	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO	
PEI3062	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	0	0	1	13/10/2025	02/03/2026	11.00	3.33	382,291	382,343	40	SALEN DEL PEI7426 Y SE COLOCAN EN PEI3062	
PEI3062	2	HANKOOK	109T	255/70	16	0	1	0	0	1	13/10/2025	02/03/2026	9.00	2.33	282,291	382,343	40	SALEN DEL PEI7425 Y SE COLOCAN EN PEI3062	
PEI3062	3	KENDA	116N	245/75	16	0	0	1	1	0	13/10/2025	02/03/2026	9.00	5.67	382,291	382,343	40	SALEN DEL PEI7425 Y SE COLOCAN EN PEI3062	
PEI3062	4	KENDA	116N	245/75	16	0	0	1	1	0	13/10/2025	02/03/2026	9.00	4.33	382,291	382,343	40	SALEN DEL PEI7425 Y SE COLOCAN EN PEI3062	
PEI3062	E	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	1	0	17/06/2024	02/03/2026	13.00	4.00	373,129	382,343	40	SE COLOCA EN EMERGENCIA	
PEI7002	1	CHENGSHAN	LT	7.00R16L14PR	16	1	0	0	0	1	10/03/2023	20/03/2026	11.00	12.00	95,220	103,893	42	LLANTAS CAMBIADAS POR SINIESTRO EN ASEGURADORA	
PEI7002	2	CHENGSHAN	LT	7.00R16L14PR	16	1	0	0	0	1	10/03/2023	20/03/2026	11.00	12.00	95,220	103,893	42	LLANTAS CAMBIADAS POR SINIESTRO EN ASEGURADORA	
PEI7002	3	BRIDGESTONE	LT	7.00 16LT	16	0	1	0	1	0	12/11/2015	20/03/2026	13.00	12.00	44,376	103,893	42	REENCAUCHADA	
PEI7002	4	BRIDGESTONE	LT	7.00 16LT	16	0	1	0	1	0	12/11/2015	20/03/2026	13.00	3.67	44,376	103,893	42	REENCAUCHADA	
PEI7002	5	BRIDGESTONE	LT	7.00 16LT	16	0	1	0	1	0	12/11/2015	20/03/2026	13.00	14.00	44,376	103,893	42	REENCAUCHADA	
PEI7002	6	BRIDGESTONE	LT	7.00 16LT	16	0	1	0	1	0	12/11/2015	20/03/2026	13.00	3.33	44,376	103,893	42	REENCAUCHADA	
PEI7002	E	CHENGSHAN	LT	7.00R16L14PR	16	1	0	0	0	1	11/10/2023	20/03/2026	11.00	13.33	98,245	103,893	42	SE COLOCA EN PEI7002	
PEI3440	1	GENERAL	84T	185/60	15	1	0	0	0	1	14/03/2024	20/03/2026	9.00	7.00	185,120	206,146	35	NUEVA	
PEI3440	2	GENERAL	84T	185/60	15	1	0	0	0	1	14/03/2024	20/03/2026	9.00	7.00	185,120	206,146	35	NUEVA	
PEI3440	1	GENERAL	84T	185/60	15	1	0	0	0	1	23/06/2023	20/03/2026	9.00	7.00	177,324	206,146	35	SE COLOCA EN PEI3440	
PEI3440	2	GENERAL	84T	185/60	15	1	0	0	0	1	14/03/2023	20/03/2026	9.00	7.00	172,688	206,146	35	SE COLOCA EN PEI3440	
PEI3440	E	CONTINENTAL	82H	185/60	15	1	0	0	0	1	24/10/2013	20/03/2026	12.00	8.00	10	206,146	35	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO	
PEI3437	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	27/09/2023	20/03/2026	8.00	6.33	266,025	286,486	40	SALE DE PEI8252 Y SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO	
PEI3437	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	27/09/2023	20/03/2026	8.00	6.33	266,025	286,486	40	SALE DE PEI8252 Y SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO	
PEI3437	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/06/2025	20/03/2026	11.00	8.00	281,328	286,486	40	SALE DEL PEI3436 Y SE COLOCA EN EL PEI3437	
PEI3437	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/06/2025	20/03/2026	11.00	8.00	281,328	286,486	40	SALE DEL PEI3436 Y SE COLOCA EN EL PEI3437	
PEI3437	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	29/09/2023	20/03/2026	11.00	11.00	266,025	286,486	40	SALE DE PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3437 EMERGENCIA	
PEI3436	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	18/01/2022	02/03/2026	10.00	4.33	239,884	299,101	35	SE COLOCA EN PEI3436	
PEI3436	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	18/01/2022	02/03/2026	10.00	4.33	239,884	299,101	35	SE COLOCA EN PEI3436	
PEI3436	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/06/2025	02/03/2026	13.00	10.00	296,508	299,101	40	SE COLOCA EN PEI3436 POSTERIOR	
PEI3436	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	04/06/2025	02/03/2026	13.00	10.00	296,508	299,101	40	SE COLOCA EN PEI3436 POSTERIOR	
PEI3436	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	31/01/2018	02/03/2026	11.00	10.00	153,200	299,101	40	SE COLOCA EN EMERGENCIA DE PEI3436	
PEI3435	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	1	0	1	19/04/2022	02/03/2026	10.00	3.33	299,661	379,783	40	SE COLOCA EN PEI3435	
PEI3435	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	1	0	1	19/04/2022	02/03/2026	10.00	3.67	299,661	379,783	40	SE COLOCA EN PEI3435	
PEI3435	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	13/03/2017	02/03/2026	13.00	4.00	133,300	379,783	40	SE COLOCA EN PEI3435	
PEI3435	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	28/07/2023	02/03/2026	11.00	7.00	343,536	379,783	40	SALE DEL PEI8243 Y SE COLOCAN EN PEI3435 EJE POSTERIOR	
PEI3435	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	23/07/2024	02/03/2026	10.00	3.67	366,391	379,783	40	SE COLOCA PARA EMERGENCIA	
PEI3434	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	11/03/2021	20/03/2026	10.00	4.67	160,000	231,570	40	SE COLOCA EN PEI3434	
PEI3434	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	11/03/2021	20/03/2026	10.00	4.33	160,000	231,570	40	SE COLOCA EN PEI3434	
PEI3434	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	11/03/2021	20/03/2026	11.00	8.33	160,000	231,570	40	SE COLOCA EN PEI3434	
PEI3434	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	11/03/2021	20/03/2026	11.00	8.33	160,000	231,570	40	SE COLOCA EN PEI3434	
PEI3434	E	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	0	0	1	13/07/2016	20/03/2026	3.00	3.00	50,419	231,570	40	SALE DELANTERA DEL PEI7421 Y SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL PEI3434	
PEI7410	1	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	30/01/2026	30/01/2026	11.00	11.00	283,607	284,730	35	NUEVA	
PEI7410	2	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	30/01/2026	30/01/2026	11.00	11.00	283,607	284,730	35	NUEVA	
PEI7410	3	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	30/01/2026	30/01/2026	11.00	11.00	283,607	284,730	35	NUEVA	
PEI7410	4	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	30/01/2026	30/01/2026	11.00	11.00	283,607	284,730	35	NUEVA	
PEI7410	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	29/06/2017	20/03/2026	13.00	11.00	284,730	284,730	40	SE COLOCA EN PEI7410	
PEI7411	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	28/11/2025	20/03/2026	10.00	10.00	300,711	304,217	40	NUEVA	
PEI7411	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	28/11/2025	20/03/2026	10.00	10.00	300,711	304,217	40	NUEVA	
PEI7411	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	08/11/2024	20/03/2026	10.00	6.33	272,969	304,217	40	NUEVA	
PEI7411	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	08/11/2024	20/03/2026	10.00	5.67	272,969	304,217	40	NUEVA	
PEI7411	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1									

NUEVA	STOCK	GENERAL	84T	185/60	15	1	0	0	0	1	-	27/03/2024	9.00	9.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL	84T	185/60	15	1	0	0	0	1	-	27/03/2024	9.00	9.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	110T	265/60	18	1	0	0	0	1	-	04/12/2024	10.00	10.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	110T	265/60	18	1	0	0	0	1	-	04/12/2024	10.00	10.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	110T	265/60	18	1	0	0	0	1	-	04/12/2024	10.00	10.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	110T	265/60	18	1	0	0	0	1	-	04/12/2024	10.00	10.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	110T	265/60	18	1	0	0	0	1	-	04/12/2024	10.00	10.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	HONOUR	110N	7.00 R16C	16	1	0	0	0	1	-	04/12/2024	13.00	13.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	HONOUR	110N	7.00 R16C	16	1	0	0	0	1	-	04/12/2024	13.00	13.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	91H	195/65	15	1	0	0	0	1	-	31/07/2025	8.00	8.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	91H	195/66	15	1	0	0	0	1	-	31/07/2025	8.00	8.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	91H	195/67	15	1	0	0	0	1	-	31/07/2025	8.00	8.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	91H	195/68	15	1	0	0	0	1	-	31/07/2025	8.00	8.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	1115	255/70	16	1	0	0	0	1	-	31/07/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	1115	255/70	16	1	0	0	0	1	-	31/07/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	1115	255/70	16	1	0	0	0	1	-	31/07/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	1115	255/70	16	1	0	0	0	1	-	31/07/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	1115	255/70	16	1	0	0	0	1	-	31/07/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	1115	255/70	16	1	0	0	0	1	-	31/07/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	84T	185/60	15	1	0	0	0	1	-	31/07/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	84T	185/60	15	1	0	0	0	1	-	31/07/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/08/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/08/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/08/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/08/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/08/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/08/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/08/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/08/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/08/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/08/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/08/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/08/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/08/2025	11.00	11.00	-	-	-	-	NUEVA	
PEI7411	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	0	1	03/06/2024	08/11/2024	10.00	3.67	259,637	272,969	-	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7411	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	0	1	03/06/2024	08/11/2024	10.00	3.67	259,637	272,969	-	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3062	STOCK	GENERAL	1115	245/75	16	0	0	1	0	0	1	17/06/2024	13/01/2025	11.00	3.00	366,826	373,129	-	-	EN POSICION DE REENCAUCHE
PEC7236	STOCK	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	0	1	0	0	1	08/11/2023	10/12/2024	10.00	9.00	52	19,982	-	-	LLANTA CON CORTES LATERALES
PEI3062	STOCK	GENERAL	1115	245/75	16	0	0	1	1	0	0	17/06/2024	09/12/2024	13.00	9.00	366,826	373,129	-	-	SALE POR DEFORMACION
PEI3437	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	1	0	0	04/06/2025	04/06/2025	11.00	12.00	281,328	281,328	-	-	PARA BAJA - DEFORMADA EN BANDA
PEI3437	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	1	0	0	04/06/2025	04/06/2025	11.00	13.00	281,328	281,328	-	-	PARA BAJA - DEFORMADA EN BANDA
PEI7419	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	0	27/02/2023	26/06/2025	13.00	7.00	216,615	264,778	-	-	SALE POR DEFORMACION
PEI7419	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	0	27/02/2023	26/06/2025	13.00	7.00	216,615	264,778	-	-	SALE POR DEFORMACION
PEI7421	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	0	17/07/2025	17/07/2025	13.00	11.00	284,365	297,995	-	-	SALE POR DEFORMACION
PEN0930	STOCK	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	0	0	0	1	27/04/2010	03/10/2025	9.00	3.00	10	41,987	-	-	ROTURA Y PERDIDA DE AIRE CONSTANTE
PEN0930	STOCK	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	1	0	0	0	1	0	27/04/2010	03/10/2025	9.00	6.00	10	41,987	-	-	ROTURA Y PERDIDA DE AIRE CONSTANTE
PEI7411	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	0	18/08/2021	28/11/2025	10.00	4.33	205,045	300,711	-	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7411	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	0	18/08/2021	28/11/2025	10.00	5.00	205,045	300,711	-	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7411	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	0	18/08/2016	26/12/2025	11.00	11.00	65,404	300,711	-	-	PIERDE PRESION
PEI7410	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	0	11/06/2024	30/01/2026	10.00	4.00	259,835	283,607	-	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7410	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	0	11/06/2024	30/01/2026	10.00	4.00	259,835	283,607	-	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7410	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	0	1	22/02/2022	30/01/2026	10.00	3.00	215,032	283,607	-	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7410	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	0	22/02/2022	30/01/2026	10.00	3.00	215,032	283,607	-	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE

**CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS**

Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHICULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHICULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHICULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHICULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)

ANEXO 1

DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

Informe	48
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Matriz
Fecha	20/3/2026

Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado		PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION	
						De la banda	Rodadura **** (mm)							
PE1596	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 4020	225/70	GENERAL	1	10.00	10.00	10.00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PE1596
PE1596	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 3820	225/70	GENERAL	2	10.00	10.00	10.00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PE1596
PE1596	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 3713	225/70	GENERAL	3	10.00	10.00	10.00	20	103S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PE1596
PE1596	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 3516	225/70	GENERAL	4	10.00	10.00	10.00	20	103S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PE1596
PE1596	LLANTA	DOT SWFA 3609	225/70	GT RADIAL	E	3.00	3.00	2.00	20	102T	1	0	MATRIZ	PARA PE1589
PEN0930	LLANTA	DOT 526N 1924	7.00 R15C	HONOUR	1	13.00	13.00	13.00	40	109L	1	0	MATRIZ	NUEVA
PEN0930	LLANTA	DOT 526N 1924	7.00 R15C	HONOUR	2	13.00	13.00	13.00	40	109L	1	0	MATRIZ	NUEVA
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3 4604	7.00 15L1	GOOD YEAR	3	7.00	4.00	5.00	40	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3 4504	7.00 15L1	GOOD YEAR	4	5.00	6.00	6.00	40	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3 3704	7.00 15L1	GOOD YEAR	5	6.00	7.00	9.00	40	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3 4504	7.00 15L1	GOOD YEAR	1	5.00	5.00	5.00	40	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3 0305	7.00 15L1	GOOD YEAR	E	14.00	14.00	14.00	40	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PE3062	LLANTA	DOT 1HYU 3WR 3821	245/75	GENERAL	1	4.00	4.00	2.00	30	111S	1	0	MATRIZ	SALEN DEL PE17426 Y SE COLOCAN EN PE3062
PE3062	LLANTA	REH 0212	255/70	HANKOOK	2	2.00	3.00	2.00	25	109T	1	0	MATRIZ	SALEN DEL PE17425 Y SE COLOCAN EN PE3062
PE3062	LLANTA	DOT 7YUR ANA 3611	245/75	KENDA	3	6.00	5.00	6.00	40	116N	0	1	MATRIZ	SALEN DEL PE17425 Y SE COLOCAN EN PE3062
PE3062	LLANTA	DOT 7YUR ANA 3611	245/75	KENDA	4	4.00	5.00	4.00	40	116N	0	1	MATRIZ	SALEN DEL PE17425 Y SE COLOCAN EN PE3062
PE3062	LLANTA	DOT 1HYU 3WR 4318	245/75	GENERAL	3	5.00	3.00	4.00	40	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA
PE7002	LLANTA	DOT 14Y TBAPRC 5021	7.00R16L14PR	CHENGSHAN	1	12.00	12.00	12.00	42	LT	1	0	MATRIZ	LLANTAS CAMBIADAS POR SINISTRO EN ASEGURADORA
PE7002	LLANTA	DOT 14Y TBAPRC 1523	7.00R16L14PR	CHENGSHAN	2	12.00	12.00	12.00	42	LT	1	0	MATRIZ	LLANTAS CAMBIADAS POR SINISTRO EN ASEGURADORA
PE7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	7.00 16L1	BRIDGESTONE	3	12.00	12.00	12.00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PE7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	7.00 16L1	BRIDGESTONE	4	4.00	3.00	4.00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PE7002	LLANTA	DOT 14Y TBAPRC 1422	7.00R16L14PR	CHENGSHAN	5	14.00	14.00	14.00	42	LT	1	0	MATRIZ	NUEVA
PE7002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	7.00 16L1	BRIDGESTONE	6	3.00	4.00	3.00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PE7002	LLANTA	DOT 14Y TBAPRC 1422	7.00R16L14PR	CHENGSHAN	E	13.00	14.00	13.00	42	LT	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PE17002
PE1340	LLANTA	DOT 1H90 WJ1E 4621	185/60	GENERAL	1	7.00	7.00	7.00	25	84T	1	0	MATRIZ	NUEVA
PE1340	LLANTA	DOT 1H90 WJ1E 4621	185/60	GENERAL	2	7.00	7.00	7.00	25	84T	1	0	MATRIZ	NUEVA
PE1340	LLANTA	DOT 1H90 WJ1E 4621	185/60	GENERAL	3	7.00	7.00	7.00	25	84T	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PE1340
PE1340	LLANTA	DOT 1H90 WJ1E 4621	185/60	GENERAL	4	7.00	7.00	7.00	25	84T	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PE1340
PE1340	LLANTA	DOT 1H98 AXVE 4013	185/60	CONTINENTAL	E	7.00	8.00	9.00	25	82H	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PE13437	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 0219	225/70	GENERAL	1	6.00	7.00	6.00	30	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PE18252 Y SE COLOCAN EN PE13737 EJE DELANTERO
PE13437	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 0219	225/70	GENERAL	2	6.00	7.00	6.00	30	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PE18252 Y SE COLOCAN EN PE13737 EJE DELANTERO
PE13437	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 4217	225/70	GENERAL	3	8.00	8.00	8.00	30	103S	0	1	MATRIZ	SALE DEL PE13436 Y SE COLOCA EN EL PE13437
PE13437	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 3417	225/70	GENERAL	4	8.00	8.00	8.00	30	103S	0	1	MATRIZ	SALE DEL PE13436 Y SE COLOCA EN EL PE13437
PE13437	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 2716	225/70	GENERAL	E	11.00	11.00	11.00	25	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PE18243 Y SE COLOCA EN PE13437 EMERGENCIA
PE13436	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 5018	225/70	GENERAL	1	5.00	5.00	3.00	30	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PE13436
PE13436	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 5018	225/70	GENERAL	2	4.00	5.00	4.00	30	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PE13436
PE13436	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 3317	225/70	GENERAL	3	10.00	10.00	10.00	40	103S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PE13436 POSTERIOR
PE13436	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 3417	225/70	GENERAL	4	10.00	10.00	10.00	40	103S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PE13436 POSTERIOR
PE13436	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL	E	10.00	10.00	10.00	20	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DE PE13436
PE13435	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 0219	225/70	GENERAL	1	2.00	4.00	4.00	30	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PE13435
PE13435	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 0219	225/70	GENERAL	2	3.00	4.00	4.00	28	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PE13435
PE13435	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1414	225/70	GENERAL	3	4.00	4.00	4.00	25	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL MISMO VEHICULO
PE13435	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 3417	225/70	GENERAL	4	7.00	7.00	7.00	20	103S	0	1	MATRIZ	SALE DEL PE18243 Y SE COLOCA EN PE13435 EJE POSTERIOR
PE13435	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 4120	225/70	GENERAL	E	3.00	4.00	4.00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA PARA EMERGENCIA
PE13434	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 5018	225/70	GENERAL	1	5.00	5.00	4.00	32	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PE13434
PE13434	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 5018	225/70	GENERAL	2	5.00	3.00	5.00	32	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PE13434
PE13434	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 3616	225/70	GENERAL	3	8.00	9.00	8.00	32	103S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PE13434
PE13434	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 3616	225/70	GENERAL	4	8.00	9.00	8.00	32	103S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PE13434
PE13434	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	4.00	3.00	2.00	32	103S	1	0	MATRIZ	SALE DELANTERA DEL PE17421 Y SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL PE13434
PE17410	LLANTA	DOT 11H0F8TCJ (3325)	225/70	GENERAL TIRE	1	11.00	11.00	11.00	35	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
PE17410	LLANTA	DOT 11H0F8TCJ (3325)	225/70	GENERAL TIRE	2	11.00	11.00	11.00	35	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
PE17410	LLANTA	DOT 11H0F8TCJ (3325)	225/70	GENERAL TIRE	3	11.00	11.00	11.00	35	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
PE17410	LLANTA	DOT 11H0F8TCJ (3325)	225/70	GENERAL TIRE	4	11.00	11.00	11.00	35	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
PE17410	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	11.00	11.00	11.00	32	103S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PE17410
PE17411	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 4120	225/70	GENERAL	1	10.00	9.00	10.00	25	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
PE17411	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 4120	225/70	GENERAL	2	10.00	10.00	10.00	25	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
PE17411	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 4120	225/70	GENERAL	1	5.00	7.00	7.00	32	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
PE17411	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 4120	225/70	GENERAL	2	5.00	6.00	6.00	32	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
PE17411	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 4120	225/70	GENERAL	E	4.00	5.00	5.00	25	103S	1	0	MATRIZ	USADA BUENA PARA PE17411
PE17419	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 0219	225/70	GENERAL	1	6.00	6.00	5.00	35	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PE17419
PE17419	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 0219	225/70	GENERAL	2	4.00	6.00	6.00	30	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PE17419
PE17419	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 0219	225/70	GENERAL	3	11.00	11.00	11.00	35	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
PE17419	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 5018	225/70	GENERAL	4	11.00	11.00	11.00	35	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
PE17419	LLANTA	DOT 1H4C SA10 3904	235/60	CONTINENTAL	E	5.00	5.00	5.00	28	100T	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA POR RAZON DE CIDE UNIR LLANTA
PE17420	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 4120	225/70	GENERAL	1	4.00	4.00	4.00	30	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PE17421 Y SE COLOCA EN PE17420
PE17420	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 4120	225/70	GENERAL	2	4.00	4.00	5.00	30	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PE17421 Y SE COLOCA EN PE17420
PE17420	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 0821	225/70	GENERAL	3	4.00	5.00	5.00	30	103S	1	0	MATRIZ	SALE DEL PE13437 Y SE COLOCA EN EL PE17420
PE17420	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 0921	225/70	GENERAL	4	3.00	6.00	5.00	25	103S	1	0	MATRIZ	SALE DEL PE13437 Y SE COLOCA EN EL PE17420
PE17420	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 3713	225/70	GENERAL	E	4.00	4.00	4.00	32	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA
PE17421	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 5018	225/70	GENERAL	1	4.00	4.00	3.00	32	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PE17420 Y SE COLOCA EN PE17421
PE17421	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 5018	225/70	GENERAL	2	4.00	4.00	4.00	32	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PE17420 Y SE COLOCA EN PE17421
PE17421	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 3517	225/70	GENERAL	3	8.00	9.00	9.00	30	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
PE17421	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 3113	225/70	GENERAL	4	9.00	9.00	9.00	20	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PE17421	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 0219	225/70	GENERAL	E	3.00	3.00	4.00	30	103S	1	0	MATRIZ	PREAPROBADA REENCAUCHE DEL 7410

1	NUEVA	LLANTA	DOT 1H90 W1E 1623	185/60	GENERAL	STOCK	9.00	9.00	9.00	-	84T	1	0	MATRIZ	NUEVA
2	NUEVA	LLANTA	DOT 1H90 W1E 1623	185/60	GENERAL	STOCK	9.00	9.00	9.00	-	84T	1	0	MATRIZ	NUEVA
3	NUEVA	LLANTA	DOT 6580 WCU7 1324	265/60	CONTINENTAL	STOCK	10.00	10.00	10.00	-	110T	1	0	MATRIZ	NUEVA
4	NUEVA	LLANTA	DOT 6580 WCU7 1424	265/60	CONTINENTAL	STOCK	10.00	10.00	10.00	-	110T	1	0	MATRIZ	NUEVA
5	NUEVA	LLANTA	DOT 6580 WCU7 1424	265/60	CONTINENTAL	STOCK	10.00	10.00	10.00	-	110T	1	0	MATRIZ	NUEVA
6	NUEVA	LLANTA	DOT 6580 WCU7 1324	265/60	CONTINENTAL	STOCK	10.00	10.00	10.00	-	110T	1	0	MATRIZ	NUEVA
7	NUEVA	LLANTA	DOT 6580 WCU7 3123	265/60	CONTINENTAL	STOCK	10.00	10.00	10.00	-	110T	1	0	MATRIZ	NUEVA
8	NUEVA	LLANTA	DOT 526A 0324	7.00 R16C	HONOUR	STOCK	13.00	13.00	13.00	-	110N	1	0	MATRIZ	NUEVA
9	NUEVA	LLANTA	DOT 526A 0324	7.00 R16C	HONOUR	STOCK	13.00	13.00	13.00	-	110N	1	0	MATRIZ	NUEVA
10	NUEVA	LLANTA	DOT 11H03H9N (1125)	195/65	CONTINENTAL	STOCK	8.00	8.00	8.00	-	91H	1	0	MATRIZ	NUEVA
11	NUEVA	LLANTA	DOT 11H03H9N (1125)	195/65	CONTINENTAL	STOCK	8.00	8.00	8.00	-	91H	1	0	MATRIZ	NUEVA
12	NUEVA	LLANTA	DOT 11H03H9N (1125)	195/65	CONTINENTAL	STOCK	8.00	8.00	8.00	-	91H	1	0	MATRIZ	NUEVA
13	NUEVA	LLANTA	DOT 11H03H9N (1025)	195/65	CONTINENTAL	STOCK	8.00	8.00	8.00	-	91H	1	0	MATRIZ	NUEVA
14	NUEVA	LLANTA	DOT 1H03W3R (3824)	255/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
15	NUEVA	LLANTA	DOT 1H03W3R (3824)	255/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
16	NUEVA	LLANTA	DOT 1H03W3R (3824)	255/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
17	NUEVA	LLANTA	DOT 1H03W3R (3824)	255/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
18	NUEVA	LLANTA	DOT 1H03W3R (3824)	255/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
19	NUEVA	LLANTA	DOT 1H03W3R (3824)	255/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
20	NUEVA	LLANTA	DOT 1H03W3R (3824)	255/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
21	NUEVA	LLANTA	DOT 1H03W3R (3824)	255/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
22	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BMMF (1525)	185/60	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	84T	1	0	MATRIZ	NUEVA
23	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BMMF (1525)	185/60	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	84T	1	0	MATRIZ	NUEVA
24	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BRTCI (3325)	225/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
25	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BRTCI (3325)	225/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
26	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BRTCI (3325)	225/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
27	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BRTCI (3325)	225/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
28	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BRTCI (3325)	225/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
29	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BRTCI (3325)	225/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
30	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BRTCI (3325)	225/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
31	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BRTCI (3325)	225/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
32	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BRTCI (3325)	225/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
33	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BRTCI (3325)	225/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
34	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BRTCI (3325)	225/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
35	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BRTCI (3325)	225/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
36	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BRTCI (3325)	225/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
37	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BRTCI (3325)	225/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
38	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BRTCI (3325)	225/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
39	NUEVA	LLANTA	DOT 11H0BRTCI (3325)	225/70	GENERAL TIRE	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
40	PE17411	LLANTA	DOT 1H95 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	4.00	4.00	3.00	-	103S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
41	PE17411	LLANTA	DOT 1H95 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	4.00	4.00	3.00	-	103S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
42	PE13062	LLANTA	DOT 1H1UY 3WR 3921	245/75	GENERAL	STOCK	4.00	4.00	4.00	-	111S	1	0	MATRIZ	EN POSICION DE REENCAUCHE
43	PE17236	LLANTA	DOT 9680 PK4 3123	265/60	BRIDGESTONE	STOCK	9.00	9.00	9.00	-	110T	1	0	MATRIZ	LLANTA CON CORTES LATERALES
44	PE13062	LLANTA	DOT 1H1UY 3WR 3817	245/75	GENERAL	STOCK	5.00	6.00	4.00	-	111S	0	1	MATRIZ	SALE POR DEFORMACION
45	PE13437	LLANTA	DOT 1H95 3WR 1414	225/70	GENERAL	STOCK	12.00	12.00	12.00	-	103S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA - DEFORMADA EN BANDA
46	PE13437	LLANTA	DOT 1H95 3WR 0117	225/70	GENERAL	STOCK	13.00	13.00	13.00	-	103S	0	1	MATRIZ	PARA BAJA - DEFORMADA EN BANDA
47	PE17419	LLANTA	DOT 1H95 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	8.00	8.00	8.00	-	103S	0	1	MATRIZ	SALE POR DEFORMACION
48	PE17419	LLANTA	DOT 1H95 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	8.00	8.00	8.00	-	103S	0	1	MATRIZ	SALE POR DEFORMACION
49	PE17421	LLANTA	DOT 1H95 3WR 3017	225/70	GENERAL	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103S	0	1	MATRIZ	SALE POR DEFORMACION
50	PEN0930	LLANTA	DOT NNT 2YK3 4504	7.00 15LT	GOOD YEAR	STOCK	3.00	3.00	3.00	-	CT176	1	0	MATRIZ	ROTURA Y PERDIDA DE AIRE CONSTANTE
51	PEN0930	LLANTA	DOT NNT 2YK3 3704	7.00 15LT	GOOD YEAR	STOCK	7.00	6.00	5.00	-	CT176	1	0	MATRIZ	ROTURA Y PERDIDA DE AIRE CONSTANTE
52	PE17411	LLANTA	DOT 1H95 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	4.00	5.00	4.00	-	103S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
53	PE17411	LLANTA	DOT 1H95 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	5.00	5.00	5.00	-	103S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
54	PE17411	LLANTA	DOT 1H95 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	103 S	0	1	MATRIZ	PIERDE PRESION
55	PE17410	LLANTA	DOT 1H95 3WR 3820	225/70	GENERAL	STOCK	4.00	4.00	4.00	-	103S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
56	PE17410	LLANTA	DOT 1H95 3WR 3820	225/70	GENERAL	STOCK	4.00	4.00	4.00	-	103S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
57	PE17410	LLANTA	DOT 1H95 3WR 4818	225/70	GENERAL	STOCK	3.00	3.00	3.00	-	103S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
58	PE17410	LLANTA	DOT 1H95 3WR 4918	225/70	GENERAL	STOCK	3.00	3.00	3.00	-	103S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE

*****: Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

STOCK
MOVIMIENTOS

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	49
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Matriz
Fecha	20/3/2026


Placa	Posición	Marca	Neumáticos						Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencache	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
			Diseño	Medida	Rin	Reencachada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI1596	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134.40	2024-07-24	-	237,317	244,172	2020-10-26	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EL PEI1596
PEI1596	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134.40	2024-07-24	-	237,317	244,172	2020-10-26	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EL PEI1596
PEI1596	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 76.61	2020-05-13	-	225,477	244,172	2020-03-06	SE COLOCA EN PEI1596	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 76.61	2020-05-13	-	225,477	244,172	2020-03-06	SE COLOCA EN PEI1596	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	E	GT RADIAL	102T	225/70	16	0	1	\$ -	2014-08-01	-	64,200	244,172	-	-	MATRIZ	PARA PEI1589
PEN0930	1	HONOUR	109L	7.00 R15C	15	0	1	\$ 209.76	2025-10-03	-	41,987	42,696	2024-12-02	NUEVA	MATRIZ	INGRESA INVENTARIO BODEGA
PEN0930	2	HONOUR	109L	7.00 R15C	15	0	1	\$ 209.76	2025-10-03	-	41,987	42,696	2024-12-02	NUEVA	MATRIZ	INGRESA INVENTARIO BODEGA
PEN0930	3	GOOD YEAR	CT176	7.00 15LT	15	0	1	\$ -	2010-04-27	-	10	42,696	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	4	GOOD YEAR	CT176	7.00 15LT	15	0	1	\$ -	2010-04-27	-	10	42,696	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	5	GOOD YEAR	CT176	7.00 15LT	15	0	1	\$ -	2010-04-27	-	10	42,696	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	6	GOOD YEAR	CT176	7.00 15LT	15	0	1	\$ -	2010-04-27	-	10	42,696	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	E	GOOD YEAR	CT176	7.00 15LT	15	0	1	\$ -	2010-04-27	-	10	42,696	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI3062	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167.61	2023-05-04	-	382,291	382,343	2021-04-01	SALEN DEL PEI7426 Y SE COLOCAN EN PEI3062	MATRIZ	SALEN DEL PEI7426 Y SE COLOCAN EN PEI3062
PEI3062	2	HANKOOK	109T	255/70	16	0	1	\$ -	2025-10-13	-	382,291	382,343	-	SALEN DEL PEI7425 Y SE COLOCAN EN PEI3062	MATRIZ	SALEN DEL PEI7425 Y SE COLOCAN EN PEI3062
PEI3062	3	KENDA	116N	245/75	16	1	0	\$ -	2025-10-13	-	382,291	382,343	2015-11-24	SALEN DEL PEI7425 Y SE COLOCAN EN PEI3062	MATRIZ	SALEN DEL PEI7425 Y SE COLOCAN EN PEI3062
PEI3062	4	KENDA	116N	245/75	16	1	0	\$ -	2025-10-13	-	382,291	382,343	2015-11-24	SALEN DEL PEI7425 Y SE COLOCAN EN PEI3062	MATRIZ	SALEN DEL PEI7425 Y SE COLOCAN EN PEI3062
PEI3062	E	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 77.41	2025-01-13	-	373,129	382,343	2022-12-06	SE COLOCA EN EMERGENCIA	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA
PEI7002	1	CHENGSHAN	LT	7.00R16LT14PR	16	0	1	\$ 206.25	2023-03-10	-	95,220	103,893	2023-03-10	LLANTAS CAMBIADAS POR SINIESTRO EN ASEGURADORA	MATRIZ	LLANTAS CAMBIADAS POR SINIESTRO EN ASEGURADORA
PEI7002	2	CHENGSHAN	LT	7.00R16LT14PR	16	0	1	\$ 206.25	2023-03-10	-	95,220	103,893	2023-03-10	LLANTAS CAMBIADAS POR SINIESTRO EN ASEGURADORA	MATRIZ	LLANTAS CAMBIADAS POR SINIESTRO EN ASEGURADORA
PEI7002	3	BRIDGESTONE	LT	7.00 16LT	16	1	0	\$ 75.15	2012-12-19	-	44,376	103,893	2015-11-12	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	4	BRIDGESTONE	LT	7.00 16LT	16	1	0	\$ 75.15	2012-12-19	-	44,376	103,893	2015-11-12	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	5	CHENGSHAN	LT	7.00R16LT14PR	16	0	1	\$ 206.25	2024-02-14	-	100,502	103,893	2023-03-10	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEI7002	6	BRIDGESTONE	LT	7.00 16LT	16	1	0	\$ 75.15	2012-12-19	-	44,376	103,893	2015-11-12	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	E	CHENGSHAN	LT	7.00R16LT14PR	16	0	1	\$ 206.25	2023-10-11	-	98,245	103,893	2023-03-10	SE COLOCA EN PEI7002	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7002
PEI3440	1	GENERAL	84T	185/60	15	0	1	\$ 79.12	2024-03-14	-	185,120	206,146	2021-04-01	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEI3440	2	GENERAL	84T	185/60	15	0	1	\$ 79.12	2024-03-14	-	185,120	206,146	2021-04-01	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEI3440	3	GENERAL	84T	185/60	15	0	1	\$ 79.12	2023-06-23	-	177,324	206,146	2021-04-01	SE COLOCA EN PEI3440	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	4	GENERAL	84T	185/60	15	0	1	\$ 79.12	2023-03-14	-	172,688	206,146	2021-04-01	SE COLOCA EN PEI3440	MATRIZ	NUEVA
PEI3440	E	CONTINENTAL	82H	185/60	15	0	1	\$ -	2013-10-24	-	10	206,146	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI3437	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2023-09-27	-	130,725	286,486	2019-03-07	NUEVA	MATRIZ	SALE DE PEI8252 Y SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO
PEI3437	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2023-09-27	-	130,725	286,486	2019-03-07	NUEVA	MATRIZ	SALE DE PEI8252 Y SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO
PEI3437	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68.78	2025-06-04	-	284,911	286,486	2022-12-06	SALE DEL PEI3436 Y SE COLOCA EN EL PEI3437	MATRIZ	SALE DEL PEI3436 Y SE COLOCA EN EL PEI3437
PEI3437	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68.78	2025-06-04	-	284,911	286,486	2022-12-06	SALE DEL PEI3436 Y SE COLOCA EN EL PEI3437	MATRIZ	SALE DEL PEI3436 Y SE COLOCA EN EL PEI3437
PEI3437	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	2023-09-27	-	266,025	286,486	2016-12-29	-	MATRIZ	SALE DE PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3437 EMERGENCIA
PEI3436	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2022-01-18	-	239,884	299,101	2019-03-07	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3436
PEI3436	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2022-01-18	-	239,884	299,101	2019-03-07	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3436
PEI3436	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68.78	2025-06-04	-	296,508	299,101	2022-12-06	SE COLOCA EN PEI3436 POSTERIOR	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
PEI3436	4	GENERAL	111S	225/70	16	1	0	\$ 68.78	2025-06-04	-	296,508	299,101	2022-12-06	SE COLOCA EN PEI3436 POSTERIOR	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
PEI3436	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 88.70	2018-01-31	-	153,200	299,101	2017-02-23	SE PRIORIZAN REENCAUCHES PARA EMERGENCIAS	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DE PEI3436
PEI3435	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2022-04-19	-	299,661	379,783	2019-03-07	SE COLOCA EN PEI3435	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2022-04-19	-	299,661	379,783	2019-03-07	SE COLOCA EN PEI3435	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 88.70	2018-07-24	-	366,391	379,783	2017-02-23	SE COLOCA EN PEI3436	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68.76	2023-07-28	-	118,300	379,783	2020-03-06	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	SALE DEL PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3435 EJE POSTERIOR
PEI3435	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134.40	2024-07-23	-	366,391	379,783	2020-10-26	SE COLOCA PARA EMERGENCIA	MATRIZ	SE COLOCA PARA EMERGENCIA
PEI3434	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2021-03-11	-	160,000	231,570	2019-03-07	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3434
PEI3434	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2021-03-11	-	160,000	231,570	2019-03-07	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3434
PEI3434	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68.76	2021-03-11	-	160,000	231,570	2020-03-06	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3434
PEI3434	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68.76	2021-03-11	-	160,000	231,570	2020-03-06	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3434
PEI3434	E	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$ -	2016-07-13	-	50,419	231,570	-	LLANTA PARA PEI3434	MATRIZ	SALE DELANTERA DEL PEI7421 Y SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL PEI3434
PEI7410	1	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	2026-01-30	-	283,607	283,607	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEI7410	2	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	2026-01-30	-	283,607	283,607	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	NUEVA

PEI7410	3	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	2026-01-30		283,607	283,607	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEI7410	4	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	2026-01-30		283,607	283,607	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEI7410	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 88.70	2017-06-29		-	284,730	2017-02-23	SE COLOCA EN EMERGENCIA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7411	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134.40	2025-11-28	-	300,711	304,217	2020-10-26	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEI7411	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134.40	2025-11-28	-	300,711	304,217	2020-10-26	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEI7411	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134.40	2024-11-08		272,969	304,217	2020-10-26	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEI7411	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134.40	2024-11-08		272,969	304,217	2020-10-26	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEI7411	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2024-06-03	2024-11-08	300,711	304,217	2019-03-07	USADA BUENA PARA PEI7411	MATRIZ	USADA BUENA PARA PEI7411
PEI7419	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2023-06-23	-	223,351	270,582	2019-03-07	SE COLOCA EN PEI7419	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419
PEI7419	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2023-06-23	-	223,351	270,582	2019-03-07	SE COLOCA EN PEI7419	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419
PEI7419	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68.78	2025-06-26	-	264,778	270,582	2022-12-06	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
PEI7419	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68.78	2025-06-26	-	264,778	270,582	2022-12-06	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
PEI7419	E	CONTINENTAL	100T	235/60	16	0	1	\$ -	2017-11-24	-	104,836	270,582	-	SE COLOCA EN PEI7419	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419
PEI7420	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134.40	2025-10-16		317,354	319,117	2020-10-26	SALE DE PEI7421 Y SE COLOCA EN PEI7420	MATRIZ	SALE DE PEI7421 Y SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134.40	2025-10-16		317,354	319,117	2020-10-26	SALE DE PEI7421 Y SE COLOCA EN PEI7420	MATRIZ	SALE DE PEI7421 Y SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129.66	2025-05-29		266,025	319,117	2017-11-29	SALE DEL PEI3437 Y SE COLOCA EN EL PEI7420	MATRIZ	SALE DEL PEI3437 Y SE COLOCA EN EL PEI7420
PEI7420	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129.66	2025-05-29		266,025	319,117	2017-11-29	SALE DEL PEI3437 Y SE COLOCA EN EL PEI7420	MATRIZ	SALE DEL PEI3437 Y SE COLOCA EN EL PEI7420
PEI7420	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 89.41	2019-03-28		76,478	319,117	2016-08-12	LLANTA PARA PEI7420	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7421	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2025-10-16		301,013	301,186	2019-03-07	SALE DE PEI7420 Y SE COLOCA EN PEI7421	MATRIZ	SALE DE PEI7420 Y SE COLOCA EN PEI7421
PEI7421	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2025-10-16		301,013	301,186	2019-03-07	SALE DE PEI7420 Y SE COLOCA EN PEI7421	MATRIZ	SALE DE PEI7420 Y SE COLOCA EN PEI7421
PEI7421	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68.78	2024-03-08		284,365	301,186	2022-12-06	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7421
PEI7421	4	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 89.41	2016-08-15		297,600	301,186	2016-08-12	LLANTA PARA PEI7421	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7421	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2025-07-17		297,995	301,186	2019-03-07	PREAPROBADA REENCAUCHE DEL 7410	MATRIZ	PREAPROBADA REENCAUCHE DEL 7410
PEI7425	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167.61	2024-11-07		337,074	370,742	2021-03-31	SE COLOCA EN PEI7425	MATRIZ	NUEVA
PEI7425	2	GENERAL	111S	245/75	15	0	1	\$ 167.44	2024-11-07		337,074	370,742	2024-03-27	SE COLOCA EN PEI7425	MATRIZ	NUEVA
PEI7425	3	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167.61	2025-10-13		359,247	370,742	2021-04-01	SALEN DEL PEI7426 Y SE COLOCAN EN LA PEI7425	MATRIZ	SALEN DEL PEI7426 Y SE COLOCAN EN LA PEI7425
PEI7425	4	GENERAL	111S	245/75	15	0	1	\$ 167.44	2025-10-13		359,247	370,742	2024-03-27	SALEN DEL PEI3062 Y SE COLOCAN EN LA PEI7425	MATRIZ	SALEN DEL PEI3062 Y SE COLOCAN EN LA PEI7425
PEI7425	E	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167.61	2025-10-13		359,247	370,742	2021-04-01	SALEN DEL PEI7426 Y SE COLOCAN EN LA PEI7425	MATRIZ	SALEN DEL PEI7426 Y SE COLOCAN EN LA PEI7425
PEI7426	1	GENERAL	111S	245/75	15	0	1	\$ 167.44	2025-10-13		346,443	354,553	2024-03-27	SALEN DEL PEI3062 Y SE COLOCAN EN LA PEI7426	MATRIZ	SALEN DEL PEI3062 Y SE COLOCAN EN LA PEI7426
PEI7426	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167.61	2025-10-13		346,443	354,553	2021-04-01	SALEN DEL PEI3062 Y SE COLOCAN EN LA PEI7426	MATRIZ	SALEN DEL PEI3062 Y SE COLOCAN EN LA PEI7426
PEI7426	3	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167.61	2024-06-17		320,832	354,553	2021-04-01	SALEN DEL PEI7425 Y SE COLOCAN EN PEI7426	MATRIZ	SALEN DEL PEI7425 Y SE COLOCAN EN PEI7426
PEI7426	4	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167.61	2024-06-17		320,832	354,553	2021-04-01	SALEN DEL PEI7425 Y SE COLOCAN EN PEI7426	MATRIZ	SALEN DEL PEI7425 Y SE COLOCAN EN LA PEI7426
PEI7426	E	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167.61	2025-10-13		346,443	354,553	2021-04-01	SALEN DEL PEI3062 Y SE COLOCAN EN LA PEI7426	MATRIZ	SALEN DEL PEI3062 Y SE COLOCAN EN LA PEI7426
PEO0229	1	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	\$ -	2025-01-13		346,423	346,442	-	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
PEO0229	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167.61	2025-01-13		346,423	346,442	2021-04-01	SE COLOCA EN EJE POSTERIOR	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
PEO0229	3	GENERAL	111T	255/70	16	1	0	\$ -	2025-09-23	-	337,867	346,442	2023-10-11	SE COLOCA EN PEO0229	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
PEO0229	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 76.61	2025-09-23	-	251,072	346,442	2018-11-16	SE COLOCA EN PEO0229	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
PEO0229	E	MICHELIN	-	255/70	16	0	1	\$ -	-	-	-	346,442	-	-	MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEA7028	1	CONTINENTAL	91H	195/65	15	1	0	\$ 100.58	2024-05-10	-	92,232	112,843	2022-01-06	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEA7028	2	CONTINENTAL	91H	195/65	15	1	0	\$ 100.58	2024-05-10	-	92,232	112,843	2022-01-06	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEA7028	3	CONTINENTAL	91H	195/65	15	1	0	\$ 100.58	2024-05-10	-	92,232	112,843	2022-01-06	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEA7028	4	CONTINENTAL	91H	195/65	15	1	0	\$ 100.58	2024-05-10	-	92,232	112,843	2022-01-06	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEA7028	E	CONTINENTAL	91H	195/65	15	1	0	\$ 100.58	2022-02-02	-	64,867	112,843	2022-01-06	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEA7028
PEC7236	1	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	2023-11-08	-	54	45,859	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7236	2	CONTINENTAL	110T	265/60	18	0	1	\$ 227.61	2024-01-20	-	19,982	45,859	2024-12-02	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEC7236
PEC7236	3	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	2023-11-08	-	54	45,859	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7236	4	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	2023-11-08	-	54	45,859	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7236	E	GENERAL	110T	245/75	16	0	1	\$ -	2023-11-08	-	54	45,859	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7237	1	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	2023-11-08	-	68	51,946	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7237	2	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	2023-11-08	-	68	51,946	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7237	3	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	2023-11-08	-	68	51,946	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7237	4	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	2023-11-08	-	68	51,946	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7237	E	GENERAL	110T	245/75	16	0	1	\$ -	2023-11-08	-	68	51,946	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7239	1	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	2023-11-08	-	52	53,681	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7239	2	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	2023-11-08	-	52	53,681	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7239	3	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	2023-11-08	-	52	53,681	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7239	4	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	2023-11-08	-	52	53,681	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7239	E	GENERAL	110T	245/75	16	0	1	\$ -	2023-11-08	-	52	53,681	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7238	1	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	2023-11-08	-	51	38,623	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7238	2	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	2023-11-08	-	51	38,623	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7238	3	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	2023-11-08	-	51	38,623	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7238	4	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	2023-11-08	-	51	38,623	2023-11-08	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023	MATRIZ	VEHICULO INGRESA EL 08/11/2023
PEC7238	E	GENERAL	110T	245/75	16	0	1	\$ -	2025-10-07	-	29,655	38,623	2023-11-08	SALE DE PEI7425 Y RETORNA A PEC7238	MATRIZ	SALE DE PEI7425 Y RETORNA A PEC7238

NUEVA	STOCK	GENERAL	84T	185/60	15	0	1	\$ 78.96	-	-	-	-	2024-03-27	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL	84T	185/60	15	0	1	\$ 78.96	-	-	-	-	2024-03-27	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	110T	265/60	18	0	1	\$ 227.61	-	-	-	-	2024-12-02	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	110T	265/60	18	0	1	\$ 227.61	-	-	-	-	2024-12-02	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	110T	265/60	18	0	1	\$ 227.61	-	-	-	-	2024-12-02	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	110T	265/60	18	0	1	\$ 227.61	-	-	-	-	2024-12-02	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	110T	265/60	18	0	1	\$ 227.61	-	-	-	-	2024-12-02	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	HONOUR	110N	7.00 R16C	16	0	1	\$ 216.66	-	-	-	-	2024-12-02	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	HONOUR	110N	7.00 R16C	16	0	1	\$ 216.66	-	-	-	-	2024-12-02	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	91H	195/65	15	0	1	\$ 89.90	-	-	-	-	2025-07-31	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	91H	195/66	15	0	1	\$ 89.90	-	-	-	-	2025-07-31	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	91H	195/67	15	0	1	\$ 89.90	-	-	-	-	2025-07-31	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	91H	195/68	15	0	1	\$ 89.90	-	-	-	-	2025-07-31	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	111S	255/70	16	0	1	\$ 148.60	-	-	-	-	2025-07-31	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	111S	255/70	16	0	1	\$ 148.60	-	-	-	-	2025-07-31	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	111S	255/70	16	0	1	\$ 148.60	-	-	-	-	2025-07-31	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	111S	255/70	16	0	1	\$ 148.60	-	-	-	-	2025-07-31	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	111S	255/70	16	0	1	\$ 148.60	-	-	-	-	2025-07-31	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	111S	255/70	16	0	1	\$ 148.60	-	-	-	-	2025-07-31	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	111S	255/70	16	0	1	\$ 148.60	-	-	-	-	2025-07-31	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	84T	185/60	15	0	1	\$ 70.50	-	-	-	-	2025-07-31	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	84T	185/60	15	0	1	\$ 70.50	-	-	-	-	2025-07-31	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	-	-	-	-	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	-	-	-	-	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	-	-	-	-	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	-	-	-	-	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	-	-	-	-	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	-	-	-	-	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	-	-	-	-	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	-	-	-	-	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	-	-	-	-	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	-	-	-	-	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	-	-	-	-	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	-	-	-	-	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	-	-	-	-	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	-	-	-	-	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	-	-	-	-	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	
NUEVA	STOCK	GENERAL TIRE	103S	225/70	16	0	1	\$ 120.40	-	-	-	-	2025-08-26	NUEVA	MATRIZ	
PEI7411	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134.40	2024-02-27	2024-06-03	252,190	259,637	2020-10-26	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	PREAPROBADA REENCAUCHE
PEI7411	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2024-06-03	2024-11-08	259,637	272,969	2019-03-07	EN POSICION PARA REENCAUCHE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3062	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167.61	2024-06-17	2025-01-13	366,826	373,129	2021-04-01	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	EN POSICION DE REENCAUCHE
PEC7236	STOCK	BRIDGESTONE	110T	265/60	18	0	1	\$ -	2023-11-08	2024-01-20	54	19,982	2023-11-08	LLANTA CON CORTES LATERALES	MATRIZ	LLANTA CON CORTES LATERALES
PEI3062	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 77.41	2024-06-17	2025-06-04	366,826	373,129	2022-12-06	SALE POR DEFORMACION	MATRIZ	SALE POR DEFORMACION
PEI3437	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68.76	2025-06-04	2025-06-04	291,638	281,328	2020-03-06	PARA BAJA - DEFORMADA EN BANDA	MATRIZ	PARA BAJA - DEFORMADA EN BANDA
PEI3437	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68.78	2025-06-04	2025-06-04	291,638	281,328	2022-12-06	PARA BAJA - DEFORMADA EN BANDA	MATRIZ	PARA BAJA - DEFORMADA EN BANDA
PEI7419	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	1	0	\$ 68.78	2023-02-27	2025-06-26	216,615	264,778	2022-12-06	SALE POR DEFORMACION	MATRIZ	SALE POR DEFORMACION
PEI7419	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68.78	2023-02-27	2025-06-26	216,615	264,778	2022-12-06	SALE POR DEFORMACION	MATRIZ	SALE POR DEFORMACION
PEI7421	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68.78	2024-03-08	2025-07-17	297,600	297,995	2022-12-06	SALE POR DEFORMACION	MATRIZ	SALE POR DEFORMACION
PEN0930	STOCK	GOOD YEAR	CT176	7.00 15LT	15	0	1	\$ -	2010-04-27	2025-10-03	10	41,987	-	ROTURA Y PERDIDA DE AIRE CONSTANTE	MATRIZ	ROTURA Y PERDIDA DE AIRE CONSTANTE
PEN0930	STOCK	GOOD YEAR	CT176	7.00 15LT	15	0	1	\$ -	2010-04-27	2025-10-03	10	41,987	-	ROTURA Y PERDIDA DE AIRE CONSTANTE	MATRIZ	ROTURA Y PERDIDA DE AIRE CONSTANTE
PEI7411	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2021-08-18	2025-11-28	205,045	300,711	2019-03-07	EN POSICION PARA REENCAUCHE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7411	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2021-08-18	2025-11-28	205,045	300,711	2019-03-07	EN POSICION PARA REENCAUCHE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7411	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 89.41	2016-08-18	-	65,404	300,711	2016-08-12	PIERDE PRESION	MATRIZ	PIERDE PRESION
PEI7410	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134.40	2024-06-11	2026-01-30	-	283,607	2020-10-26	EN POSICION PARA REENCAUCHE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7410	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134.40	2024-06-11	2026-01-30	-	283,607	2020-10-26	EN POSICION PARA REENCAUCHE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7410	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2022-02-22	2026-01-30	256,617	283,607	2019-03-07	EN POSICION PARA REENCAUCHE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7410	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135.00	2022-02-22	2026-01-30	256,617	283,607	2019-03-07	EN POSICION PARA REENCAUCHE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA



COSTO REGISTRADO SIN IVA

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del De la banda Rodadura ****			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION	MOTIVO	FECHA DE BAJA	GESTOR
1	PE1340	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 B2H	GT RADIAL	BAJA	2.00	2.00	2.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
2	PE1340	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 B2H	GT RADIAL	BAJA	3.00	3.00	3.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
3	PE1340	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 B2H	GT RADIAL	BAJA	2.00	3.00	3.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
4	PE1340	LLANTA	DOT 9UX9 3213	185/55 R15 B2H	GT RADIAL	BAJA	2.00	2.00	2.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
5	PE1596	LLANTA	DOT 1H4C 3K4V 1708	235/60 R16 100T	CONTINENTAL	BAJA	6.00	6.00	6.00	-	100T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	banda de rodadura desprendida	5/9/2016	RUBBERACTION CIA. LTDA
6	PE17425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1814	245/75	GENERAL	BAJA	4.00	4.00	4.00	-	1115	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	15/9/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
7	PE17425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1814	245/75	GENERAL	BAJA	3.00	4.00	3.00	-	1115	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	15/9/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
8	PE17411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	BAJA	2.00	2.00	2.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Aro dañado	15/9/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
9	PE17419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	BAJA	1.00	1.00	1.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Rodada baja presión	15/9/2017	RUBBERACTION CIA. LTDA
10	BAJA	LLANTA	DOT K2VH VP5F 0315	225/70	KUMHO	BAJA	3.00	2.00	3.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
11	BAJA	LLANTA	DOT K2VH VP5F 0315	225/70	KUMHO	BAJA	3.00	4.00	4.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
12	BAJA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3413	225/70	GENERAL	BAJA	4.00	4.00	4.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
13	BAJA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1014	225/70	GENERAL	BAJA	4.00	4.00	4.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
14	BAJA	LLANTA	DOT 17KK RFH 0212	255/70	HANKOOK	BAJA	3.00	3.00	3.00	-	109T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
15	BAJA	LLANTA	DOT 17KK RFH 0212	255/70	HANKOOK	BAJA	3.00	3.00	3.00	-	109T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
16	BAJA	LLANTA	DOT 17KK RFH 0212	255/70	HANKOOK	BAJA	3.00	3.00	3.00	-	109T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
17	BAJA	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	BAJA	4.00	4.00	5.00	-	1115	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
18	GRW6539	LLANTA	DOT HWN8 PKN 3311	255/55	GOOD YEAR	BAJA	0.00	0.00	0.00	-	111V	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
19	GRW6539	LLANTA	DOT HWN8 PKN 3611	255/55	GOOD YEAR	BAJA	0.00	0.00	0.00	-	111V	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
20	GRW6539	LLANTA	DOT NEUS 204 3311	275/55	CONTINENTAL	BAJA	0.00	0.00	0.00	-	111V	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
21	GRW6539	LLANTA	DOT NEUS 204 3611	275/55	CONTINENTAL	BAJA	0.00	0.00	0.00	-	111V	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
22	PE07722	LLANTA	DOT N7XV ZJN4 3204	215/80	GOOD YEAR	BAJA	3.00	3.00	3.00	-	107R	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Aro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
23	PE07722	LLANTA	DOT N7XV ZJN4 3204	215/80	GOOD YEAR	BAJA	3.00	3.00	3.00	-	107R	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Aro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
24	PE17420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	BAJA	7.00	7.00	7.00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
25	PE17419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3813	225/70	GENERAL	BAJA	7.00	7.00	7.00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
26	PE1596	LLANTA	DOT 5WFA 3409	225/70	GT RADIAL	BAJA	4.00	4.00	4.00	-	102T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Aro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
27	PE17419	LLANTA	DOT 5WFA 3509	225/70	GT RADIAL	BAJA	4.00	4.00	4.00	-	102T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
28	PE17420	LLANTA	DOT 5WFA 3409	225/70	GT RADIAL	BAJA	4.00	4.00	4.00	-	102T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
29	PE13435	LLANTA	DOT 17UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4.00	4.00	3.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
30	PE13435	LLANTA	DOT 17UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4.00	3.00	3.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Herida no reparable	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
31	PE13435	LLANTA	DOT 17UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4.00	3.00	3.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
32	PE13435	LLANTA	DOT 17UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4.00	4.00	3.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
33	PE1596	LLANTA	DOT 17UH NAH 2413	235/60	HANKOOK	BAJA	4.00	4.00	4.00	-	100H	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
34	PE1596	LLANTA	DOT 17UH NAH 1813	235/60	HANKOOK	BAJA	4.00	4.00	4.00	-	100H	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Hombro dañado	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
35	PE1596	LLANTA	DOT 47KU EAC 1512	235/60	YOKOHAMA	BAJA	3.00	3.00	3.00	-	109H	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	CASCOS VIEJO	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
36	PE1596	LLANTA	DOT 47KU EAC 1512	235/60	YOKOHAMA	BAJA	3.00	3.00	3.00	-	109H	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
37	PE17426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3512	245/75	GENERAL	BAJA	5.00	3.00	4.00	-	1115	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
38	PE1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2813	225/70	GENERAL	BAJA	1.00	4.00	3.00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
39	PE1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	BAJA	3.00	3.00	4.00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
40	PE13435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	BAJA	5.00	5.00	5.00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	19/12/2018	RUBBERACTION CIA. LTDA
41	PE17002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	700	BRIDGESTONE	STOCK	3.00	3.00	3.00	-	1T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	OTROS	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
42	PE17002	LLANTA	DOT EHWV HAM 1012	700	BRIDGESTONE	STOCK	3.00	3.00	3.00	-	1T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	OTROS	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
43	PE00228	LLANTA	DOT 1H4C 3K4V 3806	235/60	CONTINENTAL	STOCK	2.00	2.00	2.00	-	100T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	CASCOS VIEJO	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
44	PE17426	LLANTA	DOT 17KK RF 0212	255/70	KHUMU	STOCK	3.00	4.00	3.00	-	109T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	CARCASA FLOJA O CON LONA SEPARADA	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
45	PE13435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	STOCK	3.00	3.00	3.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	RODADA A BAJA PRESION	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
46	PE18252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	STOCK	3.00	4.00	3.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DESgaste EXCESIVO Y/O IRREGULAR	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
47	PE13435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	4.00	4.00	3.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	CASCOS VIEJO	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
48	PE17410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	STOCK	4.00	4.00	2.00	-	103 S	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	HERIDAS SINTAS	19/6/2020	RUBBERACTION CIA. LTDA
49	PE00367	LLANTA	DOT 175X RFH 1413	265/65	HANKOOK	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	110T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT VENDIDO	28/7/2022	CORPORACION SEGINUS
50	PE00367	LLANTA	DOT 175X RFH 1213	265/65	HANKOOK	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	110T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT VENDIDO	28/7/2022	CORPORACION SEGINUS
51	PE00367	LLANTA	DOT 175X RFH 1313	265/65	HANKOOK	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	110T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT VENDIDO	28/7/2022	CORPORACION SEGINUS
52	PE00367	LLANTA	DOT 175X RFH 1313	265/65	HANKOOK	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	110T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT VENDIDO	28/7/2022	CORPORACION SEGINUS
53	PEM0827	LLANTA	DOT 175X RFH 1413	265/65	HANKOOK	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	110T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT VENDIDO	28/7/2022	CORPORACION SEGINUS
54	PEM0827	LLANTA	DOT 175X RFH 1413	265/65	HANKOOK	STOCK	11.00	11.00	11.00	-	110T	1	0	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT VENDIDO	28/7/2022	CORPORACION SEGINUS
55	PE1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL	STOCK	7.00	5.00	6.00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	28/7/2022	CORPORACION SEGINUS
56	PE1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	STOCK	5.00	6.00	8.00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	28/7/2022	CORPORACION SEGINUS
57	PE17420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	STOCK	5.00	7.00	5.00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	28/7/2022	CORPORACION SEGINUS
58	PE17420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	7.00	7.00	6.00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	28/7/2022	CORPORACION SEGINUS
59	PE17411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	STOCK	7.00	3.00	3.00	-	103 S	0	1	MATRIZ	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Reencauchada 1 vez	28/7/2022	CORPORACION SEGINUS
60	PE17411	LLANTA</																

