

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS

Informe	1
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	8
Fecha	25/6/2026

Placa	Neumáticos										Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
B						R	M											
PEI3060	1	GENERAL	111S	255/70	16	0	0	1	0	0	23/07/2019	19/06/2026	13,00	4,00	212.780	297.376	38	REENCAUCHADA
PEI3060	2	GENERAL	111S	255/70	16	0	0	1	0	0	23/07/2019	19/06/2026	13,00	4,00	212.780	297.376	38	REENCAUCHADA
PEI3060	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	0	1	0	0	04/07/2018	19/06/2026	13,00	4,00	203.344	297.376	38	REENCAUCHADA
PEI3060	4	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	0	1	0	0	04/07/2018	19/06/2026	13,00	4,00	203.344	297.376	38	REENCAUCHADA
PEI3060	E	CONTINENTAL	111S	215/80	16	1	0	0	0	0	23/07/2019	19/06/2026	11,00	7,00	163.393	297.376	38	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI7412	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/05/2022	19/06/2026	11,00	3,00	194.717	236.408	38	REENCAUCHADA
PEI7412	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	17/05/2022	19/06/2026	11,00	0,47	194.717	236.408	38	REENCAUCHADA
PEI7412	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	1	0	11/05/2023	19/06/2026	11,00	2,00	218.526	236.408	38	REENCAUCHADA
PEI7412	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	0	11/05/2023	19/06/2026	11,00	6,36	218.526	236.408	38	REENCAUCHADA
PEI7412	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	0	1	26/03/2019	19/06/2026	11,00	1,60	125.408	236.408	38	REENCAUCHADA
PEI7413	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/05/2026	19/06/2026	11,00	9,75	322.475	325.302	40	NUEVA
PEI7413	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/05/2026	19/06/2026	11,00	9,75	322.475	325.302	40	NUEVA
PEI7413	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/05/2026	19/06/2026	11,00	9,75	322.475	325.302	40	NUEVA
PEI7413	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/05/2026	19/06/2026	11,00	9,75	322.475	325.302	40	NUEVA
PEI7413	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	19/06/2026	11,00	8,73	56	325.302	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/05/2026	19/06/2026	11,00	9,50	268.703	270.681	40	NUEVA
PEI7414	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/05/2026	19/06/2026	11,00	9,50	268.703	270.681	40	NUEVA
PEI7414	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	1	0	12/10/2024	19/06/2026	11,00	7,10	203.927	270.681	40	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	1	0	12/10/2024	19/06/2026	11,00	7,10	203.927	270.681	40	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	E	CONTINENTAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	19/06/2026	11,00	6,35	56	270.681	40	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI7415	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/05/2026	19/06/2026	11,00	10,30	304.723	307.743	40	NUEVA
PEI7415	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	06/05/2026	19/06/2026	11,00	10,30	304.723	307.743	40	NUEVA
PEI7415	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	1	0	22/07/2019	19/06/2026	8,00	7,00	152.449	307.743	40	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI7415	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	1	0	22/07/2019	19/06/2026	8,00	7,00	152.449	307.743	40	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI7415	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	0	16/06/2014	19/06/2026	9,00	8,73	56	307.743	40	REENCAUCHADA
PEC1599	1	CONTINENTAL	103T	245/70	16	1	0	0	0	1	06/05/2026	19/06/2026	11,00	10,00	75.935	77.192	38	NUEVA
PEC1599	2	CONTINENTAL	103T	245/70	16	1	0	0	0	1	06/05/2026	19/06/2026	11,00	10,00	75.935	77.192	38	NUEVA
PEC1599	3	CONTINENTAL	103T	245/70	16	1	0	0	0	1	16/12/2022	19/06/2026	11,00	3,00	-	77.192	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEC1599	4	CONTINENTAL	103T	245/70	16	1	0	0	0	1	16/12/2022	19/06/2026	11,00	3,00	-	77.192	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEC1599	E	CONTINENTAL	103T	245/70	16	1	0	0	0	1	16/12/2022	19/06/2026	11,00	8,80	-	77.192	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS

Informe	1
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	8
Fecha	25/6/2026

Placa	Neumáticos										Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
PEI8243	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	1	22/03/2021	19/06/2026	13,00	6,30	100.867	171.887	38	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI8243	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	1	22/03/2021	19/06/2026	13,00	5,60	100.867	171.887	38	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI8243	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	1	12/10/2021	19/06/2026	13,00	5,60	114.633	171.887	38	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI8243	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	1	12/10/2021	19/06/2026	13,00	5,60	114.633	171.887	38	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI8243	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	24/02/2021	19/06/2026	9,00	7,00	20	171.887	38	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEK2061	1	BRIGGESTONE	110T	265/60	18	1	0	0	0	1	17/02/2025	19/06/2026	11,00	7,00	20	23.883	40	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEK2061	2	BRIGGESTONE	110T	265/60	18	1	0	0	0	1	17/02/2025	19/06/2026	11,00	7,00	20	23.883	40	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEK2061	3	BRIGGESTONE	110T	265/60	18	1	0	0	0	1	17/02/2025	19/06/2026	11,00	7,00	20	23.883	40	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEK2061	4	BRIGGESTONE	110T	265/60	18	1	0	0	0	1	17/02/2025	19/06/2026	11,00	7,00	20,00	23.883	40	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEK2061	E	GENERAL	110T	265/60	18	1	0	0	0	1	17/02/2025	19/06/2026	11,00	10,00	-	23.883	40	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS

Informe	1
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
No. Vehículos	8
Fecha	25/6/2026

Placa	Neumáticos										Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	0	1	0	0		25/06/2026	11,00	1,00	-		-	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	0	1	0	0		25/06/2026	11,00	2,00	-		-	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	0	1	0	1		25/06/2026	11,00	1,00	-		-	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	0		25/06/2026	11,00	5,00	-		-	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	0		25/06/2026	11,00	7,00	-		-	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	0	1	0	1		25/06/2026	11,00	1,00	-		-	LLANTAS EN BODEGA - REENCAUCHADA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	0	1	0	0		25/06/2026	11,00	1,00	-		-	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	0	1	0	0		25/06/2026	11,00	1,00	-		-	LLANTA EN BODEGA - REENCAUCHADA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	107S	245/70	16	0	1	0	0	1		25/06/2026	11,00	4,00	-		-	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	0		25/06/2026	11,00	3,00	-		-	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	0	1	0	1		25/06/2026	11,00	1,00	-		-	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	1		25/06/2026	11,00	5,00	-		-	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	107S	245/70	16	0	1	0	0	1		25/06/2026	11,00	4,00	-		-	LLANTA EN BODEGA

STOCK
MOVIMIENTOS

Elaborado por:



Ing. Tamara Torres Espinoza
Analista Administrativo de Sucursal

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS
 Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHÍCULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos e 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

CUADRO No. 2

Informe	1
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	25/6/2026

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
1	PEI3060	LLANTA	DOT1HOK3WR1718	255/70	GENERAL	1	4,00	4,00	4,00	40	111S	0	0	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
2	PEI3060	LLANTA	DOT1HOK3WR1718	255/70	GENERAL	2	4,00	4,00	4,00	40	111S	0	0	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
3	PEI3060	LLANTA	DOT1HOKH0350619	255/70	CONTINENTAL	3	4,00	4,00	4,00	40	111S	0	0	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
4	PEI3060	LLANTA	DOT1H0KH0351619	255/70	CONTINENTAL	4	4,00	4,00	4,00	40	111S	0	0	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
5	PEI3060	LLANTA	DOT1HOK3NY1916	215/80	CONTINENTAL	E	7,00	7,00	7,00	40	111S	0	0	GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
6	PEI7412	LLANTA	DOT1HX5HMEM4313	225/70	GENERAL	1	3,00	3,00	3,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
7	PEI7412	LLANTA	DOT1HX53WR3713	225/70	GENERAL	2	0,47	0,47	0,47	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
8	PEI7412	LLANTA	DOT1HX5H03K0418	225/70	CONTINENTAL	3	2,00	2,00	2,00	38	103T	0	1	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
9	PEI7412	LLANTA	DOT1HX5H03K0418	225/70	CONTINENTAL	4	6,36	6,36	6,36	38	103T	0	0	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
10	PEI7412	LLANTA	DOT1HX5H03K0418	225/70	GENERAL	E	1,60	1,60	1,60	38	103 S	1	0	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

CUADRO No. 2

Informe	1
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	25/6/2026

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
11	PEI7413	LLANTA	DOT11H04815R1526	225/70	CONTINENTAL	1	9,75	9,75	9,75	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
12	PEI7413	LLANTA	DOT11H4815R1326	225/70	CONTINENTAL	2	9,75	9,75	9,75	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
13	PEI7413	LLANTA	DOT11H04815R1426	225/70	CONTINENTAL	3	9,75	9,75	9,75	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
14	PEI7413	LLANTA	DOT11H04815R1326	225/70	CONTINENTAL	4	9,75	9,75	9,75	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
15	PEI7413	LLANTA	DOT1HXS3WR1514	225/70	GENERAL	E	8,73	8,73	8,73	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
16	PEI7414	LLANTA	DOT11H04815R1426	225/70	CONTINENTAL	1	9,50	9,50	9,50	40	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
17	PEI7414	LLANTA	DOT11H04815R1426	225/70	CONTINENTAL	2	9,50	9,50	9,50	40	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
18	PEI7414	LLANTA	DOT11H04815R3024	225/70	CONTINENTAL	3	7,10	7,10	7,10	40	103T	0	1	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
19	PEI7414	LLANTA	DOT11H04815R2924	225/70	CONTINENTAL	4	7,10	7,10	7,10	40	103T	0	1	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
20	PEI7414	LLANTA	DOT 1HXS HMEM 1417	225/70	CONTINENTAL	E	6,35	6,35	6,35	40	103S	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
21	PEI7415	LLANTA	DOT11H04815R1326	225/70	CONTINENTAL	1	10,30	10,30	10,30	40	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
22	PEI7415	LLANTA	DOT11H04815R1326	225/70	CONTINENTAL	2	10,30	10,30	10,30	40	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
23	PEI7415	LLANTA	DOT11H04815R3324	225/70	CONTINENTAL	3	4,00	4,00	4,00	40	103T	0	1	GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
24	PEI7415	LLANTA	DOT11H04815R3324	225/70	CONTINENTAL	4	7,00	7,00	7,00	40	103T	0	1	GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
25	PEI7415	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	8,73	8,73	8,73	40	103S	0	0	GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
26	PEC1599	LLANTA	DOT 11H04816P3425	245/70	CONTINENTAL	1	10,00	10,00	10,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
27	PEC1599	LLANTA	DOT 11H04816P3425	245/70	CONTINENTAL	2	10,00	10,00	10,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA
28	PEC1599	LLANTA	DOT 11H04816P 5022	245/70	CONTINENTAL	3	3,00	3,00	3,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
29	PEC1599	LLANTA	DOT 11H04816P 5022	245/70	CONTINENTAL	4	3,00	3,00	3,00	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
30	PEC1599	LLANTA	DOT 11H04816P 5022	245/70	CONTINENTAL	E	8,80	8,80	8,80	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
31	PEI8243	LLANTA	DOT 11H04815R2924	225/70	CONTINENTAL	1	6,30	6,30	6,30	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
32	PEI8243	LLANTA	DOT 11H04815R3024	225/70	CONTINENTAL	2	5,60	5,60	5,60	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
33	PEI8243	LLANTA	DOT 11H04815R3024	225/70	CONTINENTAL	3	5,60	5,60	5,60	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
34	PEI8243	LLANTA	DOT 11H04815R2924	225/70	CONTINENTAL	4	5,60	5,60	5,60	38	103T	1	0	GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
35	PEI8243	LLANTA	DOT 1HXS 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	7,00	7,00	7,00	38	103S	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
36	PEK2061	LLANTA	DOT 9680 PX4 4423	265/60	BRIGGESTONE	1	7,00	7,00	7,00	38	110T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
37	PEK2061	LLANTA	DOT 9680 PX4 4423	265/60	BRIGGESTONE	2	7,00	7,00	7,00	38	110T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
38	PEK2061	LLANTA	DOT 9680 PX4 4423	265/60	BRIGGESTONE	3	7,00	7,00	7,00	38	110T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
39	PEK2061	LLANTA	DOT 9680 PX4 4423	265/60	BRIGGESTONE	4	7,00	7,00	7,00	38	110T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
40	PEK2061	LLANTA	DOT 1HUJ 3WR 1624	265/60	GENERAL	E	10,00	10,00	10,00	38	110T	1	0	GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 11H04815R0922	225/70	CONTINENTAL		1,00	1,00	1,00		103T	0	0	GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT 11H04815R4222	225/70	CONTINENTAL		2,00	2,00	2,00		103T	0	0	GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT11H04815R0922	225/70	CONTINENTAL		1,00	1,00	1,00		103T	1	0	GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT11H04815R3024	225/70	CONTINENTAL		5,00	5,00	5,00		103T	0	0	GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT11H04815R3024	225/70	CONTINENTAL		7,00	7,00	7,00		103T	0	0	GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT11H04815R0621	225/70	CONTINENTAL		1,00	1,00	1,00		103T	0	0	GUAYAQUIL	LLANTAS EN BODEGA - REENCAUCHADA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT11H04815R4222	225/70	CONTINENTAL		1,00	1,00	1,00		103T	0	0	GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT11H04815R0521	225/70	CONTINENTAL		1,00	1,00	1,00		103T	0	0	GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA - REENCAUCHADA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT11H04816P5022	245/70	CONTINENTAL		4,00	4,00	4,00		107S	1	0	GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT11H04815R0922	225/70	CONTINENTAL		3,00	3,00	3,00		103T	0	0	GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT11H04815R0922	225/70	CONTINENTAL		1,00	1,00	1,00		103T	0	0	GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT11H04815R0922	225/70	CONTINENTAL		5,00	5,00	5,00		103T	0	0	GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
STOCK	BODEGA	LLANTA	DOT11H04816P5022	245/70	CONTINENTAL		4,00	4,00	4,00		107S	0	0	GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

CUADRO No. 2

Informe	1
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	25/6/2026

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado	PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda						
							Rodadura **** (mm)						

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta
******:** Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

Elaborado por:



Validar únicamente en FirmaRC.
Firmado electrónicamente por:

**TAMARA DAYSE TORRES
ESPINOZA**

Ing. Tania J. C. Espinoza
Analista Administrativo de Sucursal

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	1
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	25/6/2026

Neumáticos									Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI3060	1	GENERAL	111S	255/70	16	0	0	\$ 191,85	04/07/2018		212.780	297.376	10/07/2019		GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI3060	2	GENERAL	111S	255/70	16	0	0	\$ 191,85	04/07/2018		212.780	297.376	10/07/2019		GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI3060	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	0	\$ 179,21	23/07/2019		203.344	297.376	18/07/2018		GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI3060	4	CONTINENTAL	111S	255/70	16	0	0	\$ 179,21	23/07/2019		203.344	297.376	18/07/2018		GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI3060	E	CONTINENTAL	111S	215/80	16	0	0	\$ 118,22	23/07/2019		163.393	297.376	19/09/2016		GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI7412	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ -	17/05/2022		194.717	236.408	10/07/2019		GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7412	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	1	\$ -	17/05/2022		194.717	236.408	10/07/2019		GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7412	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	\$ 164,81	11/05/2023		218.526	236.408	11/05/2023		GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7412	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	0	\$ 164,81	11/05/2023		218.526	236.408	11/05/2023		GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7412	E	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$ -	26/03/2019		125.408	236.408			GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEI7413	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 145,59	06/05/2026		322.475	325.302	04/05/2026		GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7413	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 145,59	06/05/2026		322.475	325.302	04/05/2026		GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7413	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 145,59	6/05/2026		322.475	325.302			GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7413	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 145,59	6/05/2026		322.475	325.302			GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7413	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	325.302	-		GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI7414	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 145,59	06/05/2026		268.703	270.681	04/05/2026		GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7414	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 145,59	06/05/2026		268.703	270.681	04/05/2026		GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7414	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	\$ -	12/10/2024		203.927	270.681			GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI7414	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	\$ -	12/10/2024		203.927	270.681			GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI7414	E	CONTINENTAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	16/06/2014		56	270.681	-		GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI7415	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 145,59	06/05/2026		304.723	307.743	04/05/2026		GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7415	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 145,59	06/05/2026		304.723	307.743	04/05/2026		GUAYAQUIL	NUEVA
PEI7415	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	\$ -	22/07/2019		152.449	307.743			GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI7415	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	\$ -	22/07/2019		152.449	307.743			GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI7415	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	\$ -	16/06/2014	-	56	307.743			GUAYAQUIL	REENCAUCHADA
PEC1599	1	CONTINENTAL	103T	245/70	16	0	1	\$ 172,62	06/05/2026		75.935	77.192	04/05/2026		GUAYAQUIL	NUEVA
PEC1599	2	CONTINENTAL	103T	245/70	16	0	1	\$ 172,62	06/05/2026		75.935	77.192	04/05/2026		GUAYAQUIL	NUEVA
PEC1599	3	CONTINENTAL	103T	245/70	16	0	1	\$ -	16/12/2022		-	77.192			GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEC1599	4	CONTINENTAL	103T	245/70	16	0	1	\$ -	16/12/2022		-	77.192			GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEC1599	E	CONTINENTAL	103T	245/70	16	0	1	\$ -	16/12/2022		-	77.192			GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEI8243	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ -	22/03/2021		100.867	171.887			GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI8243	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ -	22/03/2021		100.867	171.887			GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI8243	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ -	12/10/2021		114.633	171.887			GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI8243	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ -	12/10/2021		114.633	171.887			GUAYAQUIL	NUEVA - CAMBIO DE LLANTA
PEI8243	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	24/02/2021		20	171.887			GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEK2061	1	BRIGGESTONE	110T	265/60	16	0	1	\$ -	17/02/2025		20	23.883			GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEK2061	2	BRIGGESTONE	110T	265/60	16	0	1	\$ -	17/02/2025		20	23.883			GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEK2061	3	BRIGGESTONE	110T	265/60	16	0	1	\$ -	17/02/2025		20	23.883			GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEK2061	4	BRIGGESTONE	110T	265/60	16	0	1	\$ -	17/02/2025		20	23.883			GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEK2061	E	GENERAL	110T	265/60	16	0	1	\$ -	17/02/2025		-	23.883			GUAYAQUIL	ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	1
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Litoral
Fecha	25/6/2026

Neumáticos									Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	0				-	-			GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	17	0	0				-	-			GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	18	0	1				-	-			GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	19	0	0				-	-			GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	20	0	0				-	-			GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	21	0	1				-	-			GUAYAQUIL	LLANTAS EN BODEGA - REENCAUCHADA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	22	0	0				-	-			GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	23	0	0				-	-			GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA - REENCAUCHADA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	107S	245/70	24	0	1				-	-			GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	25	0	0				-	-			GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	26	0	1				-	-			GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	103T	225/70	27	0	1				-	-			GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA
BODEGA	STOCK	CONTINENTAL	107S	245/70	28	0	1				-	-			GUAYAQUIL	LLANTA EN BODEGA

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO CON IVA

Elaborado por:



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
TAMARA DAYSE TORRES ESPINOZA

Ing. Tamara Torres Espinoza
Analista Administrativo de Sucursal

