

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMÁTICOS

| | |
|---------------|--|
| Informe | Informe nro. 2 - segundo trimestre 2020 |
| Institución | Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Manabí |
| No. Vehículos | 4 |
| Fecha | 15/6/2020 |

| Placa | Neumáticos | | | | | | | | | | Fecha | | Labrado | | Kilometraje / Inspección | | Presión PSI. | Observaciones |
|---------|------------|-----------------------|---------|-----------|-----|--------|---|----|--------------|-------|------------|------------|---------|--------|--------------------------|---------|--------------|--|
| | Posición | Marca | Diseño | Medida | Rin | Estado | | | Reencauchada | Nueva | Montaje | Inspección | Inicial | Actual | Inicial | Actual | | |
| | | | | | | B | R | M | | | | | | | | | | |
| PEI3439 | 1 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/07/2019 | 28/02/2020 | 9 mm | 6mm | 328050 | 354075 | 30 | EN VEHICULO |
| | 2 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/07/2019 | 28/02/2020 | 9 mm | 6mm | 328050 | 354075 | 30 | EN VEHICULO |
| | 3 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/07/2019 | 28/02/2020 | 9 mm | 5mm | 328050 | 354075 | 30 | EN VEHICULO |
| | 4 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/07/2019 | 28/02/2020 | 9 mm | 6mm | 328050 | 354075 | 30 | EN VEHICULO |
| | E | GENERAL | 103S | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 28/02/2020 | 9 mm | 8mm | N/A | 354075 | 30 | EN VEHICULO |
| MEC0421 | 1 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2019 | 28/02/2020 | 10mm | 5mm | 317461 | 340545 | 30 | EN VEHICULO |
| | 2 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2019 | 28/02/2020 | 10mm | 5mm | 317461 | 340545 | 30 | EN VEHICULO |
| | 3 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2019 | 28/02/2020 | 10mm | 5mm | 317461 | 340545 | 30 | EN VEHICULO |
| | 4 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2019 | 28/02/2020 | 10mm | 5mm | 317461 | 340545 | 30 | EN VEHICULO |
| | E | GENERAL | 109S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 28/02/2020 | 10mm | 10mm | N/A | 340545 | 30 | EN VEHICULO |
| PEI3064 | 1 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/07/2019 | 28/02/2020 | 10mm | 5mm | 355.300 | 382.297 | 30 | EN VEHICULO |
| | 2 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/07/2019 | 28/02/2020 | 10mm | 5mm | 355.300 | 382.297 | 30 | EN VEHICULO |
| | 3 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2019 | 28/02/2020 | 10mm | 3mm | 343.310 | 382.297 | 30 | EN VEHICULO |
| | 4 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09/04/2019 | 28/02/2020 | 10mm | 3mm | 343.310 | 382.297 | 30 | EN VEHICULO |
| | E | DISCOVER COOPER | 109S | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 28/02/2020 | 10mm | 5mm | N/A | 382.297 | 30 | EN VEHICULO |
| PEI1589 | 1 | CONTINENTAL | 103S | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2020 | 28/02/2020 | 10mm | 8,50mm | 211.491 | 216.447 | 30 | EN VEHICULO |
| | 2 | CONTINENTAL | 103S | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2020 | 28/02/2020 | 10mm | 8,50mm | 211.491 | 216.447 | 30 | EN VEHICULO |
| | 3 | CONTINENTAL | 103S | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2020 | 28/02/2020 | 9mm | 8,50mm | 211.491 | 216.447 | 30 | EN VEHICULO |
| | 4 | CONTINENTAL | 103S | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2020 | 28/02/2020 | 9mm | 8,50mm | 211.491 | 216.447 | 30 | EN VEHICULO |
| | E | GENERAL | 103S | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 28/02/2020 | 9mm | 9mm | N/A | 216.447 | N/A | EN VEHICULO |
| | | GENERAL | AT2 | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 30/09/2019 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | Neumático reencauchado en septiembre 2019, ubicación en bodega. |
| | | GENERAL | AT2 | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 30/09/2019 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | GENERAL | ATS | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 30/09/2019 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | GENERAL | ATS | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 30/09/2019 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | CONTINENTAL | CROSSSC | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 30/09/2019 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | CONTINENTAL | CROSSSC | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 30/09/2019 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | CONTINENTAL | CROSSSC | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 30/09/2019 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | CONTINENTAL | CROSSSC | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 30/09/2019 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | GENERAL | HTS | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 30/09/2019 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | GENERAL | HTS | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 30/09/2019 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | GENERAL | HTS | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 30/09/2019 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | GENERAL | HTS | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 30/09/2019 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | GENERAL | HTS | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 30/09/2019 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | GENERAL | HTS | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 30/09/2019 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | |
| | | CONTINENTAL Y GENERAL | | 255/70R16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | N/A | 30/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Neumáticos inspeccionados por empresa reencauchadora RENPACIF en cuyo informe consta que no pasan a reencache, listos para entrega a gestor ambiental. |
| | | CONTINENTAL Y GENERAL | | 225/70R16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | N/A | 30/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | CONTINENTAL | | 245/70R16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | N/A | 30/09/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|---------------|----|---|---|---|---|---|-----|------------|-----|------|-----|-----|-----|---|
| | | GENERAL | | 255/70R 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | 30/09/2019 | N/A | 10mm | N/A | N/A | N/A | EN BODEGA |
| | | GENERAL | | 225/70R 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | 30/09/2019 | N/A | 9mm | N/A | N/A | N/A | EN BODEGA |
| | | CONTINENTAL | 103FS/70R 16 | 225/70R 16 | 16 | | | | 0 | 0 | N/A | 28/02/2020 | N/A | 3mm | N/A | N/A | N/A | ESTOS NEUMATICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI1589 POR DESGASTE Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA |

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS
 Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

| |
|---|
| VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche. |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo) |
| VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo) |
| VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo) |
| VEHÍCULO DE 10 LLANTAS |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo) |
| ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS |
| Menos e 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo) |
| ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS |
| Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar |
| (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos) |

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

| | |
|--------------------|--|
| Informe | Informe nro. 2 - segundo trimestre 2020 |
| Institución | Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Manabí |
| Fecha | 15/6/2020 |

| Ítem | Placa | Descripción | No.Dot | Medida | Marca | Posición | Profundidad del labrado | PSI | Diseño | Original | Reencauche | SUCURSAL | OBSERVACION |
|------|-------|-------------|--------|-----------|-------------|----------|-------------------------|-----|--------|----------|------------|----------|---------------------|
| 1 | | Neumático | 0815 | 255/70R16 | GENERAL | | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 2 | | Neumático | 0815 | 255/70R16 | GENERAL | | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 3 | | Neumático | 2617 | 255/70R16 | GENERAL | | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 4 | | Neumático | 2617 | 255/70R16 | GENERAL | | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 5 | | Neumático | 3416 | 255/70R16 | CONTINENTAL | | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 6 | | Neumático | 3416 | 255/70R16 | CONTINENTAL | | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 7 | | Neumático | 3416 | 255/70R16 | CONTINENTAL | | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 8 | | Neumático | 3416 | 255/70R16 | CONTINENTAL | | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 9 | | Neumático | 0518 | 225/70R16 | GENERAL | | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 10 | | Neumático | 0518 | 225/70R16 | GENERAL | | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 11 | | Neumático | 0915 | 225/70R16 | GENERAL | | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 12 | | Neumático | 2717 | 225/70R16 | GENERAL | | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 13 | | Neumático | 4916 | 225/70R16 | GENERAL | | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 14 | | Neumático | 1315 | 225/70R16 | GENERAL | | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 15 | | Neumático | 4117 | 225/70R16 | GENERAL | | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |
| 16 | | Neumático | 4916 | 225/70R16 | GENERAL | | 9mm | | RFS | | SI | MANABI | Neumático en bodega |

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

| Informe | Informe nro. 2- segundo trimestre 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|------------|-----------|-----|--------------|-------|-----------|------------|--------|--------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------|----------|---|
| Institución | Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Manabí | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha | 15/6/2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Placa | Posición | Marca | Neumáticos | | | | | | Fecha | | Kilometraje / Inspección para cambio | | Fecha adquisición | Razón de cambio de neumático (*) | SUCURSAL | OBSERVACION |
| | | | Diseño | Medida | Rin | Reencauchada | Nueva | Costo | Montaje | Cambio | Inicial | Actual | | | | |
| PEI3439 | 1 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 0 | 0 | \$ 129,65 | 24/07/2019 | - | 328050 | 354075 | 12/07/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 2 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 0 | 0 | \$ 129,65 | 24/07/2019 | - | 328050 | 354075 | 12/07/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 3 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 0 | 0 | \$ 129,65 | 24/07/2019 | - | 328050 | 354075 | 12/07/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 4 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 0 | 0 | \$ 129,65 | 24/07/2019 | - | 328050 | 354075 | 12/07/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | E | GENERAL | 103S | 225/70 | 16 | 0 | 0 | \$ - | N/A | - | N/A | 354075 | | - | MANABI | EN VEHICULO |
| MEC0421 | 1 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 0 | 0 | \$ 160,01 | 09/04/2019 | - | 317.461 | 340545 | 04/04/2018 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 2 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 0 | 0 | \$ 160,01 | 09/04/2019 | - | 317.461 | 340545 | 04/04/2018 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 3 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 0 | 0 | \$ 160,01 | 09/04/2019 | - | 317.461 | 340545 | 04/04/2018 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 4 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 0 | 0 | \$ 160,01 | 09/04/2019 | - | 317.461 | 340545 | 04/04/2018 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | E | GENERAL | 109S | 255/70 | 16 | 0 | 0 | \$ - | N/A | - | N/A | 340545 | - | - | MANABI | EN VEHICULO |
| PEI3064 | 1 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 0 | 0 | \$ 155,80 | 29/07/2019 | - | 355.300 | 381.643 | 12/07/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 2 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 0 | 0 | \$ 155,80 | 29/07/2019 | - | 355.300 | 381.643 | 12/07/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 3 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 0 | 0 | \$ 155,80 | 09/04/2019 | - | 343.310 | 381.643 | 04/04/2018 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 4 | GENERAL | 111S | 255/70 | 16 | 0 | 0 | \$ 155,80 | 09/04/2019 | - | 343.310 | 381.643 | 04/04/2018 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | E | DISCOVER COOPER | 109S | 255/70 | 16 | 0 | 0 | \$ - | N/A | - | N/A | 381.643 | - | - | MANABI | EN VEHICULO |
| PEI1589 | 1 | CONTINENTAL | 103S | 225/70 | 16 | 0 | 1 | \$ 129,66 | 17/01/2020 | - | 211.491 | 216.447 | 12/07/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 2 | CONTINENTAL | 103S | 225/70 | 16 | 0 | 1 | \$ 129,66 | 17/01/2020 | - | 211.491 | 216.447 | 12/07/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 3 | CONTINENTAL | 103S | 225/70 | 16 | 1 | 0 | \$ 97,27 | 17/01/2020 | - | 211.491 | 216.447 | 23/10/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | 4 | CONTINENTAL | 103S | 225/70 | 16 | 1 | 0 | \$ 97,27 | 17/01/2020 | - | 211.491 | 216.447 | 23/10/2019 | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | E | GENERAL | 103S | 225/70 | 16 | 0 | 0 | - | N/A | - | N/A | 216.447 | - | - | MANABI | EN VEHICULO |
| | | GENERAL | AT2 | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | Neumático reencauchado en septiembre 2019, ubicación en bodega. |
| | | GENERAL | AT2 | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | GENERAL | ATS | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | GENERAL | ATS | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | CONTINENTAL | CROSSSC | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | CONTINENTAL | CROSSSC | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | CONTINENTAL | CROSSSC | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | CONTINENTAL | CROSSSC | 255/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | GENERAL | HTS | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | GENERAL | HTS | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | GENERAL | HTS | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | GENERAL | HTS | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | GENERAL | HTS | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | GENERAL | HTS | 225/70R16 | 16 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9mm | MANABI | |
| | | CONTINENTAL Y GENERAL | | 255/70R16 | 16 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | MANABI | |
| | | CONTINENTAL Y GENERAL | | 225/70R16 | 16 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | MANABI | | |
| | | CONTINENTAL | | 245/70R16 | 16 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | MANABI | | |
| | | GENERAL | | 255/70R16 | 16 | 0 | 2 | 155,80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12/07/2019 | N/A | MANABI | |
| | | GENERAL | | 225/70R16 | 16 | 0 | 2 | 129,65 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12/07/2019 | N/A | MANABI | EN BODEGA |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|---------------|----|---|---|-------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|--------|
| | | CONTINENTAL | 103FS/70 R16 | 225/70R1 6 | 16 | 1 | 0 | 97,27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30/09/2019 | N/A | MANABI |
|--|--|-------------|-----------------|---------------|----|---|---|-------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|--------|

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| POSICIONES: | 1 | DELANTERA DERECHA |
| | 2 | DELANTERA IZQUIERDA |
| | 3 | POSTERIOR DERECHA |
| | 4 | POSTERIOR IZQUIERDA |
| | E | EMERGENCIA |

N/A no aplica

COSTO REGISTRADO SIN IVA

