

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMÁTICOS

Informe	Informe nro. 4 - cuarto trimestre 2020
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Manabí
No. Vehículos	4
Fecha	30/12/2020

Placa	Neumáticos										Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
						B	R	M										
PEI3439	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	0	24/07/2019	11/12/2020	9 mm	5mm	328050	372389	30	EN VEHICULO
	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	0	24/07/2019	11/12/2020	9 mm	3mm	328050	372389	30	EN VEHICULO
	3	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	0	24/07/2019	11/12/2020	9 mm	5mm	328050	372389	30	EN VEHICULO
	4	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	0	24/07/2019	11/12/2020	9 mm	5mm	328050	372389	30	EN VEHICULO
	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	14/01/2020	11/12/2020	9 mm	9 mm	349390	372389	30	EN VEHICULO
MEC0421	1	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	22/09/2020	11/12/2020	10mm	9mm	345353	350991	30	EN VEHICULO
	2	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	22/09/2020	11/12/2020	10mm	9mm	345353	350991	30	EN VEHICULO
	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	1	0	22/09/2020	11/12/2020	9mm	6mm	345353	350991	30	EN VEHICULO
	4	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	1	0	22/09/2020	11/12/2020	9mm	7mm	345353	350991	30	EN VEHICULO
	E	GENERAL	109S	255/70	16	1	0	0	0	0	N/A	11/12/2020	10mm	10mm	N/A	350991	30	EN VEHICULO
PEI3064	1	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	29/07/2019	10/12/2020	10mm	4mm	355.300	398.733	30	EN VEHICULO
	2	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	29/07/2019	10/12/2020	10mm	5mm	355.300	398.733	30	EN VEHICULO
	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	1	0	22/09/2020	10/12/2020	10mm	6mm	390.280	398.733	30	EN VEHICULO
	4	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	0	1	0	22/09/2020	10/12/2020	10mm	6mm	390.280	398.733	30	EN VEHICULO
	E	DISCOVER COOPER	109S	255/70	16	1	0	0	0	0	N/A	10/12/2020	10mm	5mm	N/A	398.733	30	EN VEHICULO
PEI1589	1	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	17/01/2020	04/12/2020	10mm	6mm	211.491	229.964	30	EN VEHICULO
	2	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	17/01/2020	04/12/2020	10mm	7mm	211.491	229.964	30	EN VEHICULO
	3	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	17/01/2020	04/12/2020	9mm	6mm	211.491	229.964	30	EN VEHICULO
	4	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	17/01/2020	04/12/2020	9mm	6mm	211.491	229.964	30	EN VEHICULO
	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	0	N/A	04/12/2020	9mm	9mm	N/A	229.964	30	EN VEHICULO
		GENERAL	111S	255/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	111S	255/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	

		CONTINENTAL	111S	255/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	Neumático reencauchado en septiembre 2019, ubicación en bodega.
		CONTINENTAL	111S	255/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL	103S	225/70R 16	16	1	0	0	1	0	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	
		CONTINENTAL Y GENERAL		255/70R 16	16	0	0	16	0	0	N/A	22/09/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Neumáticos inspeccionados por empresa reencauchadora REMPACIF en cuyo informe consta que no pasan a reencauche, listos para entrega a gestor ambiental.
		CONTINENTAL Y GENERAL		225/70R 16	16	0	0	14	0	0	N/A	22/09/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		CONTINENTAL		245/70R 16	16	0	0	2	0	0	N/A	22/09/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		GENERAL TIRE	103T	225/70R 16	16	2	0	0	0	2	N/A	22/09/2020	N/A	9mm	N/A	N/A	N/A	EN BODEGA, llantas nuevas
		CONTINENTAL	103FS/70R 16	225/70R 16	16	0	0	5	0	0	N/A	22/09/2020	N/A	3mm	N/A	N/A	N/A	4 NEUMATICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI1589 POR DESGASTE EL 17 DE ENERO 2020 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA; 1 NEUMÁTICO DE EMERGENCIA FUE CAMBIADO POR UNO REENCAUCHADO PARA EL VITARA PEI3439

		GENERAL		255/70R 16	16	0	0	6	0	0	N/A	22/09/2020	N/A	3mm	N/A	N/A	N/A	EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020: 4 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO MEC0421; 2 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL PEI3064 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA
		GENERAL		225/70R 16	16	6	0	0	0	6	N/A	24/12/2020	N/A	10mm	N/A	N/A	N/A	6 NEUMATICOS ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y RECIBIDAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. EN BODEGA.
		GENERAL		255/70R 16	16	6	0	0	0	6	N/A	24/12/2020	N/A	10mm	N/A	N/A	N/A	6 NEUMATICOS ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y RECIBIDAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. EN BODEGA.

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS
 Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHÍCULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos e 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

Informe	Informe nro. 4 - cuarto trimestre 2020
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Manabí
Fecha	30/12/2020

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado	PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda						

							Rodadura **** (mm)						
1	NA	Neumático	1HOK HM9J 0815	255/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
2	NA	Neumático	1HOK 3WR 2617	255/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
3	NA	Neumático	1HOK 3NY 3416	255/70R16	CONTINENTAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
4	NA	Neumático	1HOK 3NY 3416	255/70R16	CONTINENTAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
5	NA	Neumático	1HX5 3WR 2717	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
6	NA	Neumático	1HX5 3WR 0518	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
7	NA	Neumático	1HX5 3WR 0915	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
8	NA	Neumático	1HX5 3WR 4117	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
9	NA	Neumático	1HX5 3WR 4117	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
10	NA	Neumático	1HX5 3WR 4117	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega
11	NA	Neumático	1HX5 3WR 4916	225/70R16	GENERAL	NA	9mm		RFS		SI	MANABI	Neumático en bodega

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	Informe nro. 4- cuarto trimestre 2020
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Manabí
Fecha	30/12/2020

Placa	Neumáticos								Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI3439	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	0	\$ 129,65	24/07/2019	-	328050	372389	12/07/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	0	\$ 129,65	24/07/2019	-	328050	372389	12/07/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	0	\$ 129,65	24/07/2019	-	328050	372389	12/07/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	0	\$ 129,65	24/07/2019	-	328050	372389	12/07/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	\$ 97,27	14/01/2020	-	343390	372389	23/10/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
MEC0421	1	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 155,80	22/09/2020	-	345353	350991	12/07/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	2	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	\$ 155,80	22/09/2020	-	345353	350991	12/07/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	\$ 104,77	22/09/2020	-	345353	350991	26/09/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	4	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	\$ 104,77	22/09/2020	-	345353	350991	26/09/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	E	GENERAL	109S	255/70	16	0	0	\$ -	N/A	-	N/A	N/A	-	-	MANABI	EN VEHICULO
PEI3064	1	GENERAL	111S	255/70	16	0	0	\$ 155,80	29/07/2019	-	355.300	398.733	12/07/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	2	GENERAL	111S	255/70	16	0	0	\$ 155,80	29/07/2019	-	355.300	398.733	12/07/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	3	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	\$ 104,77	22/09/2020	-	390.280	398.733	26/09/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	4	GENERAL	111S	255/70	16	1	0	\$ 104,77	22/09/2020	-	390.280	398.733	26/09/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	E	DISCOVER COOPER	109S	255/70	16	0	0	\$ -	N/A	-	N/A	N/A	-	-	MANABI	EN VEHICULO
	1	CONTINENTAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	17/01/2020	-	211.491	229.964	12/07/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	2	CONTINENTAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	17/01/2020	-	211.491	229.964	12/07/2019	-	MANABI	EN VEHICULO

PEI1589	3	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 97,27	17/01/2020		211.491	229.964	23/10/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	4	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 97,27	17/01/2020	-	211.491	229.964	23/10/2019	-	MANABI	EN VEHICULO
	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	-	N/A	-	N/A	N/A	-	-	MANABI	EN VEHICULO
		GENERAL	111S	255/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI	Neumático reencauchado en septiembre 2019, ubicación en bodega.
		GENERAL	111S	255/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI		
		CONTINENTAL	111S	255/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI		
		CONTINENTAL	111S	255/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI		
		GENERAL	103S	225/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI		
		GENERAL	103S	225/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI		
		GENERAL	103S	225/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI		
		GENERAL	103S	225/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI		
		GENERAL	103S	225/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI		
		GENERAL	103S	225/70R16	16	1	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9mm	MANABI		
		CONTINENTAL Y GENERAL		255/70R16	16	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MANABI	Neumáticos inspeccionados por empresa reencauchadora RENPACIF en cuyo informe consta que no pasan a reencauche, listos para entrega a gestor ambiental.
		CONTINENTAL Y GENERAL		225/70R16	16	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MANABI		
		CONTINENTAL		245/70R16	16	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	MANABI		
		GENERAL		225/70R16	16	0	2	129,65	N/A	N/A	N/A	N/A	12/07/2019	N/A	MANABI	EN BODEGA, llantas nuevas
		CONTINENTAL	103FS/70R16	225/70R16	16	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/09/2019	N/A	MANABI	4 NEUMATICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO PEI1589 POR DESGASTE EL 17 DE ENERO 2020 Y SE ENCUENTRAN EN BODEGA; 1 NEUMÁTICO DE EMERGENCIA FUE CAMBIADO POR UNO REENCAUCHADO PARA EL VITARA PEI3439


		GENERAL		255/70R16	16	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/04/2018	N/A	MANABI	EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020: 4 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL VEHICULO MEC0421; 2 NEUMÁTICOS FUERON RETIRADOS DEL PEI3064 Y SE ENCUESTRAN EN BODEGA
		GENERAL		225/70R16	16	0	6	134,98	N/A	N/A	N/A	N/A	24/12/2020	N/A	MANABI	6 NEUMATICOS ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON ORDEN D6 E COMPRA 20200001944274 Y RECIBIDAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. VALOR DECLARADO POR NEUMATICO GRABADO IVA. EN BODEGA.
		GENERAL		255/70R16	16	0	6	166,58	N/A	N/A	N/A	N/A	24/12/2020	N/A	MANABI	6 NEUMATICOS ADQUIRIDOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON ORDEN DE COMPRAR 20200001944275. VALOR DECLARADO POR NEUMATICO GRABADO IVA. Y RECIBIDAS EL 24 DE DICIEMBRE DE 2020. EN BODEGA.

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

N/A no aplica

COSTO REGISTRADO SIN IVA



1998



1999