

PEA7028	1	GENERAL	91H	195/65	15	0	1	0	0	1	15/04/2021	29/09/2023	8,00	4,33	40.746	80.079	35	SE COLOCA EN PEA7028
PEA7028	2	GENERAL	91H	195/65	15	0	1	0	0	1	15/04/2021	29/09/2023	8,00	4,00	40.746	80.079	35	SE COLOCA EN PEA7028
PEA7028	3	GENERAL	91H	195/65	15	0	1	0	0	1	15/04/2021	29/09/2023	8,00	3,67	40.746	80.079	35	SE COLOCA EN PEA7028
PEA7028	4	YOKOHAMA	91H	195/65	15	0	1	0	0	1	27/10/2016	29/09/2023	11,00	4,00	20	80.079	35	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO
PEA7028	E	CONTINENTAL	91H	195/65	15	1	0	0	0	1	02/02/2022	29/09/2023	8,00	12,00	64.867	80.079	35	SE COLOCA EN PEA7028
PEI3437	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	11/08/2022	29/09/2023	10,00	8,00	130.725	151.576	40	SALE DE PEI8252 Y SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO
PEI3437	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	11/08/2022	29/09/2023	10,00	8,00	130.725	151.576	40	SALE DE PEI8252 Y SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO
PEI8252	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	08/02/2018	29/09/2023	13,00	3,00	157.285	266.025	40	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8252 EJE DELANTERO
PEI8252	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	08/02/2018	29/09/2023	13,00	3,00	157.285	266.025	40	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8252 EJE DELANTERO
PEI3435	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	28/07/2023	28/07/2023	11,00	8,00	343.536	343.536	40	SALE DEL PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3435 EJE POSTERIOR
PEI3435	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	28/07/2023	28/07/2023	11,00	8,00	343.536	343.536	40	SALE DEL PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3435 EJE POSTERIOR
PEI8243	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	28/07/2023	28/07/2023	11,00	9,00	138.728	138.728	40	SALE DEL PEI3435 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE POSTERIOR
PEI8243	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	28/07/2023	28/07/2023	11,00	9,00	138.728	138.728	40	SALE DEL PEI3435 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE POSTERIOR
PEI8243	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	0	1	0	31/01/2018	29/09/2023	11,00	11,00	266.025	266.025	40	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8243 EMERGENCIA
PEI3437	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	23/03/2018	29/09/2023	11,00	11,00	138.728	138.728	40	SALE DE PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3437 EMERGENCIA
PEI3437	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	28/11/2018	29/09/2023	11,00	5,00	266.025	266.025	40	SALE DE PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3437 EJE POSTERIOR
PEI3437	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	28/11/2018	29/09/2023	11,00	5,00	266.025	266.025	40	SALE DE PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3437 EJE POSTERIOR
PEI8243	3	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	0	0	1	08/02/2018	29/09/2023	11,00	3,00	138.728	138.728	40	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE DELANTERO
PEI8243	4	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	0	0	1	08/02/2018	29/09/2023	11,00	2,67	138.728	138.728	40	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE DELANTERO
PEI8244	1	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	21/07/2021	29/09/2023	11,00	5,00	124.965	229.394	40	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2023
PEI8244	2	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	-	29/09/2023	11,00	5,00	147.656	229.394	40	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2024
PEI8244	3	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	-	29/09/2023	11,00	5,00	147.656	229.394	40	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2025
PEI8244	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	-	29/09/2023	11,00	5,00	147.656	229.394	40	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2026
PEI8244	E	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	1	0	-	29/09/2023	11,00	11,00	147.656	229.394	40	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2027
PEI8252	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	08/02/2018	29/09/2023	13,00	3,00	151.576	151.576	40	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2028
PEI8252	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	08/02/2018	29/09/2023	13,00	3,00	151.576	151.576	40	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2029
PEI8252	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	15/09/2021	29/09/2023	11,00	5,67	109.819	151.576	40	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2030
PEI8252	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	15/09/2021	29/09/2023	11,00	6,33	109.819	151.576	40	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2031
PEI8252	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	29/01/2018	29/09/2023	11,00	4,00	109.819	151.576	40	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2032
PEI3061	1	GENERAL	103S	255/70	16	1	0	0	0	1	19/04/2023	29/09/2023	11,00	11,00	296.066	296.066	40	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3061	2	GENERAL	103S	255/70	16	1	0	0	0	1	19/04/2023	29/09/2023	11,00	11,00	296.066	296.066	40	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3061	3	CONTINENTAL	103S	255/70	16	1	0	0	1	0	19/04/2023	29/09/2023	11,00	11,00	296.066	296.066	40	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3061	4	CONTINENTAL	103S	255/70	16	1	0	0	1	0	19/04/2023	29/09/2023	11,00	11,00	296.066	296.066	40	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3061	E	GENERAL	103S	255/70	16	1	0	0	0	1	19/04/2023	29/09/2023	11,00	11,00	296.066	296.066	40	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	1	CONTINENTAL	103S	255/70	16	1	0	0	0	1	20/06/2023	29/09/2023	11,00	11,00	201.605	202.244	40	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	2	CONTINENTAL	103S	255/70	16	1	0	0	0	1	20/06/2023	29/09/2023	11,00	11,00	201.605	202.244	40	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	3	GENERAL	103S	245/75	16	1	0	0	0	1	20/06/2023	29/09/2023	11,00	11,00	201.605	202.244	40	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	4	GENERAL	103S	245/75	16	1	0	0	0	1	20/06/2023	29/09/2023	11,00	11,00	201.605	202.244	40	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	E	GENERAL	103S	255/70	15	1	0	0	0	1	20/06/2023	29/09/2023	11,00	11,00	201.605	202.244	40	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO

REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		28/12/2020	11,00	11,00	-	-	-	REENCAUCHADA NUEVA	
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/12/2022	13,00	13,00	-	-	-	REENCAUCHADA NUEVA	
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/12/2022	13,00	13,00	-	-	-	REENCAUCHADA NUEVA	
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/12/2022	13,00	13,00	-	-	-	REENCAUCHADA NUEVA	
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/12/2022	13,00	13,00	-	-	-	REENCAUCHADA NUEVA	
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/12/2022	13,00	13,00	-	-	-	REENCAUCHADA NUEVA	
REE	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	1	0		06/12/2022	13,00	13,00	-	-	-	REENCAUCHADA NUEVA	
REE	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	1	0		06/12/2022	13,00	13,00	-	-	-	REENCAUCHADA NUEVA	
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0		06/12/2022	13,00	13,00	-	-	-	REENCAUCHADA NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	-	01/04/2022	11,00	11,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	-	01/04/2022	11,00	11,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL	84T	185/60	15	1	0	0	0	1	-	01/04/2022	9,00	9,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL	84T	185/60	15	1	0	0	0	1	-	01/04/2022	9,00	9,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	28/12/2020	10,00	10,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	28/12/2020	10,00	10,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/10/2020	10,00	10,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/10/2020	10,00	10,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/10/2020	10,00	10,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/10/2020	10,00	10,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/10/2020	10,00	10,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/10/2020	10,00	10,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/10/2020	10,00	10,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/10/2020	10,00	10,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	-	26/10/2020	10,00	10,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	91H	195/65	15	1	0	0	0	1		06/01/2022	8,00	8,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	91H	195/65	15	1	0	0	0	1		06/01/2022	8,00	8,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	91H	195/65	15	1	0	0	0	1		06/01/2022	8,00	8,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	CONTINENTAL	91H	195/65	15	1	0	0	0	1		06/01/2022	8,00	8,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	CHENGSHAN	LT	7.00R16LT14PR	16	1	0	0	0	1	-	10/03/2023	11,00	11,00	-	-	-	NUEVA	
NUEVA	STOCK	CHENGSHAN	LT	7.00R16LT14PR	16	1	0	0	0	1	-	10/03/2023	11,00	11,00	-	-	-	NUEVA	
PEI8252	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1		26/03/2018	11,00	4,00	54.032	130.725	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE	
PEI8252	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1		27/09/2018	11,00	4,00	54.032	130.725	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE	
PEI3062	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	0	1		18/01/2022	16/12/2022	11,00	3,00	308.814	335.211	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3062	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	0	1		18/01/2022	16/12/2022	13,00	3,00	308.814	335.211	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7002	STOCK	GOOD YEAR	LT	7,00 16LT	16	0	0	1	0	1		25/07/2018	27/12/2022	11,00	3,00	58.474	93.184	-	LLANTA CON ROTURA
PEI7002	STOCK	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	0	0	1	0	1		19/12/2012	27/12/2022	9,00	1,00	10	93.184	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7425	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	0	1		13/05/2021	19/01/2023	11,00	3,00	235.397	280.920	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7425	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	0	1		13/05/2021	19/01/2023	11,00	2,00	235.397	280.920	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7425	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	1	0		16/11/2018	19/01/2023	14,00	2,00	168.450	280.920	-	LABRADO INSUFICIENTE - REENCAUCHADA 1 VEZ
PEI7425	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	1	0		16/11/2018	19/01/2023	14,00	1,00	168.450	280.920	-	LABRADO INSUFICIENTE - REENCAUCHADA 1 VEZ
PEI3440	STOCK	GENERAL	82V	185/55	15	0	0	1	0	1		10/05/2019	14/03/2023	9,00	4,33	115.718	172.688	-	LLANTA CON SOPLADURA
PEI7426	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	1	0		29/04/2021	06/03/2023	11,00	3,00	209.725	264.600	-	LABRADO INSUFICIENTE - REENCAUCHADA 1 VEZ
PEI7426	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	1	0		29/04/2021	06/03/2023	11,00	3,00	209.725	264.600	-	LABRADO INSUFICIENTE - REENCAUCHADA 1 VEZ
PEI7419	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	1	0		21/10/2019	27/02/2023	14,00	5,00	149.963	216.615	-	BANDA CON DESPRENDIMIENTO
PEI7419	STOCK	KUMHO	100H	225/70	16	0	0	1	1	0		21/10/2019	27/02/2023	14,00	5,00	149.963	216.615	-	BANDA CON DESPRENDIMIENTO
PEI7419	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1		21/10/2019	23/06/2023	10,00	3,00	149.963	223.351	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7419	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1		21/10/2019	23/06/2023	10,00	3,00	149.963	223.351	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7419	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1		21/10/2019	23/06/2023	10,00	3,00	149.963	223.351	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7419	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1		21/10/2019	23/06/2023	10,00	3,00	149.963	223.351	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEO0229	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	0	1		13/11/2018	08/05/2023	11,00	3,33	251.072	326.897	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEO0229	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	0	1		13/11/2018	08/05/2023	11,00	2,33	251.072	326.897	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3440	STOCK	GENERAL	82V	185/55	15	0	0	1	0	1		10/05/2019	23/06/2023	9,00	3,33	115.718	177.324	-	LLANTA CON ROTURA
PEI7426	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	0	1		29/04/2021	04/05/2023	11,00	3,00	209.725	269.680	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7426	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	0	1		29/04/2021	04/05/2023	11,00	3,00	209.725	269.680	-	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3062	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	1	0		18/01/2022	26/06/2023	11,00	6,33	308.814	355.021	-	LLANTAS CON AGRIETAMIENTO EN BANDA
PEI3062	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	1	0		18/01/2022	26/06/2023	11,00	6,33	308.814	355.021	-	LLANTAS CON AGRIETAMIENTO EN BANDA

STOCK
MOVIMIENTOS.

CUADRO No. 2

STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS

Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHÍCULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de a flota, en posiciones para usar (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHÍCULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHÍCULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos e 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)

ANEXO 1

DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

Informe	39
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Matriz
Fecha	29/9/2023

Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
						De la banda								
						Rodadura **** (mm)								
PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4017	225/70	GENERAL	1	3,00	4,00	4,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE CAMBIA A PEI1596
PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4117	225/70	GENERAL	2	4,00	4,00	4,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE CAMBIA A PEI1596
PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	3	13,00	13,00	13,00	40	103S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3516	225/70	GENERAL	4	13,00	13,00	13,00	40	103S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	LLANTA	DOT 5WFA 3609	225/70	GT RADIAL	E	3,00	3,00	3,00	40	102T	1	0	MATRIZ	PARA PEI1589
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	1	4,00	5,00	4,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	2	4,00	5,00	5,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3 4604	7,00 15LT	GOOD YEAR	3	6,00	5,00	8,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	4	9,00	7,00	5,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	5	6,00	4,00	6,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3 3704	7,00 15LT	GOOD YEAR	6	9,00	6,00	6,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO
PEN0930	LLANTA	DOT NTNT 2YK3	7,00 15LT	GOOD YEAR	E	14,00	14,00	14,00	42	CT176	1	0	MATRIZ	LLANTA ORIGINAL DESDE LA COMPRA DEL VEHICULO

PEI3061	LLANTA	DOT 1HOK HM6Y 0521	255/70	GENERAL	1	10,00	9,00	7,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3061	LLANTA	DOT 1HOK HM6Y 0521	255/70	GENERAL	2	9,00	10,00	9,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3061	LLANTA	DOT 1HOK HO35 1518	255/70	CONTINENTAL	3	10,00	10,00	11,00	40	103S	0	1	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3061	LLANTA	DOT 1HOK HO35 1418	255/70	CONTINENTAL	4	10,00	11,00	10,00	40	103S	0	1	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3061	LLANTA	DOT 1HP5 F08 4910	255/70	GENERAL	E	5,00	5,00	5,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4120	245/75	GENERAL	1	7,00	7,00	5,00	40	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 2321	245/75	GENERAL	2	7,00	7,00	5,00	40	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	LLANTA	DOT 7YUR ANA 3611	245/75	KENDA	3	9,00	7,00	9,00	40	116N	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	LLANTA	DOT 7YUR ANA 3611	245/75	KENDA	4	9,00	7,00	9,00	40	116N	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	LLANTA	DOT 1HP5 FO 85110	255/70	GENERAL	E	10,00	10,00	10,00	40	111S	1	0	MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEI3063	LLANTA	DOT 11H 048165 1021	255/70	CONTINENTAL	1	13,00	13,00	12,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	LLANTA	DOT 11H 048165 3021	255/70	CONTINENTAL	2	12,00	13,00	12,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1812	245/75	GENERAL	3	14,00	14,00	15,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	4	16,00	15,00	15,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	LLANTA	DOT 1HP5	255/70	GENERAL	E	12,00	12,00	12,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI7002	LLANTA	DOT 14Y TBARPC 5021	7.00R16LT14PR	CHENGSHAN	1	9,00	8,00	9,00	42	LT	1	0	MATRIZ	LLANTAS CAMBIADAS POR SINIESTRO EN ASEGURADORA
PEI7002	LLANTA	DOT 14Y TBARPC 1523	7.00R16LT14PR	CHENGSHAN	2	9,00	8,00	9,00	42	LT	1	0	MATRIZ	LLANTAS CAMBIADAS POR SINIESTRO EN ASEGURADORA
PEI7002	LLANTA	DOT EHWW HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	3	4,00	4,00	3,00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	LLANTA	DOT EHWW HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	4	3,00	3,00	3,00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	LLANTA	DOT EHWW HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	5	3,00	4,00	3,00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	LLANTA	DOT EHWW HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	6	3,00	4,00	3,00	42	LT	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	LLANTA	DOT NTWW F70T 1417	7,00 16LT	GOOD YEAR	E	1,00	1,00	1,00	42	LT	1	0	MATRIZ	COMPRA GESTIONADA POR BNF EN PERIODO DE COMODATO
PEI3440	LLANTA	DOT 1H90 WJ1E 4621	185/60	GENERAL	1	9,00	8,00	9,00	35	84T	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	LLANTA	DOT 1H90 WJ1E 4621	185/60	GENERAL	2	7,00	9,00	7,00	35	84T	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WCVR 3218	185/55	GENERAL	3	3,00	3,00	3,00	35	82V	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WCVR 3218	185/55	GENERAL	4	4,00	3,00	4,00	35	82V	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	LLANTA	DOT 1HF8 AXVE 4013	225/70	CONTINENTAL	E	7,00	8,00	10,00	35	103 S	1	0	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	1	8,00	8,00	8,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PEI8252 Y SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO
PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	2	8,00	8,00	8,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PEI8252 Y SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO
PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0821	225/70	GENERAL	3	5,00	5,00	5,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3437 EJE POSTERIOR
PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0821	225/70	GENERAL	4	5,00	5,00	5,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3437 EJE POSTERIOR
PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	E	11,00	11,00	11,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3437 EMERGENCIA
PEI3436	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	1	6,00	6,00	6,00	35	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3436
PEI3436	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	2	6,00	6,00	6,00	35	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3436
PEI3436	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4818	225/70	GENERAL	3	3,00	3,00	3,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALEN DEL PEI7411
PEI3436	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4818	225/70	GENERAL	4	3,00	3,00	3,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALEN DEL PEI7411
PEI3436	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	E	8,00	8,00	8,00	40	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DE PEI3436
PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	1	5,00	5,00	4,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	2	5,00	5,00	5,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	3	8,00	8,00	8,00	40	103S	0	1	MATRIZ	SALE DEL PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3435 EJE POSTERIOR
PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	4	8,00	8,00	8,00	40	103S	0	1	MATRIZ	SALE DEL PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3435 EJE POSTERIOR
PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	E	5,00	5,00	4,00	40	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL MISMO VEHICULO
PEI3434	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	1	5,00	5,00	5,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3434
PEI3434	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	2	5,00	5,00	4,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3434
PEI3434	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3616	225/70	GENERAL	3	8,00	8,00	7,00	40	103S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3434
PEI3434	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3616	225/70	GENERAL	4	8,00	8,00	8,00	40	103S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3434
PEI3434	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	4,00	4,00	4,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DELANTERA DEL PEI7421 Y SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL PEI3434
PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4818	225/70	GENERAL	1	4,00	5,00	3,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DEL PEI1596
PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4918	225/70	GENERAL	2	4,00	4,00	4,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DEL PEI1596
PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	1	3,00	5,00	4,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	2	3,00	4,00	3,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7410	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	10,00	10,00	10,00	40	103S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	1	6,00	6,00	6,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7411
PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	2	6,00	6,00	5,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7411

PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2916	225/70	GENERAL	3	10,00	10,00	10,00	35	103S	0	1	MATRIZ	SALEN DEL PEI3436
PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2916	225/70	GENERAL	4	10,00	9,00	9,00	35	103S	0	1	MATRIZ	SALEN DEL PEI3436
PEI7411	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	E	11,00	11,00	11,00	40	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	1	9,00	9,00	9,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419
PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	2	9,00	9,00	9,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419
PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	3	10,00	10,00	10,00	40	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	4	10,00	10,00	10,00	40	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
PEI7419	LLANTA	DOT 1H4C 5A10 3904	235/60	CONTINENTAL	E	5,00	5,00	5,00	40	100T	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA A RAZON DE QUE UNA LLANTA REENCAUCHADA NO ACERTA BARCHÉ
PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	1	7,00	7,00	7,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	2	7,00	7,00	7,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3616	225/70	GENERAL	3	11,00	10,00	11,00	40	103S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2616	225/70	GENERAL	4	12,00	10,00	11,00	40	103S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	E	5,00	5,00	5,00	40	103 S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA
PEI7421	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4120	225/70	GENERAL	1	6,00	6,00	6,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7421
PEI7421	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4120	225/70	GENERAL	2	5,00	5,00	4,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7421
PEI7421	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4120	225/70	GENERAL	3	6,00	6,00	5,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7421
PEI7421	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4120	225/70	GENERAL	4	5,00	6,00	5,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7421
PEI7421	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3113	225/70	GENERAL	E	12,00	12,00	12,00	40	103 S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3921	245/75	GENERAL	1	9,00	7,00	9,00	40	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425
PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3921	245/75	GENERAL	2	9,00	7,00	9,00	40	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425
PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4318	245/75	GENERAL	3	9,00	8,00	9,00	40	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425
PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3817	245/75	GENERAL	4	9,00	9,00	9,00	40	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7425
PEI7425	LLANTA		255/70	HANKOOK	E	3,00	4,00	3,00	40	109T	1	0	MATRIZ	SALE DEL PEI3062 Y SE COLOCA EN PEI7425
PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3821	245/75	GENERAL	1	9,00	9,00	8,00	40	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426
PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3821	245/75	GENERAL	2	9,00	9,00	8,00	40	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426
PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 0818	245/75	GENERAL	3	9,00	7,00	7,00	40	111S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 0818	245/75	GENERAL	4	8,00	6,00	7,00	40	111S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 0218	245/75	GENERAL	E	4,00	5,00	4,00	40	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426 EMERGENCIA
PEO0229	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3821	245/75	GENERAL	1	10,00	9,00	9,00	40	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
PEO0229	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3821	245/75	GENERAL	2	10,00	9,00	9,00	40	111S	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
PEO0229	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3415	245/75	GENERAL	3	8,00	6,00	8,00	40	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
PEO0229	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3616	245/75	GENERAL	4	7,00	7,00	8,00	40	111S	0	1	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
PEO0229	LLANTA		255/70	MICHELIN	E	4,00	3,00	3,00	40	-	1	0	MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEI8243	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	1	3,00	4,00	2,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE DELANTERO
PEI8243	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	2	3,00	3,00	2,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE DELANTERO
PEI8243	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	3	9,00	9,00	9,00	40	103S	0	1	MATRIZ	SALE DEL PEI3435 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE POSTERIOR
PEI8243	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	4	9,00	9,00	9,00	40	103S	0	1	MATRIZ	SALE DEL PEI3435 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE POSTERIOR
PEI8243	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	11,00	11,00	11,00	40	103 S	0	1	MATRIZ	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8243 EMERGENCIA
PEA7028	LLANTA	DOT 1HAE D8RN 0819	195/65	GENERAL	1	4,00	5,00	4,00	35	91H	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEA7028
PEA7028	LLANTA	DOT 1HAE D8RN 0819	195/65	GENERAL	2	4,00	4,00	4,00	35	91H	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEA7028
PEA7028	LLANTA	DOT 1HAE D8RN 0819	195/65	GENERAL	3	4,00	3,00	4,00	35	91H	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEA7028
PEA7028	LLANTA	DOT FC9N N1D3016	195/65	YOKOHAMA	4	4,00	4,00	4,00	35	91H	1	0	MATRIZ	ORIGINAL
PEA7028	LLANTA	DOT IHAE D8RN 4021	195/65	CONTINENTAL	E	12,00	12,00	12,00	35	91H	1	0	MATRIZ	SE COLOCA EN PEA7028

	PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	1	8,00	8,00	8,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PEI8252 Y SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO
	PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	2	8,00	8,00	8,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PEI8252 Y SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO
	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4117	225/70	GENERAL	1	3,00	3,00	3,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8252 EJE DELANTERO
	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4117	225/70	GENERAL	2	3,00	3,00	3,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8252 EJE DELANTERO
	PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	3	8,00	8,00	8,00	40	103S	0	1	MATRIZ	SALE DEL PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3435 EJE POSTERIOR
	PEI3435	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	4	8,00	8,00	8,00	40	103S	0	1	MATRIZ	SALE DEL PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3435 EJE POSTERIOR
	PEI8243	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	3	9,00	9,00	9,00	40	103S	0	1	MATRIZ	SALE DEL PEI3435 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE POSTERIOR
	PEI8243	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	4	9,00	9,00	9,00	40	103S	0	1	MATRIZ	SALE DEL PEI3435 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE POSTERIOR
	PEI8243	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1514	225/70	GENERAL	E	11,00	11,00	11,00	40	103 S	0	1	MATRIZ	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8243 EMERGENCIA
	PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2716	225/70	GENERAL	E	11,00	11,00	11,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3437 EMERGENCIA
	PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0821	225/70	GENERAL	3	5,00	5,00	5,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3437 EJE POSTERIOR
	PEI3437	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0821	225/70	GENERAL	4	5,00	5,00	5,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3437 EJE POSTERIOR
	PEI8243	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	1	3,00	4,00	2,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE DELANTERO
	PEI8243	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3713	225/70	GENERAL	2	3,00	3,00	2,00	40	103S	1	0	MATRIZ	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE DELANTERO
	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1218	245/75	GENERAL	1	5,00	5,00	5,00	40	111S	1	0	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2023
	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4120	245/75	GENERAL	2	5,00	5,00	5,00	40	111S	1	0	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2023
	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4120	245/75	GENERAL	3	5,00	5,00	5,00	40	111S	1	0	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2023
	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4120	245/75	GENERAL	4	5,00	5,00	5,00	40	111S	1	0	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2023
	PEI8244	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3717	245/75	GENERAL	E	11,00	11,00	11,00	40	111S	0	1	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2023
	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4117	225/70	GENERAL	1	3,00	3,00	3,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2023
	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4117	225/70	GENERAL	2	3,00	3,00	3,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2023
	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2916	225/70	GENERAL	3	7,00	5,00	5,00	40	103S	0	1	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2023
	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 2916	225/70	GENERAL	4	7,00	7,00	5,00	40	103S	0	1	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2023
	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3517	225/70	GENERAL	E	4,00	4,00	4,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2023
	PEI3061	LLANTA	DOT 1HOK HM6Y 0521	255/70	GENERAL	1	10,00	9,00	7,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
	PEI3061	LLANTA	DOT 1HOK HM6Y 0521	255/70	GENERAL	2	9,00	10,00	9,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
	PEI3061	LLANTA	DOT 1HOK HO35 1518	255/70	CONTINENTAL	3	10,00	10,00	11,00	40	103S	0	1	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
	PEI3061	LLANTA	DOT 1HOK HO35 1418	255/70	CONTINENTAL	4	10,00	11,00	10,00	40	103S	0	1	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
	PEI3061	LLANTA	DOT 1HP5 F08 4910	255/70	GENERAL	E	5,00	5,00	5,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
	PEI3063	LLANTA	DOT 11H 048165 1021	255/70	CONTINENTAL	1	13,00	13,00	12,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
	PEI3063	LLANTA	DOT 11H 048165 3021	255/70	CONTINENTAL	2	12,00	13,00	12,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
	PEI3063	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 1812	245/75	GENERAL	3	14,00	14,00	15,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
	PEI3063	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	4	16,00	15,00	15,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
	PEI3063	LLANTA	DOT 1HP5 F07 4010	255/70	GENERAL	E	12,00	12,00	12,00	40	103S	1	0	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
1	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1414	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
2	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0117	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
3	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4217	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
4	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
5	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3017	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
6	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
7	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3517	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA

8	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
9	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3317	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
10	REE	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3417	225/70	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	103S	0	1	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
11	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3721	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
12	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3821	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
13	NUEVA	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3821	245/75	GENERAL	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	111S	1	0	MATRIZ	NUEVA
14	NUEVA	LLANTA	DOT 1H90 WJ1E 4621	185/60	GENERAL	STOCK	9,00	9,00	9,00	-	84T	1	0	MATRIZ	NUEVA
15	NUEVA	LLANTA	DOT 1H90 WJ1E 4621	185/60	GENERAL	STOCK	9,00	9,00	9,00	-	84T	1	0	MATRIZ	NUEVA
16	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
17	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0219	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
18	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4020	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
19	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4120	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
20	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4120	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
21	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4120	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
22	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4120	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
23	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3820	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
24	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3820	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
25	NUEVA	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 3820	225/70	GENERAL	STOCK	10,00	10,00	10,00	-	103S	1	0	MATRIZ	NUEVA
26	PEA7028	LLANTA	DOT IHAE D8RN 4021	195/65	CONTINENTAL	STOCK	8,00	8,00	8,00	-	91H	1	0	MATRIZ	NUEVA
27	PEA7028	LLANTA	DOT IHAE D8RN 4021	195/65	CONTINENTAL	STOCK	8,00	8,00	8,00	-	91H	1	0	MATRIZ	NUEVA
28	PEA7028	LLANTA	DOT IHAE D8RN 4021	195/65	CONTINENTAL	STOCK	8,00	8,00	8,00	-	91H	1	0	MATRIZ	NUEVA
29	PEA7028	LLANTA	DOT IHAE D8RN 4021	195/65	CONTINENTAL	STOCK	8,00	8,00	8,00	-	91H	1	0	MATRIZ	NUEVA
30	NUEVA	LLANTA	DOT 14Y TBARPC 1422	7.00R16LT14PR	CHENGSHAN	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	LT	1	0	MATRIZ	NUEVA
31	NUEVA	LLANTA	DOT 14Y TBARPC 1422	7.00R16LT14PR	CHENGSHAN	STOCK	11,00	11,00	11,00	-	LT	1	0	MATRIZ	NUEVA
32	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 0913	225/70	GENERAL	STOCK	4,00	4,00	4,00	-	103S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
33	PEI8252	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 4017	225/70	GENERAL	STOCK	4,00	4,00	4,00	-	103S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
34	PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	STOCK	4,00	4,00	3,00	-	111S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
35	PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 2817	245/75	GENERAL	STOCK	4,00	4,00	3,00	-	111S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
36	PEI7002	LLANTA	DOT NTWW F70T 1617	7,00 16LT	GOOD YEAR	STOCK	4,00	3,00	2,00	-	LT	1	0	MATRIZ	LLANTA CON ROTURA
37	PEI7002	LLANTA	DOT EHWW HAM 1012	7,00 16LT	BRIDGESTONE	STOCK	1,00	1,00	1,00	-	LT	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
38	PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4917	245/75	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	111S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
39	PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3417	245/75	GENERAL	STOCK	3,00	2,00	1,00	-	111S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
40	PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	STOCK	3,00	2,00	3,00	-	111S	0	1	MATRIZ	LABRADO INSUFICIENTE - REENCAUCHADA 1 VEZ
41	PEI7425	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	STOCK	2,00	2,00	1,00	-	111S	0	1	MATRIZ	LABRADO INSUFICIENTE - REENCAUCHADA 1 VEZ
42	PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WCVR 3218	185/55	GENERAL	STOCK	4,00	5,00	4,00	-	82V	1	0	MATRIZ	LLANTA CON SOPLADURA
43	PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 2817	245/75	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	111S	0	1	MATRIZ	LABRADO INSUFICIENTE - REENCAUCHADA 1 VEZ
44	PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 2917	245/75	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	3,00	-	111S	0	1	MATRIZ	LABRADO INSUFICIENTE - REENCAUCHADA 1 VEZ
45	PEI7419	LLANTA	DOT K2VH YP5F 0315	225/70	KUMHO	STOCK	5,00	4,00	5,00	-	103S	0	1	MATRIZ	BANDA CON DESPRENDIMIENTO
46	PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 1614	225/70	GENERAL	STOCK	4,00	5,00	5,00	-	103S	0	1	MATRIZ	BANDA CON DESPRENDIMIENTO
47	PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	5,00	5,00	5,00	-	103S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
48	PEI7419	LLANTA	DOT 1HX5 3WR 5018	225/70	GENERAL	STOCK	5,00	5,00	5,00	-	103S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
49	PEO0229	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4318	245/75	GENERAL	STOCK	4,00	3,00	3,00	-	111S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
50	PEO0229	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4218	245/75	GENERAL	STOCK	3,00	3,00	1,00	-	111S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
51	PEI3440	LLANTA	DOT 1H8X WCVR 3218	185/55	GENERAL	STOCK	3,00	5,00	3,00	-	82V	1	0	MATRIZ	LLANTA CON ROTURA
52	PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 2917	245/75	GENERAL	STOCK	5,00	3,00	3,00	-	111S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
53	PEI7426	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 4917	245/75	GENERAL	STOCK	4,00	3,00	3,00	-	111S	1	0	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
54	PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	STOCK	7,00	5,00	7,00	-	111S	0	1	MATRIZ	LLANTAS CON AGRIETAMIENTO EN BANDA
55	PEI3062	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3516	245/75	GENERAL	STOCK	7,00	5,00	7,00	-	111S	0	1	MATRIZ	LLANTAS CON AGRIETAMIENTO EN BANDA

*****: Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

STOCK
MOVIMIENTOS

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	39
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Matriz
Fecha	29/6/2023

Placa	Posición	Marca	Neumáticos						Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION
			Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual				
PEI1596	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	22/2/2022	-	226.611	229.301	29/11/2017	SALE DE PEI7410	MATRIZ	SALE DE PEI7410
PEI1596	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	22/2/2022	-	226.611	229.301	29/11/2017	SALE DE PEI7410	MATRIZ	SALE DE PEI7410
PEI1596	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 76,61	13/5/2020	-	225.477	229.301	6/3/2020	SE COLOCA EN PEI1596	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 76,61	13/5/2020	-	225.477	229.301	6/3/2020	SE COLOCA EN PEI1596	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI1596
PEI1596	E	GT RADIAL	102T	225/70	16	0	1	\$ -	1/8/2014	-	64.200	229.301	-	-	MATRIZ	PARA PEI1589
PEN0930	1	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$ -	27/04/2010	-	10	38.610	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	2	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$ -	27/04/2010	-	10	38.610	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	3	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$ -	27/04/2010	-	10	38.610	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	4	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$ -	27/04/2010	-	10	38.610	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	5	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$ -	27/04/2010	-	10	38.610	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	6	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$ -	27/04/2010	-	10	38.610	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEN0930	E	GOOD YEAR	CT176	7,00 15LT	15	0	1	\$ -	27/04/2010	-	10	38.610	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI3061	1	GENERAL	103S	255/70	16	0	1	\$ -	19/4/2023	-	296.066	296.066	19/4/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3061	2	GENERAL	103S	255/70	16	0	1	\$ -	19/4/2023	-	296.066	296.066	19/4/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3061	3	CONTINENTAL	103S	255/70	16	1	0	\$ -	19/4/2023	-	296.066	296.066	19/4/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3061	4	CONTINENTAL	103S	255/70	16	1	0	\$ -	19/4/2023	-	296.066	296.066	19/4/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3061	E	GENERAL	103S	255/70	16	0	1	\$ -	19/4/2023	-	296.066	296.066	19/4/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3062	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,61	16/12/2022	-	335.211	361.382	01/04/2021	SE COLOCA EN PEI3062	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,61	16/12/2022	-	335.211	361.382	01/04/2021	SE COLOCA EN PEI3062	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	3	KENDA	116N	245/75	16	1	0	\$ -	26/6/2023	-	355.021	361.382	24/11/2015	SE COLOCA EN PEI3062	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	4	KENDA	116N	245/75	16	1	0	\$ -	26/6/2023	-	355.021	361.382	24/11/2015	SE COLOCA EN PEI3062	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3062
PEI3062	E	GENERAL	111S	255/70	16	0	1	\$ -	-	-	-	361.382	-	-	MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEI3063	1	CONTINENTAL	103S	255/70	16	0	1	\$ -	20/6/2023	-	201.605	202.244	20/6/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	2	CONTINENTAL	103S	255/70	16	0	1	\$ -	20/6/2023	-	201.605	202.244	20/6/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	3	GENERAL	103S	245/75	16	0	1	\$ -	20/6/2023	-	201.605	202.244	20/6/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	4	GENERAL	103S	245/75	16	0	1	\$ -	20/6/2023	-	201.605	202.244	20/6/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	E	GENERAL	103S	255/70	15	0	1	\$ -	20/6/2023	-	201.605	202.244	20/6/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI7002	1	CHENGSHAN	LT	7.00R16LT14PR	16	0	1	\$ 206,25	10/03/2023	-	95.220	98.245	10/3/2023	LLANTAS CAMBIADAS POR SINIESTRO EN ASEGURADORA	MATRIZ	LLANTAS CAMBIADAS POR SINIESTRO EN ASEGURADORA
PEI7002	2	CHENGSHAN	LT	7.00R16LT14PR	16	0	1	\$ 206,25	10/03/2023	-	95.220	98.245	10/3/2023	LLANTAS CAMBIADAS POR SINIESTRO EN ASEGURADORA	MATRIZ	LLANTAS CAMBIADAS POR SINIESTRO EN ASEGURADORA
PEI7002	3	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	1	0	\$ 75,15	19/12/2012	-	44.376	98.245	12/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	4	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	1	0	\$ 75,15	19/12/2012	-	44.376	98.245	12/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	5	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	1	0	\$ 75,15	19/12/2012	-	44.376	98.245	12/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	6	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	1	0	\$ 75,15	19/12/2012	-	44.376	98.245	12/11/2015	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7002	E	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	0	1	\$ 207,00	25/07/2018	-	58.474	98.245	25/7/2018	LABRADO MENOR A 3MM	MATRIZ	COMPRA GESTIONADA POR BNF EN PERIODO DE COMODATO
PEI3440	1	GENERAL	84T	185/60	15	0	1	\$ 79,12	23/6/2023	-	177.324	180.272	1/4/2021	SE COLOCA EN PEI3440	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	2	GENERAL	84T	185/60	15	0	1	\$ 79,12	14/3/2023	-	172.688	180.272	1/4/2021	SE COLOCA EN PEI3440	MATRIZ	NUEVA
PEI3440	3	GENERAL	82V	185/55	15	0	1	\$ 80,34	10/5/2019	-	115.718	180.272	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI3440	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	4	GENERAL	82V	185/55	15	0	1	\$ 80,34	10/5/2019	-	115.718	180.272	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI3440	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3440
PEI3440	E	CONTINENTAL	82H	185/60	15	0	1	\$ -	24/10/2013	-	10	180.272	-	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA ADQUISICION DEL VEHICULO
PEI3437	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	27/09/2023	-	130.725	266.025	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	SALE DE PEI8252 Y SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO
PEI3437	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	27/09/2023	-	130.725	266.025	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	SALE DE PEI8252 Y SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO
PEI3437	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	27/9/2023	-	266.025	266.025	29/11/2017	LLANTAS REPUESTAS NUEVAS POR LA ASEGURADORA 26/06/2021	MATRIZ	SALE DE PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3437 EJE POSTERIOR
PEI3437	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	27/9/2023	-	266.025	266.025	29/11/2017	LLANTAS REPUESTAS NUEVAS POR LA ASEGURADORA 26/06/2021	MATRIZ	SALE DE PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3437 EJE POSTERIOR
PEI3437	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	27/09/2023	-	266.025	138.728	29/12/2016	-	MATRIZ	SALE DE PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3437 EMERGENCIA

PEI3436	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	18/1/2022	-	239.884	279.603	7/3/2019	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3436
PEI3436	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	18/1/2022	-	239.884	279.603	7/3/2019	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3436
PEI3436	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	4/2/2022	-	240.364	279.603	7/3/2019	SALE DEL PEI7411	MATRIZ	SE CAMBIA A PEI3436
PEI3436	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	4/2/2022	-	240.364	279.603	7/3/2019	SALE DEL PEI7411	MATRIZ	SE CAMBIA A PEI3436
PEI3436	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 88,70	31/1/2018	-	153.200	279.603	23/2/2017	SE PRIORIZAN REENCAUCHES PARA EMERGENCIAS	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DE PEI3436
PEI3435	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	19/04/2022	-	299.661	353.162	07/03/2019	SE COLOCA EN PEI3435	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	19/04/2022	-	299.661	353.162	07/03/2019	SE COLOCA EN PEI3435	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3435
PEI3435	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,76	28/7/2023	-	118.300	219.161	6/3/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	SALE DEL PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3435 EJE POSTERIOR
PEI3435	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,76	28/7/2023	-	118.300	219.161	6/3/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	SALE DEL PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3435 EJE POSTERIOR
PEI3435	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 88,70	24/07/2018	-	190.180	353.162	23/02/2017	SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL MISMO VEHICULO	MATRIZ	SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL MISMO VEHICULO
PEI3434	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	11/3/2021	-	160.000	219.161	7/3/2019	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3434
PEI3434	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	11/3/2021	-	160.000	219.161	7/3/2019	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3434
PEI3434	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,76	11/3/2021	-	160.000	219.161	6/3/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3434
PEI3434	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,76	11/3/2021	-	160.000	219.161	6/3/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI3434
PEI3434	E	GENERAL	103 S	225/70	16	0	1	\$ -	13/7/2016	-	50.419	219.161	-	LLANTA PARA PEI3434	MATRIZ	SALE DELANTERA DEL PEI7421 Y SE COLOCA EN EMERGENCIA DEL PEI3434
PEI7410	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	22/02/2022	-	256.617	250.066	07/03/2019	SALE DEL PEI1596	MATRIZ	SALE DEL PEI1596
PEI7410	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	22/02/2022	-	256.617	250.066	07/03/2019	SALE DEL PEI1596	MATRIZ	SALE DEL PEI1596
PEI7410	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	05/07/2019	-	165.275	250.066	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7410	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	05/07/2019	-	165.275	250.066	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7410	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 88,70	29/06/2017	-	-	250.066	23/02/2017	SE COLOCA EN EMERGENCIA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7410
PEI7411	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	18/8/2021	-	205.045	248.610	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI7411	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7411
PEI7411	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	18/8/2021	-	205.045	248.610	7/3/2019	SE COLOCA EN PEI7411	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7411
PEI7411	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,76	4/2/2022	-	214.195	248.610	6/3/2020	SALE DEL PEI3436	MATRIZ	SE CAMBIA A PEI7411
PEI7411	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,76	4/2/2022	-	214.195	248.610	6/3/2020	SALE DEL PEI3436	MATRIZ	SE CAMBIA A PEI7411
PEI7411	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 89,41	18/8/2016	-	65.404	248.610	12/8/2016	-	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7419	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	23/06/2023	-	223.351	229.940	07/03/2019	SE COLOCA EN PEI7419	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419
PEI7419	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	23/06/2023	-	223.351	229.940	07/03/2019	SE COLOCA EN PEI7419	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419
PEI7419	3	GENERAL	111S	225/70	16	1	0	\$ 68,78	27/02/2023	-	216.615	229.940	06/12/2022	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
PEI7419	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,78	27/02/2023	-	216.615	229.940	06/12/2022	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
PEI7419	E	CONTINENTAL	100T	235/60	16	0	1	\$ -	24/11/2017	-	104.836	229.940	-	SE COLOCA EN PEI7419	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7419
PEI7420	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	10/12/2021	-	249.712	285.986	07/03/2019	SE COLOCA EN PEI7420	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	10/12/2021	-	249.712	285.986	07/03/2019	SE COLOCA EN PEI7420	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,76	10/12/2021	-	249.712	285.986	6/3/2020	SE COLOCA EN PEI7420	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,76	10/12/2021	-	249.712	285.986	6/3/2020	SE COLOCA EN PEI7420	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7420
PEI7420	3	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 89,41	28/3/2019	-	76.478	285.986	12/8/2016	LLANTA PARA PEI7420	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7421	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134,40	29/01/2021	-	215.180	271.757	26/10/2020	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7421
PEI7421	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134,40	29/01/2021	-	215.180	271.757	26/10/2020	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7421
PEI7421	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134,40	29/01/2021	-	215.180	271.757	26/10/2020	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7421
PEI7421	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134,40	29/01/2021	-	215.180	271.757	26/10/2020	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7421
PEI7421	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 89,41	15/08/2016	-	75.108	271.757	12/08/2016	LLANTA PARA PEI7421	MATRIZ	REENCAUCHADA
PEI7425	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,61	19/01/2023	-	280.920	309.231	01/04/2021	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEI7425	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,61	19/01/2023	-	280.920	309.231	01/04/2021	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEI7425	3	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 77,41	19/1/2023	-	280.920	309.231	6/12/2022	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
PEI7425	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 77,41	19/1/2023	-	280.920	309.231	6/12/2022	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
PEI7425	E	HANKOOK	109T	255/70	16	0	1	\$ -	2/9/2014	-	879	309.231	-	EMERGENCIA PARA USO DE PEI3062	MATRIZ	SALE DEL PEI3062 Y SE COLOCA EN PEI7425
PEI7426	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,61	04/05/2023	-	269.680	281.504	01/04/2021	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426
PEI7426	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,61	04/05/2023	-	269.680	281.504	01/04/2021	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426
PEI7426	3	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 77,41	06/03/2023	-	264.600	281.504	06/12/2022	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
PEI7426	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 77,41	06/03/2023	-	264.600	281.504	06/12/2022	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
PEI7426	E	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 180,30	13/06/2019	-	159.932	281.504	27/02/2018	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEI7426 EMERGENCIA
PEO0229	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,61	08/05/2023	-	326.897	336.773	01/04/2021	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
PEO0229	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,61	08/05/2023	-	326.897	336.773	01/04/2021	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
PEO0229	3	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 76,61	16/11/2018	-	251.072	336.773	16/11/2018	SE COLOCA EN PEO0229	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
PEO0229	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 76,61	16/11/2018	-	251.072	336.773	16/11/2018	SE COLOCA EN PEO0229	MATRIZ	SE COLOCA EN PEO0229
PEO0229	E	MICHELIN	-	255/70	16	0	1	\$ -	-	-	-	336.773	-	-	MATRIZ	ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013
PEI8243	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	27/09/2023	-	266.025	138.728	-	LLANTAS NUEVAS EN EJE DELANTERO	MATRIZ	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE DELANTERO
PEI8243	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	27/09/2023	-	266.025	138.728	-	LLANTAS NUEVAS EN EJE DELANTERO	MATRIZ	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE DELANTERO
PEI8243	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,76	28/07/2023	-	299.661	138.728	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	SALE DEL PEI3435 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE POSTERIOR
PEI8243	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,76	28/07/2023	-	299.661	138.728	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	SALE DEL PEI3435 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE POSTERIOR
PEI8243	E	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 88,70	27/09/2023	-	266.025	138.728	23/02/2017	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8243 EMERGENCIA	MATRIZ	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8243 EMERGENCIA
PEA7028	1	GENERAL	91H	195/65	15	0	1	\$ 100,83	15/04/2021	-	40.746	80.079	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEA7028
PEA7028	2	GENERAL	91H	195/65	15	0	1	\$ 100,83	15/04/2021	-	40.746	80.079	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEA7028
PEA7028	3	GENERAL	91H	195/65	15	0	1	\$ 100,83	15/4/2021	-	40.746	80.079	7/3/2019	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEA7028
PEA7028	E	YOKOHAMA	91H	195/65	15	0	1	\$ -	29/12/2016	-	20	80.079	27/10/2016	-	MATRIZ	ORIGINAL DESDE LA DONACION DEL VEHICULO
PEA7028	E	CONTINENTAL	91H	195/65	15	1	0	\$ 100,58	2/2/2022	-	64.867	80.079	6/1/2022	NUEVA	MATRIZ	SE COLOCA EN PEA7028

PEI3437	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	11/08/2022	27/09/2023	130.725	151.576	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	SALE DE PEI8252 Y SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO
PEI3437	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	11/08/2022	27/09/2023	130.725	151.576	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	SALE DE PEI8252 Y SE COLOCAN EN PEI3737 EJE DELANTERO
PEI8252	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	08/02/2018	27/09/2023	157.285	266.025	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8252 EJE DELANTERO
PEI8252	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	08/02/2018	27/09/2023	157.285	266.025	29/11/2017	NUEVA	MATRIZ	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8252 EJE DELANTERO
PEI3435	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,76	28/7/2023	28/7/2023	118.300	343.536	6/3/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	SALE DEL PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3435 EJE POSTERIOR
PEI3435	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,76	28/7/2023	28/7/2023	118.300	343.536	6/3/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	SALE DEL PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3435 EJE POSTERIOR
PEI8243	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,76	28/7/2023	28/7/2023	299.661	138.728	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	SALE DEL PEI3435 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE POSTERIOR
PEI8243	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,76	28/7/2023	28/7/2023	299.661	138.728	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	SALE DEL PEI3435 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE POSTERIOR
PEI3437	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	27/9/2023	-	266.025	343.536	29/12/2016	-	MATRIZ	SALE DE PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3437 EMERGENCIA
PEI8243	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 88,70	27/9/2023	-	266.025	266.025	23/02/2017	-	MATRIZ	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8243 EMERGENCIA
PEI3437	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	28/11/2018	27/09/2023	266.025	266.025	29/11/2017	LLANTAS REPUESTAS NUEVAS POR LA ASEGURADORA 26/06/2021	MATRIZ	SALE DE PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3437 EJE POSTERIOR
PEI3437	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	28/11/2018	27/09/2023	266.025	266.025	29/11/2017	LLANTAS REPUESTAS NUEVAS POR LA ASEGURADORA 26/06/2021	MATRIZ	SALE DE PEI8243 Y SE COLOCA EN PEI3437 EJE POSTERIOR
PEI8243	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	27/9/2023	27/09/2023	266.025	266.025	-	LLANTAS NUEVAS EN EJE DELANTERO	MATRIZ	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE DELANTERO
PEI8243	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	27/9/2023	27/09/2023	266.025	266.025	-	LLANTAS NUEVAS EN EJE DELANTERO	MATRIZ	SALE DE PEI3437 Y SE COLOCA EN PEI8243 EJE DELANTERO
PEI8244	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 166,88	24/7/2021	-	124.965	229.394	26/10/2020	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2023	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2023
PEI8244	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 166,88	22/4/2022	-	147.656	229.394	26/10/2020	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2024	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2024
PEI8244	3	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 166,88	22/4/2022	-	147.656	229.394	26/10/2020	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2025	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2025
PEI8244	4	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 166,88	22/4/2022	-	147.656	229.394	26/10/2020	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2026	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2026
PEI8244	E	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 77,37	22/4/2022	-	147.656	229.394	06/03/2020	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2027	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2027
PEI8252	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	27/9/2023	-	157.285	151.576	29/11/2017	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2028	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2028
PEI8252	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	27/9/2023	-	157.285	151.576	29/11/2017	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2029	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2029
PEI8252	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,76	15/9/2021	-	109.819	151.576	06/03/2020	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2030	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2030
PEI8252	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,76	15/9/2021	-	109.819	151.576	06/03/2020	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2031	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2031
PEI8252	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 88,70	15/9/2021	-	109.819	151.576	23/02/2017	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2032	MATRIZ	VEHICULO TRANSFERIDO EL 27/09/2032
PEI3061	1	GENERAL	103S	255/70	16	0	1	\$ -	19/04/2023	-	296.066	296.066	19/04/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3061	2	GENERAL	103S	255/70	16	0	1	\$ -	19/04/2023	-	296.066	296.066	19/04/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3061	3	CONTINENTAL	103S	255/70	16	1	0	\$ -	19/04/2023	-	296.066	296.066	19/04/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3061	4	CONTINENTAL	103S	255/70	16	1	0	\$ -	19/04/2023	-	296.066	296.066	19/04/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3061	E	GENERAL	103S	255/70	16	0	1	\$ -	19/04/2023	-	296.066	296.066	19/04/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	1	CONTINENTAL	103S	255/70	16	0	1	\$ -	20/06/2023	-	201.605	202.244	20/06/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	2	CONTINENTAL	103S	255/70	16	0	1	\$ -	20/06/2023	-	201.605	202.244	20/06/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	3	GENERAL	103S	245/75	16	0	1	\$ -	20/06/2023	-	201.605	202.244	20/06/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	4	GENERAL	103S	245/75	16	0	1	\$ -	20/06/2023	-	201.605	202.244	20/06/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
PEI3063	E	GENERAL	103S	255/70	15	0	1	\$ -	20/06/2023	-	201.605	202.244	20/06/2023	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO	MATRIZ	VEHICULO INGRESA A INVENTARIO
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,76	-	-	-	-	06/03/2020	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,78	-	-	-	-	06/12/2022	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,78	-	-	-	-	06/12/2022	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,78	-	-	-	-	06/12/2022	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,78	-	-	-	-	06/12/2022	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,78	-	-	-	-	6/12/2022	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,78	-	-	-	-	06/12/2022	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,78	-	-	-	-	6/12/2022	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	\$ 68,78	-	-	-	-	6/12/2022	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
REE	STOCK	GENERAL	111S	225/70	16	1	0	\$ 68,78	-	-	-	-	06/12/2022	REENCAUCHADA NUEVA	MATRIZ	REENCAUCHADA NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,61	-	-	-	-	31/03/2021	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,61	-	-	-	-	01/04/2021	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,61	-	-	-	-	01/04/2021	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	84T	185/60	15	0	1	\$ 79,12	-	-	-	-	01/04/2021	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	84T	185/60	15	0	1	\$ 79,12	-	-	-	-	01/04/2021	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	-	-	-	-	07/03/2019	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134,40	-	-	-	-	26/10/2020	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134,40	-	-	-	-	26/10/2020	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134,40	-	-	-	-	26/10/2020	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134,40	-	-	-	-	26/10/2020	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134,40	-	-	-	-	26/10/2020	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134,40	-	-	-	-	26/10/2020	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134,40	-	-	-	-	26/10/2020	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 134,40	-	-	-	-	26/10/2020	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEA7028	STOCK	CONTINENTAL	91H	195/65	15	1	0	\$ 100,58	-	-	-	-	06/01/2022	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEA7028	STOCK	CONTINENTAL	91H	195/65	15	1	0	\$ 100,58	-	-	-	-	06/01/2022	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEA7028	STOCK	CONTINENTAL	91H	195/65	15	1	0	\$ 100,58	-	-	-	-	06/01/2022	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
PEA7028	STOCK	CONTINENTAL	91H	195/65	15	1	0	\$ 100,58	-	-	-	-	06/01/2022	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	CHENGSHAN	LT	7.00R16LT14PR	16	0	1	\$ 206,25	-	-	-	-	10/03/2023	NUEVA	MATRIZ	NUEVA
NUEVA	STOCK	CHENGSHAN	LT	7.00R16LT14PR	16	0	1	\$ 206,25	-	-	-	-	10/03/2023	NUEVA	MATRIZ	NUEVA

PEI8252	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ -	29/12/2016	11/8/2022	54.032	130.725	29/12/2016	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI8252	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 129,66	27/09/2018	11/8/2022	54.032	130.725	29/11/2017	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3062	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ -	18/01/2022	16/12/2022	308.814	335.211	29/12/2016	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3062	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 180,30	16/12/2022	16/12/2022	308.814	335.211	27/02/2018	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7002	STOCK	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	0	1	\$ 207,00	25/07/2018	10/3/2023	58.474	95.220	25/07/2018	LLANTA CON ROTURA	MATRIZ	COMPRA GESTIONADA POR BNF EN PERIODO DE COMODATO
PEI7002	STOCK	BRIDGESTONE	LT	7,00 16LT	16	0	1	\$ -	19/12/2012	10/3/2023	10	95.220	-	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7425	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,62	13/05/2021	19/1/2023	235.397	280.920	07/03/2019	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7425	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,62	13/05/2021	19/1/2023	235.397	280.920	07/03/2019	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7425	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 76,61	14/11/2018	19/1/2023	168.450	280.920	16/11/2018	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7425	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 76,61	14/11/2018	19/1/2023	168.450	280.920	16/11/2018	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3440	STOCK	GENERAL	82V	185/55	15	0	1	\$ 80,34	10/05/2019	14/3/2023	115.718	172.688	07/03/2019	LLANTA CON SOPLADURA	MATRIZ	LLANTA CON SOPLADURA
PEI7426	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 77,37	29/04/2021	6/3/2023	209.725	264.600	06/03/2020	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	LABRADO INSUFICIENTE - REENCAUCHADA 1 VEZ
PEI7426	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 77,37	29/04/2021	6/3/2023	209.725	264.600	06/03/2020	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	LABRADO INSUFICIENTE - REENCAUCHADA 1 VEZ
PEI7419	STOCK	GENERAL	103 S	225/70	16	1	0	\$ 76,61	21/10/2019	27/2/2023	149.963	216.615	16/11/2018	BANDA CON DESPRENDIMIENTO	MATRIZ	BANDA CON DESPRENDIMIENTO
PEI7419	STOCK	KUMHO	103 S	225/70	16	1	0	\$ 76,61	21/10/2019	27/2/2023	149.963	216.615	16/11/2018	BANDA CON DESPRENDIMIENTO	MATRIZ	BANDA CON DESPRENDIMIENTO
PEI7419	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	21/10/2019	23/6/2023	149.963	223.351	07/03/2019	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7419	STOCK	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	\$ 135,00	21/10/2019	23/6/2023	149.963	223.351	07/03/2019	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEO0229	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,61	26/11/2018	8/5/2023	251.072	326.897	13/11/2018	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEO0229	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,61	26/11/2018	8/5/2023	251.072	326.897	13/11/2018	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3440	STOCK	GENERAL	82V	185/55	15	0	1	\$ 80,34	10/5/2019	23/6/2023	115.718	177.324	07/03/2019	LLANTA CON ROTURA	MATRIZ	LLANTA CON ROTURA
PEI7426	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 167,62	29/4/2021	4/5/2023	209.725	269.680	07/03/2019	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI7426	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	\$ 166,88	29/4/2021	4/5/2023	209.725	269.680	26/10/2020	LABRADO INSUFICIENTE	MATRIZ	EN POSICION PARA REENCAUCHE
PEI3062	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 77,37	18/1/2022	26/6/2023	308.814	355.021	06/03/2020	LLANTAS CON AGRIETAMIENTO EN BANDA	MATRIZ	LLANTAS CON AGRIETAMIENTO EN BANDA
PEI3062	STOCK	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	\$ 77,37	18/1/2022	26/6/2023	308.814	355.021	06/03/2020	LLANTAS CON AGRIETAMIENTO EN BANDA	MATRIZ	LLANTAS CON AGRIETAMIENTO EN BANDA

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO SIN IVA

STOCK
MOVIMIENTOS

