

**CUADRO No. 1  
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

Informe		1																
Institución		Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro-Pastaza																
No. Vehículos		7																
Fecha		20/3/2026																
Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
						B	R	M			Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
PEI3438 PEP1008	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	28/08/2023	20/03/2026	11 MM	4 MM	279,821	279,937	30	LLANTA USADA
PEI3438 PEP1008	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	28/08/2023	20/03/2026	11 MM	4 MM	279,821	279,937	30	LLANTA USADA
PEI3438 PEP1008	3	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	28/08/2023	20/03/2026	11 MM	4 MM	279,821	279,937	30	REENCAUCHADA
PEI3438 PEP1008	4	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	28/08/2023	20/03/2026	11 MM	5 MM	279,821	279,937	30	REENCAUCHADA
PEI3438 PEP1008	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/09/2016	20/03/2026	3 MM	2 MM	279,821	279,937	30	USADA PEP1008
PEI7416	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	01/09/2024	20/03/2026	11 MM	5 MM	288,136	288,162	30	LLANTA NUEVA
PEI7416	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	01/09/2024	20/03/2026	11 MM	5 MM	288,136	288,162	30	LLANTA NUEVA
PEI7416	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	1	01/09/2024	20/03/2026	11 MM	5 MM	288,136	288,162	30	LLANTA NUEVA
PEI7416	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	1	01/09/2024	20/03/2026	11 MM	5 MM	288,136	288,162	30	LLANTA NUEVA
PEI7416	E	CONTINENTAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	01/09/2024	20/03/2026	3 MM	3 MM	288,136	288,162	30	LLANTA USADA
PEI7427	1	GENERAL	108-104Q	245/75	16	1	0	0	0	1	15/08/2022	20/03/2026	11 MM	5 MM	305,332	305,674	30	LLANTA USADA
PEI7427	2	GENERAL	108-104Q	245/75	16	1	0	0	0	1	15/08/2022	20/03/2026	11 MM	5 MM	305,332	305,674	30	LLANTA USADA
PEI7427	3	CONTINENTAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	15/08/2022	20/03/2026	11 MM	5 MM	305,332	305,674	30	REENCAUCHADA
PEI7427	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	15/08/2022	20/03/2026	11 MM	5 MM	305,332	305,674	30	REENCAUCHADA
PEI7427	E	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	0	1	0	16/06/2014	20/03/2026	3 MM	2 MM	305,332	305,674	30	LLANTA USADA
PEO0227	1	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	18/02/2020	20/03/2026	11 MM	5MM	345,595	345,603	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	2	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	18/02/2020	20/03/2026	11 MM	6 MM	345,595	345,603	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	3	GENERAL	104T	235/60	16	0	0	1	0	1	18/02/2020	20/03/2026	11 MM	5MM	345,595	345,603	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	4	GENERAL	104T	235/60	16	0	0	1	0	1	18/02/2020	20/03/2026	11 MM	5MM	345,595	345,603	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	E	GENERAL	100T	235/60	16	0	1	0	1	0	18/02/2020	20/03/2026	11 MM	8 MM	345,595	345,603	30	REENCAUCHADA
GXI0427	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	28/08/2023	20/03/2026	11 MM	3MM	328,279	328,289	30	LLANTA NUEVA
GXI0427	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	28/08/2023	20/03/2026	11 MM	2MM	328,279	328,289	30	LLANTA NUEVA
GXI0427	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	28/08/2023	20/03/2026	11 MM	2MM	328,279	328,289	30	LLANTA USADA
GXI0427	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	28/08/2023	20/03/2026	11 MM	2MM	328,279	328,289	30	LLANTA USADA
GXI0427	E	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	09/12/2017	20/03/2026	6MM	6MM	328,279	328,289	30	LLANTA USADA
PEI-3063	1	TOURADOR	111T	255/70	16	1	0	0	0	1	04/12/2025	20/03/2026	10MM	8 MM	242,021	242,610	30	NUEVA
PEI-3063	2	TOURADOR	111T	255/70	16	1	0	0	0	1	04/12/2025	20/03/2026	10MM	8 MM	242,021	242,610	30	NUEVA
PEI-3063	3	TOURADOR	111T	255/70	16	1	0	0	0	1	04/12/2025	20/03/2026	10MM	8 MM	242,021	242,610	30	NUEVA
PEI-3063	4	TOURADOR	111T	255/70	16	1	0	0	0	1	04/12/2025	20/03/2026	10MM	8 MM	242,021	242,610	30	NUEVA
PEI-3063	E	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	0	11/01/2011	20/03/2026	10MM	10MM	242,021	242,610	30	VEHICULO NUEVO
PEK2069	1	BRIDGESTONE	108	265/60	18	1	0	0	0	1	05/08/2025	20/03/2026	11MM	9MM	8,464	8,510	30	NUEVA
PEK2069	2	BRIDGESTONE	108	265/60	18	1	0	0	0	1	05/08/2025	20/03/2026	11MM	9MM	8,464	8,510	30	NUEVA
PEK2069	3	BRIDGESTONE	108	265/60	18	1	0	0	0	1	05/08/2025	20/03/2026	11MM	8MM	8,464	8,510	30	NUEVA
PEK2069	4	BRIDGESTONE	108	265/60	18	1	0	0	0	1	05/08/2028	20/03/2026	11MM	8MM	8,464	8,510	30	NUEVA
PEK2069	E	BRIDGESTONE	108	245/75	16	1	0	0	0	1	05/08/2025	20/03/2026	11MM	11MM	8,464	8,510	30	NUEVA
COMPRA	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		20/03/2026	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		20/03/2026	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		20/03/2026	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		20/03/2026	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		20/03/2026	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		20/03/2026	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		20/03/2026	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		20/03/2026	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		20/03/2026	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		20/03/2026	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		20/03/2026	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		20/03/2026	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1		20/03/2026	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1		20/03/2026	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	1	GENERAL	103S	245/75	16	1	0	0	0	1		20/03/2026	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	1	GENERAL	103S	245/75	16	1	0	0	0	1		20/03/2026	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
STOCK	1	CONTINENTAL	111S	225/70	16	0	0	1	0	-	-	20/03/2026	1 MM	1 MM	-	-	30	PARA BAJA
STOCK	2	GENERAL	103T	255/70	16	0	0	1	0	-	-	20/03/2026	1 MM	1 MM	-	-	30	PARA BAJA
STOCK	3	CONTINENTAL	111S	225/70	16	0	0	1	0	-	-	20/03/2026	1 MM	1 MM	-	-	30	PARA BAJA
STOCK	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	0	1	0	-	-	20/03/2026	1 MM	1 MM	-	-	31	PARA BAJA
STOCK	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	0	1	0	-	-	20/03/2026	1 MM	1 MM	-	-	32	PARA BAJA
STOCK	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	0	1	0	-	-	20/03/2026	1 MM	1 MM	-	-	33	PARA BAJA
STOCK	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	0	1	0	-	-	20/03/2026	1 MM	1 MM	-	-	34	PARA BAJA
STOCK	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	0	1	0	-	-	20/03/2026	1 MM	1 MM	-	-	35	PARA BAJA
STOCK	1	CONTINENTAL	111S	245/70	16	0	0	1	0	-	-	20/03/2026	1 MM	1 MM	-	-	36	PARA BAJA
STOCK	2	CONTINENTAL	111S	245/70	16	0	0	1	0	-	-	20/03/2026	1 MM	1 MM	-	-	37	PARA BAJA
STOCK	3	GENERAL	103T	245/70	16	0	0	1	0	-	-	20/03/2026	1 MM	1 MM	-	-	38	PARA BAJA
STOCK	4	GENERAL	103T	245/70	16	0	0	1	0	-	-	20/03/2026	1 MM	1 MM	-	-	39	PARA BAJA
STOCK	1	GENERAL	103T	235/60	16	0	0	1	0	-	-	20/03/2026	1 MM	1 MM	-	-	40	PARA BAJA
STOCK	2	CONTINENTAL	103T	245/75	16	0	0	1	0	-	-	20/03/2026	1 MM	1 MM	-	-	41	PARA BAJA
STOCK	3	CONTINENTAL	103T	245/75	16	0	0	1	0	-	-	20/03/2026	1 MM	1 MM	-	-	42	PARA BAJA

**CUADRO No. 2**  
**STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS**  
Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHICULOS DE 4 LLANTAS	
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas	
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche. (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)	
VEHICULOS DE 6 LLANTAS	
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas	
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche. (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)	
VEHICULOS DE 8 LLANTAS	
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas	
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche. (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)	
VEHICULO DE 10 LLANTAS	
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas	
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche. (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)	
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS	
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche. (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)	
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS	
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas	
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche. (Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)	

**ANEXO 1**

**DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

<b>Informe</b>	1
<b>Institución</b>	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza
<b>Fecha</b>	20/3/2026

Ítem	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado				PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda									
							Rodadura **** (mm)									
PE3438 PEP1008		LLANTA	1HX5 3WR 3522	225/70	GENERAL	1	4 MM	4 MM	4 MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE3438 PEP1008		LLANTA	1HX5 3WR 3522	225/70	GENERAL	2	4 MM	4 MM	4 MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE3438 PEP1008		LLANTA	11H048 15R 0520	225/70	CONTINENTAL	3	4 MM	4 MM	4 MM	30	103S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE3438 PEP1008		LLANTA	11H048 15R 0520	225/70	CONTINENTAL	4	5 MM	5 MM	5 MM	30	103S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE3438 PEP1008		LLANTA	1HX5 HMEM 4416	225/70	GENERAL	E	2 MM	2 MM	2 MM	30	103S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE17416		LLANTA	DOT 11H04815R0520	225/70	CONTINENTAL	1	5 MM	5 MM	5 MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE17416		LLANTA	DOT 11H04815R0520	225/70	CONTINENTAL	2	5 MM	5 MM	5 MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE17416		LLANTA	DOT 11H04815R0520	225/70	CONTINENTAL	3	5 MM	5 MM	5 MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE17416		LLANTA	DOT 11H04815R0520	225/70	CONTINENTAL	4	5 MM	5 MM	5 MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE17416		LLANTA	DOT 11H04815R0520	225/70	CONTINENTAL	E	3 MM	3 MM	3 MM	30	103S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE17427		LLANTA	1HU7 3WR 4721	245/75	GENERAL	1	5 MM	5 MM	5 MM	38	108-104Q	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE17427		LLANTA	1HU7 3WR 4721	245/75	GENERAL	2	5 MM	5 MM	5 MM	38	108-104Q	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE17427		LLANTA	1H11 H034 4719	245/75	CONTINENTAL	3	5 MM	5 MM	5 MM	38	113S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE17427		LLANTA	1H11 H034 4719	245/75	GENERAL	4	5 MM	5 MM	5 MM	38	113S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE17427		LLANTA	1HU7 3WR 1814	245/75	GENERAL	E	2 MM	2 MM	2 MM	38	113S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE00227		LLANTA	1H4CWC8J2719	235/60	GENERAL	1	5MM	5MM	5MM	30	104T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE00227		LLANTA	1H4CWC8J2719	235/60	GENERAL	2	6 MM	6 MM	6 MM	30	104T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE00227		LLANTA	1H4CWC8J2719	235/60	GENERAL	3	5MM	5MM	5MM	30	104T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE00227		LLANTA	1H4CWC8J2719	235/60	GENERAL	4	5MM	5MM	5MM	30	104T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE00227		LLANTA	1H4CWC8J1718	235/60	GENERAL	E	8 MM	8 MM	8 MM	30	100T	0	1	AMBATO	EN VEHICULO	
GM0427		LLANTA	1HX5 3WR 1522	225/70	GENERAL	1	3MM	3MM	3MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
GM0427		LLANTA	1HX5 3WR 1522	225/70	GENERAL	2	2MM	2MM	2MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
GM0428		LLANTA	11H04815R0520	225/71	CONTINENTAL	3	2MM	2MM	2MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
GM0429		LLANTA	11H04815R0520	225/72	CONTINENTAL	4	2MM	2MM	2MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
GM0427		LLANTA	1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL	E	6MM	6MM	6MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE3063		LLANTA	DOT1YWDKEEP3025	255/70	TOURADOR	1	8 MM	8 MM	8 MM	30	111T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE3063		LLANTA	DOT1YWDKEEP3025	255/70	TOURADOR	2	8 MM	8 MM	8 MM	30	111T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE3063		LLANTA	DOT1YWDKEEP3025	245/70	TOURADOR	3	8 MM	8 MM	8 MM	30	111T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE3063		LLANTA	DOT1YWDKEEP3025	245/70	TOURADOR	4	8 MM	8 MM	8 MM	30	111T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PE3063		LLANTA	1HPSF074050	255/70	CONTINENTAL	E	10MM	10MM	10MM	30	115S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEK2069		LLANTA	DOT 9680 PR4 4426	265/60	BRIDGESTONE	1	9MM	9MM	9MM	30	108	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEK2069		LLANTA	DOT 9680 PR4 4427	265/60	BRIDGESTONE	2	9MM	9MM	9MM	30	108	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEK2069		LLANTA	DOT 9680 PR4 4428	265/60	BRIDGESTONE	3	8MM	8MM	8MM	30	108	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEK2069		LLANTA	DOT 9680 PR4 4429	265/60	BRIDGESTONE	4	8MM	8MM	8MM	30	108	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
PEK2069		LLANTA	DOT 1HU7 3WR1624	245/75	BRIDGESTONE	E	11MM	11MM	11MM	30	108	1	0	AMBATO	EN VEHICULO	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA	
STOCK		LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1				

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	36
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro-Pastaza
Fecha	23/3/2026

Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Neumáticos			Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio		Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION	
						Reencauçada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual					
PE13458	1	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	28,08/2023	28,08/2023	279,821	279,937	24/10/2013	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA USADA	
PE13458	2	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	28,08/2023	28,08/2023	279,821	279,937	24/10/2013	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA USADA	
PE13458	3	CONTINENTAL	1035	225/70	16	0	0	5	28,08/2023	28,08/2023	279,821	279,937	09/01/2017	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	REENCAUCHADA	
PE13458	4	CONTINENTAL	1035	225/70	16	0	0	5	28,08/2023	28,08/2023	279,821	279,937	09/01/2017	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	REENCAUCHADA	
PE13458	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	09/09/2016	09/09/2016	279,821	279,937	24/10/2013	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	AMBATO	USADA PE1208	
PE17416	1	CONTINENTAL	1037	225/70	16	0	1	5	143.38	1/9/2024	01/09/2024	288.136	288.162	26/06/2024	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA USADA
PE17416	2	CONTINENTAL	1037	225/70	16	0	1	5	143.38	1/9/2024	01/09/2024	288.136	288.162	26/06/2024	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA USADA
PE17416	3	CONTINENTAL	1037	225/70	16	0	1	5	143.38	1/9/2024	01/09/2024	288.136	288.162	26/06/2024	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA USADA
PE17416	4	CONTINENTAL	1037	225/70	16	0	1	5	143.38	1/9/2024	01/09/2024	288.136	288.162	26/06/2024	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA USADA
PE17416	E	CONTINENTAL	1035	225/70	16	0	1	5	1/9/2024	01/09/2024	288.136	288.162	16/06/2020	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA USADA	
PE17427	1	GENERAL	108-104Q	245/75	16	0	1	5	180.30	15/08/2022	15/08/2022	305.332	305.674	13/02/2020	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA USADA
PE17427	2	GENERAL	108-104Q	245/75	16	0	1	5	180.30	15/08/2022	15/08/2022	305.332	305.674	13/02/2020	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA USADA
PE17427	3	CONTINENTAL	1115	245/75	16	0	1	5	159.82	15/08/2022	15/08/2022	305.332	305.674	15/09/2017	LABRADO 11MM	AMBATO	REENCAUCHADA
PE17427	4	GENERAL	1115	245/75	16	0	1	5	159.82	15/08/2022	15/08/2022	305.332	305.674	15/09/2017	LABRADO 11MM	AMBATO	REENCAUCHADA
PE17427	E	GENERAL	1115	245/75	16	0	0	5	16/06/2014	16/06/2014	305.332	305.674	16/06/2014	REENCAUCHADA	AMBATO	LLANTA USADA	
PE00227	1	GENERAL	1007	235/60	16	0	1	5	115.15	18/02/2020	18/02/2020	345.595	345.603	12/03/2020	LABRADO 11 MM	AMBATO	LLANTA USADA
PE00227	2	GENERAL	1007	235/60	16	0	1	5	115.15	18/02/2020	18/02/2020	345.595	345.603	12/03/2020	LABRADO 11 MM	AMBATO	LLANTA USADA
PE00227	3	GENERAL	1047	235/60	16	0	1	5	115.15	18/02/2020	18/02/2020	345.595	345.603	12/03/2020	LABRADO 11 MM	AMBATO	LLANTA USADA
PE00227	4	GENERAL	1047	235/60	16	0	1	5	115.15	18/02/2020	18/02/2020	345.595	345.603	12/03/2020	LABRADO 11 MM	AMBATO	LLANTA USADA
PE00227	E	GENERAL	1007	235/60	16	1	0	5	95.00	18/02/2020	18/02/2020	345.595	345.603	03/02/2014	LLANTA REENCAUCHADA DESDE LA RECEPCION DEL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA
GM0427	1	GENERAL	225/70	225/70	16	0	1	5	114.75	28/08/2023	28/08/2023	328.279	328.289	25/06/2018	MENOR A 3MM	GUAYACIL	LLANTA NUEVA
GM0427	2	GENERAL	225/70	225/70	16	0	1	5	114.75	28/08/2023	28/08/2023	328.279	328.289	25/06/2018	MENOR A 3MM	GUAYACIL	LLANTA NUEVA
GM0427	3	CONTINENTAL	225/70	225/70	16	0	1	5	155.33	28/08/2023	28/08/2023	328.279	328.289	07/05/2018	MENOR A 3MM	GUAYACIL	LLANTA USADA
GM0427	4	CONTINENTAL	225/70	225/70	16	0	1	5	114.75	28/08/2023	28/08/2023	328.279	328.289	07/05/2018	MENOR A 3MM	GUAYACIL	LLANTA USADA
GM0427	E	GENERAL	225/70	225/70	16	0	1	5	09/12/2017	09/12/2017	328.279	328.289	09/12/2009	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	GUAYACIL	LLANTA USADA	
PE00227	X	CONTINENTAL	1007	235/60	16	1	0	5	-	10/12/2015	-	-	-	EJE DELANTERO DEBE IR SIN LLANTAS REENCAUCHADAS	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA DAR DE BAJA	
PE00227	X	CONTINENTAL	1007	235/60	16	0	1	5	-	-	-	179.188	-	ROTURA	AMBATO	LLANTA ROTA ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013	
PE00227	X	KUMHO	1004	235/60	16	0	1	5	113.39	24/12/2013	20/11/2015	179.188	234.257	24/12/2013	MENOR A 3MM	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA DAR DE BAJA
PE00227	X	KUMHO	1004	235/60	16	0	1	5	113.39	24/12/2013	20/11/2015	179.188	234.257	24/12/2013	MENOR A 3MM	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA DAR DE BAJA
PE00227	X	DUNLOP	1007	235/60	16	1	0	5	95.00	03/02/2014	10/12/2015	180.350	234.351	03/02/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA REENCAUCHADA *
PE11008	X	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PE1208 SE GUARDAN EN BODEGA PARA DAR DE BAJA	
PE12008	X	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PE1208 SE GUARDAN EN BODEGA PARA DAR DE BAJA	
PE17427	X	GENERAL	1115	245/75	16	0	1	5	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PE17427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA DAR DE BAJA	
PE17427	X	GENERAL	1115	245/75	16	0	1	5	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PE17427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA DAR DE BAJA	
PE17427	X	GENERAL	1115	245/75	16	0	1	5	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PE17427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA DAR DE BAJA	
PE17427	X	GENERAL	1115	245/75	16	0	2	5	-	-	-	-	-	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PE17427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA DAR DE BAJA	
PE17427	X	GENERAL	1115	245/75	16	0	2	5	-	-	-	-	-	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PE17427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA DAR DE BAJA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	5	-	-	-	-	-	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE17416	E	GENERAL	1035	225/70	16												

Ítem	Ubicación	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del De la banda Rodadura ****			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION	MOTIVO	FECHA DE BAJA	GESTOR
2022																		
1	BODEGA SUCURSAL	LLANTA	DOT U2KU 3MPR 4810	235/60	DUNLOP	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	111S	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
2	BODEGA SUCURSAL	CONTINENTAL	DOT 1H4C3KY 0210	235/60	CONTINENTAL	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	111S	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
3	BODEGA SUCURSAL	CONTINENTAL	DOT 1H4C3WY 1809	235/60	CONTINENTAL	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	111S	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
4	BODEGA SUCURSAL	CONTINENTAL	DOT 1H4C3KY 0210	235/60	CONTINENTAL	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	111S	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
5	BODEGA SUCURSAL	CONTINENTAL	DOT 1H4C3KY 0210	235/60	CONTINENTAL	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	104V	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
6	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 1HUY3WR 1914	245/75	GENERAL	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	104V	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
7	BODEGA SUCURSAL	KHUMO	DOT K2VLYP4A 3413	245/70	KHUMO	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	100H	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
8	BODEGA SUCURSAL	KHUMO	DOT K2VLYP4A 3213	245/70	KHUMO	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	100T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
9	BODEGA SUCURSAL	KHUMO	DOT 4TVBYA3P 3013	235/60	KHUMO	BAJA	3 MM	3 MM	3 MM	-	100T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
10	BODEGA SUCURSAL	KHUMO	DOT 4TVBYA3P 2913	235/60	KHUMO	BAJA	3MM	3MM	3MM	-	100T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
11	BODEGA SUCURSAL	KHUMO	DOT 42VLYP4A 3413	235/60	KHUMO	BAJA	8 MM	8 MM	8 MM	-	100H	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
12	BODEGA SUCURSAL	KHUMO	DOT 42VLYP4A 3413	235/60	KHUMO	BAJA	9MM	9MM	9MM	-	103S	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
13	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 1HX53WR 1414	225/70	GENERAL	BAJA	7 MM	3 MM	3 MM	-	100H	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	Sin labrado y sopladuras	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
14	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 1HX53WR 3713	225/70	GENERAL	BAJA	11 MM	11 MM	11 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
15	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 1HX53WR 3813	225/70	GENERAL	BAJA	11 MM	11 MM	11 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
16	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT IHUY3WR 2217	245/75	GENERAL	BAJA	11 MM	11 MM	11 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
17	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 11H04815R 05250	225/70	GENERAL	BAJA	11 MM	11 MM	11 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
18	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 11H04815R 05250	225/70	GENERAL	BAJA	11 MM	11 MM	11 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
19	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 11H04815R 05250	225/70	GENERAL	BAJA	11 MM	11 MM	11 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
20	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 11H04815R 05250	225/70	GENERAL	BAJA	11 MM	11 MM	11 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
21	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 11H04815R 05250	225/70	GENERAL	BAJA	11 MM	11 MM	11 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE
22	BODEGA SUCURSAL	GENERAL	DOT 1HXSHMEN 1518	245/70	GENERAL	BAJA	4 MM	4 MM	4 MM	-	103 T	1	0	SZSCP	LLANTA PARA BAJA GESTOR AMBIENTAL	DOT CADUCADO	5/8/2022	CORPORACION SEGINUS - MINISTERIO DEL AMBIENTE