

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS

Informe		13																
Institución		Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro																
		Pastaza																
No. Vehículos		4																
Fecha		31/03/2017																
Placa	Posición	Neumáticos									Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
		Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
						B	R	M										
PEI3438 PEP1008	1	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	31/03/2017	9MM	8,2MM	79.037	86.769	38	PASA DEL PEI7416 AL PEP 1008
PEI3438 PEP1008	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	31/03/2017	9MM	8,2MM	79.037	86.769	38	SE COLOCA LA LLANTA DE EMERGENCIA PARA USO DELANTERO
PEI3438 PEP1008	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	31/03/2017	9MM	9MM	79.037	86.769	38	LLANTA NUEVA
PEI3438 PEP1008	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	31/03/2017	9MM	9MM	79.037	86.769	38	LLANTA NUEVA
PEI3438 PEP1008	E	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	24/10/2013	31/03/2017	9MM	1 MM	79.037	86.769	38	ORIGINAL
PEI7416	1	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	31/03/2017	9MM	2,8 MM	55	63.979	38	SE CAMBIA EL POSTERIOR IZQUIERDO PARA USO EN EJE DELANTERO
PEI7416	2	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	31/03/2017	9MM	1,8 MM	55	63.979	38	ORIGINAL
PEI7416	3	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	31/03/2017	9MM	2 MM	55	63.979	38	ORIGINAL
PEI7416	4	GENERAL	103S	225/70	16	0	1	0	0	1	16/06/2014	31/03/2017	9MM	2 MM	55	63.979	38	ORIGINAL
PEI7416	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	31/03/2017	9MM	1,8MM	55	63.979	38	SALE DE PEP1008 AL PEI7416
PEI7427	1	KUMHO	106S	245/70	16	1	0	0	0	1	17/02/2016	31/03/2017	5 MM	5 MM	51.159	79.899	38	SE COLOCAN LLANTAS DE BODEGA
PEI7427	2	KUMHO	106S	245/70	16	1	0	0	0	1	17/02/2016	31/03/2017	7 MM	5 MM	51.159	79.899	38	SE COLOCAN LLANTAS DE BODEGA
PEI7427	3	KUMHO	106S	245/70	16	0	1	0	0	1	17/02/2016	31/03/2017	7 MM	2,9 MM	51.159	79.899	38	SE COLOCAN LLANTAS DE BODEGA
PEI7427	4	KUMHO	106S	245/70	16	0	1	0	0	1	17/02/2016	31/03/2017	4 MM	2,8 MM	51.159	79.899	38	SE COLOCAN LLANTAS DE BODEGA
PEI7427	E	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	31/03/2017	9MM	9MM	55	79.899	38	ORIGINAL
PEO0227	1	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	31/03/2017	9 MM	9 MM	258.824	266.059	38	LLANTA NUEVA
PEO0227	2	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	31/03/2017	9 MM	9 MM	258.824	266.059	38	LLANTA NUEVA
PEO0227	3	KUMHO	104V	235/60	16	0	1	0	0	1	20/11/2015	31/03/2017	10 MM	3,5 MM	233.178	266.059	38	SE CAMBIA DEL EJE DELANTERO AL EJE POSTERIOR
PEO0227	4	KUMHO	104V	235/60	16	0	1	0	0	1	20/11/2015	31/03/2017	10 MM	3,5 MM	233.178	266.059	38	SE CAMBIA DEL EJE DELANTERO AL EJE POSTERIOR
PEO0227	E	CONTINENTAL	100T	235/60	16	0	1	0	1	0	10/12/2015	31/03/2017	10MM	4 MM	234.351	266.059	38	LLANTAS REENCAUCHADAS
COMPRA	1	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	31/03/2017	9MM	9MM	258.824	266.059	38	SE COLOCA EN PEO0227
COMPRA	2	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	31/03/2017	9MM	9MM	258.824	266.059	38	SE COLOCA EN PEO0227
COMPRA	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	31/03/2017	9MM	9MM	79.037	86.769	38	SE COLOCA EN PEP1008
COMPRA	4	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	31/03/2017	9MM	9MM	79.037	86.769	38	SE COLOCA EN PEP1008
STOCK	1	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	31/03/2017	9MM	3 MM	55	51.159	38	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM
STOCK	2	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	31/03/2017	9MM	3 MM	55	51.159	38	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM
STOCK	3	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	31/03/2017	9MM	3 MM	55	51.159	38	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM
STOCK	4	GENERAL	111S	245/75	16	0	0	1	0	1	16/06/2014	31/03/2017	9MM	3 MM	55	51.159	38	SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM
STOCK		DUNLOP	100H	235/60	16	0	1	0	1	0	10/12/2015	31/03/2017	9MM	9MM	-	-	-	REENCAUCHADA EN BODEGA
STOCK		CONTINENTAL	100T	235/60	16	0	1	0	1	0	10/12/2015	31/03/2017	9 MM	7,9MM	-	-	-	REENCAUCHADA EN BODEGA
STOCK		CONTINENTAL	100T	235/60	16	0	1	0	1	0	10/12/2015	31/03/2017	9 MM	8MM	-	-	-	REENCAUCHADA EN BODEGA
STOCK		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	-	31/03/2017	9MM	2MM	-	-	-	STOCK PARA REENCAUCHE
STOCK		GENERAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	-	31/03/2017	9MM	2 MM	-	-	-	STOCK PARA REENCAUCHE
STOCK		KUMHO	100H	235/60	16	0	1	0	0	1	-	31/03/2017	9MM	2MM	-	-	-	STOCK PARA REENCAUCHE
STOCK		KUMHO	100H	235/60	16	0	1	0	0	1	-	31/03/2017	9MM	2MM	-	-	-	STOCK PARA REENCAUCHE
STOCK		CONTINENTAL	100T	235/60	16	0	1	0	0	1	-	31/03/2017	9 MM	3MM	-	-	-	STOCK PARA REENCAUCHE