

**CUADRO No. 1  
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

Informe		14																
Institución		Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza																
No. Vehículos		4																
Fecha		29/12/2017																
Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
						B	R	M			Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
PEI3438 PEP1008	1	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	31/03/2017	9MM	8,2MM	79.037	108.265	38	PASA DEL PEI7416 AL PEP 1008
PEI3438 PEP1008	2	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	31/03/2017	9MM	8,2MM	79.037	108.265	38	SE COLOCA LA LLANTA DE EMERGENCIA PARA USO DELANTERO
PEI3438 PEP1008	3	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	31/03/2017	9MM	9MM	79.037	108.265	38	LLANTA NUEVA
PEI3438 PEP1008	4	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	31/03/2017	9MM	9MM	79.037	108.265	38	LLANTA NUEVA
PEI3438 PEP1008	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	0	0	1	24/10/2013	31/03/2017	9MM	1 MM	79.037	108.265	38	ORIGINAL
PEI7416	1	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	0	0	1	22/12/2017	22/12/2017	9MM	9MM	75.035	82.808	38	LLANTA NUEVA 22/12/2017
PEI7416	2	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	0	0	1	22/12/2017	22/12/2017	9MM	9MM	75.035	82.808	38	LLANTA NUEVA 22/12/2017
PEI7416	3	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	0	0	1	22/12/2017	22/12/2017	9MM	2 MM	75.035	82.808	38	SE CAMBIA DEL EJE DELANTERO AL EJE POSTERIOR
PEI7416	4	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	0	0	1	22/12/2017	22/12/2017	9MM	3 MM	75.035	82.808	38	SE CAMBIA DEL EJE DELANTERO AL EJE POSTERIOR
PEI7416	E	GENERAL	1035	225/70	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	31/03/2017	9MM	1,8MM	55	82.808	38	SALE DE PEP1008 AL PEI7416
PEI7427	1	GENERAL	1065	245/75	16	1	0	0	0	1	15/09/2017	25/09/2017	9 MM	9 MM	98.701	110.611	38	ORIGINAL
PEI7427	2	GENERAL	1065	245/75	16	1	0	0	0	1	15/09/2017	25/09/2017	9 MM	9 MM	98.701	110.611	38	ORIGINAL
PEI7427	3	GENERAL	1065	245/70	16	0	1	0	0	0	15/09/2017	25/09/2017	3 MM	3 MM	98.701	110.611	38	SE COLOCAN LLANTAS DE BODEGA
PEI7427	4	GENERAL	1065	245/70	16	0	1	0	0	0	15/09/2017	25/09/2017	4 MM	4 MM	98.701	110.611	38	SE COLOCAN LLANTAS DE BODEGA
PEI7427	E	GENERAL	1115	245/75	16	1	0	0	0	1	16/06/2014	25/09/2017	9 MM	9 MM	55	55	38	ORIGINAL
PEO0227	1	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	31/03/2017	9 MM	9 MM	258.832	280.708	38	LLANTA NUEVA
PEO0227	2	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	09/01/2017	31/03/2017	9 MM	9 MM	258.832	280.708	38	LLANTA NUEVA
PEO0227	3	KUMHO	104V	235/60	16	0	1	0	0	0	20/11/2015	31/03/2017	10 MM	3,5 MM	233.178	280.708	38	SE CAMBIA DEL EJE DELANTERO AL EJE POSTERIOR
PEO0227	4	KUMHO	104V	235/60	16	0	1	0	0	0	20/11/2015	31/03/2017	10 MM	3,5 MM	233.178	280.708	38	SE CAMBIA DEL EJE DELANTERO AL EJE POSTERIOR
PEO0227	E	CONTINENTAL	100T	235/60	16	0	1	0	1	0	10/12/2015	31/03/2017	10MM	4 MM	234.351	280.708	38	LLANTAS REENCAUCHADAS