

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS

| | |
|----------------------|---|
| Informe | 16 |
| Institución | Banco de Desarrollo del Ecuador Sucursal Zonal del Austro |
| No. Vehículos | 4 |
| Fecha | 27/12/2017 |

| Placa | Posición | Marca | Diseño | Neumáticos | | | Estado | | | Recauchada | Nueva | Fecha | | Labrado | | Kilometraje / Inspección | | Presión PSI. | Observaciones | |
|---------|----------|-----------|-------------|------------|--------|----|--------|---|---------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|--------------------------|--------|---|--|---|
| | | | | Medida | Rin | B | R | M | Montaje | | | Inspección | Inicial | Actual | Inicial | Actual | | | | |
| PEI3061 | 1 | GENERAL | 1115 | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/02/2017 | 27/12/2017 | 11.00 | 7.00 | 164.001 | 183.696 | 38 | LLANTA NUEVA | | |
| PEI3061 | 2 | GENERAL | 1115 | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/02/2017 | 27/12/2017 | 11.00 | 7.00 | 164.001 | 183.696 | 38 | LLANTA NUEVA | | |
| PEI3061 | 3 | GENERAL | 1115 | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/02/2017 | 27/12/2017 | 11.00 | 7.00 | 164.001 | 183.696 | 38 | LLANTA NUEVA | | |
| PEI3061 | 4 | GENERAL | 1115 | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13/02/2017 | 27/12/2017 | 11.00 | 7.00 | 164.001 | 183.696 | 38 | LLANTA NUEVA | | |
| PEI3061 | E | GENERAL | 1095 | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/01/2011 | 27/12/2017 | 11.00 | 11.00 | 10 | 183.696 | 38 | ORIGINAL | | |
| AEA1060 | 1 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/02/2017 | 27/12/2017 | 11.00 | 8.00 | 170.054 | 190.588 | 38 | LLANTA NUEVA | | |
| AEA1060 | 2 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/02/2017 | 27/12/2017 | 11.00 | 8.00 | 170.054 | 190.588 | 38 | LLANTA NUEVA | | |
| AEA1060 | 3 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/02/2017 | 27/12/2017 | 11.00 | 8.00 | 170.054 | 190.588 | 38 | LLANTA NUEVA | | |
| AEA1060 | 4 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/02/2017 | 27/12/2017 | 11.00 | 8.00 | 170.054 | 190.588 | 38 | LLANTA NUEVA | | |
| AEA1060 | E | GENERAL | 1035 | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30/09/2015 | 27/12/2017 | 9.00 | 4.00 | 134.862 | 190.588 | 38 | LLANTA DE BODEGA EN CONDICIONES PARA EMERGENCIA | | |
| PEI7417 | 1 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/02/2017 | 27/12/2017 | 11.00 | 8.00 | 74.055 | 97.157 | 38 | LLANTA NUEVA | | |
| PEI7417 | 2 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/02/2017 | 27/12/2017 | 11.00 | 8.00 | 74.055 | 97.157 | 38 | LLANTA NUEVA | | |
| PEI7417 | 3 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/02/2017 | 27/12/2017 | 11.00 | 8.00 | 74.055 | 97.157 | 38 | LLANTA NUEVA | | |
| PEI7417 | 4 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/02/2017 | 27/12/2017 | 11.00 | 8.00 | 74.055 | 97.157 | 38 | LLANTA NUEVA | | |
| PEI7417 | E | GENERAL | 1115 | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/08/2014 | 27/12/2017 | 9.00 | 8.00 | 47 | 97.157 | 38 | ORIGINAL | | |
| PEI7418 | 1 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/02/2017 | 27/12/2017 | 11.00 | 8.00 | 68.039 | 92.944 | 38 | LLANTA NUEVA | | |
| PEI7418 | 2 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/02/2017 | 27/12/2017 | 11.00 | 8.00 | 68.039 | 92.944 | 38 | LLANTA NUEVA | | |
| PEI7418 | 3 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/02/2017 | 27/12/2017 | 11.00 | 8.00 | 68.039 | 92.944 | 38 | LLANTA NUEVA | | |
| PEI7418 | 4 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/02/2017 | 27/12/2017 | 11.00 | 8.00 | 68.039 | 92.944 | 38 | LLANTA NUEVA | | |
| PEI7418 | E | GENERAL | 1115 | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/08/2014 | 27/12/2017 | 9.00 | 8.00 | 47 | 92.944 | 38 | ORIGINAL | | |
| COMPRA | 1 | GENERAL | 1115 | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/06/2014 | 27/12/2017 | 11.00 | 11.00 | 164.001 | 164.001 | | SE COLOCA EN PEI3061 | | |
| COMPRA | 2 | GENERAL | 1115 | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/06/2014 | 27/12/2017 | 11.00 | 11.00 | 164.001 | 164.001 | | SE COLOCA EN PEI3061 | | |
| COMPRA | 3 | GENERAL | 1115 | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/06/2014 | 27/12/2017 | 11.00 | 11.00 | 164.001 | 164.001 | | SE COLOCA EN PEI3061 | | |
| COMPRA | 4 | GENERAL | 1115 | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/06/2014 | 27/12/2017 | 11.00 | 11.00 | 164.001 | 164.001 | | SE COLOCA EN PEI3061 | | |
| COMPRA | 1 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/06/2014 | 27/12/2017 | 11.00 | 11.00 | 170.054 | 170.054 | | SE COLOCA EN AEA1060 | | |
| COMPRA | 2 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/06/2014 | 27/12/2017 | 11.00 | 11.00 | 170.054 | 170.054 | | SE COLOCA EN AEA1060 | | |
| COMPRA | 3 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/06/2014 | 27/12/2017 | 11.00 | 11.00 | 170.054 | 170.054 | | SE COLOCA EN AEA1060 | | |
| COMPRA | 4 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/06/2014 | 27/12/2017 | 11.00 | 11.00 | 170.054 | 170.054 | | SE COLOCA EN AEA1060 | | |
| COMPRA | 1 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/06/2014 | 27/12/2017 | 11.00 | 11.00 | 68.039 | 68.039 | | SE COLOCA EN PEI7417 | | |
| COMPRA | 2 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/06/2014 | 27/12/2017 | 11.00 | 11.00 | 68.039 | 68.039 | | SE COLOCA EN PEI7417 | | |
| COMPRA | 3 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/06/2014 | 27/12/2017 | 11.00 | 11.00 | 68.039 | 68.039 | | SE COLOCA EN PEI7417 | | |
| COMPRA | 4 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/06/2014 | 27/12/2017 | 11.00 | 11.00 | 68.039 | 68.039 | | SE COLOCA EN PEI7417 | | |
| COMPRA | 1 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/06/2014 | 27/12/2017 | 11.00 | 11.00 | 74.055 | 74.055 | | SE COLOCA EN PEI7418 | | |
| COMPRA | 2 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/06/2014 | 27/12/2017 | 11.00 | 11.00 | 74.055 | 74.055 | | SE COLOCA EN PEI7418 | | |
| COMPRA | 3 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/06/2014 | 27/12/2017 | 11.00 | 11.00 | 74.055 | 74.055 | | SE COLOCA EN PEI7418 | | |
| COMPRA | 4 | GENERAL | 103T | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11/06/2014 | 27/12/2017 | 11.00 | 11.00 | 74.055 | 74.055 | | SE COLOCA EN PEI7418 | | |
| STOCK | | YOKOHAMA | 107H | 245/65 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | 9MM | 1MM | | | ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013 | |
| STOCK | | GT RADIAL | 102T | 225/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | 9MM | 2MM | | | ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013 | |
| AEA1060 | | GT RADIAL | 102T | 225/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 09/12/2009 | 30/09/2015 | | | 9MM | 1MM | 10 | 134.862 | | |
| PEI3061 | | STOCK | GENERAL | 1115 | 255/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | 9MM | 4MM | 56.511 | 84.339 | LLANTA RECAUCHADA PARA REENCAUCHE | |
| PEI3061 | | STOCK | MAXxis | 111T | 255/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 13MM | 13MM | 56.511 | 84.339 | LLANTA RECAUCHADA EN BODEGA | |
| AEA1060 | | STOCK | GENERAL | 1035 | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 9MM | 9MM | 56.268 | 92.829 | STOCK REENCAUCHADA EN BODEGA | |
| AEA1060 | | STOCK | GENERAL | 1035 | 225/70 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 9MM | 9MM | 68.266 | 92.829 | STOCK REENCAUCHADA EN BODEGA | |
| PEO0374 | | STOCK | BRIDGESTONE | 1035 | 245/70 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | 05/03/2014 | 9MM | 2MM | | 135.657 | LLANTA R17 NO SE AJUSTA A NECESIDAD DE VEHICULOS ACTUALES |
| PEO0374 | | STOCK | BRIDGESTONE | 1035 | 245/70 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | 05/03/2014 | 9MM | 2MM | | 135.657 | LLANTA R17 NO SE AJUSTA A NECESIDAD DE VEHICULOS ACTUALES |
| PEN0722 | | STOCK | YOKOHAMA | 100H | 235/60 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | 14MM | 14MM | | | STOCK REENCAUCHADA EN BODEGA |
| PEN0722 | | STOCK | YOKOHAMA | 100H | 235/60 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | 14MM | 14MM | | | STOCK REENCAUCHADA EN BODEGA |
| PEI3061 | | STOCK | YOKOHAMA | 1095 | 255/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 03/05/2013 | 20/12/2014 | | | 9MM | 6MM | 69.093 | 93.699 | SALEN DE VEHICULO POR LABRADO 4MM Y EXCESO DE VIBRACION |
| PEI3061 | | STOCK | YOKOHAMA | 1095 | 255/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 03/05/2013 | 20/12/2014 | | | 9MM | 5MM | 69.093 | 93.699 | SALEN DE VEHICULO POR LABRADO 4MM Y EXCESO DE VIBRACION |
| AEA1060 | | STOCK | GENERAL | 1035 | 225/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 04/11/2013 | 20/12/2014 | | | 9MM | 13MM | 68.710 | 114.321 | SALEN DE VEHICULO POR LABRADO 4MM Y EXCESO DE VIBRACION |
| AEA1060 | | STOCK | GENERAL | 1035 | 225/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 04/11/2013 | 20/12/2014 | | | 9MM | 8MM | 68.710 | 114.321 | SALEN DE VEHICULO POR LABRADO 4MM Y EXCESO DE VIBRACION |
| PEI3061 | | STOCK | GENERAL | 1115 | 255/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27/06/2014 | 11/07/2015 | | | 10MM | 3MM | 93.699 | 123.326 | STOCK PARA REENCAUCHE |
| PEI3061 | | STOCK | GENERAL | 1115 | 255/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27/06/2014 | 11/07/2015 | | | 10MM | 2MM | 93.699 | 123.326 | STOCK PARA REENCAUCHE |
| PEI3061 | | STOCK | YOKOHAMA | 1035 | 255/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05/03/2014 | 11/07/2015 | | | 9MM | 1MM | 84.339 | 123.326 | STOCK PARA REENCAUCHE |
| PEI3061 | | STOCK | YOKOHAMA | 1095 | 255/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05/03/2014 | 11/07/2015 | | | 9MM | 1MM | 84.339 | 123.326 | STOCK PARA REENCAUCHE |
| AEA1060 | | STOCK | GENERAL | 1035 | 225/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27/06/2014 | 11/07/2015 | | | 10MM | 2MM | 101.686 | 131.161 | STOCK PARA REENCAUCHE |
| AEA1060 | | STOCK | GENERAL | 1035 | 225/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27/06/2014 | 11/07/2015 | | | 10MM | 2MM | 101.686 | 131.161 | STOCK PARA REENCAUCHE |
| AEA1060 | | STOCK | YOKOHAMA | 102H | 225/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05/03/2014 | 11/07/2015 | | | 9MM | 3MM | 92.829 | 131.161 | STOCK PARA REENCAUCHE |
| AEA1060 | | STOCK | YOKOHAMA | 102H | 225/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05/03/2014 | 11/07/2015 | | | 9MM | 3MM | 92.829 | 131.161 | STOCK PARA REENCAUCHE |
| PEI7417 | | STOCK | GENERAL | 1035 | 245/75 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11/08/2014 | 26/10/2015 | | | 9MM | 2MM | 47 | 36.900 | STOCK PARA REENCAUCHE |
| PEI7417 | | STOCK | GENERAL | 1035 | 245/75 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11/08/2014 | 26/10/2015 | | | 9MM | 1MM | 47 | 36.900 | STOCK PARA REENCAUCHE |
| PEI7417 | | STOCK | GENERAL | 1035 | 245/75 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11/08/2014 | 26/10/2015 | | | 9MM | 5MM | 47 | 36.900 | STOCK PARA REENCAUCHE |
| PEI7417 | | STOCK | GENERAL | 1035 | 245/75 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11/08/2014 | 26/10/2015 | | | 9MM | 1MM | 47 | 36.900 | STOCK PARA REENCAUCHE |
| PEI7418 | | STOCK | GENERAL | 1035 | 245/75 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11/08/2014 | 26/10/2015 | | | 9MM | 2MM | 47 | 33.350 | STOCK PARA REENCAUCHE |
| PEI7418 | | STOCK | GENERAL | 1035 | 245/75 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11/08/2014 | 26/10/2015 | | | 9MM | 1MM | 47 | 33.350 | STOCK PARA REENCAUCHE |
| PEI7418 | | STOCK | GENERAL | 102H | 245/75 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11/08/2014 | 26/10/2015 | | | 9MM | 1MM | 47 | 33.350 | STOCK PARA REENCAUCHE |
| PEI7418 | | STOCK | GENERAL | 102H | 245/75 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11/08/2014 | 26/10/2015 | | | 9MM | 1MM | 47 | 33.350 | STOCK PARA REENCAUCHE |
| PEI3061 | | STOCK | GENERAL | 1115 | 255/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11/07/2015 | 13/02/2017 | | | 10.00 | 3.00 | 123.326 | 164.001 | STOCK PARA REENCAUCHE |
| PEI3061 | | STOCK | GENERAL | 1115 | 255/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11/07/2015 | 13/02/2017 | | | | | | | |

