

**CUADRO No. 1**  
**INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS**

| Informe         |          | 24   |            |        |     |        |   |   |              |       |            |            |         |                          |         |              |               |   |  |
|-----------------|----------|--|------------|--------|-----|--------|---|---|--------------|-------|------------|------------|---------|--------------------------|---------|--------------|---------------|---|--|
| Institución     |          | Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro<br>Pastaza |            |        |     |        |   |   |              |       |            |            |         |                          |         |              |               |   |  |
| No. Vehículos   |          | 5  |            |        |     |        |   |   |              |       |            |            |         |                          |         |              |               |   |  |
| Fecha           |          | 19/3/2021  |            |        |     |        |   |   |              |       |            |            |         |                          |         |              |               |   |  |
| Placa           | Posición | Marca  | Neumáticos |        |     |        |   |   |              | Fecha |            | Labrado    |         | Kilometraje / Inspección |         | Presión PSI. | Observaciones |   |  |
|                 |          |  | Diseño     | Medida | Rin | Estado |   |   | Reencauchada | Nueva | Montaje    | Inspección | Inicial | Actual                   | Inicial |              |               | Actual                                    |  |
|                 |          |  |            | B      | R   | M      |   |   |              |       |            |            |         |                          |         |              |               |   |  |
| PEI3438 PEP1008 | 1        | GENERAL  | 103T       | 225/70 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 03/07/2020 | 19/03/2021 | 10MM    | 6MM                      | 168.409 | 184.703      | 30            | LLANTA USADA                              |  |
| PEI3438 PEP1008 | 2        | GENERAL  | 103T       | 225/70 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 03/07/2020 | 19/03/2021 | 10MM    | 6MM                      | 168.409 | 184.703      | 30            | LLANTA USADA                              |  |
| PEI3438 PEP1008 | 3        | GENERAL  | 103S       | 225/70 | 16  | 1      | 0 | 0 | 1            | 0     | 03/07/2020 | 19/03/2021 | 9MM     | 6MM                      | 168.409 | 184.703      | 30            | REENCAUCHADA                              |  |
| PEI3438 PEP1008 | 4        | GENERAL  | 103S       | 225/70 | 16  | 1      | 0 | 0 | 1            | 0     | 03/07/2020 | 19/03/2021 | 9MM     | 6 MM                     | 168.409 | 184.703      | 30            | REENCAUCHADA                              |  |
| PEI3438 PEP1008 | E        | GENERAL  | 103S       | 225/70 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 09/09/2019 | 19/03/2021 | 9MM     | 4MM                      | 168.409 | 184.703      | 30            | USADA PEP1008                             |  |
| PEI7416         | 1        | CONTINENTAL  | 103T       | 225/70 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 06/08/2020 | 19/03/2021 | 10MM    | 9 MM                     | 148.419 | 158.818      | 30            | LLANTA NUEVA                              |  |
| PEI7416         | 2        | CONTINENTAL  | 103T       | 225/70 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 06/08/2020 | 19/03/2021 | 10MM    | 9 MM                     | 148.419 | 158.818      | 30            | LLANTA NUEVA                              |  |
| PEI7416         | 3        | GENERAL  | 103T       | 225/70 | 16  | 0      | 1 | 0 | 0            | 1     | 06/08/2020 | 19/03/2021 | 9MM     | 9 MM                     | 148.419 | 158.818      | 30            | LLANTA USADA                              |  |
| PEI7416         | 4        | GENERAL  | 103T       | 225/70 | 16  | 0      | 1 | 0 | 0            | 1     | 06/08/2020 | 19/03/2021 | 9MM     | 8MM                      | 148.419 | 158.818      | 30            | LLANTA USADA                              |  |
| PEI7416         | E        | GENERAL  | 103S       | 225/70 | 16  | 0      | 0 | 1 | 0            | 1     | 16/06/2014 | 19/03/2021 | 9MM     | 3M8                      | 148.419 | 158.818      | 30            | LLANTA USADA                              |  |
| PEI7427         | 1        | CONTINENTAL  | 108-104Q   | 245/75 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 13/08/2020 | 19/03/2021 | 11MM    | 4MM                      | 176.310 | 190.796      | 30            | LLANTA NUEVA                              |  |
| PEI7427         | 2        | CONTINENTAL  | 108-104Q   | 245/75 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 12/08/2019 | 19/03/2021 | 11MM    | 3 MM                     | 176.310 | 190.796      | 30            | LLANTA NUEVA                              |  |
| PEI7427         | 3        | GENERAL  | 111S       | 245/75 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 12/08/2019 | 19/03/2021 | 8MM     | 5 MM                     | 176.310 | 190.796      | 30            | LLANTA NUEVA                              |  |
| PEI7427         | 4        | GENERAL  | 111S       | 245/75 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 12/08/2019 | 19/03/2021 | 8MM     | 5 MM                     | 176.310 | 190.796      | 30            | LLANTA NUEVA                              |  |
| PEI7427         | E        | GENERAL  | 111S       | 245/75 | 16  | 0      | 1 | 0 | 1            | 0     | 16/06/2014 | 19/03/2021 | 2 MM    | 3MM                      | 176.310 | 190.796      | 30            | LLANTA USADA                              |  |
| PEO0227         | 1        | GENERAL  | 100T       | 235/60 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 18/02/2020 | 19/03/2021 | 10 MM   | 8 MM                     | 316.580 | 320.365      | 30            | LLANTA NUEVA                              |  |
| PEO0227         | 2        | GENERAL  | 100T       | 235/60 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 18/02/2020 | 19/03/2021 | 10 MM   | 8 MM                     | 316.580 | 320.365      | 30            | LLANTA NUEVA                              |  |
| PEO0227         | 3        | GENERAL  | 104T       | 235/60 | 16  | 0      | 0 | 1 | 0            | 1     | 18/02/2020 | 19/03/2021 | 10 MM   | 7 MM                     | 316.580 | 320.365      | 30            | LLANTA NUEVA                              |  |
| PEO0227         | 4        | GENERAL  | 104T       | 235/60 | 16  | 0      | 0 | 1 | 0            | 1     | 18/02/2020 | 19/03/2021 | 10 MM   | 7 MM                     | 316.580 | 320.365      | 30            | LLANTA NUEVA                              |  |
| PEO0227         | E        | GENERAL  | 100T       | 235/60 | 16  | 0      | 1 | 0 | 1            | 0     | 18/02/2020 | 19/03/2021 | 5 MM    | 7 MM                     | 316.580 | 320.365      | 30            | REENCAUCHADA                              |  |
| GXI0427         | 1        | GENERAL  | 103T       | 225/70 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 24/07/2020 | 19/03/2021 | 10MM    | 4MM                      | 258.231 | 275.349      | 30            | LLANTA USADA                              |  |
| GXI0427         | 2        | GENERAL  | 103T       | 225/70 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 24/07/2018 | 19/03/2021 | 10MM    | 4MM                      | 258.231 | 275.349      | 30            | LLANTA USADA                              |  |
| GXI0427         | 3        | GENERAL  | 103T       | 225/70 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 24/07/2018 | 19/03/2021 | 11MM    | 2MM                      | 258.231 | 275.349      | 30            | LLANTA USADA                              |  |
| GXI0427         | 4        | GENERAL  | 103T       | 225/70 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 24/07/2018 | 19/03/2021 | 11MM    | 2MM                      | 258.231 | 275.349      | 30            | LLANTA USADA                              |  |
| GXI0427         | E        | GENERAL  | 103T       | 225/70 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 09/12/2009 | 19/03/2021 | 6MM     | 6MM                      | 258.231 | 275.349      | 30            | LLANTA USADA                              |  |
| COMPRA          | 2        | GENERAL  | 100T       | 235/60 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 09/01/2017 | 19/03/2021 | 9MM     | 9MM                      | 266.059 |              | 30            | SE COLOCA EN PEO0227                      |  |
| COMPRA          | 3        | GENERAL  | 103S       | 225/70 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 09/01/2017 | 19/03/2021 | 9MM     | 9MM                      | 86.769  |              | 30            | SE COLOCA EN PEP1008                      |  |
| COMPRA          | 4        | GENERAL  | 103S       | 225/70 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 09/01/2017 | 19/03/2021 | 9MM     | 9MM                      | 86.769  |              | 30            | SE COLOCA EN PEP1008                      |  |
| COMPRA          | 2        | GENERAL  | 103S       | 225/70 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 22/12/2017 | 19/03/2021 | 9MM     | 9MM                      | 82.808  |              | 30            | SE COLOCA EN PEI-7416                     |  |
| COMPRA          | 1        | GENERAL  | 103S       | 245/70 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 22/12/2017 | 19/03/2021 | 9MM     | 9MM                      | 116.763 |              | 30            | SE COLOCA EN EL PIE-7427                  |  |
| COMPRA          | 2        | GENERAL  | 103S       | 245/70 | 16  | 1      | 0 | 0 | 0            | 1     | 22/12/2017 | 19/03/2021 | 9MM     | 9MM                      | -       | -            | -             | EN BODEGA PARA PONER EN VEHICULO PEO-0227 |  |

|              |    |             |          |        |    |   |   |   |   |   |            |            |       |       |   |   |    |   |
|--------------|----|-------------|----------|--------|----|---|---|---|---|---|------------|------------|-------|-------|---|---|----|---|
| STOCK - BAJA | 1  | DUNLOP      | 111S     | 235/60 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16/06/2014 | 19/03/2021 | 9MM   | 3 MM  | - | - | -  | LABRADO MENOR A 3MM REENCAUCHADA PARA BAJA  |
| STOCK - BAJA | 2  | CONTINENTAL | 111S     | 235/60 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16/06/2014 | 19/03/2021 | 9MM   | 3 MM  | - | - | -  | LABRADO MENOR A 3MM REENCAUCHADA PARA BAJA  |
| STOCK - BAJA | 3  | CONTINENTAL | 111S     | 235/60 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16/06/2014 | 19/03/2021 | 9MM   | 3 MM  | - | - | -  | LABRADO MENOR A 3MM REENCAUCHADA PARA BAJA  |
| STOCK - BAJA | 4  | CONTINENTAL | 111S     | 235/60 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16/06/2014 | 19/03/2021 | 9MM   | 3 MM  | - | - | -  | LABRADO MENOR A 3MM REENCAUCHADA PARA BAJA  |
| STOCK - BAJA | 3  | CONTINENTAL | 104V     | 235/60 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28/5/2018  | 19/3/2021  | 7 MM  | 3 MM  | - | - | -  | LABRADO MENOR A 3MM REENCAUCHADA PARA BAJA  |
| STOCK - BAJA | 4  | GENERAL     | 104V     | 245/75 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28/5/2018  | 19/3/2021  | 7MM   | 3 MM  | - | - | -  | LABRADO MENOR A 3MM REENCAUCHADA PARA BAJA  |
| STOCK - BAJA | 7  | KHUMO       | 100H     | 245/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10/12/2015 | 19/3/2021  | 9MM   | 3 MM  | - | - | -  | REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA   |
| STOCK - BAJA | 8  | KHUMO       | 100T     | 245/70 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10/12/2015 | 19/3/2021  | 9 MM  | 3 MM  | - | - | -  | REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA   |
| STOCK - BAJA | 9  | KHUMO       | 100T     | 235/60 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10/12/2015 | 19/3/2021  | 9 MM  | 3 MM  | - | - | -  | REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA   |
| STOCK - BAJA | 10 | KHUMO       | 100T     | 235/60 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19/12/2019 | 19/3/2021  | 9 MM  | 3MM   | - | - | -  | REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA   |
| STOCK - BAJA | 11 | KHUMO       | 100H     | 235/60 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19/12/2019 | 19/3/2021  | 9MM   | 8 MM  | - | - | -  | REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA   |
| STOCK - BAJA | 1  | KHUMO       | 103S     | 235/60 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 19/12/2019 | 19/3/2021  | 11M   | 11 MM | - | - | -  | REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA   |
| STOCK - BAJA | 2  | GENERAL     | 100H     | 225/70 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 19/12/2019 | 19/3/2021  | 11M   | 11 MM | - | - | -  | REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA   |
| STOCK        | 3  | GENERAL     | 103S     | 225/70 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | -          | 19/03/2021 | 11MM  | 4 MM  | - | - | 30 | REENCAUCHADA EN BODEGA  |
| STOCK        | 4  | GENERAL     | 100H     | 225/70 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 9MM   | 4 MM  | - | - | 30 | REENCAUCHADA EN BODEGA  |
| STOCK        | 5  | GENERAL     | 100H     | 225/70 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 9MM   | 4 MM  | - | - | 30 | REENCAUCHADA EN BODEGA  |
| STOCK        | 6  | GENERAL     | 100H     | 225/70 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 9MM   | 4 MM  | - | - | 30 | REENCAUCHADA EN BODEGA  |
| STOCK        | 7  | GENERAL     | 100H     | 245/75 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 9MM   | 11 MM | - | - | 30 | REENCAUCHADA EN BODEGA  |
| STOCK        | 8  | GENERAL     | 100H     | 235/70 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 9MM   | 11 MM | - | - | 30 | EN BODEGA MEDIO USO   |
| STOCK        | 9  | GENERAL     | 100H     | 245/75 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 9MM   | 7 MM  | - | - | 30 | EN BODEGA MEDIO USO   |
| STOCK        | 10 | GENERAL     | 100H     | 245/75 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 9MM   | 7 MM  | - | - | 30 | EN BODEGA MEDIO USO   |
| STOCK        | 11 | GENERAL     | 100H     | 225/70 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 9MM   | 9 MM  | - | - | 30 | EN BODEGA MEDIO USO   |
| STOCK        | 12 | GENERAL     | 103T     | 235/70 | 16 | 0 | 1 |   | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 9MM   | 9MM   | - | - | 30 | PARA REENCAUCHAR  |
| STOCK        | 13 | CONTINENTAL | 103T     | 245/75 | 16 | 0 | 1 |   | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 9 MM  | 9 MM  | - | - | 30 | PARA REENCAUCHAR  |
| STOCK        | 14 | CONTINENTAL | 108-104Q | 245/75 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 9MM   | 5.5MM | - | - | 30 | PARA REENCAUCHAR  |
| STOCK        | 15 | GENERAL     | 108-104Q | 225/70 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 9MM   | 3 MM  | - | - | 30 | PARA REENCAUCHAR  |
| STOCK        | 16 | KUMHO       | 100H     | 225/70 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 11 MM | 2MM   | - | - | -  | PARA REENCAUCHAR  |
| STOCK        | 17 | KUMHO       | 100H     | 225/70 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 11 MM | 2MM   | - | - | -  | PARA REENCAUCHAR  |
| STOCK        | 18 | GENERAL     | 100H     | 225/70 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 11 MM | 1MM   | - | - | -  | PARA REENCAUCHAR  |
| STOCK        | 19 | GENERAL     | 100H     | 225/70 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 11 MM | 0,5MM | - | - | -  | PARA REENCAUCHAR  |
| STOCK        | 20 | GENERAL     | 100H     | 253/60 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 11 MM | 4MM   | - | - | -  | PARA REENCAUCHAR  |
| STOCK        | 21 | GENERAL     | 100H     | 253/60 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 11 MM | 4MM   | - | - | -  | PARA REENCAUCHAR  |
| STOCK        | 22 | GENERAL     | 100H     | 253/60 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 11 MM | 4MM   | - | - | -  | PARA REENCAUCHAR  |
| STOCK        | 23 | GENERAL     | 100H     | 253/60 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 11 MM | 4MM   | - | - | -  | PARA REENCAUCHAR  |
| STOCK        | 24 | GENERAL     | 100H     | 253/60 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 9 MM  | 1,5MM | - | - | -  | PARA REENCAUCHAR  |
| STOCK        | 25 | GENERAL     | 100H     | 225/70 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 11 MM | 0,5MM | - | - | -  | PARA REENCAUCHAR  |
| STOCK        | 26 | GENERAL     | 100H     | 225/70 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 11 MM | 0,5MM | - | - | -  | PARA REENCAUCHAR  |
| STOCK        | 27 | GENERAL     | 100H     | 225/70 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | -          | 19/03/2021 | 9 MM  | 2MM   | - | - | -  | PARA REENCAUCHAR  |
| STOCK        | 0  | CONTINENTAL | 100H     | 225/70 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -          | 19/03/2021 | 11MM  | 11MM  | - | - | 30 | ADQUISICIÓN NEUMATICOS 12/03/2020 225/70R16 103T FR TERRCAT50 TERRAIN CONTACT AT50 DOT 11H04815R0520 SZ |
| STOCK        | 0  | CONTINENTAL | 100H     | 225/70 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -          | 19/03/2021 | 11MM  | 11MM  | - | - | 30 | ADQUISICIÓN NEUMATICOS 12/03/2020 LT245/75R16 120/116S TERRCAT50 DOT 1H11H0344719 CAMIONETA             |

**CUADRO No. 2**  
**STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS**  
 Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

|  |
|--|
| <b>VEHICULOS DE 4 LLANTAS</b>  |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas  |
| <b>5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.</b> |
| <b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)</b>  |
| <b>VEHICULOS DE 6 LLANTAS</b>  |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas  |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.      |
| <b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)</b>  |
| <b>VEHICULOS DE 8 LLANTAS</b>  |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas  |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.      |
| <b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)</b>  |
| <b>VEHICULO DE 10 LLANTAS</b>  |
| Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas  |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.      |
| <b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)</b>  |
| <b>ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS</b>  |
| Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.    |
| <b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)</b>  |
| <b>ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS</b>   |
| Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas  |
| 5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.      |
| <b>(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)</b>                                      |

**ANEXO 1**  
**DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Informe</b>     | 24  |
| <b>Institución</b> | Banko de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro |
|                    | Pastaza   |
| <b>Fecha</b>       | 19/3/2021   |

| Ítem | Placa           | Descripción | No.Dot             | Medida | Marca       | Posición | Profundidad del labrado |       |       | PSI | Diseño   | Original | Reencauche | SUCURSAL                                    | OBSERVACION                                |
|------|-----------------|-------------|--------------------|--------|-------------|----------|-------------------------|-------|-------|-----|----------|----------|------------|---|--|
|      |                 |             |                    |        |             |          | De la banda             |       |       |     |          |          |            |   |  |
|      |                 |             |                    |        |             |          | Rodadura **** (mm)      |       |       |     |          |          |            |   |  |
|      | PEI3438 PEPI008 | LLANTA      | 1HX5 HMEN 1618     | 225/70 | GENERAL     | 1        | 6MM                     | 6MM   | 6MM   | 30  | 103T     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEI3438 PEPI008 | LLANTA      | 1HX5 HMEN 1618     | 225/70 | GENERAL     | 2        | 6MM                     | 6MM   | 6MM   | 30  | 103T     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEI3438 PEPI008 | LLANTA      | 1HX5 3WR 3713      | 225/70 | GENERAL     | 3        | 6MM                     | 6MM   | 6MM   | 30  | 103S     | 0        | 1          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEI3438 PEPI008 | LLANTA      | DOT 1HX5 3WR 3713  | 225/70 | GENERAL     | 4        | 6 MM                    | 6 MM  | 6 MM  | 30  | 103S     | 0        | 1          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEI3438 PEPI008 | LLANTA      | 1HX5 HMEN 4416     | 225/70 | GENERAL     | E        | 4MM                     | 4MM   | 4MM   | 30  | 103S     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEI7416         | LLANTA      | 11H04815R 0520     | 225/70 | CONTINENTAL | 1        | 9 MM                    | 9 MM  | 9 MM  | 30  | 103T     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEI7416         | LLANTA      | 11H04815R 0520     | 225/70 | CONTINENTAL | 2        | 9 MM                    | 9 MM  | 9 MM  | 30  | 103T     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEI7416         | LLANTA      | 1HX5 HMEN 1518     | 225/70 | GENERAL     | 3        | 9 MM                    | 9 MM  | 9 MM  | 30  | 103T     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEI7416         | LLANTA      | 1HX5 HMEN 1518     | 225/70 | GENERAL     | 4        | 8MM                     | 8MM   | 8MM   | 30  | 103T     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEI7416         | LLANTA      | 1HX5 3WR 3417      | 225/70 | GENERAL     | E        | 3M8                     | 3M8   | 3M8   | 30  | 103S     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEI7427         | LLANTA      | 1HU113UR 2618      | 245/75 | CONTINENTAL | 1        | 4MM                     | 4MM   | 4MM   | 38  | 108-104Q | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEI7427         | LLANTA      | 1HU113UR 2618      | 245/75 | CONTINENTAL | 2        | 3 MM                    | 3 MM  | 3 MM  | 38  | 108-104Q | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEI7427         | LLANTA      | 1HU7 3WR 1814      | 245/75 | GENERAL     | 3        | 5 MM                    | 5 MM  | 5 MM  | 38  | 111S     | 0        | 1          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEI7427         | LLANTA      | 1HU7 3WR 1814      | 245/75 | GENERAL     | 4        | 5 MM                    | 5 MM  | 5 MM  | 38  | 111S     | 0        | 1          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEI7427         | LLANTA      | 1HU7 3WR 1814      | 245/75 | GENERAL     | E        | 3MM                     | 3MM   | 3MM   | 38  | 111S     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEO0227         | LLANTA      | 1H4CW8S2719        | 235/60 | GENERAL     | 1        | 8 MM                    | 8 MM  | 8 MM  | 30  | 100T     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEO0227         | LLANTA      | 1H4CW8S2719        | 235/60 | GENERAL     | 2        | 8 MM                    | 8 MM  | 8 MM  | 30  | 100T     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEO0227         | LLANTA      | 1H4CW8S2719        | 235/60 | GENERAL     | 3        | 7 MM                    | 7 MM  | 7 MM  | 30  | 104T     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEO0227         | LLANTA      | 1H4CW8S2719        | 235/60 | GENERAL     | 4        | 7 MM                    | 7 MM  | 7 MM  | 30  | 104T     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | PEO0227         | LLANTA      | 1H4CW8S1718        | 235/60 | GENERAL     | E        | 7 MM                    | 7 MM  | 7 MM  | 30  | 100T     | 0        | 1          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | GXK427          | LLANTA      | DOT 1HX5 HMEN0918  | 225/70 | GENERAL     | 1        | 4MM                     | 4MM   | 4MM   | 30  | 103T     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | GXK427          | LLANTA      | DOT 1HX5 HMEN 0918 | 225/70 | GENERAL     | 2        | 4MM                     | 4MM   | 4MM   | 30  | 103T     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | GXK427          | LLANTA      | DOT 1HX5 HMEN 0216 | 225/70 | GENERAL     | 3        | 2MM                     | 2MM   | 2MM   | 30  | 103T     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | GXK427          | LLANTA      | DOT 1HX5 HMEN 1316 | 225/70 | GENERAL     | 4        | 2MM                     | 2MM   | 2MM   | 30  | 103T     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | GXK427          | LLANTA      | DOT 1HX5 HMEN 1417 | 225/70 | GENERAL     | E        | 6MM                     | 6MM   | 6MM   | 30  | 103T     | 1        | 0          | AMBATO                                      | EN VEHICULO                                |
|      | STOCK - BAJA    | LLANTA      | DOT U2K1 3MPR 4810 | 235/60 | DUNLOP      | X        | 3 MM                    | 3 MM  | 3 MM  | 30  | 100H     | 0        | 1          | AMBATO                                      | LABRADO MENOR A 3MM REENCAUCHADA PARA BAJA |
|      | STOCK - BAJA    | LLANTA      | DOT 1H4C3KY 0210   | 235/60 | CONTINENTAL | X        | 3 MM                    | 3 MM  | 3 MM  | 30  | 0        | 1        | AMBATO     | LABRADO MENOR A 3MM REENCAUCHADA PARA BAJA  |  |
|      | STOCK - BAJA    | LLANTA      | DOT 1H4C3WY 1809   | 235/60 | CONTINENTAL | X        | 3 MM                    | 3 MM  | 3 MM  | 30  | 0        | 1        | AMBATO     | LABRADO MENOR A 3MM REENCAUCHADA PARA BAJA  |  |
|      | STOCK - BAJA    | LLANTA      | DOT 1H4C3KY 0210   | 235/60 | CONTINENTAL | X        | 3 MM                    | 3 MM  | 3 MM  | 30  | 0        | 1        | AMBATO     | LABRADO MENOR A 3MM REENCAUCHADA PARA BAJA  |  |
|      | STOCK - BAJA    | LLANTA      | DOT 1H4C3KY 0210   | 235/60 | CONTINENTAL | X        | 3 MM                    | 3 MM  | 3 MM  | 30  | 0        | 1        | AMBATO     | LABRADO MENOR A 3MM REENCAUCHADA PARA BAJA  |  |
|      | STOCK - BAJA    | LLANTA      | DOT 1HU73WR 1914   | 245/75 | GENERAL     | X        | 3 MM                    | 3 MM  | 3 MM  | 30  | 0        | 1        | AMBATO     | LABRADO MENOR A 3MM REENCAUCHADA PARA BAJA  |  |
|      | STOCK - BAJA    | LLANTA      | DOT 42V19P4 3413   | 245/70 | KHUMO       | X        | 3 MM                    | 3 MM  | 3 MM  | 30  | 0        | 1        | AMBATO     | REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA         |  |
|      | STOCK - BAJA    | LLANTA      | DOT 42V19P4 3213   | 245/70 | KHUMO       | X        | 3 MM                    | 3 MM  | 3 MM  | 30  | 0        | 1        | AMBATO     | REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA         |  |
|      | STOCK - BAJA    | LLANTA      | DOT 4TV8Y3P 3013   | 235/60 | KHUMO       | X        | 3 MM                    | 3 MM  | 3 MM  | 30  | 0        | 1        | AMBATO     | REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA         |  |
|      | STOCK - BAJA    | LLANTA      | DOT 4TV8Y3P 2913   | 235/60 | KHUMO       | X        | 3MM                     | 3MM   | 3MM   | 30  | 0        | 1        | AMBATO     | REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA         |  |
|      | STOCK - BAJA    | LLANTA      | DOT 42V19P4 3413   | 235/60 | KHUMO       | X        | 8 MM                    | 8 MM  | 8 MM  | 30  | 0        | 1        | AMBATO     | REENCAUCHADA EN BODEGA PARA LA BAJA         |  |
|      | STOCK - BAJA    | LLANTA      | DOT 42V19P4 3413   | 235/60 | KHUMO       | X        | 9MM                     | 9MM   | 9MM   | 30  | 0        | 1        | AMBATO     | SALEN PEO0227 EN BODEGA DAR BAJA 17/02/2020 |  |
|      | STOCK - BAJA    | LLANTA      | DOT 1HX53WR 1414   | 225/70 | GENERAL     | X        | 7 MM                    | 3 MM  | 3 MM  | 30  | 0        | 1        | AMBATO     | SALEN PEO0227 EN BODEGA DAR BAJA 17/02/2020 |  |
|      | STOCK           | LLANTA      | DOT 1HX53WR 3713   | 225/70 | GENERAL     | X        | 7MM                     | 3 MM  | 3 MM  | 30  | 1        | 0        | AMBATO     | REENCAUCHADA EN BODEGA                      |  |
|      | STOCK           | LLANTA      | DOT 1HX53WR 3813   | 225/70 | GENERAL     | X        | 9MM                     | 3 MM  | 3 MM  | 30  | 1        | 0        | AMBATO     | REENCAUCHADA EN BODEGA                      |  |
|      | STOCK           | LLANTA      | DOT 1HU93WR 1117   | 245/70 | GENERAL     | X        | 11 MM                   | 11 MM | 11 MM | 30  | 0        | 1        | AMBATO     | REENCAUCHADA EN BODEGA                      |  |
|      | STOCK           | LLANTA      | DOT 1HX53WR 1514   | 225/70 | GENERAL     | X        | 11 MM                   | 4 MM  | 4 MM  | 30  | 0        | 1        | AMBATO     | REENCAUCHADA EN BODEGA                      |  |
|      | STOCK           | LLANTA      | DOT 1HU93WR 2217   | 245/75 | GENERAL     | X        | 11 MM                   | 8 MM  | 8 MM  | 30  | 0        | 1        | AMBATO     | REENCAUCHADA EN BODEGA                      |  |
|      | STOCK           | LLANTA      | DOT 1H4CW8J 1718   | 225/70 | GENERAL     | X        | 11 MM                   | 11 MM | 11 MM | 30  | 0        | 1        | AMBATO     | EN BODEGA MEDIO USO                         |  |
|      | STOCK           | LLANTA      | DOT 1H113UR 2618   | 245/75 | CONTINENTAL | X        | 7 MM                    | 11 MM | 11 MM | 30  | 1        | 0        | AMBATO     | EN BODEGA MEDIO USO                         |  |
|      | STOCK           | LLANTA      | DOT 1H113UR 2618   | 245/75 | CONTINENTAL | X        | 7 MM                    | 11 MM | 11 MM | 30  | 1        | 0        | AMBATO     | EN BODEGA MEDIO USO                         |  |
|      | STOCK           | LLANTA      | DOT 1HX5HMEN 4416  | 225/70 | GENERAL     | X        | 4.5 MM                  | 4 MM  | 4 MM  | 30  | 1        | 0        | AMBATO     | EN BODEGA MEDIO USO                         |  |

|       |       |        |                   |        |             |   |      |      |      |    |      |   |   |        |   |
|-------|-------|--------|-------------------|--------|-------------|---|------|------|------|----|------|---|---|--------|---|
| STOCK | STOCK | LLANTA | DOT YOVBYCH4 1715 |        | GENERAL     | x | 9 MM | 3 MM | 3 MM | 30 |      | 1 |   | AMBATO | PARA REENCAUCHAR                          |
|       | STOCK | LLANTA | DOT YOVBYCH4 1716 |        | CONTINENTAL | x | 9 MM | 3 MM | 3 MM | 30 |      | 1 |   | AMBATO | PARA REENCAUCHAR                          |
|       | STOCK | LLANTA | DOT 1H4CWCBJ 2516 |        | CONTINENTAL | x | 9 MM | 3 MM | 3 MM | 30 |      | 1 |   | AMBATO | PARA REENCAUCHAR                          |
|       | STOCK | LLANTA | DOT 1H4CWCBJ 2516 |        | GENERAL     | x | 9 MM | 3 MM | 3 MM | 30 |      | 1 |   | AMBATO | PARA REENCAUCHAR                          |
|       | STOCK | LLANTA | DOT 1HX53WR 2917  |        | KUMHO       | x | 9 MM | 3 MM | 3 MM | 30 |      | 1 |   | AMBATO | PARA REENCAUCHAR                          |
|       | STOCK | LLANTA | DOT 1HX53WR 3417  |        | KUMHO       | x | 9 MM | 3 MM | 3 MM | 30 |      | 1 |   | AMBATO | PARA REENCAUCHAR                          |
|       | STOCK | LLANTA | DOT 1HX53WR 4717  |        | GENERAL     | x | 9 MM | 3 MM | 3 MM | 30 |      | 1 |   | AMBATO | PARA REENCAUCHAR                          |
|       | STOCK | LLANTA | DOT 1HX53WR 4717  |        | GENERAL     | x | 9 MM | 3 MM | 3 MM | 30 |      | 1 |   | AMBATO | PARA REENCAUCHAR                          |
|       | STOCK | LLANTA | DOT 1HX53WR 1514  |        | GENERAL     | x | 9 MM | 3 MM | 3 MM | 30 |      | 1 |   | AMBATO | PARA REENCAUCHAR                          |
|       | STOCK | LLANTA | DOT 1HX53WR 3414  |        | GENERAL     | x | 9 MM | 3 MM | 3 MM | 30 |      | 1 |   | AMBATO | PARA REENCAUCHAR                          |
|       | STOCK | LLANTA | DOT 1HX53WR 3414  |        | GENERAL     | x | 9 MM | 3 MM | 3 MM | 30 |      | 1 |   | AMBATO | PARA REENCAUCHAR                          |
|       | STOCK | LLANTA | DOT 1HUY3WR 3417  |        | GENERAL     | x | 9 MM | 3 MM | 3 MM | 30 |      | 1 |   | AMBATO | PARA REENCAUCHAR                          |
|       | STOCK | LLANTA | 1H4CWCB52719      | 235/60 | GENERAL     | x | 11MM | 11MM | 11MM | 30 | 100H | 0 | 1 | AMBATO | EN BODEGA PARA ROTAR EN VEHICULO PEI 7416 |
|       | STOCK | LLANTA | 1H4CWCB52719      | 235/60 | GENERAL     | x | 11MM | 11MM | 11MM | 30 | 100H | 0 | 1 | AMBATO | EN BODEGA PARA ROTAR EN VEHICULO PEI 7416 |

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

|             |   |
|-------------|---|
| Informe     | 24  |
| Institución | Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro-Pastaza |
| Fecha       | 19/3/2021   |

| Placa           | Posición | Marca       | Diseño   | Medida | Rin | Neumáticos   |       |               | Fecha      |            | Kilometraje / Inspección para cambio |         | Fecha adquisición o reencauche | Razón de cambio de neumático ( * )                  | SUCURSAL  | OBSERVACION  |
|-----------------|----------|-------------|----------|--------|-----|--------------|-------|---------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|--------------------------------|---|-----------|--|
|                 |          |             |          |        |     | Reencauchada | Nueva | Costo         | Montaje    | Cambio     | Inicial                              | Actual  |                                |   |           |  |
| PEI3438 PEP1008 | 1        | GENERAL     | 103S     | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ -          | 03/07/2020 | -          | 168.409                              | 184.703 | 24/10/2013                     | LABRADO MENOR A 3MM                                 | AMBATO    | LLANTA USADA   |
| PEI3438 PEP1008 | 2        | GENERAL     | 103S     | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ -          | 03/07/2020 | -          | 168.409                              | 184.703 | 24/10/2013                     | LABRADO MENOR A 3MM                                 | AMBATO    | LLANTA USADA   |
| PEI3438 PEP1008 | 3        | GENERAL     | 103S     | 225/70 | 16  | 1            | 0     | \$ -          | 03/07/2020 | -          | 168.409                              | 184.703 | 09/01/2017                     | LABRADO MENOR A 3MM                                 | AMBATO    | REENCAUCHADA   |
| PEI3438 PEP1008 | 4        | GENERAL     | 103S     | 225/70 | 16  | 1            | 0     | \$ -          | 03/07/2020 | -          | 168.409                              | 184.703 | 09/01/2017                     | LABRADO MENOR A 3MM                                 | AMBATO    | REENCAUCHADA   |
| PEI3438 PEP1008 | E        | GENERAL     | 103S     | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ -          | 09/09/2019 | -          | 168.409                              | 184.703 | 24/10/2013                     | LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO            | AMBATO    | USADA PEP1008  |
| PEI7416         | 1        | CONTINENTAL | 103T     | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ 145,22     | 6/8/2020   | 06/08/2020 | 148.419                              | 158.818 | 12/03/2020                     | LLANTA NUEVA  | AMBATO    | LLANTA NUEVA   |
| PEI7416         | 2        | CONTINENTAL | 103T     | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ 145,22     | 6/8/2020   | 06/08/2020 | 148.419                              | 158.818 | 12/03/2020                     | LLANTA NUEVA  | AMBATO    | LLANTA NUEVA   |
| PEI7416         | 3        | GENERAL     | 103T     | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ 145,22     | 6/8/2020   | 06/08/2020 | 148.419                              | 158.818 | 16/06/2014                     | LLANTA NUEVA  | AMBATO    | LLANTA USADA   |
| PEI7416         | 4        | GENERAL     | 103T     | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ 145,22     | 6/8/2020   | 06/08/2020 | 148.419                              | 158.818 | 16/06/2014                     | LLANTA NUEVA  | AMBATO    | LLANTA USADA   |
| PEI7416         | E        | GENERAL     | 103S     | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ -          | 16/6/2014  | 16/06/2014 | 148.419                              | 158.818 | 16/06/2014                     | LABRADO MENOR A 3MM                                 | AMBATO    | LLANTA USADA   |
| PEI7427         | 1        | CONTINENTAL | 108-104Q | 245/75 | 16  | 0            | 1     | \$ 180,30     | 13/08/2020 | 13/08/2020 | 176.310                              | 190.796 | 13/02/2020                     | LLANTA NUEVA  | AMBATO    | LLANTA NUEVA   |
| PEI7427         | 2        | CONTINENTAL | 108-104Q | 245/75 | 16  | 0            | 1     | \$ 180,30     | 12/08/2019 | 12/08/2019 | 176.310                              | 190.796 | 13/02/2020                     | LLANTA NUEVA  | AMBATO    | LLANTA NUEVA   |
| PEI7427         | 3        | GENERAL     | 111S     | 245/75 | 16  | 1            | 1     | \$ 159,82     | 12/08/2019 | 12/08/2019 | 176.310                              | 190.796 | 15/09/2017                     | LABRADO MENOR A 3MM                                 | AMBATO    | LLANTA NUEVA   |
| PEI7427         | 4        | GENERAL     | 111S     | 245/75 | 16  | 1            | 1     | \$ 159,82     | 12/08/2019 | 12/08/2019 | 176.310                              | 190.796 | 15/09/2017                     | LABRADO MENOR A 3MM                                 | AMBATO    | LLANTA NUEVA   |
| PEI7427         | E        | GENERAL     | 111S     | 245/75 | 16  | 0            | 0     | \$ -          | 16/06/2014 | 16/06/2014 | 176.310                              | 190.796 | 16/06/2014                     | REENCAUCHADA  | AMBATO    | LLANTA USADA   |
| PEO0227         | 1        | GENERAL     | 100T     | 235/60 | 16  | 0            | 1     | \$ 115,15     | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 316.580                              | 320.365 | 12/03/2020                     | LABRADO 11 MM                                       | AMBATO    | LLANTA NUEVA   |
| PEO0227         | 2        | GENERAL     | 100T     | 235/60 | 16  | 0            | 1     | \$ 115,15     | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 316.580                              | 320.365 | 12/03/2020                     | LABRADO 11 MM                                       | AMBATO    | LLANTA NUEVA   |
| PEO0227         | 3        | GENERAL     | 104T     | 235/60 | 16  | 0            | 1     | \$ 115,15     | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 316.580                              | 320.365 | 12/03/2020                     | LABRADO 11 MM                                       | AMBATO    | LLANTA NUEVA   |
| PEO0227         | 4        | GENERAL     | 104T     | 235/60 | 16  | 0            | 1     | \$ 115,15     | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 316.580                              | 320.365 | 12/03/2020                     | LABRADO 11 MM                                       | AMBATO    | LLANTA NUEVA   |
| PEO0227         | E        | GENERAL     | 100T     | 235/60 | 16  | 1            | 0     | \$ 95,00      | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 316.580                              | 320.365 | 03/02/2014                     | LLANTA REENCAUCHADA DESDE LA RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO | AMBATO    | REENCAUCHADA   |
| GXI0427         | 1        | GENERAL     | 225/70   | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ 114,75     | 24/07/2020 | 24/07/2020 | 258.231                              | 275.349 | 25/06/2018                     | Menor a 3mm   | GUAYAQUIL | LLANTA USADA   |
| GXI0427         | 2        | GENERAL     | 225/70   | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ 114,75     | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 258.231                              | 275.349 | 25/06/2018                     | Menor a 3mm   | GUAYAQUIL | LLANTA USADA   |
| GXI0427         | 3        | GENERAL     | 225/70   | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ 155,33     | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 258.231                              | 275.349 | 07/05/2018                     | Menor a 3mm   | GUAYAQUIL | LLANTA USADA   |
| GXI0427         | 4        | GENERAL     | 225/70   | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ 114,75     | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 258.231                              | 275.349 | 07/05/2018                     | Menor a 3mm   | GUAYAQUIL | LLANTA USADA   |
| GXI0427         | E        | GENERAL     | 225/70   | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ -          | 09/12/2009 | 09/12/2009 | 258.231                              | 275.349 | 09/12/2009                     | LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO            | GUAYAQUIL | LLANTA USADA   |
| PEO0227         | X        | CONTINENTAL | 100T     | 235/60 | 16  | 1            | 0     | \$ -          | 10/12/2015 | -          | -                                    | -       | -                              | EJE DELANTERO DEBE IR SIN LLANTAS REENCAUCHADAS     | AMBATO    | REENCAUCHADA EN BODEGA PARA DAR DE BAJA                          |
| PEO0227         | X        | CONTINENTAL | 100T     | 235/60 | 16  | 0            | 1     | \$ -          | -          | -          | -                                    | -       | -                              | ROTURA  | AMBATO    | LLANTA ROTA ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 22/03/2013 |
| PEO0227         | X        | KUMHO       | 100H     | 235/60 | 16  | 0            | 1     | \$ 113,39     | 24/12/2013 | 20/11/2015 | 179.188                              | 234.257 | 24/12/2013                     | Menor a 3mm   | AMBATO    | REENCAUCHADA EN BODEGA PARA DAR DE BAJA                          |
| PEO0227         | X        | KUMHO       | 100H     | 235/60 | 16  | 0            | 1     | \$ 113,39     | 24/12/2013 | 20/11/2015 | 179.188                              | 234.257 | 24/12/2013                     | Menor a 3mm   | AMBATO    | REENCAUCHADA EN BODEGA PARA DAR DE BAJA                          |
| PEO0227         | X        | DUNLOP      | 100T     | 235/60 | 16  | 1            | 0     | \$ 95,00      | 03/02/2014 | 10/12/2015 | 180.350                              | 234.351 | 03/02/2014                     | Menor a 3mm   | AMBATO    | LLANTA REENCAUCHADA *  |
| PEP1008         | X        | GENERAL     | 103S     | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ -          | -          | 09/01/2017 | -                                    | -       | -                              | LABRADO MENOR A 3MM                                 | AMBATO    | SALEN DEL PEP1008 SE GUARDAN EN BODEGA PARA DAR DE BAJA          |
| PEP1008         | X        | GENERAL     | 103S     | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ -          | -          | 09/01/2017 | -                                    | -       | -                              | LABRADO MENOR A 3MM                                 | AMBATO    | SALEN DEL PEP1008 SE GUARDAN EN BODEGA PARA DAR DE BAJA          |
| PEI7427         | X        | GENERAL     | 111S     | 245/75 | 16  | 0            | 1     | \$ -          | 16/06/2014 | 17/02/2016 | 55                                   | 51.159  | 16/06/2014                     | Menor a 3mm   | AMBATO    | SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA DAR DE BAJA      |
| PEI7427         | X        | GENERAL     | 111S     | 245/75 | 16  | 0            | 1     | \$ -          | 16/06/2014 | 17/02/2016 | 55                                   | 51.159  | 16/06/2014                     | Menor a 3mm   | AMBATO    | SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA DAR DE BAJA      |
| PEI7427         | X        | GENERAL     | 111S     | 245/75 | 16  | 0            | 1     | \$ -          | 16/06/2014 | 17/02/2016 | 55                                   | 51.159  | 16/06/2014                     | Menor a 3mm   | AMBATO    | SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA DAR DE BAJA      |
| PEI7427         | X        | GENERAL     | 111S     | 245/75 | 16  | 0            | 1     | \$ -          | 16/06/2014 | 17/02/2016 | 55                                   | 51.159  | 16/06/2014                     | Menor a 3mm   | AMBATO    | SALEN DEL PEI7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA DAR DE BAJA      |
| PEI7416         | E        | GENERAL     | 103S     | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ -          | -          | -          | -                                    | -       | -                              | LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACIÓN EN EL VEHÍCULO   | AMBATO    | REENCAUCHADA EN BODEGA   |
| PEI 7416        | 1        | GENERAL     | 225/70   | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ 114.936,00 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | -                                    | 135.474 | 02/12/2019                     | ENLLANTAJE ROTACION NEUMATICOS NUEVOS               | AMBATO    | CAMBIO DE NEUMATICOS NUEVOS                                      |
| PEI 7416        | 2        | GENERAL     | 225/70   | 225/70 | 16  | 0            | 1     | \$ 114.936,00 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | -                                    | 135.474 | 02/12/2019                     | ENLLANTAJE ROTACION NEUMATICOS NUEVOS               | AMBATO    | CAMBIO DE NEUMATICOS NUEVOS                                      |
| PEI3438 PEP1008 | E        | GENERAL     | 103S     | 225/70 | 16  | 0            | 1     | 0             | -          | -          | 0                                    | 0       | 43098                          | LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACIÓN EN EL VEHÍCULO   | AMBATO    | REENCAUCHADA EN BODEGA   |

|                                 |   |         |       |        |    |   |    |        |   |   |   |   |   |            |  |        |  |
|---------------------------------|---|---------|-------|--------|----|---|----|--------|---|---|---|---|---|------------|--|--------|--|
| PEI 7416                        | X | GENERAL |       | 225/70 | 16 | 2 | 0  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/11/2019 | LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACIÓN EN EL VEHÍCULO    | AMBATO | REENCAUCHADA EN BODEGA   |
| PEI7427                         | X | GENERAL |       | 225/70 | 16 | 2 | 0  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/11/2019 | LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACIÓN EN EL VEHÍCULO    | AMBATO | REENCAUCHADA EN BODEGA   |
| GXI0427                         | X | GENERAL |       | 225/70 | 16 | 1 | 0  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/11/2019 | LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACIÓN EN EL VEHÍCULO    | AMBATO | REENCAUCHADA EN BODEGA   |
| GXI0427 - PEP 1008-<br>PEI 7416 | X | GENERAL | 103T  | 225/70 | 16 | 0 | 12 | 126,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/3/2020  | LLANTA NUEVA EN BODEGA                               | AMBATO | ADQUISICIÓN NEUMATICOS 12/03/2020 225/70R16 103T FR TERRCAT50 TERRAIN CONTACT AT50 DOT 11H04815R0520 |
| PEI 7427                        | X | GENERAL | 100 T | 235/60 | 16 | 0 | 4  | 154,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/3/2020  | LLANTA NUEVA EN BODEGA                               | AMBATO | ADQUISICIÓN NEUMATICOS 12/03/2020 LT245/75R16 120/116S TERRCAT50 DOT 1H11H0344719                    |
| PEI7416                         | X | GENERAL | 103T  | 225/70 | 16 | 1 | 0  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12/2019 | LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT | AMBATO | LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT   |
| PEI 7416                        | X | GENERAL | 103T  | 225/70 | 16 | 1 | 0  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/12/2019 | LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT | AMBATO | LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT   |
| PEO0227                         | X | GENERAL | 100T  | 235/60 | 16 | 0 | 1  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2020 | LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT | AMBATO | LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT   |
| PEO0227                         | X | GENERAL | 100T  | 235/60 | 16 | 0 | 1  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2020 | LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT | AMBATO | LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT   |
| PEO0227                         | X | GENERAL | 104V  | 235/60 | 16 | 0 | 1  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2020 | LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT | AMBATO | LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT   |
| PEO0227                         | X | GENERAL | 104V  | 235/60 | 16 | 0 | 1  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/03/2020 | LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT | AMBATO | LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT   |

(\* ) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de reencauche

|             |   |                     |
|-------------|---|---------------------|
| POSICIONES: | 1 | DELANTERA DERECHA   |
|             | 2 | DELANTERA IZQUIERDA |
|             | 3 | POSTERIOR DERECHA   |
|             | 4 | POSTERIOR IZQUIERDA |
|             | E | EMERGENCIA          |

COSTO REGISTRADO SIN IVA

