

CUADRO No. 1
INVENTARIO DE UNIDADES DE TRANSPORTE Y NEUMATICOS

Informe						4												
Institución						Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro-Pastaza												
No. Vehículos						7												
Fecha						18/12/2025												
Placa	Neumáticos										Fecha		Labrado		Kilometraje / Inspección		Presión PSI.	Observaciones
	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Estado			Reencauchada	Nueva	Montaje	Inspección	Inicial	Actual	Inicial	Actual		
						B	R	M										
PEI3438 PEP1008	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	28/08/2023	18/12/2025	11 MM	5 MM	237,629	276,357	30	LLANTA USADA
PEI3438 PEP1008	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	28/08/2023	18/12/2025	11 MM	5 MM	237,629	276,357	30	LLANTA USADA
PEI3438 PEP1008	3	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	28/08/2023	18/12/2025	11 MM	5 MM	237,629	276,357	30	REENCAUCHADA
PEI3438 PEP1008	4	CONTINENTAL	103S	225/70	16	1	0	0	1	0	28/08/2023	18/12/2025	11 MM	5 MM	237,629	276,357	30	REENCAUCHADA
PEI3438 PEP1008	E	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1	09/09/2016	18/12/2025	3 MM	2 MM	237,629	276,357	30	USADA PEP1008
PEI7416	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	01/09/2024	18/12/2025	11 MM	8 MM	251,701	281,869	30	LLANTA NUEVA
PEI7416	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	01/09/2024	18/12/2025	11 MM	8 MM	251,701	281,869	30	LLANTA NUEVA
PEI7416	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	1	01/09/2024	18/12/2025	11 MM	9 MM	251,701	281,869	30	LLANTA NUEVA
PEI7416	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	0	0	1	01/09/2024	18/12/2025	11 MM	9 MM	251,701	281,869	30	LLANTA NUEVA
PEI7416	E	CONTINENTAL	103S	225/70	16	0	0	1	0	1	01/09/2024	18/12/2025	3 MM	3 MM	251,701	281,869	30	LLANTA USADA
PEI7427	1	GENERAL	108-104Q	245/75	16	1	0	0	0	1	15/08/2022	18/12/2025	11 MM	5 MM	265,516	298,234	30	LLANTA USADA
PEI7427	2	GENERAL	108-104Q	245/75	16	1	0	0	0	1	15/08/2022	18/12/2025	11 MM	5 MM	265,516	298,234	30	LLANTA USADA
PEI7427	3	CONTINENTAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	15/08/2022	18/12/2025	11 MM	6 MM	265,516	298,234	30	REENCAUCHADA
PEI7427	4	GENERAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1	15/08/2022	18/12/2025	11 MM	6 MM	265,516	298,234	30	REENCAUCHADA
PEI7427	E	GENERAL	111S	245/75	16	0	1	0	1	0	16/06/2014	18/12/2025	3 MM	2 MM	265,516	298,234	30	LLANTA USADA
PEO0227	1	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	18/02/2020	18/12/2025	11 MM	5MM	338,135	345,592	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	2	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	0	0	1	18/02/2020	18/12/2025	11 MM	6 MM	338,135	345,592	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	3	GENERAL	104T	235/60	16	0	0	1	0	1	18/02/2020	18/12/2025	11 MM	5MM	338,135	345,592	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	4	GENERAL	104T	235/60	16	0	0	1	0	1	18/02/2020	18/12/2025	11 MM	5MM	338,135	345,592	30	LLANTA NUEVA
PEO0227	E	GENERAL	100T	235/60	16	0	1	0	1	0	18/02/2020	18/12/2025	11 MM	8 MM	338,135	345,592	30	REENCAUCHADA
GXI0427	1	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	28/08/2023	18/12/2025	11 MM	3MM	237,045	328,220	30	LLANTA NUEVA
GXI0427	2	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	28/08/2023	18/12/2025	11 MM	2MM	237,045	328,220	30	LLANTA NUEVA
GXI0427	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	28/08/2023	18/12/2025	11 MM	2MM	237,045	328,220	30	LLANTA USADA
GXI0427	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	28/08/2023	18/12/2025	11 MM	2MM	237,045	328,220	30	LLANTA USADA
GXI0427	E	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1	09/12/2017	18/12/2025	6MM	6MM	237,045	328,220	30	LLANTA USADA
PEI-3063	1	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/12/2019	18/12/2025	9MM	2 MM	212,741	236,128	30	NUEVA
PEI-3063	2	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	1	16/12/2019	18/12/2025	10MM	2 MM	212,741	236,128	30	NUEVA
PEI-3063	3	GENERAL	111S	245/70	16	1	0	0	1	0	18/04/2020	18/12/2025	12MM	6 MM	212,741	236,128	30	REENCAUCHADA
PEI-3063	4	GENERAL	111S	245/70	16	1	0	0	1	0	18/04/2020	18/12/2025	12MM	6 MM	212,741	236,128	30	REENCAUCHADA
PEI-3063	E	CONTINENTAL	111S	255/70	16	1	0	0	0	0	11/01/2011	18/12/2025	10MM	10MM	212,741	236,128	30	VEHICULO NUEVO
PEK2069	1	BRIDGESTONE	108	265/60	18	1	0	0	0	1	05/08/2025	18/12/2025	11MM	11MM	1,375	4,720	30	NUEVA
PEK2069	2	BRIDGESTONE	108	265/60	18	1	0	0	0	1	05/08/2025	18/12/2025	11MM	11MM	1,375	4,720	30	NUEVA
PEK2069	3	BRIDGESTONE	108	265/60	18	1	0	0	0	1	05/08/2025	18/12/2025	11MM	11MM	1,375	4,720	30	NUEVA
PEK2069	4	BRIDGESTONE	108	265/60	18	1	0	0	0	1	05/08/2028	18/12/2025	11MM	11MM	1,375	4,720	30	NUEVA
PEK2069	E	BRIDGESTONE	108	245/75	16	1	0	0	0	1	05/08/2025	18/12/2025	11MM	11MM	1,375	4,720	30	NUEVA
COMPRA	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		18/12/2025	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		18/12/2025	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		18/12/2025	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	1	0	0	0	1		18/12/2025	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	1	CONTINENTAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1		18/12/2025	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	2	CONTINENTAL	111S	245/75	16	1	0	0	0	1		18/12/2025	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	1	GENERAL	103S	245/75	16	1	0	0	0	1		18/12/2025	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	2	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1		18/12/2025	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	3	GENERAL	103S	225/70	16	1	0	0	0	1		18/12/2025	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
COMPRA	4	GENERAL	103S	245/75	16	1	0	0	0	1		18/12/2025	11 MM	11 MM			30	NUEVA EN BODEGA
STOCK	1	CONTINENTAL	111S	225/70	16	0	0	1	0	-	-	18/12/2025	1 MM	1 MM	-	-	30	PARA BAJA
STOCK	2	GENERAL	103T	255/70	16	0	0	1	0	-	-	18/12/2025	1 MM	1 MM	-	-	30	PARA BAJA
STOCK	3	CONTINENTAL	111S	225/70	16	0	0	1	0	-	-	18/12/2025	1 MM	1 MM	-	-	30	PARA BAJA
STOCK	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	0	1	0	-	-	18/12/2025	1 MM	1 MM	-	-	31	PARA BAJA
STOCK	1	GENERAL	103T	225/70	16	0	0	1	0	-	-	18/12/2025	1 MM	1 MM	-	-	32	PARA BAJA
STOCK	2	GENERAL	103T	225/70	16	0	0	1	0	-	-	18/12/2025	1 MM	1 MM	-	-	33	PARA BAJA
STOCK	3	GENERAL	103T	225/70	16	0	0	1	0	-	-	18/12/2025	1 MM	1 MM	-	-	34	PARA BAJA
STOCK	4	GENERAL	103T	225/70	16	0	0	1	0	-	-	18/12/2025	1 MM	1 MM	-	-	35	PARA BAJA
STOCK	1	CONTINENTAL	111S	245/70	16	0	0	1	0	-	-	18/12/2025	1 MM	1 MM	-	-	36	PARA BAJA
STOCK	2	CONTINENTAL	111S	245/70	16	0	0	1	0	-	-	18/12/2025	1 MM	1 MM	-	-	37	PARA BAJA
STOCK	3	GENERAL	103T	245/70	16	0	0	1	0	-	-	18/12/2025	1 MM	1 MM	-	-	38	PARA BAJA
STOCK	4	GENERAL	103T	245/70	16	0	0	1	0	-	-	18/12/2025	1 MM	1 MM	-	-	39	PARA BAJA
STOCK	1	GENERAL	103T	235/60	16	0	0	1	0	-	-	18/12/2025	1 MM	1 MM	-	-	40	PARA BAJA
STOCK	2	CONTINENTAL	103T	245/75	16	0	0	1	0	-	-	18/12/2025	1 MM	1 MM	-	-	41	PARA BAJA
STOCK	3	CONTINENTAL	103T	245/75	16	0	0	1	0	-	-	18/12/2025	1 MM	1 MM	-	-	42	PARA BAJA

CUADRO No. 2
STOCK DE NEUMATICOS REENCAUCHADOS
Aplicar para los rines 15,16, 16.5, 17, 17.5, 18, 19, 19.5, 20, 22, 22.5, 24 y 24.5

VEHICULOS DE 4 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 2 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posición para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 2 por vehículo)
VEHICULOS DE 6 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 4 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 4 por vehículo)
VEHICULOS DE 8 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 6 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 6 por vehículo)
VEHICULO DE 10 LLANTAS
Menos de 5 vehículos, se debe tener en bodega 8 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 8 LLANTAS
Menos e 5 arrastres se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 8 por vehículo)
ARRASTRES (PLATAFORMAS, TANQUEROS, ETC) DE 12 LLANTAS
Menos de 5 arrastres se debe tener en bodega 12 llantas reencauchadas
5 o más vehículos, se debe tener en bodega el 20% del total de llantas de la flota, en posiciones para usar reencauche.
(Cantidad de llantas en posiciones para usar reencauche: Total 12 por vehículos)

ANEXO 1
DETALLE DE STOCK DE NEUMÁTICOS ADQUIRIDOS

Informe	4
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza
Fecha	18/12/2025

Item	Placa	Descripción	No.Dot	Medida	Marca	Posición	Profundidad del labrado			PSI	Diseño	Original	Reencauche	SUCURSAL	OBSERVACION
							De la banda								
							Rodadura **** (mm)								
	PEI3438 PEP1008	LLANTA	1HX5 3WR 3522	225/70	GENERAL	1	5 MM	5 MM	5 MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI3438 PEP1008	LLANTA	1HX5 3WR 3522	225/70	GENERAL	2	5 MM	5 MM	5 MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI3438 PEP1008	LLANTA	11H048 15R 0520	225/70	CONTINENTAL	3	5 MM	5 MM	5 MM	30	103S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI3438 PEP1008	LLANTA	11H048 15R 0520	225/70	CONTINENTAL	4	5 MM	5 MM	5 MM	30	103S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI3438 PEP1008	LLANTA	1HX5 HMEM 4416	225/70	GENERAL	E	2 MM	2 MM	2 MM	30	103S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI7416	LLANTA	DOT 11H04815R3822	225/70	CONTINENTAL	1	8 MM	8 MM	8 MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI7416	LLANTA	DOT 11H04815R3822	225/70	CONTINENTAL	2	8 MM	8 MM	8 MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI7416	LLANTA	DOT 11H04815R0520	225/70	CONTINENTAL	3	9 MM	9 MM	9 MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI7416	LLANTA	DOT 11H04815R0520	225/70	CONTINENTAL	4	9 MM	9 MM	9 MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI7416	LLANTA	DOT 11H04815R0520	225/70	CONTINENTAL	E	3 MM	3 MM	3 MM	30	103S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI7427	LLANTA	1HUY 3WR 4721	245/75	GENERAL	1	5 MM	5 MM	5 MM	38	108-104Q	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI7427	LLANTA	1HUY 3WR 3221	245/75	GENERAL	2	5 MM	5 MM	5 MM	38	108-104Q	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI7427	LLANTA	1H11 H034 4719	245/75	CONTINENTAL	3	6 MM	6 MM	6 MM	38	111S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI7427	LLANTA	1H11 H034 4719	245/75	GENERAL	4	6 MM	6 MM	6 MM	38	111S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI7427	LLANTA	1HUY 3WR 3814	245/75	GENERAL	E	2 MM	2 MM	2 MM	38	111S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEO0227	LLANTA	1H4CWC8J2719	235/60	GENERAL	1	5MM	5MM	5MM	30	100T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEO0227	LLANTA	1H4CWC8J2719	235/60	GENERAL	2	6 MM	6 MM	6 MM	30	100T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEO0227	LLANTA	1H4CWC8J2719	235/60	GENERAL	3	5MM	5MM	5MM	30	104T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEO0227	LLANTA	1H4CWC8J2719	235/60	GENERAL	4	5MM	5MM	5MM	30	104T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEO0227	LLANTA	1H4CWC8J1718	235/60	GENERAL	E	8 MM	8 MM	8 MM	30	100T	0	1	AMBATO	EN VEHICULO
	GXI0427	LLANTA	1HX5 RWR 3522	225/70	GENERAL	1	3MM	3MM	3MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	GXI0427	LLANTA	1HX5 RWR 3522	225/70	GENERAL	2	2MM	2MM	2MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	GXI0428	LLANTA	11H04815R0520	225/71	CONTINENTAL	3	2MM	2MM	2MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	GXI0429	LLANTA	11H04815R0520	225/72	CONTINENTAL	4	2MM	2MM	2MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	GXI0427	LLANTA	1HX5 HMEM 1417	225/70	GENERAL	E	6MM	6MM	6MM	30	103T	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI3063	LLANTA	DOT11H04816S3021	255/70	CONTINENTAL	1	2 MM	2 MM	2 MM	30	111S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI3063	LLANTA	DOT11H04816S1021	255/70	CONTINENTAL	2	2 MM	2 MM	2 MM	30	111S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI3063	LLANTA	1HUY3WR3516	245/70	GENERAL	3	6 MM	6 MM	6 MM	30	111S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI3063	LLANTA	1HUY3WR1812	245/70	GENERAL	4	6 MM	6 MM	6 MM	30	111S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEI3063	LLANTA	1HPSF07A010	255/70	CONTINENTAL	E	10MM	10MM	10MM	30	111S	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEK2069	LLANTA	DOT 9680 PK4 4426	265/60	BRIDGESTONE	1	11MM	11MM	11MM	30	108	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEK2069	LLANTA	DOT 9680 PK4 4427	265/60	BRIDGESTONE	2	11MM	11MM	11MM	30	108	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEK2069	LLANTA	DOT 9680 PK4 4428	265/60	BRIDGESTONE	3	11MM	11MM	11MM	30	108	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEK2069	LLANTA	DOT 9680 PK4 4429	265/60	BRIDGESTONE	4	11MM	11MM	11MM	30	108	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	PEK2069	LLANTA	DOT 11HUY 3WR1624	245/75	BRIDGESTONE	E	11MM	11MM	11MM	30	108	1	0	AMBATO	EN VEHICULO
	STOCK	LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA
	STOCK	LLANTA	DOT 11H04815R 0520	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103T	1		AMBATO	EN BODEGA
	STOCK	LLANTA	DOT 1HUY300R 3722	245/75	GENERAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	111S	1		AMBATO	EN BODEGA
	STOCK	LLANTA	DOT 1HUY 3WR 3822	245/75	GENERAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	111S	1		AMBATO	EN BODEGA
	STOCK	LLANTA	DOT 1HX3WR 3522	225/70	GENERAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103S	1		AMBATO	EN BODEGA
	STOCK	LLANTA	DOT 1HX3WR 3522	225/70	GENERAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103S	1		AMBATO	EN BODEGA
	STOCK	LLANTA	DOT 11H04815R 3822	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103S	1		AMBATO	EN BODEGA
	STOCK	LLANTA	DOT 11H04815R 3822	225/70	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	103S	1		AMBATO	EN BODEGA
	STOCK	LLANTA	DOT 1H11H034 4719	245/75	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	111S	1		AMBATO	EN BODEGA
	STOCK	LLANTA	DOT 1H11H034 4719	245/75	CONTINENTAL	NUEVA	11 MM	11 MM	11 MM	30	111S	1		AMBATO	EN BODEGA
	STOCK	LLANTA	11H04815R0520	225/70	CONTINENTAL		1 MM	1 MM	1 MM	30	111S	1			PARA BAJA
	STOCK	LLANTA	1HX33WR2917	255/70	GENERAL		1 MM	1 MM	1 MM	30	103S	1			PARA BAJA
	STOCK	LLANTA	11H04815R0520	225/70	CONTINENTAL		1 MM	1 MM	1 MM	30	111S	1			PARA BAJA
	STOCK	LLANTA	1HX33WR3417	225/70	GENERAL		1 MM	1 MM	1 MM	30	103S	1			PARA BAJA
	STOCK	LLANTA	1HX3HMEM1618	225/70	GENERAL		1 MM	1 MM	1 MM	30	103S	1			PARA BAJA
	STOCK	LLANTA	1HX3HMEM1618	225/70	GENERAL		1 MM	1 MM	1 MM	30	103S	1			PARA BAJA
	STOCK	LLANTA	1HX3HMEM1518	225/70	GENERAL		1 MM	1 MM	1 MM	30	103S	1			PARA BAJA
	STOCK	LLANTA	1HX3HMEM4416	225/70	GENERAL		1 MM	1 MM	1 MM	30	103S	1			PARA BAJA
	STOCK	LLANTA	1H113UR2618	245/70	CONTINENTAL		1 MM	1 MM	1 MM	30	111S	1			PARA BAJA
	STOCK	LLANTA	1H113UR2618	245/70	CONTINENTAL		1 MM	1 MM	1 MM	30	111S	1			PARA BAJA
	STOCK	LLANTA	1HUY3WR1117	245/70	GENERAL		1 MM	1 MM	1 MM	30	103S	1			PARA BAJA
	STOCK	LLANTA	1HUY3WR2217	245/70	GENERAL		1 MM	1 MM	1 MM	30	103S	1			PARA BAJA
	STOCK	LLANTA	1H4CWC8J2516	235/60	GENERAL		1 MM	1 MM	1 MM	30	103S	1			PARA BAJA
	STOCK	LLANTA	1H113UR2618	245/75	CONTINENTAL		1 MM	1 MM	1 MM	30	111S	1			PARA BAJA
	STOCK	LLANTA	1H113UR2618	245/75	CONTINENTAL		1 MM	1 MM	1 MM	30	111S	1			PARA BAJA

No.Dot: número de serie o identificación de la llanta, que es una combinación de números y letras de hasta 12 dígitos, única para cada llanta

*****: Pueden tomar como referencia las medidas de medio hacia afuera y medio hacia adentro

CUADRO No. 3

DETALLE DE ADQUISICIONES O CAMBIOS REALIZADOS DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS PARA ENTIDADES Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL E INSTITUCIONAL

Informe	35
Institución	Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Sucursal Zonal Sierra Centro-Pastaza
Fecha	18/12/2025

		Neumáticos							Fecha		Kilometraje / Inspección para cambio						
Placa	Posición	Marca	Diseño	Medida	Rin	Reencauchada	Nueva	Costo	Montaje	Cambio	Inicial	Actual	Fecha adquisición o reencauche	Razón de cambio de neumático (*)	SUCURSAL	OBSERVACION	
PE3438 PEP1008	1	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	\$ -	26/08/2023	26/08/2023	237.629	276.357	24/10/2013	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA USADA	
PE3438 PEP1008	2	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	\$ -	26/08/2023	26/08/2023	237.629	276.357	24/10/2013	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA USADA	
PE3438 PEP1008	3	CONTINENTAL	1035	225/70	16	0	0	\$ -	26/08/2023	26/08/2023	237.629	276.357	09/01/2017	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	REENCAUCHADA	
PE3438 PEP1008	4	CONTINENTAL	1035	225/70	16	0	0	\$ -	26/08/2023	26/08/2023	237.629	276.357	09/01/2017	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	REENCAUCHADA	
PE3438 PEP1008	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	\$ -	09/09/2016	09/09/2016	237.629	276.357	24/10/2013	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	AMBATO	USADA PEP1008	
PE7446	1	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 143.38	1/9/2024	01/09/2024	251.701	281.869	26/06/2024	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA NUEVA	
PE7446	2	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 143.38	1/9/2024	01/09/2024	251.701	281.869	26/06/2024	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA NUEVA	
PE7446	3	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 143.38	1/9/2024	01/09/2024	251.701	281.869	26/06/2024	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA NUEVA	
PE7446	4	CONTINENTAL	103T	225/70	16	0	1	\$ 143.38	1/9/2024	01/09/2024	251.701	281.869	26/06/2024	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA NUEVA	
PE7446	E	CONTINENTAL	1035	225/70	16	0	1	\$ -	1/9/2024	01/09/2024	251.701	281.869	16/06/2020	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA USADA	
PE7427	1	GENERAL	108-1040	245/75	16	0	1	\$ 180.30	15/08/2022	15/08/2022	265.516	298.234	13/02/2020	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA USADA	
PE7427	2	GENERAL	108-1040	245/75	16	0	1	\$ 180.30	15/08/2022	15/08/2022	265.516	298.234	13/02/2020	LLANTA NUEVA	AMBATO	LLANTA USADA	
PE7427	3	CONTINENTAL	1115	245/75	16	0	1	\$ 159.82	15/08/2022	15/08/2022	265.516	298.234	15/09/2017	LABRADO 11MM	AMBATO	REENCAUCHADA	
PE7427	4	GENERAL	1115	245/75	16	0	1	\$ 159.82	15/08/2022	15/08/2022	265.516	298.234	15/09/2017	LABRADO 11MM	AMBATO	REENCAUCHADA	
PE7427	E	GENERAL	1115	245/75	16	0	0	\$ -	16/06/2014	16/06/2014	265.516	298.234	16/06/2014	REENCAUCHADA	AMBATO	LLANTA USADA	
PE00227	1	GENERAL	100T	235/60	16	0	1	\$ 115.15	18/02/2020	18/2/2020	338.135	345.592	12/09/2020	LABRADO 11 MM	AMBATO	LLANTA NUEVA	
PE00227	2	GENERAL	100T	235/60	16	0	1	\$ 115.15	18/02/2020	18/2/2020	338.135	345.592	12/09/2020	LABRADO 11 MM	AMBATO	LLANTA NUEVA	
PE00227	3	GENERAL	104T	235/60	16	0	1	\$ 115.15	18/02/2020	18/2/2020	338.135	345.592	12/09/2020	LABRADO 11 MM	AMBATO	LLANTA NUEVA	
PE00227	4	GENERAL	104T	235/60	16	0	1	\$ 115.15	18/02/2020	18/2/2020	338.135	345.592	12/09/2020	LABRADO 11 MM	AMBATO	LLANTA NUEVA	
PE00227	E	GENERAL	100T	235/60	16	1	0	\$ 95.00	18/02/2020	18/2/2020	338.135	345.592	03/02/2014	LLANTA REENCAUCHADA DESDE LA RECEPCION DEL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA	
GXK427	1	GENERAL	225/70	225/70	16	0	1	\$ 114.75	28/08/2023	28/08/2023	237.045	328.220	25/06/2018	MENOR A 3MM	GUAYAZUL	LLANTA NUEVA	
GXK427	2	GENERAL	225/70	225/70	16	0	1	\$ 114.75	28/08/2023	28/08/2023	237.045	328.220	25/06/2018	MENOR A 3MM	GUAYAZUL	LLANTA NUEVA	
GXK427	3	CONTINENTAL	225/70	225/70	16	0	1	\$ 155.33	28/08/2023	28/08/2023	237.045	328.220	07/05/2018	MENOR A 3MM	GUAYAZUL	LLANTA USADA	
GXK427	4	CONTINENTAL	225/70	225/70	16	0	1	\$ 114.75	28/08/2023	28/08/2023	237.045	328.220	07/05/2018	MENOR A 3MM	GUAYAZUL	LLANTA USADA	
GXK427	E	GENERAL	225/70	225/70	16	0	1	\$ -	09/12/2017	09/12/2017	237.045	328.220	09/12/2008	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	GUAYAZUL	LLANTA USADA	
PE00227	X	CONTINENTAL	100T	235/60	16	1	0	-	10/12/2015	-	-	-	-	EJE DELANTERO DEBE IR SIN LLANTAS REENCAUCHADAS	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA DAR DE BAJA	
PE00227	X	CONTINENTAL	100T	235/60	16	0	1	\$ -	-	-	-	-	-	NOTURA	AMBATO	LLANTA NOTA ANTERIOR A LA PUBLICACION DEL INSTRUCTIVO 12/03/2013	
PE00227	X	KUMHO	100H	235/60	16	0	1	\$ 113.39	24/12/2013	20/11/2015	179.188	234.257	24/12/2013	MENOR A 3MM	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA DAR DE BAJA	
PE00227	X	KUMHO	100H	235/60	16	0	1	\$ 113.39	24/12/2013	20/11/2015	179.188	234.257	24/12/2013	MENOR A 3MM	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA PARA DAR DE BAJA	
PE00227	X	DUNLOP	100T	235/60	16	1	0	\$ 95.00	03/02/2014	10/12/2015	180.950	234.351	03/02/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	LLANTA REENCAUCHADA *	
PEP1008	X	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	\$ -	09/01/2017	-	-	-	-	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEP1008 SE GUARDAN EN BODEGA PARA DAR DE BAJA	
PEP1008	X	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	\$ -	09/01/2017	-	-	-	-	LABRADO MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PEP1008 SE GUARDAN EN BODEGA PARA DAR DE BAJA	
PE7427	X	GENERAL	1115	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PE7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA DAR DE BAJA	
PE7427	X	GENERAL	1115	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PE7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA DAR DE BAJA	
PE7427	X	GENERAL	1115	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PE7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA DAR DE BAJA	
PE7427	X	GENERAL	1115	245/75	16	0	1	\$ -	16/06/2014	17/02/2016	55	51.159	16/06/2014	MENOR A 3MM	AMBATO	SALEN DEL PE7427 LABRADO MENOR A 3MM EN BODEGA DAR DE BAJA	
PE7427	X	GENERAL	1115	245/75	16	0	2	\$ -	-	-	-	-	-	29/12/2017	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA
PE7446	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	\$ -	-	-	-	-	-	29/12/2017	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA
PE7446	1	GENERAL	225/70	225/70	16	0	1	\$ 114.94	02/12/2019	02/12/2019	-	135.474	02/12/2019	ENLANTAE ROTACION NEUMATICOS NUEVOS	AMBATO	CAMBIO DE NEUMATICOS NUEVOS	
PE7446	2	GENERAL	225/70	225/70	16	0	1	\$ 114.94	02/12/2019	02/12/2019	-	135.474	02/12/2019	ENLANTAE ROTACION NEUMATICOS NUEVOS	AMBATO	CAMBIO DE NEUMATICOS NUEVOS	
PE3438 PEP1008	E	GENERAL	1035	225/70	16	0	1	\$ 0	-	-	0	0	43098	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE7446	X	GENERAL	225/70	225/70	16	2	0	\$ 0	0	0	0	0	11/11/2019	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
PE7427	X	GENERAL	225/70	225/70	16	2	0	\$ 0	0	0	0	0	11/11/2019	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
GXK427	X	GENERAL	225/70	225/70	16	1	0	\$ 0	0	0	0	0	11/11/2019	LLANTA REENCAUCHADA PARA UBICACION EN EL VEHICULO	AMBATO	REENCAUCHADA EN BODEGA	
GXK427 - PEP 1008 - PE7416	X	GENERAL	103T	225/70	16	0	12	\$ 126.64	0	0	0	0	12/03/2020	LLANTA NUEVA EN BODEGA	AMBATO	ADQUISICION NEUMATICOS 12/03/2020 275/70R8 103T TR THERCATO TERRAN CONTACT AT50 DOT 1104541585120	
PE7427	X	GENERAL	100 T	235/60	16	0	4	\$ 154.07	0	0	0	0	12/03/2020	LLANTA NUEVA EN BODEGA	AMBATO	ADQUISICION NEUMATICOS 12/03/2020 1745/75R16 12011165 THERCATO DOT 101100404709	
PE7446	X	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	\$ 0	0	0	0	0	03/12/2019	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	AMBATO	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	
PE7446	X	GENERAL	103T	225/70	16	1	0	\$ 0	0	0	0	0	03/12/2019	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	AMBATO	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	
PE00227	X	GENERAL	100T	235/60	16	0	1	\$ 0	0	0	0	0	12/03/2020	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	AMBATO	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	
PE00227	X	GENERAL	100T	235/60	16	0	1	\$ 0	0	0	0	0	12/03/2020	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	AMBATO	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	
PE00227	X	GENERAL	104V	235/60	16	0	1	\$ 0	0	0	0	0	12/03/2020	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	AMBATO	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	
PE00227	X	GENERAL	104V	235/60	16	0	1	\$ 0	0	0	0	0	12/03/2020	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	AMBATO	LLANTA DESGASTADA CAMBIO PARA REVISION VEHICULAR ANT	
PE13063	1	CONTINENTAL	1115	355/70	16	0	1	\$ 43851	43851	182610	212741	29/11/2019	USDA	USDA	LLANTA USADA		
PE13063	2	CONTINENTAL	1115	355/70	16	0	1	\$ 43851	43851	182610	212741	29/11/2019	USDA	USDA	LLANTA USADA		
PE13063	3	GENERAL	1115	345/70	16	1	0	\$ 49959	49959	187100	212741	24/11/2015	USDA	USDA	REENCAUCHADA		
PE13063	4	GENERAL	1115	345/70	16	1	0	\$ 49959	49959	187100	212741	24/11/2015	USDA	USDA	REENCAUCHADA		
PE13063	E	CONTINENTAL	1115	355/70	16	0	1	\$ 40554	40554	10	212741	11/01/2011	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO	USDA	LLANTA ORIGINAL DESDE COMPRA DE VEHICULO		
E3 Baza de cambio desactivada del informe técnico emitido por las empresas asociadas para analizar el estado de conservación																	

(*) Razón de cambio depende del informe técnico expedido por las empresas aprobadas para realizar el servicio de renecauche

POSICIONES:	1	DELANTERA DERECHA
	2	DELANTERA IZQUIERDA
	3	POSTERIOR DERECHA
	4	POSTERIOR IZQUIERDA
	E	EMERGENCIA

COSTO REGISTRADO SIN IVA

